


North Star와 입력 지표 트리 — 답게이지 D+600



NS-1 = 실사용 라인 × 라인당 주간 기록 ×
활성 검사원 비율 ... — 산식으로 이어지지
않는 입력 지표는 입력 지표가 아니다

워크북 ㉔ 항목 1·4·5 [추가 설정] · G-18 20. 검증 상태: 측정 가능(로그) 4 · 추정(자기 보고) 1 — 추정에는 목표를 두지 않는다.