## ПУСКОВЫЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Пусковые свойства электродвигателей основного исполнения модификаций приведены в следующих таблицах:

Механическая характеристика электродвигателя (рис. 3.1) определяется следующими точками: начальным пусковым моментом  $M_{\Pi}$  при скольжении s=1; минимальным вращающим моментом  $M_{\min}$  при скольжении 0,7—0,9; максимальным вращающим моментом  $M_{\kappa}$  при скольжении  $s=s_{\kappa}$ ; номинальным вращающим моментом  $M_{\max}$  при скольжении  $s=s_{\max}$ .

Номинальный вращающий момент  $M_{\text{ном}}$ ,  $H^*$ м, рассчитывается по формуле

$$M_{_{HOM}} = 9570 \frac{P_{_{2HOM}}}{n_c (1 - s_{_{HOM}})}, \tag{3.1}$$

где  $P_{2\text{ном}}$  — номинальная мощность, кВт (см. гл. 2);  $n_c$  — синхронная частота вращения, об/мин;  $s_{\text{ном}}$  —номинальное скольжение.

В табл. 3.1—3.5 приведены:

каталожные значения отношений начального пускового, минимального и максимального моментов к номинальному моменту:

$$m_{\rm II} = M_{\rm II}/M_{\rm HOM}, m_{\rm M} = M_{min}/M_{\rm HOM}, m_{\rm K} = M_{\rm K}/M_{\rm HOM};$$

расчетные значения скольжений, соответствующих номинальному и максимальному моментам  $(S_{\text{HOM}} \text{ И } S_{\text{K}});$ 




Рис. 3.1. Механическая характеристика асинхронного двигателя.

каталожные значения отношений начального пускового тока к номинальному  $(i_{\rm II} = I_{\rm II}/I_{\rm HOM})$ ;

начальная скорость нарастания температуры обмотки статора при заторможенном роторе и пуске двигателя из практически холодного состояния  $v_t$ ;

динамический момент инерции ротора  $J_{\text{п.р.}}$ ;

длительность пуска двигателя  $t_{n0}$  и предельно допускаемое число пусков в час  $h_0$  при отсутствии статического и динамического моментов сопротивления на валу двигателя. Длительность пуска двигателя  $t_n$ , с, и предельно допускаемое число пусков в час h при наличии статического и динамического моментов сопротивления могут быть определены по формулам:

$$t_{\Pi} = t_{\Pi 0} F_i / k_m;$$
 (3.2)

$$h = h_0 \frac{k_m k_p}{F_i} (1 - \frac{\Pi B}{100}), \tag{3.3}$$

где  $F_i$ = $(J_{\text{д,p}}+J_{\text{д,M}})/J_{\text{д,p}}$  — коэффициент инерции;  $J_{\text{д,M}}$  — приведенный к валу двигателя динамический момент инерции приводимого механизма;  $k_m$  — коэффициент, определяемый зависимостью статического момента сопротивления от частоты вращения двигателя  $m_c$ = $f(n/n_c)$  и механической характеристикой двигателя;  $m_c$ = $M_c/M_{\text{ном}}$  — отношение статического момента сопротивления к номинальному вращающему моменту; ПВ — продолжительность включения электродвигателя, %;  $k_P$ 

— отношение суммарных потерь двигателя при мощности, соответствующей длительному режиму, к суммарным потерям при мощности, соответствующей повторно-кратковременному режиму:

$$k_{\nu} = P(1-\eta)/P_{\Pi B}(1-\eta_{\Pi B}).$$

Предельно допускаемый динамический момент инерции приводимого механизма, отнесенный к валу электродвигателя,  $J_{\pi,max}$ , кг\*м $^2$ , при наличии момента сопротивления, следует определять по формуле

$$J_{\text{д,max}} = kk_m P^{\text{v}}_{\text{2hom}} p^{\gamma}, \tag{3.4}$$

 $J_{\text{д,max}} = kk_m P^{\text{v}}_{\text{2}_{\text{Ном}}} p^{\gamma},$  (3.4) где  $P_{\text{2}_{\text{Ном}}}$  — номинальная мощность двигателя, кВт; p — число пар полюсов двигателя;  $\nu$ ,  $\gamma$  — показатели степени.

Значения коэффициентов k,  $k_m$  и показателей степени  $\nu$  и  $\gamma$  приведены в табл. 3.6. Коэффициент  $k_m$  рассчитан для следующих случаев:

квадратичная зависимость статического момента сопротивления от частоты вращения  $m_c = (n/n_c)^2$  (вентиляторная характеристика);

линейная зависимость статического момента сопротивления от частоты вращения  $m_c = n/n_c$ ; постоянный статический момент сопротивления нагрузки  $m_c$ =const

При отсутствии статического момента сопротивления ( $m_c = 0$ )  $k_m = 1$ .

Двигатель, нагретый до рабочей температуры, допускает один пуск с предельно допускаемым динамическим моментом инерции на валу. Двигатель, находящийся в практически холодном состоянии, допускает два последовательных пуска с предельно допускаемым динамическим моментом инерции на валу и остановкой двигателя между пусками.

Значения предельно допускаемых чисел пусков в час  $(h_0 \text{ и } h)$  и предельно допускаемого момента инерции  $J_{\pi,max}$  определяются предельно допускаемой температурой обмотки статора или ротора двигателя. При расчете  $h_0$  и h температура обмотки статора принимается равной предельной длительно допускаемой для класса нагревостойкости изоляционной системы. При определении предельно допускаемого динамического момента инерции в качестве предельной принята температура срабатывания встроенной температурной защиты при кратковременных перегрузках, равная в соответствии с публикацией МЭК: для изоляционных систем класса нагревостойкости В 200°С; для изоляционных систем класса нагревостойкости F 225°C. Температура обмотки ротора не должна превышать 250°C.

В тех случаях, когда характер зависимости  $m_c = f(n/n_c)$  не соответствует приведенным выше, а также для двигателей, значения k,  $k_m$ ,  $\nu$  и  $\gamma$  для которых не приведены в табл. 3.6, можно пользоваться упрощенными формулами для определения длительности пуска  $t_{\rm n}$ , с, и допустимого числа пусков в час  $h_0$ :

$$t_n = 1.07 F_i J_{\partial,p} \frac{(n_{_{HOM}}/1000)^2}{(m_{_{CP}}/m_{_{C,CP}})},$$
 (3.5)

среднее значение отношения вращающего момента двигателя к номинальному в процес-

пуска;  $m_{c,cp} = \frac{1}{n_{_{HOM}}} \int\limits_{0}^{n_{_{HOM}}} m_c dn$  — среднее значение отношения статического момента сопротивле-

ния на валу двигателя к номинальному моменту в процессе пуска;

$$h_0 = 3600 P_{\Sigma_{\text{HOM}}} / A_{\Pi 0};$$
 (3.6)

здесь  $P_{\Sigma_{\text{HOM}}} = P_{2_{\text{HOM}}}(1-\eta)/\eta$  — суммарные потери при номинальной нагрузке, кВт;  $\eta$  — КПД двигателя при номинальной нагрузке (см. табл. 2.1-2.6);  $A_{n0}$  — потери энергии за один пуск при отсутствии статического и динамического моментов сопротивления, кВт\*с;

$$A_{n0} = 5,56J_{\partial,p} \left(\frac{n_c}{1000}\right)^2 \left[1 + \frac{P_{MI}t_n^2(1 - s_{HOM})}{P_{2HOM}m_n}\right],$$
 (3.7)

где  $P_{M1} = 3I_{1\mu\omega}^2 r_{1\Theta} \cdot 10^{-3}$  — потери в обмотке статора при номинальной нагрузке и расчетной рабочей температуре  $\Theta_{\rm p}$ , кВт.

Таблица 3.1 Пусковые свойства основного исполнения; степень защиты ІР44

Типоразмер			еская хара			лолиспи	in, cicii	ень защит 	DI 11 77	
двигателя	$m_{\scriptscriptstyle \Pi}$	$m_{\scriptscriptstyle m M}$	$m_{\scriptscriptstyle  m K}$	S <sub>HOM</sub> , %	$S_{\mathrm{K}}$ ,%	$i_{\scriptscriptstyle \Pi}$	$v_t$ , °C	$J_{\scriptscriptstyle  m I}$ , ркгм $^2$	$t_{\pi 0}$ ,c	$h_0$
			Синхроні	I ная частоп	I па вращен	L ия 3000 об	 /мин			
4АА50А2У3	2,0	1,8	2,2	8,6	50,0	3,5	1,2	0,000025	0,10	4100
4АА50В2У3	2,0	1,8	2,2	9,7	51,0	3,5	1,0	0,000028	0,10	4000
4АА56А2У3	2,0	1,5	2,2	8,0	46,0	4,0	3,7	0,00042	0,09	4000
4АА56В2У3	2,0	1,5	2,2	7,5	51,0	4,0	3,7	0,00047	0,08	4000
4АА63А2У3	2,0	1,5	2,2	8,3	50, 5	4,5	5,5	0,00076	0,07	3900
4АА63В2У3	2,0	1,5	2,2	8,5	54,5	4,5	6,5	0,00090	0,07	3900
4А71А2У3	2,0	1,5	2,2	5,9	38,0	5,5	8,1	0,00097	0,06	3800
4А71В2У3	2,0	1,5	2,2	6,3	39,0	5,5	10,9	0,0011	0,06	3800
4А80А2У3	2,1	1,4	2,2	4,2	35,5	6,5	7,9	0,0018	0,67	3600
4А80В2У3	2,1	1,4	2,6	4,3	38,0	6,5	8,9	0,0021	0,07	3600
4A90L2У3	2,1	1,6	2,6	4,3	32,5	6,5	8,7	0,0035	0,08	3200
4A100S2У3	2,0	1,6	2,5	3,3	28,0	7,5	7,6	0,0059	0,08	2600
4AЮ0L2У3	2,0	1,6	2,5	3,4	29,0	7,5	8,8	0,0075	0,09	2600
4А112М2У3	2,0	1,8	2,5	2,5	17,0	7,5	9,1	0,010	0,09	2400
4А132М2У3	1,7	1,5	2,8	2,3	19,0	7,5	9,8	0,023	0,10	1600
4A160S2У3	1,4	1,0	2,8	2,1	12,0	7,0	9,6	0,048	0,20	940
4А160М2У3	1,4	1,0	2,2	2,1	12,5	7,0	10,3	0,053	0,22	940
4А18052У3	1,4	1,1	2,2	1,9	12,5	7,5	878	0,070	0,23	830
4А180М2У3	1,4	1,1	2,5	1,8	12,5	7,5	7,6	0,085	0,25	830
4А200М2У3	1,4	1,0	2,5	1,9	11,5	7,5	6,5	0,15	0,29	750
4A200L2У3	1,4	1,0	2,5	1,8	11,5	7,5	6,8	0,17	0,30	730
4А225М2У3	1,4	1,2	2,5	1,8	11,0	7,5	7,0	0,25	0,30	590
4А250S2У3	1 2	1,0	2,5	1,4	10	7,5	5,4	0,47	0,46	520
4А250М2У3	1,2	1,0	2,5	1,4	10,0	7,5	6,0	0,52	0,55	420
4А280S2У3	1,2	1,0	2,2	2,0	8,5	7,0	2,7	1,1	0,78	270
4А280М2У3	1,2	1,0	2,2	2,0	8,5	7,0	3,3	1,2	0,80	180
4А315S2У3	1,0	0,9	1,9	1,9	8,5	7,0	3,6	1,4	0,85	160
4А315М2У3	1,0	0,9	1,9	1,9	9,0	7,0	3,9	1,6	0,90	150
4А355S2У3	1,0	0,9	1,9	1,9	7,0	7,0	3,0	2,9	1,0	140
4А355М2У3	1,0	0,9	1,9	2,0	7,5	7,0	3,0	3,2	1,0	130
			Синхрон	ная частоп	па вращен	ия 1500 об	/мин			
4АА50А4У3	2,0	1,7	2,2	8,1	58,5	2,5	0,6	0,000029	0,10	10000
4АА50В4У3	2,0	1,7	2,2	8,6	59,0	2,5	0,8	0,000033	0,08	10000
4АА56А4У3	2,1	1,5	2,2	8,2	49,0	3,5	2,4	0,00070	0,08	8500
4АА56В4У3	2,1	1,5	2,2	8,9	50,5	3,5	2,9	0,00079	0,07	8500
4AA63A4Y3	2,0	1,5	2,2	8,0	48,0	4,0	3,7	0,0012	0,07	8500
4АА63В4У3	2,0	1,5	2,2	9,0	48,0	4,0		0,0014	0,06	8500
4А71А4У3	2,0	1,8	2,2	7,3	39,0	4,5	4,8	0,0013	0,04	8500
4А71В4У3	2,0	1,8	2,2	7,5	40,0	4,5	7,3	0,0014	0,0,3	8500
		i	1	1						

4А80А4У3	20	1,6	2,2	5,4	34,0	5,0	7,2	0,0032	0,04	7800
4А80В4У3	2,0	1,6	2,2	5,8	34,5	5,0	8,0	0,0033	0,04	7800
4A90L4Y3	2,1	1,6	2,4	5,1	33,0	6,0	10,4	0,0056	0,04	7500
4А100Ѕ4У3	2,0	1,6	2,4	4,4	31,0	6,0	7,8	0,0087	0,04	6500
4A100L4У3	2,0	1,6	2,4	4,6	31,5	6,0	7,1	0,011	0,04	6500
4А112М4У3	2,0	1,6	2,2	3,6	25,0	7,0	12,4	0,017	0,04	5000
4A132S4У3	2,2	1,7	3,0	2,9	19,5	7,5	9,8	0,028	0,05	4500
4А132М4У3	2,2	1,7	3,0	2,8	19,5	7,5	10,5	0,04	0,07	4100
4A160S4У3	1,4	1,0	2,3	2,3	16,0	7,0	8,0	0,10	0,12	1800
4А160М4У3	1,4	1,0	2,3	2,2	16,0	7,0	7,4	0,13	0,13	1700
4A180S4У3	1,4	1,0	2,3	2,0	14,0	6,5	6,2	0,19	0,14	1200
4А180М4У3	1,4	1,0	2,3	1,9	14,0	6,5	6,4	0,23	0,15	1100
4А200М4У3	1,4	1,0	2,5	1,7	10,0	7,0	8,5	0,37	0,18	1000
4A200L4У3	1,4	1,0	2,5	1,6	10,0	7,0	7,7	0,45	0,19	970
4А225М4У3	1,3	1,0	2,5	1,4	10,0	7,0	6,9	0,64	0,22	750
4A250S4У3	1,2	1,0	2,3	1,2	9,5	7,0	4,5	1,0	0,26	640
4А250М4У3	1,2	1,0	2,3	1,3	9,5	7,0	4,7	1,2	0,30	610
4A280S4У3	1,2	1,0	2,0	2,3	8,5	6,0	2,4	2,3	0,42	520
4А280М4У3	1,3	1,0	2,0	2,3	6,5	6,0	3,3	2,5	0,45	450
4А315Ѕ4У3	1,3	0,9	2,2	1,4	6,5	6,5	3,0	3,1	0,47	340
4А315М4У3	1,3	0,9	2,2	1,3	5,0	6,5	3,3	3,6	0,49	330
4А355Ѕ4У3	1,2	0,9	2,0	1,0	4,0	7,0	4,2	6,0	0,52	270
4А355М4У3	1,2	0,9	2,0	1,0	4,0	7,0	4,2	7,0	0,55	260

								rip o o orrere		
Типоразмер		Механиче	ская хара	ктеристика				2		
двигателя	$m_{\scriptscriptstyle \Pi}$	$m_{\scriptscriptstyle m M}$	$m_{\scriptscriptstyle m K}$	S <sub>HOM</sub> , %	S <sub>K</sub> ,%	$i_{\scriptscriptstyle \Pi}$	v₁, °C	$J_{\scriptscriptstyle m I}$ , ркгм $^2$	$t_{\text{II}0}$ ,c	$h_0$
		C	инхронная	і частота в	г вращения .	1000 об/ми	Н			
4АА63А6У3	2,2	1,5	2,2	11,5	55,5	3,0	2,6	0,0018	0,05	10400
4АА63В6У3	2,2	1,5	2,2	10,8	62,5	3,0	1,8	0,0022	0,04	10400
4А71А6У3	2,0	1,8	2,2	9,2	49,0	4,0	3,8	0,0017	0,03	10500
4А71В6У3	2,0	1,8	2,2	10,0	49,0	4,0	4,5	0,0020	0,03	10500
4А80А6У3	2,0	1,6	2,2	8,4	37,0	4,0	4,9	0,0031	0,04	8600
4А80В6У3	2,0	1,7	2,2	8,0	38,0	4,0	4,3	0,0046	0,03	8600
4A90L6У3	2,0	1,6	2,2	6,4	31,0	4,5	5,1	0,0073	0,03	8200
4A100L6У3	2,0	1,6	2,2	5,1	25,5	5,0	5,0	0,013	0,04	6900
4А112МА6У3	2,0	1,8	2,5	4,7	37,0	6,0	8,6	0,017	0,03	7200
4А112МВ6У3	2,0	1,8	2,5	5,1	38,0	6,0	9,1	0,021	0,03	7200
4А132S6У3	2,0	1,8	2,5	3,3	36,0	6,0	8,8	0,040	0,04	4400
4А132М6У3	2,0	1,8	2,5	3,2	26,0	6,0	8,6	0,058	0,06	4300
4А160Ѕ6У3	1,2	1,0	2,0	2,7	15,0	6,0	8,6	0,14	0,11	2200
4А160М6У3	1,2	1,0	2,0	2,6	14,0	6,0	8,6	0,18	0,11	2100
4А180М6У3	1,3	1,0	2,0	2,4	13,5	6,0	7,1	0,22	0,10	2000

4A200M6Y3	1,3	1,0	2,4	2,3	13,5	6,5	6,4	0,40	0,13	1300
		1,0	-, .	_,e	,	0,0	,	0,.0	0,10	1000
4A200L6У3	1,3	1,0	2,4	2,1	13,5	6,5	7,6	0,45	0,12	1200
4А225М6У3	1,2	1,0	2,3	1,8	11,5	6,5	6,8	0,74	0,15	1100
4А250Ѕ6У3	1,2	1,0	2,1	1,4	9,0	6,5	5,5	1,2	0,20	780
4А250М6У3	1,2	1,0	2,1	1,3	9,5	6,5	6,4	1,3	0,20	780
4А280Ѕ6У3	1,2	1,0	2,2	2,0	8,3	7,0	5,2	2,9	0,25	740
4А280М6У3	1,2	1,0	2,2	1,8	8,3	7,0	6,1	3,4	0,28	680
4А315Ѕ6У3	1,0	0,9	2,2	1,8	8,2	7,0	5,4	4,0	0,34	650
4А315М6У3	1,4	0,9	2,2	1,7	8,2	7,0	5,0	4,5	0,36	470
4А355Ѕ6У3	1,4	0,9	2,2	1,4	6,5	7,0	4,1	7,3	0,42	410
4А355М6У3	1,4	0,9	2,2	1,3	6,4	7,0	4,1	8,8	0,44	340

Типоразмер		Механиче	еская хара	ктеристик	a		0.0	2		
двигателя	$m_{\scriptscriptstyle \Pi}$	$m_{\scriptscriptstyle m M}$	$m_{\scriptscriptstyle m K}$	S <sub>HOM</sub> , %	S <sub>K</sub> ,%	$i_{\scriptscriptstyle \Pi}$	v₁, °C	$J_{\mathrm{д}}$ , ркгм $^2$	$t_{\pi0}$ ,c	$h_0$
		Си	нхронная	частота в	ращения 1	000 об/ми	Н			
4А71В8У3	1,6	1,4	1,7	12,7	45,0	3,0	2,3	0,0019	0,05	15000
4А80А8У3	1,6	1,2	1,7	8,9	33,0	3,5	2,8	0,0034	0,04	14100
4А80В8У3	1,6	1,2	1,7	9,0	34,0	3,5	3,3	0,0041	0,04	14100
4A90LA8У3	1,6	1,4	1,9	6,0	27,0	3,5	3,0	0,0067	0,04	10100
4A90LB8У3	1,6	1,4	1,9	7,0	27,0	3,5	3,3	0,0086	0,03	10100
4A100L8У3	1,6	1,3	1,9	7,0	27,0	4,0	3,3	0,013	0,04	10000
4А112МА8У3	1,9	1,5	2,2	6,0	23,0	5,0	6,0	0,017	0,03	9800
4А112МВ8У3	1,9	1,5	2,2	5,8	35,0	5,0	5,6	0,025	0,03	8800
4А132Ѕ8У3	1,9	1,7	2,6	6,1	36,0	5,5	7,2	0,042	0,03	6400
4А132М8У3	1,9	1,7	2,6	4,1	25,0	5,5	7,6	0,057	0,04	6000

	Т							просол	іжение п	1401. 3.1
Типоразмер		Механиче	еская хараі	ктеристика	ı		. °C	$J_{\scriptscriptstyle  m I},$	4 0	10
двигателя	$m_{\scriptscriptstyle \Pi}$	$m_{\scriptscriptstyle m M}$	$m_{\scriptscriptstyle  m K}$	$s_{\text{hom}}$ , %	$s_{\scriptscriptstyle \mathrm{K}}$ ,%	$i_{\scriptscriptstyle \Pi}$	$v_t$ , °C	ркгм <sup>2</sup>	$t_{\text{II}0}$ ,c	$h_0$
4А160Ѕ8У3	1,4	1	2,2	2,5	14,5	6	7,1	0,14	0,06	2300
4А160М8У3	1,4	1	2,2	2,5	15	6	8,1	0,18	0,08	2100
4А180М8У3	1,2	1	2	2,6	13	5,5	6,2	0,25	0,1	2200
4A200M8У3	1,2	1,1	2,2	2,3	13	5,5	5,6	0,4	0,1	2200
4A200L8У3	1,2	1,1	2	2,7	13	5,5	6,8	0,45	0,1	1600
4A225M8У3	1,3	1,2	2,1	1,8	11,5	6	6,1	0,74	0,11	1500
4А250Ѕ8У3	1,2	1	2	1,6	9	6	6,3	1,2	0,15	1200
4A250M8У3	1,2	1	2	1,4	9	6	5,2	1,4	0,16	1100
4А280Ѕ8У3	1,2	1	2	2,2	8	5,5	4,2	3,2	0,25	810
4А280М8У3	1,2	1	2	2,2	8,5	5,5	4,5	4,1	0,27	800
4А315Ѕ8У3	1,2	0,9	2,3	1,5	7	6,5	4,5	4,9	0,28	750
4А315М8У3	1,2	0,9	2,3	1,5	7,5	6,5	3,7	5,8	0,29	730
4А355Ѕ8У3	1,2	0,9	2,2	1,3	5,5	6,5	3,9	9	0,34	480
4А355М8У3	1,2	0,9	2,2	1,3	5,5	6,5	3,3	10	0,36	450
	I	1	Синхрон	чая частоп	1а вращені	ıя 600 об/л	ин	ı	I	1

4A250S10У3	1,2	1	1,9	1,9	10,5	6	8,1	1,4	0,14	1600
4А280S10У3	1	1	1,8	1,7	8,5	6	3,9	3,6	0,2	820
4А280М10У3	1	1	1,8	1,7	7,5	6	5,4	3,8	0,24	780
4A315S10У3	1	0,9	1,8	1,8	10	6	4,5	5,2	0,28	770
4А315М10У3	1	0,9	1,8	1,6	8,5	6	4,8	6,2	0,33	770
4A315S10У3	1	0,9	1,8	1,6	5,5	6	3,3	9,3	0,35	760
4А355М10У3	1	0,9	1,8	1,6	6,5	6	3,9	11	0,37	720
			Синхронн	ая частоп	іа вращени	я 500 об/м	ин			
4A315S12У3	1	0,9	1,8	2,5	10,5	6	3,2	5,3	0,54	1000
4А315М12У3	1	0,9	1,8	2,3	10	6	3	6,2	0,6	1000
4A355S12У3	1	0,9	1,8	1,5	6,5	6	2,9	9,3	0,95	900
4А355М12У3	1	0,9	1,8	1,3	6	6	2,9	10	1,11	900

Таблица 3.2 **Пусковые свойства электродвигателей основного исполнения, степень защиты IP23** 

Типоразмер		Механице	eckad vanai	ктеристика	F23			_		
двигателя	$m_{\scriptscriptstyle \Pi}$	$m_{\rm M}$	m <sub>K</sub>	$s_{\text{Hom}}$ , %	S <sub>K</sub> ,%	$i_{\scriptscriptstyle \Pi}$	$v_t$ , °C	$J_{\scriptscriptstyle  m J}$ , ркгм $^2$	$t_{\text{п0}}$ ,c	$h_0$
			Синхронн	ая частота	а вращения	я 3000 об/л	иин	l		l
4АН160Ѕ2У3	1,3	1	2,2	2,8	12,5	7	17,3	0,043	0,15	1400
4АН160М2У3	1,3	1	2,2	2,9	12,5	7	19,8	0,055	0,15	1400
4АН180Ѕ2У3	1,2	1	2,2	1,8	12,5	7	9,7	0,08	0,16	1100
4АН180М2У3	1,3	1	2,2	1,9	12,5	7	12	0,093	0,16	1000
4АН200М2У3	1,3	1	2,5	2	11,5	7	8	0,16	0,22	750
4AH200L2У3	1,3	1	2,5	2	11,5	7	9,4	0,19	0,22	700
4АН225М2У3	1,2	1	2,2	1,9	11	7	10	0,24	0,25	600
4АН250Ѕ2У3	1,2	1	2,2	1,6	10	7	7,7	0,44	0,31	450
4АН250М2У3	1,2	1	2,2	1,9	10	7	9,7	0,49	0,31	330
4АН280Ѕ2У3	1,2	1	2,2	1,4	6,5	6,5	4,5	0,85	0,38	300
4АН280М2У3	1,2	1	2,2	1,4	6,3	6,5	5,5	1	0,4	280
4АН315М2У3	1	0,9	1,9	1,2	5,4	6,5	4,1	1,7	0,58	270
4АН355S2У3	1	0,9	1,9	1	5,3	6,5	4,1	2,4	0,62	230
4АН355М2У3	1	0,9	1,9	1	5,3	6,5	4,3	2,8	0,65	200
			Синхронн	ая частот	а вращения	я 1500 об/л	иин			
4АН160Ѕ4У3	1,3	1	2,1	3,2	14,5	6,5	11	0,093	0,1	2500
4АН160М4У3	1,3	1	2,1	2,9	14,5	6,5	9,5	0,12	0,1	2200
4AH180S4У3	1,2	1	2,2	2,3	14	6,5	9,5	0,18	0,11	1700
4АН180М4У3	1,2	1	2,2	2,1	14	6,5	10,1	0,22	0,11	1600
4АН200М4У3	1,3	1	2,5	1,8	11,5	6,5	9,5	0,35	0,14	1300
4AH200L4У3	1,3	1	2,5	1,7	11,5	6,5	8,9	0,42	0,14	1100
4АН225М4У3	1,2	1	2,2	1,6	10	6,5	9,8	0,6	0,15	1020
4АН250Ѕ4У3	1,2	1	2,2	1,4	9,5	6,5	5,7	0,88	0,19	800
4АН250М4У3	1,2	1	2,2	1,5	9,5	6,5	6,4	0,96	0,2	700
4AH280S4У3	1,2	1	2	2	7,2	6	4,3	1,8	0,28	550
4АН280М4У3	1,2	1	2	2	7	6	4	2,1	0,28	500

4АН315Ѕ4У3	1,2	0,9	2	1,8	6	6,5	4,7	3,2	0,34	390
4АН315М4У3	1,2	0,9	2	1,8	6	6,5	5,9	3,7	0,35	360
4АН355Ѕ4У3	1,2	0,9	2	1,2	5,3	6,5	5,9	5,8	0,4	320
4АН355М4У3	1,2	0,9	2	1,2	5,2	6,5	6,6	7	0,42	290
	1	•	Синхронна	ая частот	а вращения	i 1000 об/л	мин	•	1	•
4АН180ЅбУЗ	1,2	1	2	2,5	13,5	6	8,1	0,19	0,09	2800
4АН180М6У3	1,2	1	2	2,4	13,5	6	8,1	0,24	0,09	2500
4АН200М6У3	1,3	1	2,1	2,3	13,5	6	7,8	0,38	0,11	1900
4AH200L6У3	1,3	1	2,1	1,9	13,5	6,5	8,1	0,43	0,12	1700
4АН225М6У3	1,2	1	2	2	11,5	6,5	8,9	0,7	0,14	1400
4АН250Ѕ6У3	1,2	1	2	1,3	9,5	6,5	7,4	1,1	0,17	850
4АН250М6У3	1,2	1	2	1,2	9,5	7	7,4	1,4	0,17	930
4АН280Ѕ6У3	1,2	1	2	2,2	8,4	6	4,3	2,5	0,25	900

4AH280M6У3       1,2       1,0       2,0       2,2       8,4       6,0       5,2         4AH315S6У3       1,2       0,9       1,9       1,8       6,7       6,0       3,8         4AH315M6У3       1,2       0,9       1,9       1,8       6,5       6,0       4,0         4AH355S6У3       1,2       0,9       1,9       1,6       6,2       6,5       5,7         4AH355M6У3       1,2       0,9       2,0       1,6       6,2       6,5       5,5         Синхронная частота вращения 750 об/мин         4AH180S8У3       1,2       1,0       1,9       2,6       13,0       5,5       6,2         4AH200M8У3       1,3       1,0       2,0       2,6       13,0       5,5       6,4         4AH200L8У3       1,3       1,0       2,0       2,3       13,0       5,5       5,4         4AH225M8У3       1,2       1,0       1,9       2,0       11,5       5,5       6,2         4AH250S8У3       1,2       1,0       1,9       1,5       9,0       5,5       5,3	<b>J</b> <sub>д</sub> , РКГМ <sup>2</sup> 2,9	<i>t</i> <sub>π0</sub> ,c	$h_0$
4AH280M6У3       1,2       1,0       2,0       2,2       8,4       6,0       5,2         4AH315S6У3       1,2       0,9       1,9       1,8       6,7       6,0       3,8         4AH315M6У3       1,2       0,9       1,9       1,8       6,5       6,0       4,0         4AH355S6У3       1,2       0,9       1,9       1,6       6,2       6,5       5,7         4AH355M6У3       1,2       0,9       2,0       1,6       6,2       6,5       5,5         Синхронная частота вращения 750 об/мин         4AH180S8У3       1,2       1,0       1,9       2,6       13,0       5,5       6,2         4AH200M8У3       1,3       1,0       2,0       2,6       13,0       5,5       6,4         4AH200L8У3       1,3       1,0       2,0       2,3       13,0       5,5       5,4         4AH225M8У3       1,2       1,0       1,9       2,0       11,5       5,5       6,2         4AH250S8У3       1,2       1,0       1,9       1,5       9,0       5,5       5,3	2,9	$\iota_{\text{II}0}, c$	$n_0$
4AH315S6У3       1,2       0,9       1,9       1,8       6,7       6,0       3,8         4AH315M6У3       1,2       0,9       1,9       1,8       6,5       6,0       4,0         4AH355S6У3       1,2       0,9       1,9       1,6       6,2       6,5       5,7         4AH355M6У3       1,2       0,9       2,0       1,6       6,2       6,5       5,5         Синхронная частота вращения 750 об/мин         4AH180S8У3       1,2       1,0       1,9       2,6       13,0       5,5       6,2         4AH200M8У3       1,3       1,0       2,0       2,6       13,0       5,5       5,6         4AH200L8У3       1,3       1,0       2,0       2,6       13,0       5,5       5,4         4AH225M8У3       1,2       1,0       1,9       2,0       11,5       5,5       6,2         4AH250S8У3       1,2       1,0       1,9       1,5       9,0       5,5       5,3			
4AH315M6У3       1,2       0,9       1,9       1,8       6,5       6,0       4,0         4AH355S6У3       1,2       0,9       1,9       1,6       6,2       6,5       5,7         4AH355M6У3       1,2       0,9       2,0       1,6       6,2       6,5       5,5         Синхронная частота вращения 750 об/мин         4AH180S8У3       1,2       1,0       1,9       2,6       13,0       5,5       6,2         4AH180M8У3       1,2       1,0       1,9       2,7       13,0       5,5       5,6         4AH200M8У3       1,3       1,0       2,0       2,6       13,0       5,5       6,4         4AH200L8У3       1,3       1,0       2,0       2,3       13,0       5,5       5,4         4AH225M8У3       1,2       1,0       1,9       2,0       11,5       5,5       6,2         4AH250S8У3       1,2       1,0       1,9       1,5       9,0       5,5       5,3	4.0	0,25	800
4AH355S6У3       1,2       0,9       1,9       1,6       6,2       6,5       5,7         4AH355M6У3       1,2       0,9       2,0       1,6       6,2       6,5       5,5         Синхронная частота вращения 750 об/мин         4AH180S8У3       1,2       1,0       1,9       2,6       13,0       5,5       6,2         4AH180M8У3       1,2       1,0       1,9       2,7       13,0       5,5       5,6         4AH200M8У3       1,3       1,0       2,0       2,6       13,0       5,5       6,4         4AH200L8У3       1,3       1,0       2,0       2,3       13,0       5,5       5,4         4AH225M8У3       1,2       1,0       1,9       2,0       11,5       5,5       6,2         4AH250S8У3       1,2       1,0       1,9       1,5       9,0       5,5       5,3	4,9	0,30	450
4AH355M6У3       1,2       0,9       2,0       1,6       6,2       6,5       5,5         Синхронная частота вращения 750 об/мин         4AH180S8У3       1,2       1,0       1,9       2,6       13,0       5,5       6,2       6,2       6,2       6,5       6,5       6,5       6,5       5,5       6,5       6,5       7,0       7,0       7,0       13,0       5,5       6,2       6,2       6,5       6,5       7,0	6,1	0,30	450
Синхронная частота вращения 750 об/мин         4AH180S8У3       1,2       1,0       1,9       2,6       13,0       5,5       6,2       6,4       7,4       7,	7,8	0,35	340
4AH180S8V3       1,2       1,0       1,9       2,6       13,0       5,5       6,2         4AH180M8V3       1,2       1,0       1,9       2,7       13,0       5,5       5,6         4AH200M8V3       1,3       1,0       2,0       2,6       13,0       5,5       6,4         4AH200L8V3       1,3       1,0       2,0       2,3       13,0       5,5       5,4         4AH225M8V3       1,2       1,0       1,9       2,0       11,5       5,5       6,2         4AH250S8V3       1,2       1,0       1,9       1,5       9,0       5,5       5,3	9,5	0,35	360
4AH180M8V3       1,2       1,0       1,9       2,7       13,0       5,5       5,6         4AH200M8V3       1,3       1,0       2,0       2,6       13,0       5,5       6,4         4AH200L8V3       1,3       1,0       2,0       2,3       13,0       5,5       5,4         4AH225M8V3       1,2       1,0       1,9       2,0       11,5       5,5       6,2         4AH250S8V3       1,2       1,0       1,9       1,5       9,0       5,5       5,3	I	I	
4AH200M8V3       1,3       1,0       2,0       2,6       13,0       5,5       6,4         4AH200L8V3       1,3       1,0       2,0       2,3       13,0       5,5       5,4         4AH225M8V3       1,2       1,0       1,9       2,0       11,5       5,5       6,2         4AH250S8V3       1,2       1,0       1,9       1,5       9,0       5,5       5,3	0,24	0,08	3400
4AH200L8Y3       1,3       1,0       2,0       2,3       13,0       5,5       5,4       6,2         4AH225M8Y3       1,2       1,0       1,9       2,0       11,5       5,5       6,2       6,2         4AH250S8Y3       1,2       1,0       1,9       1,5       9,0       5,5       5,3	0,30	0,08	3200
4AH225M8Y3       1,2       1,0       1,9       2,0       11,5       5,5       6,2         4AH250S8Y3       1,2       1,0       1,9       1,5       9,0       5,5       5,3	0,49	0,11	2300
4AH250S8V3 1,2 1,0 1,9 1,5 9,0 5,5 5,3	0,58	0,11	2000
	0,83	0,11	1800
	1,19	0,13	1300
4AH250M8Y3 1,2 1,0 1,9 1,6 9,0 6,0 6,9	1,40	0,13	1200
4AH280S8У3 1,2 1,0 1,9 2,5 8,3 5,5 2,9	3,4	0,20	1100
4AH280M8Y3 1,2 1,0 1,9 2,5 8,3 5,5 3,3	3,8	0,20	970
4AH315S8У3 1,2 0,9 1,9 2,0 6,3 5,5 3,2	6,4	0,28	900
4AH315M8Y3 1,2 0,9 1,9 2,0 6,3 5,5 3,8	7,3	0,28	510
4AH355S8У3 1,1 0,9 1,9 1,8 5,6 5,5 3,2	10	0,31	400
4AH355M8У3 1,1 0,9 1,9 1,8 5,5 5,5 2,9	13	0,31	450
Синхронная частота вращения 600 об/мин	L	L	
4AH280S10У3 1,0 1,0 1,8 2,8 10,6 5,0 2,3	3,4	0,20	1200
4AH280M10У3 1,0 1,0 1,8 2,8 11,1 5,0 2,6	4,0	0,20	1200
4AH315S10У3 1,0 0,9 1,8 2,2 7,8 5,5 3,6	6,4	0,26	1100
4AH315M10У3 1,0 0,9 1,8 2,2 7,7 5,5 3,8	7,4	0,27	1100
4AH355S10У3 1,0 0,9 1,8 1,8 6,7 5,5 3,1	10	0,30	970
4AH355M10Y3 1,0 0,9 1,8 1,8 6,7 5,5 3,5	11	0,31	530
Синхронная частота вращения 500 об/мин			

4АН315S12У3	1,0	0,9	1,8	2,5	7,6	5,5	3,5	6,4	0,22	1300
4АН315М12У3	1,0	0,9	1,8	2,5	7,6	5,5	3,8	7,4	0,25	1300
4АН355S12У3	1,0	0,9	1,8	2,2	6,4	5,5	2,8	10	0,26	1100
4АН355М12У3	1,0	0,9	1,8	2,2	6,5	5,5	2,9	11	0,27	1100

Таблица 3.3. Пусковые свойства электродвигателей с повышенным пусковым моментом

Таблица 3.3. Пусков	ые св	ойств	а элек	гродви	гателей	і с пов	ышенні	ым пусков	ым мом	ентом
Типоразмер электродви- гателя	Mex	каниче	ская ха	рактери	стика	$i_{\scriptscriptstyle \Pi}$	v <sub>t</sub> , °C/c	$J_{\scriptscriptstyle  m J}$ , ркгм $^2$	$t_{ m n0},$ c	$h_0$
	$m_{\scriptscriptstyle \Pi}$	$m_{\scriptscriptstyle m M}$	$m_{\scriptscriptstyle m K}$	S <sub>ном</sub> , %	$S_{\mathrm{K}}$ ,%	$\iota_\Pi$	0t, C/C	<i>У</i> д, ркі м	ι <sub>п</sub> (), <b>υ</b>	$n_0$
	ı	Синхро	онная ч	астота	вращен	ия 1500	об/мин			
4AP160S4У3	2,0	1,0	2,2	2,0	17,0	7,5	8,8	0,10	0,09	2100
4АР160М4У3	2,0	1,0	2,2	1,8	16,0	7,5	8,5	0,13	0,10	2000
4AP180S4У3	2,0	1,0	2,2	1,8	16,0	7,5	7,6	0,19	0,12	1500
4AP180M4У3	2,0	1,0	2,2	1,6	16,0	7,5	7,9	0,23	0,12	1400
4AP200M4У3	2,0	1,6	2,2	1,4	12,5	7,5	8,8	0,37	0,1.4	1200
4AP200L4Y3	2,0	1,6	2,2	1,2	12,5	7,5	8,2	0,45	0,14	1100
4AP225M4У3	2,0	1,6	2,2	1,3	9,5	7,0	6,4	0,64	0,16	1000
4AP250S4У3	2,0	1,6	2,2	2,4	9,5	7,5	4,7	1,0	0,19	840
4AP250M4У3	2,0	1,6	2,2	2,6	9,5	7,5	5,0	1,2	0,19	800
		Синхро	онная ч	астота	вращен	ия 1000	об/мин			
4АР160S6У3	2,0	1,6	2,2	2,1	18,0	7,0	9,1	0,14	0,08	2800
4АР160М6У3	2,0	1,6	2,2	1,8	17,0	7,0	9,1	0,18	0,08	2600
4АР180М6У3	2,0	1,6	2,2	1,9	14,5	6,0	6,3	0,22	0,08	2500
4АР200М0У3	2,0	1,6	2,2	1,6	14,0	6,5	5,3	0,'40	0,11	1400
4AP200L6Y3	2,0	1,6	2,2	1,3	14,0	6,5	7,1	0,45	0,11	1300
4АР225М6У3	2,0	1,6	2,2	1,3	12,0	7,0	6,9	0,74	0,12	1200
4AP250S6У3	2,0	1,6	2,2	2,9	9,5	6,5	5,3	1,16	0,16	910
4АР250М6У3	2,0	1,6	2,2	2,8	9,5	6,5	5,9	1,26	0,16	900
		Синхр	онная ч	іастот	а вращен	ия 750	об/мин			
4AP160S8Y3	1,8	1,5	2,0	2,7	15,5	6,0	7,7	0,14	0,07	2800
4AP160М8У3	1,8	1,5	2,0	2,2	16,0	6,0	8,6	0,18	0,08	2600
4AP180М8У3	1,8	1,5	2,0	2,7	14,0	5,5	5,8	0,25	0,08	2500
4AP200М8У3	1,8	1,5	2,0	2,7	13,5	5,5	5,6	0,40	0,08	2400
4AP200L8Y3	1,8	1,5	2,0	2,4	13,5	5,5	5,6	0,45	0,08	2300
4AP225M8У3	1,8	1,5	2,0	2,2	12,0	5,5	5,4	0,74	0,09	1900
4AP250S8У3	1,8	1,5	2,0	1,4	9,5	5,5	4,7	1,16	0,12	1400
4AP250M8Y3	1,8	1,5	2,0	1,4	9,5	5,5	4,7	1,36	0,12	1400

Таблица 3.4. Пусковые свойства электродвигателей с повышенным скольжением

Таолица	J. 1. II,	yckobbic	CDONCID	a sickip	одыната	iten e not	Dimenn	DIM CKUJIDA	Reminent	
Типоразмер элек- тродвигателя	N	Леханиче	ская хар	актеристи	іка	$i_{\scriptscriptstyle \Pi}$	$v_{ m t},$ °C/c	$J_{\scriptscriptstyle m J}$ , ркгм $^2$	$t_{n0}$ ,c	$h_0$
•	$m_{\scriptscriptstyle \Pi}$	$m_{\scriptscriptstyle \mathrm{M}}$	$m_{\scriptscriptstyle  m K}$	$S_{\text{HOM}}$ , %	$s_{\rm K}$ ,%		C/C	ркім		
	l	Синх	хронная ч	настота	вращения	3000 об/.	мин			
4АС71А2У3	2,0	1,6	2,2	5,9	38,4	5,5	11,2	0,00097	0,07	5800
4АС71В2У3	2,0	1,6	2,2	5,0	39,2	5,5	10,7	0,0011	0,07	5800
4АС80А2У3	2,0	1,6	2,2	4,9	35,8	6,5	10,4	0,0018	0,07	5600
4АС80В2У3	2,0	1,6	2,2	4,5	37,0	6,5	11,0	0,0021	0,07	5600
4AC90L2У3	2,0	1,6	2,2	4,4	33,6	6,5	10,4	0,0035	0,07	4100
4AC100S2У3	2,0	1,6	2,2	3,6	28,5	7,5	11,5	0,0059	0,08	3400
4AC100L2У3	2,0	1,6	2,2	3,1	30,2	7,5	10,5	0,0075	0,08	3400
4AC112M2Y3	2,0	1,6	2,4	3,7	31,4	7,5	8,5	0,010	0,08	3200
4АС132М2У3	2,0	1,6	2,4	4,8	47,9	7,5	10,5	0,023	0,12	3200
	<u> </u>	Синх	хронная ч	настота	вращения	1500 об/.	мин			
4АС71А4У3	2,0	1,6	2,2	8,2	39,6	4,5	5,7	0,0013	0,04	5600
4АС71В4У3	2,0	1,6	2,2	8,7	40,1	4,5	7,8	0,0014	0,04	6900
4АС80А4У3	2,0	1,6	2,2	5,6	33,8	5,0	8,0	0,0032	0,04	7800
4АС80В4У3	2,0	1,6	2,2	5,5	35,0	5,0	8,6	0,0033	0,04	7800
4AC90L4У3	2,0	1,6	2,2	5,8	33,1	6,0	12,4	0,0056	0,04	7800
4AC100S4У3	2,0	1,6	2,2	4,2	32,7	6,0	8,3	0,0087	0,04	7800
4AC100L4У3	2,0	1,6	2,2	4,1	32,0	6,0	8,1	0,011	0,04	7800
4АС112М4У3	2,0	1,6	2,2	5,6	45,3	7,0	14,9	0,017	0,05	7300
4AC132S4У3	2,6	1,6	2,8	6,9	49,4	7,0	10,4	0,028	0,05	6800
4АС132М4У3	2,0	1,6	2,2	6,1	50,3	7,0	10,7	0,040	0,05	6500
4AC160S4У3	2,0	1,6	2,2	6,1	45,0	7,0	9,4	0,10	0,09	3600
4АС160М4У3	2,0	1,6	2,2	5,3	41,7	7,0	8,0	0,13	0,09	3000
4AC180S4У3	2,0	1,6	2,2	5,7	37,9	7,0	7,1	0,19	0,12	2400
4АС180М4У3	2,0	1,6	2,2	4,4	39,8	7,0	6,1	0,23	0,13	2000
4АС200М4У3	2,0	1,6	2,2	5,7	46,6	7,0	6,1	0,37	0,17	1700
4AC200L4У3	2,0	1,6	2,2	5,8	47,5	7,0	6,4	0,45	0,18	1700
4АС225М4У3	2,0	1,6	2,2	5,8	47,2	7,0	6,1	0,64	0,20	1600
4AC250S4У3	2,0	1,6	2,2	6,3	62,2	7,0	2,8	1,0	0,30	1200
4АС250М4У3	2,0	1,6	2,2	6,4	64,9	7,0	2,7	1,2	0,32	1200
	ı	Синх	кронная ч	настота	вращения	1000 об/.	мин		ı	
4АС71А6У3	2,0	1,6	2,1	10,4	48,6	4,0	4,3	0,0017	0,02	14000
4АС71В6У3	2,0	1,6	2,1	10,2	49,6	4,0	5,2	0,0020	0,02	14000
4АС80А6У3	2,0	1,6	2,1	7,0	38,3	4,0	5,8	0,0025	0,03	10200
4АС80В6У3	2,0	1,6	2,1	7,8	38,4	4,0	4,7	0,0035	0,04	10200
	l	<u> </u>	l	1		l	I		ı	

4AC90L6У3	1,9	1,6	2,1	6,2	32,9	6,0	11,0	0,0073	0,04	9300
4AC100L6У3	1,9	1,6	2,1	5,3	32,0	6,0	8,8	0,013	0,04	7800
4АС112МА6У3	1,9	1,6	2,1	7,3	68,2	6,5	10,4	0,017	0,04	8800
4АС112МВ6У3	1,9	1,6	2,1	8,5	66,3	6,5	12,9	0,0121	0,04	8800
4AС132S6У3	1,9	1,5	2,1	6,4	47,0	6,5	14,9	0,04	0,05	7100
4АС132М6У3	1,9	1,5	2,1	5,8	48,0	6,5	11,9	0,058	0,05	7100
4АС160Ѕ6У3	1,9	1,5	2,1	7,7	59,2	6,5	10,1	0,14	0,08	4700
4АС160М6У3	1,9	1,5	2,1	7,8	54,6	6,5	9,2	0,18	0,08	4300
4АС180М6У3	1,9	1,5	2,1	7,6	44,4	6,5	9,2	0,22	0,08	4300
4АС200М6У3	1,9	1,5	2,1	7,3	43,9	6,5	7,1	0,40	0,13	3100
4AC200L6У3	1,9	1,5	2,1	6,2	45,0	6,5	7,1	0,45	0,15	3000
4АС225М6У3	1,9	1,5	2,1	6,9	53,1	6,5	5,9	0,74	0,20	2900
4АС250Ѕ6У3	1,9	1,5	2,1	5,4	46,2	6,5	4,7	1,16	0,20	1300
4АС250М6У3	1,9	1,5	2,1	3,8	47,6	6,5	8,6	1,26	0,20	1300

						1		Прооол	жение т	аол. 3.4
Типоразмер	N	Леханичес	ская хара	ктеристик	a			$J_{\scriptscriptstyle  m I},$		_
двигателя	$m_{\scriptscriptstyle \Pi}$	$m_{\scriptscriptstyle m M}$	$m_{\scriptscriptstyle  m K}$	$s_{\text{hom}}$ , %	$s_{\kappa}$ ,%	$i_{\scriptscriptstyle \Pi}$	v <sub>t</sub> , °C	ркгм <sup>2</sup>	$t_{\pi 0}$ ,c	$h_0$
		Си	нхронная	н частота	вращени	я 750 об/	мин			•
4АС71В8У3	1,9	1,6	2	10	46,5	3,5	4,2	0,0019	0,03	16200
4АС80А8У3	1,9	1,6	2	7,4	34,2	3,5	3,6	0,0034	0,03	15000
4АС80В8У3	1,9	1,6	2	8,3	34,6	3,5	3,6	0,0041	0,04	15000
4AC90LA8У3	1,8	1,6	2	6,7	32	3,5	3,7	0,0067	0,04	13900
4AC90LB8У3	1,8	1,6	2	6,5	32	3,5	3,5	0,0086	0,04	10400
4AC100L8У3	1,8	1,6	2	5,4	32	5,5	7	0,013	0,04	8600
4АС112МА8У3	1,8	1,6	2	9,5	62,3	6	8,8	0,018	0,04	8500
4AC112MB8У3	1,8	1,6	2	11	62,1	6	11,5	0,024	0,04	8500
4AC132S8У3	1,8	1,6	2	8,1	46	6	11,2	0,042	0,04	8200
4АС132М8У3	1,8	1,6	2	7,4	46,5	6	9,9	0,058	0,04	8200
4AC160S8У3	1,8	1,5	2	9,6	42,7	6	9,3	0,14	0,07	6300
4АС160М8У3	1,8	1,5	2	9	44,3	6	8,3	0,18	0,07	6300
4АС180М8У3	1,8	1,5	2	7,8	40,6	6	7,4	0,25	0,07	6000
4АС200М8У3	1,8	1,5	2	8,4	40,6	6	8,3	0,4	0,09	4600
4АС225М8У3	1,8	1,5	2	7,2	51,5	6	5,1	0,74	0,13	4200
4AC250S8У3	1,8	1,5	2	6,7	44,4	6	6,1	1,2	0,14	2400

Таблица 3.5 Пусковые свойства многоскоростных электродвигателей

Типоразмер									
#P********	Число		Механиче	еская харак	теристика		,	n 9C/-	1
двигателя	полюсов	$m_{\scriptscriptstyle \Pi}$	$m_{\scriptscriptstyle m M}$	$m_{\scriptscriptstyle m K}$	$s_{\text{hom}}$ , %	$s_{\rm k}$ ,%	$i_{\scriptscriptstyle \Pi}$	v <sub>t</sub> , °C/c	$J_{\mathrm{д}}$ , ркгм $^2$
				ростные д					
		Синхрог		та вращен	ия 1500/300	0 об/мин			
4АА56А4/2У3	4	1,8	1,8	2,2	6,7	35,5	3,5	4,7	0,0007
4AA30A4/233	2	1,5	1,5	2,2	10,7	60	4	2,4	0,0007
4АА56В4/2У3	4	1,6	1,6	2,2	7,1	36	3,5	3,8	0,00079
4AA30D4/233	2	1,2	1,2	2,2	12,1	58	4	3,1	0,00079
4АА63А4/2У3	4	1,6	1,6	2,2	7,3	36	3,5	3,6	0,0012
TAA03A4/233	2	1,2	1,2	2,2	12,3	60,5	4	3,4	0,0012
4AA63B4/2У3	4	1,5	1,5	1,9	7	36	3,5	3,5	0,0013
TAAOSD T/23 S	2	1,1	1,1	1,8	14,9	61	4	5	0,0013
4А71А4/2У3	4	1,5	1,5	1,8	6,2	34	4	5,6	0,0014
4A/1A4/233	2	1,2	1,2	1,8	11	64	4	5,5	0,0014
4 A 71 D 4/03/2	4	1,3	1,3	1,9	6,5	34,5	4,5	10,7	0.0016
4А71В4/2У3	2	1,3	1,3	1,9	11,3	64,5	4,5	11,8	0,0016
4A80A4/2У3	4	1,7	1,3	2	4,3	36	5	8,6	0,0033
4A80A4/233	2	1,5	0,9	1,8	6,2	42	4	5,1	0,0033
4A90LA4/2У3	4	1,7	1,3	2,1	6,1	39,5	5,5	10,2	0,0035
4A90LA4/233	2	1,7	1,1	1,9	7,,6	49,5	5	7,8	0,0033
4A90LB4/2Y3	4	1,7	1,2	2,2	3,8	29,5	6	13	0,0063
4A90LD4/233	2	1,8	1,1	2,1	5,1	44,5	6	15,6	0,0003
4A100S4/2У3	4	1,8	1,3	2,2	3,8	28	6	9,1	0,0092
4A10034/233	2	1,8	1,3	2,2	5	41	6	8,8	0,0092
4A100L4/2Y3	4	1,8	1,6	2,2	3,7	28	7	10	0,012
4A100L4/233	2	1,8	1,6	2,2	4,5	40,5	7	10	0,012
4A112M4/2У3	4	1,3	1	1,8	3,1	19,5	7,5	14,6	0,017
4A112W14/233	2	1,1	0,8	1,8	3,1	29	7,5	14,6	0,017
4A132S4/2У3	4	1,3	1	1,8	2,9	17	7,5	12,3	0,028
TA13434/433	2	1,1	0,8	1,8	2,8	24	7,5	9,5	0,026
4A132M4/2У3	4	1,3	1	1,8	2,9	16,5	7,5	12,3	0,04
4A132W14/233	2	1,1	0,8	1,8	2,6	24,5	7,5	10,5	0,04
4A160S4/2У3	4	1,5	1	2,1	2,1	13	7,5	8,2	0,11
4A10034/233	2	1,2	0,8	2	2,7	16,5	7,5	9,1	0,11

	1	1					проок		maon. 3.3
Типоразмер	Число		Механиче	еская харак	теристика		$i_{\scriptscriptstyle \Pi}$	v <sub>t</sub> , °C/c	$J_{\scriptscriptstyle m I}$ , ркгм $^2$
двигателя	полюсов	$m_{\scriptscriptstyle \Pi}$	$m_{\scriptscriptstyle m M}$	$m_{\scriptscriptstyle m K}$	$s_{\text{hom}}$ , %	$m_{\scriptscriptstyle \Pi}$	$m_{\scriptscriptstyle m M}$	$m_{\rm K}$	$S_{\text{HOM}}$ , %
4 4 1 603 44 /03/2	4	1,5	1	2,1	2,1	12,5	7,5	8,8	0.14
4A160M4/2У3	2	1,2	0,8	2	2,4	16	7,5	8,8	0,14
4 4 1 0 0 0 4 / 2 3 / 2	4	1,3	1	1,8	1,9	10,5	6,5	6,2	0.21
4A180S4/2У3	2	1,1	0,8	1,8	2,2	13,5	6,5	5,7	0,21
4 A 1 9 O N 4 A /O N 7 2	4	1,3	1	1,8	1,8	11	7,5	7,3	0.26
4A180M4/2У3	2	1,1	0,8	1,8	2	14	7	6,4	0,26
4A200L4/2Y3	4	1,8	1,4	2	1,5	7,5	7	6,1	0,59
4A200L4/233	2	1,8	1	2,2	1,6	11	7,5	6	0,39
4 4 2 2 5 3 4 4 /2 3 7 2	4	1,8	1,4	2	1,2	6,5	7	5,4	0.95
4A225M4/2Y3	2	1,8	1	2,2	1,2	9	7,5	4,5	0,85
4 4 2500 4/23/2	4	1,8	1,4	2	1,2	7	6,5	2,6	1.2
4A250S4/2Y3	2	1,6	0,8	2,2	1,4	8,5	7	2,8	1,3
4A250M4/2Y3	4	1,8	1,4	2	1,3	7	6,5	3,1	1.5
4A230W4/2y3	2	1,6	0,8	2,2	1,4	8,5	7	3,4	1,5
		Синхроня	іая частоп	іа вращени	я 1000/1500	) об/мин			
4A90L6/4У3	6	1,3	1	1,8	5,1	31	7,5	15	0,0074
4A90L0/4 y 3	4	1,3	0,8	1,8	4,8	29	7,5	12,6	0,0074
4A100S6/4Y3	6	1,8	1,6	2,2	5,1	30,5	6,6	10,1	0,0092
4A10030/433	4	1,7	1,2	1,9	4,8	28,5	6,6	8,3	0,0092
4A100L6/4Y3	6	1,8	1,6	2,2	3	30	6,6	8,6	0,012
7A100L0/433	4	1,7	1,2	1,9	2,8	28,5	6,6	7,1	0,012
4А112М6/4У3	6	1,3	1	1,8	2	20,5	7,5	14,2	0,017
4A112W10/433	4	1,3	0,8	1,8	1,6	20	7,5	12,3	0,017

Типоразмер	Число		Механиче	еская харак	теристика		$i_{\scriptscriptstyle \Pi}$	v <sub>t</sub> , °C/c	
двигателя	полюсов	$m_{\scriptscriptstyle \Pi}$	$m_{\scriptscriptstyle m M}$	$m_{\scriptscriptstyle m K}$	S <sub>HOM</sub> , %	$m_{\scriptscriptstyle \Pi}$	$m_{\scriptscriptstyle  m M}$	$m_{\rm K}$	$S_{\text{HOM}}$ , %
4A132S6/4У3	6 4	1,3 1,3	1 0,8	1,8 1,8	2,1 1,5	15,5 13,5	7,5 7,5	8,5 7	0,028
4A132M6/4Y3	6 4	1,3 1,3	1 0,8	1,8 1,8	2,9	16 14	7,5 7,5	10,1 7,3	0,04
4A160S6/4У3	6 4	1,3 1,3	1 0,8	1,8 1,8	3,2 2,1	15 15,5	7,5 7,5	11,9 20,3	0,15
4A160M6/4Y3	6 4	1,3 1,3	1 0,8	1,8 1,8	2 2,8	15 16	7,5 7,5	14,6 25,9	0,2
4A180M6/4Y3	6 4	1,2 1,2	1 1	2,2 2,2	1,3 1,9	12 15,5	6,5	11 11,6	0,22
4A200M6/4Y3	6	1,5	1	2,2	1	12	6,5 7	6,1	0,4
	4	1,5 Синхрон	1 ная частої	2,2 па врашені	1,5 ия 750/1500	15 об/мин	7	10,4	
4A90L8/4У3	8 4	1,3 1,3	1 0,8	1,8	4 4,7	19,5 26,5	7,5	13,8 13	0,006
4A100S8/4У3	8	1,2	1,1	1,8	4,3	17	7,5	6,3	0,012
4A100L8/4У3	8	1,4 1,2	1,1 1,1	1,9 1,8	4,9 5,3	23 17	5	7,8 6,6	0,015
4A100L6/433	4	1,2	1,1	1,8	5,2	22,5	6	9	0,013
4A112MA8/4У3	8 4	1,2 1	1 0,8	1,8 1,8	4,7 4,5	25,5 32	7,5 7,5	15,4 16,2	0,018
4A112MB8/4У3	8 4	1,2 1	1 0,8	1,8 1,8	3,9 3,9	25,5 32	7,5 7,5	13,4 14,6	0,024
4A132S8/4Y3	8 4	1,2	1 0,8	1,8 1,8	3,8 3,7	18,5 23,5	7,5 7,5	15,8 18,9	0,043
4A132M8/4Y3	8 4	1,2	1 0,8	1,8 1,8	1,8 2,2	18,5 24	7,5 7,5	14,6 18,9	0,058
4A160S8/4Y3	8 4	1,5 1,2	1 0,8	2 2	2,3 2,5	10,5 15	5,5 7	8,5 8,8	0,15
4A160M8/4Y3	8 4	1,5 1,2	1 0,8	2 2	2,5 2,6	10 14	5,5 7	7,8 11	0,2
4A180M8/4Y3	8 4	1,2	1 0,8	1,8 1,8	2,2 2,2	10 11,5	5,5 6,5	6,2 8,4	0,28
4A200M8/4Y3	8 4	1,3 1,4	1,2	1,8	2,4 2,1	9,5 11	5	4,8 7,6	0,52
4A200L8/4У3	8 4	1,4 1,4	1,2	1,8 2	1,4 1,5	9,5 11	5	5,1 7,6	0,58
4A225M8/4Y3	8	2	1	2,2	1,4	8,5	6	5	0,93
4A250S8/4У3	8	1,5 1,6	1,2	2,2 1,8	1,5 1,5	7	5	7,4 3,1	1,7
4A250M8/4Y3	8	1,4 1,8	1,2	1,9 1,8	1,5 1,4	7	5	5,8 5,6	1,8
	4	1,5	1,2	<u>2</u>	1,4 ия 750/1000	<u>8</u> οδ/мин	6,5	8,1	1,0
4А100Ѕ8/6У3	8	1,6	1,5	2	3,7	23	4	1,7	0,012
	6 8	1,2 1,8	1,1	1,8	6,2 3,1	22 26	5 4	2,8 1,9	
4A100L8/6У3	6 8	1,5 1,2	1,2	1,8 1,8	5,3 4,9	25 24	5 7,5	32,2	0,015
4А112МА8/6У3	6	1,2	0,8	1,8	4,1	21	7,5	34	0,018
4A112MB8/6У3	8 6	1,2 1,2	1 0,8	1,8 1,8	5,8 4,4	25 21,5	7,5 7,5	33,4 39,8	0,021
4A132S8/6У3	8 6	1,2 1,2	1 0,8	1,8 1,8	3,6 2,2	18 16	7,5 7,5	34 37,2	0,04
4А132М8/6У3	8 6	1,2 1,2	1 0,8	1,8 1,8	2,7	18,5 17	7,5 7,5	27,6 34	0,058
4А160Ѕ8/6У3	8 6	1,4 1,3	1,3	2,2 2,2	2,4 2,2	14,5 14	5 5	5,4 7,8	,0,15
4А160М8/6У3	8 6	1,7 1,6	1,6 1,4	2,3 2,3	2,3	11 11,5	5,5	5,4 8,3	0,2
4А180М8/6У3	8	1,3	1	1,9	1,9 3	10	6,5 5	5,8	0,28
4A200M8/6У3	6 8	1,5 1,5	1,4 1,4	2,2	2,3	9,5	6 5,5	7,6 4,1	0,52

Типоразмер	Число Механическая характеристика					į	v <sub>t</sub> , °C/c	$J_{\scriptscriptstyle  m A}$ , ркгм $^2$	
двигателя	полюсов	$m_{\scriptscriptstyle \Pi}$	$m_{\scriptscriptstyle m M}$	$m_{\scriptscriptstyle m K}$	S <sub>HOM</sub> , %	$m_{\scriptscriptstyle \Pi}$	$i_{\scriptscriptstyle \Pi} \ m_{\scriptscriptstyle  m M}$	$m_{\rm K}$	$S_{\text{HOM}}$ , $\%$
	6	1,5	1,2	2	2	11	6,5	5,3	
4A200L8/6У3	8	1,5	1,3	2	2,6	9	5,5	5,8	0,58
1712001207033	6	1,5	1,2	2	2,1	10,5	6,5	8	0,50
4A225M8/6У3	8	1,7	1,5	2,2	1,4	8,5	5,5	4,6	0,93
	6	1,6	1,5	2,2	1,4	10 7	6,5	6,2	
4A250S8/6У3	8 6	1,4 1,5	1,2 1,4	2,2	1,2 1.1	7,5	5,5 6,5	3,5 4,3	1,7
	8	1,3	1,4	1,8	1,1	6,5	5	3,9	
4A250M8/6У3	6	1,3	1,1	1,8	1,3	7,5	5,5	4,6	1,8
					ия 500/1000			.,0	J.
4 4 1003 412 / (372	12	1,6	1,5	1,9	4,6	11	4,5	4,5	0.20
4A180M12/6У3	6	1,3	1	1,9	3	11	6,5	6,5	0,28
4A200M12/6У3	12	1,5	1,2	1,8	2,3	10,5	4	3	0,52
4A2001VI12/033	6	1,5	1,2	2	1,8	10,5	6,5	5,5	0,32
4A200L12/6У3	12	1,5	1,2	1,8	2,3	10,5	4	2,9	0,58
111200112/033	6	1,5	1,2	2	1,9	10,5	6,5	6,9	0,50
4A225M12/6У3	12	1,4	1,2	1,8	1,9	9	4	2,5	0,93
	6	1,3	1,2	1,8	1,7	9	6	5,4	- ,
4A250S12/6У3	12	1,7	1,2	1,8	1,3	8,5	4	1,5	1,7
	6 12	1,5 1,7	1,2	1,8	1,3	8 8,5	6	3,6	·
4A250S12/6У3	6	1,7	1,2	1,8 1,8	1,3 1,4	8,5	4 6	2 5,6	1,8
	1 0	,	ëveranaet		родвигател		U	3,0	
	(	<b>т р</b> Синхронная	частота (	вращения 1	000/1500/3	000 об/мин			
	6	2	1,6	2,5	3,2	28	4,5	7	
4A100S6/4/2У3	4	1,3	0,8	2	2,2	17,5	5,5	14,8	0,0092
	2	1,1	0,8	2	3	23,5	6,5	17,1	
	6	2	1,7	2,5	3,1	28	4,5	6,6	0.04.
4A100L6/4/2У3	4	1,3	1	2,2	2,2	18,5	6,5	22	0,012
	2	1,1	0,8	2	2,8	23	6,5	19,5	
4A112M6/4/2У3	6	1,3	1 0,8	1,8	5,2	27 31	7,5	39,5	0,017
4A112W10/4/233	4 2	1,3 1,1	0,8	1,8 1,8	5,5 4,4	34	7,5 7,5	22,3 19,5	0,017
	6	1,1	1	1,8	4,4	24,5	7,5	34	
4A132S6/4/2У3	4	1,3	0,8	1,8	3,4	24,3	7,5 7,5	19,4	0,028
41113230/4/233	2	1,1	0,8	1,8	3,7	33,5	7,5	17,6	0,020
	6	1,3	1	1,8	4,2	25,5	7,5	28,7	
4A132M6/4/2У3	4	1,3	0,8	1,8	3,4	24	7,5	22,3	0,04
	2	1,1	0,8	1,8	3,3	31,5	7,5	20,8	
	6	1,3	1	2	2,7	17,5	6	15,9	
4A160S6/4/2У3	4	1,3	1	2	1,5	13	7	12,7	0,11
	2	1,1	1	2	2,5	18,5	7	16,5	
	6	1,3	1	2	2,7	18	6	15,6	
4A160M6/4/2У3	4	1,3	1	2	1,8	13	7	14,9	0,14
	2	1,1	1	2	2,5	17,5	7	19,4	
	8				750/1500/3	700 оо/мин 25	4	4.7	
4A100S8/4/2У3	4	1,5 1,1	1,4 0,8	2 2	4,5 2,2	17,5	5,5	4,7 14,8	0,0092
TA10000/7/233	2	1,1	0,8	2	3	23,5	5,5 6	14,6	0,0092
	8	1,5	1,3	1,8	5,3	25,3	4	5,9	
4A100L8/4/2У3	4	1,3	1,3	2,2	2,2	18,5	6,5	22	0,012
	2	1,1	0,8	2	2,8	23,5	6,5	19,5	- , <del>-</del>
	8	1,2	1	1,8	6,4	26,5	7,5	33,4	
4A112M8/4/2У3	4	1,1	0,8	1,8	3,6	23,5	7,5	32,2	0,017
	2	1	0,8	1,8	3,5	29	7,5	19,5	
	8	1,2	1	1,8	4,5	20	7,5	20,3	
4A132S8/4/2У3	4	1,1	0,8	1,8	2	16,5	7,5	22,8	0,028
	2	1	0,8	1,8	1,3	14	7,5	20,8	
444003 501110335	8	1,2	1	1,8	4,5	20,5	7,5	23,3	0.01
4A132M8/4/2У3	4	1,1	0,8	1,8	2,1	18	7,5	26,5	0,04
	2	1 2	0,8	1,8	1,2	15,5	7,5	21,3	-
4A160S8/4/2У3	8 4	1,2	1	2	3,3	15 13,5	5 7.5	6,8 13	0,11
4M10030/4/233	2	1,1 1	1 1	2 2	1,8	13,3	7,5 7	15,7	0,11
		1	1		2,3	10	1	13,/	I

Типоразмер	Число		Механиче	еская харак	теристика		$i_{\scriptscriptstyle \Pi}$	v <sub>t</sub> , °C/c	$J_{\scriptscriptstyle m J}$ , ркгм $^2$
двигателя	полюсов	$m_{\scriptscriptstyle \Pi}$	$m_{\scriptscriptstyle m M}$	$m_{\scriptscriptstyle  m K}$	S <sub>HOM</sub> , %	$m_{\scriptscriptstyle \Pi}$	$m_{_{ m M}}$	$m_{\kappa}$	$S_{\text{HOM}}$ , $\%$
	8	1,2	1	2	3,6	14	5	9	HOM?
4A160M8/4/2У3	4	1,1	1	2	1,4	15	7,5	4,6	0,14
	2	1	1	2	2,4	19	7,5	18	- 7
		Синхронные	г частоты				Γ	1	T
4 4 1 0 0 0 0 / 6 / 4 3 / 2	8	1,4	1	1,9	3,7	18,5	4	6,5	0.012
4A100S8/6/4У3	6 4	1,4 1,4	1 0,8	1,9 1,9	3,1 5,3	19,5 24,5	4,5 5	13,2 9	0,012
	8	1,4	1,1	1,9	3,5	18	4	7,7	
4A100L8/6/4У3	6	1,4	1,1	2	3,3	20	5	17,1	0,015
11110020,0,110	4	1	0,8	1,9	4,9	23,5	5	10,1	0,010
	8	1,2	1	1,8	6,4	32	7,5	48,3	
4A112MA8/6/4У3	6	1,2	0,8	1,8	5,3	39	7,5	29,3	0,017
1111225501611770	4	1	0,8	1,8	6,8	42,5	7,5	22,3	
4A112MB8/6/4У3	8	1,2	1	1,8	6,3	34,5	7,5	43,9	0.021
	6 4	1,2	0,8 0,8	1,8 1,8	5,2 7,8	39,5 41,5	7,5 7,5	29,3 31	0,021
4A132S8/6/4Y3	8	1,2	1	1,8	5,3	27	7,5	48,3	
.111025010110	6	1,2	0,8	1,8	3,8	25,5	7,5	29,3	0,04
	4	1	0,8	1,8	6,8	32,5	7,5	39,3	
4A132M8/6/4Y3	8	1,2	1	1,8	4,5	28,5	7,5	41,9	
	6	1,2	0,8	1,8	3,3	27,5	7,5	28,1	0,058
	4	1	0,8	1,8	5,4	32,5	7,5	32,2	
4A160S8/6/4У3	8	1,2	1	2	1,3	8,5	5,5	10,9	0.45
	6	1,2	0,8	2 2	1,1	8,5	6	23,4	0,15
4A160M8/6/4Y3	8	1,2	0,8	2	1,8 1,3	11 8,5	5	16,6 8,2	
4A1001016/0/433	8 6	1,2	0,8	2	1,3	8,5	6	28,1	0,2
	4	1,2	0,8	2	1,7	10,5	6,5	20,7	0,2
4A180M8/6/4Y3	8	1,3	1	1,9	1,4	9	6,5	18,7	
	6	1,2	1	2	1,2	10	6,5	17,5	0,28
	4	1	0,8	1,9	1,6	10,5	6,5	14,6	
4A200M8/6/4У3	8	1,6	1	2	1,5	8	6	10,1	
	6	,1,2	1	2	1,1	8,5	7	28,6	0,52
4A200L8/6/4Y3	<u>4</u> 8	1,2	1	2 2	1,6	9	7,5 6	18,9	
4A200L8/6/4 y 3	8 6	1,6 ,1,2	1	2 2	1,5 1,2	8	7	12,4 26,5	0,58
	4	1,2	1	2	1,2	9	7,5	18	0,56
4A225M8/6/4У3	8	1,6	1	2	1,4	8	6	9,1	
11 12 20 1/10/10/10/10	6	,1,2	1	2	1,2	8,5	7	25,5	0,93
	4	1,2	1	2	1,4	9,5	7,5	16,7	,
4A250S8/6/4У3	8	1,8	1	2	1,1	6,5	6,5	7,1	
	6	1,5	1,4	2	,06	7,5	7,5	20,3	1,7
4 4 2 5 0 3 5 0 1 5 1 4 3 7 2	4	1,5	1	2	1,1	7,5	7,5	11,5	
4A250M8/6/4У3	8 6	1,8 1,5	1 1,4	2,2 2	0,9 0,8	7 6,5	7	11,3 14,9	1,9
	4	1,5	1, <del>4</del> 1	2,2	0,8	7,5	6,5 7,5	12,6	1,9
			letinëvek				7,5	12,0	
	Си	нхронные ч					ин_		
	8	1,4	1,3	2	5	22	4	5,8	
	6	1,2	1,3	2	3,5	24	4	2,5	
4A100S8/6/4/2У3	4	1,2	0,8	2	2,2	14,5	5,5	21,4	0,012
	2	1,5	0,8	2	3,3	26,5	5,5	12,8	
	8	1,4	1,2	2,2	5	22	4	5,6	
	8 6	1,4	1,2	2,2	3,4	24	4,5	3,0	
4A100L8/6/4/2У3	4	1,1	0,8	2,2	1,7	14	5,5	22,9	0,015
	2	1,1	0,8	1,9	1,4	33	5,5	22,5	<u>                                      </u>
		ихронные ч	астоты вр						
	12	1,4	1	2	1,7	14,5	3	5,3	
4A160M12/8/6/4У3	8	1,2	1	2	1,7	13,5	4,5	13,9	0,2
3.0.0.00	6	1,1	0,8	2	2,6	15,5	5	9	-,-
4A18M12/8/6/4Y3	4 12	1 2	0,8 1,5	1,8	1,9 1,4	15 10	6,5 4	25,1 5,6	
4A101VI12/0/0/433	8	1,6	1,5 1,2	1,8	1,4	10	5	7,2	0,28
	U	1,0	1,4	1,0	1,9	10	J	1,4	1

Типоразмер	Число		Механиче	еская харак	теристика		$i_{\scriptscriptstyle \Pi}$	v <sub>t</sub> , °C/c	$J_{\scriptscriptstyle  m A}$ , ркгм $^2$
двигателя	полюсов	$m_{\scriptscriptstyle \Pi}$	$m_{\scriptscriptstyle m M}$	$m_{\scriptscriptstyle m K}$	$S_{\text{HOM}}$ , %	$m_{\scriptscriptstyle \Pi}$	$m_{_{ m M}}$	$m_{\rm K}$	$S_{\text{HOM}}$ , %
	6	1,3	1	1,8	1,1	10	5,5	10,9	
	4	1	0,8	1,8	1,2	10	6	13,3	
4A200M12/8/6/4У3	12	1,4	1,2	2	1,6	9,5	4,5	7,8	
	8	1,2	1	2	1,1	8,5	6	12,7	0.52
	6	1,1	1	2	1,5	9	6,5	13,9	0,52
	4	1	0,8	2	1,2	9,5	7	18,9	
4A200L12/8/6/4Y3	12	1,4	1,2	2	1,5	10	4,5	7,7	
	8	1,2	1,1	2	1,3	9	5,5	10,7	0,58
	6	1,1	1,1	2	1,4	9,5	6,5	13,2	0,56
	4	1	0,8	2	1,3	9,5	7	18,5	
4A225M12/8/6/4У3	12	1,4	1,2	2	1,3	8,5	4,5	7,3	
	8	1,3	0,8	2	0,9	7	6,5	13,5	0,93
	6	1,1	1,	2	1,4	8	6,5	14,9	0,93
	4	1	0,8	2	1	8	7,5	17,6	
4A250S12/8/6/4У3	12	1,5	1,2	2	1	7	4,5	5,8	
	8	1,3	0,8	1,9	1	5,5	5,5	7,8	1,7
	6	1,1	1	1,8	1,2	6,5	6	13,3	1,/
	4	1	0,8	1,9	1	6,5	7	16	
4A250M12/8/6/4У3	12	1,6	1,4	2	0,9	7	4,5	7,7	
	8	1,3	0,8	1,9	1	5,5	5,5	9,9	1,8
	6	1,2	1	1,9	1	7	6	11,8	1,0
	4	1,2	0,8	1,9	0,9	6,5	7,5	17,6	

Таблица 3.6 Значения коэффициентов k,  $k_m$  и показателей степени  $\nu$  и  $\gamma$ 

	Диапазон			$k_m$					
Тип	высот оси	_					k	ν	v
электродвигателя	вращения,	$m_{\rm c}=(n/n_c)^2$	$m_{\rm c}=n/n_c$	$m_{\rm c}=1$	$m_{\rm c} = 0.9$	$m_{\rm c} = 0.8$	Λ.	v	1
	MM								
	50-132	0,9	0,8	0,4					
4A	160-250	0,85	0,7	0,2			0,045	1	2
4/1	280	0,83	0,7		0,15		0,043	1	2
	315-355	0,8	0,65			0,15			
	160-250	0,85	0,7	0,2					
4AH	280	0,83	0,7		0,15		0,075	0,9	2
	31-355	0,8	0,65			0,15			
4AP	160-250	0,85	0,75	0,35			0,06	1	2
4AC	71-250	0,9	0,8	0,5			0,045	1,1	2,5

При изоляционной системе класса нагревостойкости В  $\Theta_p$ =75°C и  $r_{1(75)}$ =1.22  $r_{1(20)}$ ; при изоляционной системе класса нагревостойкости F  $\Theta_p$ =115°C и  $r_{1(115)}$ =1.37  $r_{1(20)}$ , Значения  $r_{1(20)}$  приведены в гл.6.

Предельно допускаемый динамический момент инерции можно приближённо определить исходя из увеличения температуры обмотки статора за один пуск  $\Theta_n$ , °C

$$\theta_n = \nu_t t_n \qquad (3.8)$$

Скорость нарастания температуры при пуске  $v_t$ , °C/c, в первом приближении может быть принята равной начальной скорости нарастания температуры при заторможенном роторе

$$v_{t} = \frac{(i_{n}j)^{2}}{N}$$
 (3,9)

где N=200, если пуск начат при холодном состоянии двигателя,

Если пуск начат при расчётной рабочей температуре двигателя, то N=165 для изоляционной системы класса нагревостойкости В и N=146 для изоляционной системы класса нагревостойкости F.