СХЕМЫ ОБМОТОК

7.1 ВИДЫ ОБМОТОК

В односкоростных двигателях серии 4А в зависимости от мощности, числа полюсов, способа укладки применяются однослойные, одно-двухслойные или двухслойные статорные обмотки.

В многоскоростных двигателях в зависимости от соотношения чисел полюсов, мощностей используются статорные обмотки с переключением чисел полюсов по схемам Даландера, Харитонова, с тремя нулевыми точками, по принципу амплитудно-фазной модуляции.

Фазные роторы в зависимости от мощности машин имеют двухслойные петлевые всыпные или двухслойные волновые стержневые обмотки.

Вид обмотки, применяемый в тех или иных двигателях, указан в табл. 6.1-6.16. Большинство этих видов широко известно и достаточно полно охарактеризовано в учебной и справочной литературе (2,3). В этой главе будут рассмотрены только новые виды обмоток, впервые применённые в электродвигателях серии 4A.

7.2 Одно-двухслойные концентрические обмотки.

Одно-двухслойные концентрические обмотки предназначены для механизированной укладки в статора двигателей серии 4A с высотой оси вращения 180 мм. Следует отметить, что в дальнейшем, по мере создания соответствующего статорообмоточного оборудования, однодвухслойные обмотки будут применены во всех двигателях серии 4A со всыпными обмотками при высотах оси вращения более 180 мм. Применение одно-двухслойных обмоток при ручной укладке вместо двухслойных не оправдано, так как требует более сложных намоточных шаблонов и более трудоёмко.

При ремонтных работах в случае возникновения затруднений при выполнении однодвухслойных обмоток можно переходить на двухслойные обмотки с сохранением сечения провода, числа витков в обмотке фазы и с эквивалентным шагом по пазам.

Эквивалентным называется шаг двухслойной обмотки, имеющий тот же коэффициент укорочения, что и одно-двухслойная обмотка.

Одно-двухслойная концентрическая ярусная обмотка (рис. 7.1) применяется в шестиполюсных двигателях серии. Каждая катушечная группа состоит из одной большой катушки, занимающей весь паз и двух малых катушек, занимающих по половине паза (рис. 7.1,а) и имеющих половинное число витков каждая. Укладка обмотки производится без «подъёма шага», в три операции, пофазно, в порядке, указанном на схеме (рис. 7.1, б).

Одно-двухслойная концентрическая обмотка (рис 7.2) применяется при механизированной укладке четырёхполюсных двигателей (4). Каждая катушечная группа обмотки состоит из одной большой и двух малых катушек. (рис. 7.2, а). Укладка обмотки производится без «подъёма шага», в четыре операции, в порядке, указанном на схеме (рис 7.2, б).

На схемах (рис 7.1, а и 7.2, а) утолщённой линией обозначены катушки фазы А, средней – фазы С и тонкой – фазы В. Штриховой линией обозначены стороны катушек, лежащие в верхнем слое паза или занимающие весь паз. Прописными буквами на рис 7.1, б и 7.2,6 обозначены большие катушки, а строчными малые. Пазы нумеруются арабскими цифрами. Римскими цифрами на торцевых схемах одно-двухслойных обмоток (рис 7.1, б и 7.2, б) отмечены порядковые номера операций, при которых производится укладка данных катушек. С1, С2, С3, С4, С5, С6 – выводы обмоток фаз. Эквивалентный шаг приведённых обмоток у_{экв}=


7.3 Полюсно-переключаемые обмотки с тремя нулевыми точками.

Полюсно-переключаемые обмотки с тремя нулевыми точками применяются для двухскоростных двигателей с высотами оси вращения 100-160 мм при соотношении чисел

полюсов, не равном 1:2. Катушки обмоток фаз при каждом числе полюсов соединяются в три параллельные ветви – тройную звезду. (5)

При соотношении чисел полюсов 8:6 в двигателях с высотой оси вращения 100 мм применяется однослойная полюсно-переключаемая обмотка (рис 7.3)

При соотношении чисел полюсов 6:4 двигатели с высотами оси вращения 100-132 мм имеют одно-двухслойную обмотку на статоре (рис 7.4) Эта обмотка состоит из больших катушек, занимающих весь паз и обозначенных утолщёнными линиями, и малых занимающих по половине паза, обозначенных тонкими линиями. Однослойная и двухслойная части обмотки занимают одинаковое число пазов.



Пазы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Bepx	٨	C_3	C_3	(\mathcal{C}	b_3	b_3	D	D	b_3	b_3	Δ,	۸	C_2	C_2	(C	b_3
Низ	A_1	a_1	a_1	C_2	C_2	C_2	C_2	D 3	D 3	a_1	a_1	\mathbf{A}_1	\mathbf{A}_1	a_2	a_2	C_2	C_2	C_2

Пазы	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Bepx	b_3	Вз	D	b_3	b_3	٨	۸	c_2	c_2	\mathbf{C}	C	b_3	b_3	B ₃	B ₃	b_3	b_3	_
Низ	C_3	D 3	B ₃	a_1	a_1	\mathbf{A}_1	\mathbf{A}_1	a_1	a_1	C_2	C_2	c_2	c_2	D 3	D 3	a_1	a_1	\mathbf{A}_1

Рис 7.1. Одно-двухслойная концентрическая ярусная обмотка

а – развёрнутая схема

		1	1 /														
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
٨	\mathbf{c}_2	\mathbf{c}_2	C	C	b_3	b_3	D	B_3	b_3	b_3	Λ	۸	c_2	c_2	C	\mathbf{c}	b_3
A_1	a_2	a_2	C_2	C_2	c_2	c_2	D ₃	D 3	a_1	a_1	A_1	A_1	a_2	\mathbf{a}_2	C_2	C_2	c_2

55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
b_3	B_3	D.	b_3	b_3	Λ	A 1	\mathbf{c}_2	\mathbf{c}_2	C	C	b_3	b_3	D.	D.	b_3	b_3	Λ.
c_2	В3	D 3	a_1	a_1	\mathbf{A}_1	\mathbf{A}_1	a_2	\mathbf{a}_2	C_2	C_2	c_2	c_2	D 3	\mathbf{B}_3	a_1	a_1	\mathbf{A}_1

Рис 7.1. Одно-двухслойная концентрическая ярусная обмотка

а – развёрнутая схема

б – торцевая схема укладки.




Рис 7.2 Одно-двухслойная концентрическая симметричная обмотка, m=3, 2p=4, z_1 =48, a=2, y=1-12, 2-11, 3-10.

а- развёрнутая схема, б – торцевая схема укладки.

							1			, ,		
Пазы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bepx	Λ2	a_3	a_3	C	C	c_4	c_4	D.	D.	a_3	a_3	Λ.
Низ	A3	c_1	c_1	C_1	C ₄	b_2	b_2	\mathbf{D}_2	\mathbf{D}_1	b_1	b_1	A 3

Пазы	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Bepx	٨	c_4	c_4	C.		c_3	c_3	D	D	b_4	b_4	\overline{A}_2
Низ	\mathbf{A}_2	\mathbf{a}_2	\mathbf{a}_2	C ₄	c ₃	b_1	b_1	\mathbf{D}_1	В	a_2	a_2	A_2

25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
_	c_3	c_3	C	C	b_4	b_4	B_4	B ₃	b_3	b_3	٨
A_1	a_1	a_1	C_3	C_3	c_2	c_2	\mathbf{D}_4	В 3	a_1	a_1	\mathbf{A}_1

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
_	a_4	a_4	C	C	b_2	b_2	D	B_2	a_4	a_4	٨
A_4	c_2	c_2	C_2	C_1	c_1	c_1	\mathbf{B}_3	D ₂	b_2	b_2	A_4




Рис 7.3 Схема однослойной полюсно-переключаемой обмотки с тремя нулевыми точками, m=3, 2p=8/6, $z_1=36$, y=1-6, a=3




Рис 7.4 Схема однослойной полюсно-переключаемой обмотки с тремя нулевыми точками, m=3, 2p=6/4, $z_1=36$, y=1-7, a=3




Рис 7.5 Схема однослойной полюсно-переключаемой обмотки с тремя нулевыми точками, m=3, 2p=8/6, $z_1=54$, y=1-8, a=3




Рис 7.6 Соединение основной и дополнительной обмоток по схеме Харитонова.

Двухслойная полюсно-переключаемая обмотка с тремя нулевыми точками (рис. 7.5) применяется в двигателях с высотой оси вращения 160 мм при соотношении чисел полюсов 8:6.

На схемах обмоток многоскоростных машин первая цифра в обозначении выводов соответствует числу полюсов.

7.4 Полюсно-переключаемые обмотки по схеме Харитонова

Полюсно-переключаемые обмотки по схеме Харитонова применяются в двухскоростных машинах с высотами оси вращения 160-200 мм при соотношении чисел полюсов 6:4 (6). Обмотка состоит из двух частей: двухслойной полюсно-переключаемой обмотки, соединённой в треугольник при 2p=4 и в двойную звезду при 2p=6 и однослойной дополнительной обмотки, которая включается только при числе полюсов 2p=6 (рис 7.6). Схемы обмоток приведены на рис 7.7,а, б и 7.8, а, б (см. с. 492-495).

7.5 Обмотка с переключением полюсов по принципу Амплитудно-фазной модуляции.

Обмотка с переключением чисел полюсов по принципу амплитудно-фазной модуляции применяются в двухскоростных машинах с высотами оси вращения 180-250 мм при соотношении чисел полюсов 8:6 и в четырёхскоростных машинах с высотой оси вращения 100 мм. При соотношении чисел полюсов 8:6:4:2. В последнем случае машина имеет две независимые обмотки, одна из которых на соотношение чисел полюсов 8:6 переключается по принципу амплитудно-фазной модуляции. Обмотка (рис7.9) состоит из шести ветвей и соединяется в треугольник при 2p=8, выводы 6С1, 6С2, 6С3 разомкнуты и в двойную звезду при 2p=6, выводы 8С1, 8С2, 8С3 замкнуты накоротко (см. с. 496).

Приложение 1

Основные определения и термины

Общие определения

Двигатель общего назначения. Двигатель, удовлетворяющий совокупности технических требований, общих для большинства случаев применения, и выполненный без учёта специальных требований потребителя.

Основное исполнение двигателей — исполнение, соответствующее общетехническим требованиям как в части рабочих свойств, так и в части условий работы и применения. Основное исполнение служит базой для разработки модификаций и специализированных исполнений.

Модификация — изделие, разработанное на базе основного исполнения, имеющее то же значение высот оси вращения, но отличающееся рабочими свойствами (механической характеристикой, диапазоном регулирования частот вращения, уровнем шума и др.)

Специализированное исполнение — исполнение, удовлетворяющее повышенным требованиям потребителя в отношении условий применения. Различают специализированные исполнения по условиям окружающей среды и по точности выполнения установочных и присоединительных размеров.

У*зкоспециализированное исполнение* - исполнение, предназначенное для работ в узкоспециализированной области.

Конструктивное исполнение - расположение составных частей машины относительно элементов крепления подшипников и конца вала.

Параметры и характеристики

Номинальная мощность – механическая мощность на валу двигателя, на которую он спроектирован.

Начальный пусковой ток — установившийся ток, потребляемый двигателем при неподвижном роторе и питании от сети с номинальным напряжением и частотой. Кратность начального пускового тока — отношение начального пускового тока к номинальному току.

Номинальный вращающий момент – вращающий момент на валу электродвигателя, соответствующий номинальной мощности и номинальной частоте вращения.

Начальный пусковой момент — вращающий момент, развиваемый двигателем при неподвижном роторе и начальном пусковом токе. Кратность начального пускового момента — отношение начального пускового момента к номинальному моменту.

Минимальный вращающий момент — наименьшее значение вращающего момента, развиваемого двигателем при номинальном напряжении и частоте сети в диапазоне изменения частоты вращения от нуля до значения, соответствующего максимальному моменту. Кратность минимального момента — отношение минимального момента к номинальному моменту.

Максимальный вращающий момент — наибольшее значение вращающего момента, развиваемого двигателем при номинальном напряжении и частоте сети. Кратность максимального момента — отношение максимального момента к номинальному моменту.





Рис 7.7 Полюсно-переключаемые по схеме Харитонова обмотки, m=3, $z_1=54$ а — основная двухслойная обмотка: 2p=6/4, y=1-10, a=2/1 б — дополнительная однослойная концентрическая обмотка: 2p=6, y=1-12, 2-11, 3-10, a=1






Рис 7.8 Полюсно-переключаемые по схеме Харитонова обмотки, m=3, $z_1=72$

a – основная двухслойная обмотка: 2p=6/4, y=1-14, a=2/1

б – дополнительная однослойная концентрическая обмотка: 2p=6, y=1-13, a=1




Рис 7.9 Полюсно-переключаемая обмотка по принципу амплитудно-фазной модуляции, m=3, $z_1=72$, 2p=8/6, y=1-10, a=1/2

Номинальные данные – данные, характеризующие работу двигателя в номинальном режиме.

Скольжение — отношение разности синхронной частоты вращения и частоты вращения ротора к синхронной частоте вращения. Критическое скольжение — скольжение, при котором двигатель развивает максимальный вращающий момент.

Рабочая температура – практически установившаяся температура какой либо части двигателя при его номинальном режиме работы и неизменной температуре окружающей среды.

Расчётная рабочая температура — температура, к которой приводят сопротивление обмоток двигателя при подсчёте потерь в них. Расчётная рабочая температура устанавливается в зависимости от класса нагревостойкости системы изоляции обмоток.

при классе В $\Theta_p = 75$ °C; при классе F $\Theta_p = 115$ °C

Превышение температуры – разность температуры какой-либо части двигателя и температуры окружающей среды. Предельно допускаемое превышение температуры обмоток двигателя устанавливается в зависимости от класса нагревостойкости системы изоляции:

Класс наг	ревостойкости					В	F
Среднее	превышение	температуры	обмоток	при	эффективной	80	100
температу	ре окружающей	й среды +40 °C				80	100

Для стержневых обмоток ротора приведённые значения могут быть увеличены на 10 °C.

Линейная токовая нагрузка - отношение арифметической суммы действующих значений токов всех проводников обмотки к длине окружности по поверхности якоря:

$$A = \frac{2m_1 \varpi_1 I_{1\phi}}{\pi D_{i1}}$$

где A – линейная нагрузка, A/см; m_1 – число фаз обмотки статора; ω_1 – число последовательно соединённых витков в обмотке фазы статора; $I_{1\varphi}$ – действующее значение фазного тока обмотки статора, A; D_{i1} – внутренний диаметр сердечника статора, см.

Срок службы — календарная продолжительность эксплуатации двигателя от её начала до списания, обусловленного предельным состоянием двигателя.

Наработка – продолжительность работы двигателя.

Вероятность безотказной работы – вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ двигателя не возникнет.

Режим работы

Режим работы — установленный порядок чередования и продолжительности нагрузи, холостого хода, торможения, пуска и реверса двигателя во время его работы.

Номинальный режим работы – режим работы двигателя, для которого он предназначен предприятием-изготовителем.

Продолжительный режим работы (S1) — режим, характеризующийся работой двигателя при постоянной нагрузке продолжительностью, достаточной для достижения практически установившейся температуры всех частей двигателя при неизменной температуре окружающей среды.

Повторно-кратковременный режим работы (S3) – режим работы двигателя, при котором кратковременная неизменная нагрузка чередуется с отключениями машины от сети, причём во время нагрузки температура двигателя не достигает установившегося значения, а во время паузы машина не успевает охлаждаться до температуры окружающей среды.

Перемежающийся режим работы (S6) - режим работы двигателя, при котором кратковременная работа с неизменной нагрузкой чередуется с холостым ходом, причём как при нагрузке, так и при холостом ходе температура машины не достигает установившихся значений.

Oтносительная продолжительность включения (ПВ) — отношение длительности работы двигателя при нагрузке, включая пуск, к длительности рабочего цикла, выраженное в процентах.

Приложение 2

Структура условных обозначений степени защиты, способа охлаждения, конструктивного исполнения по способу монтажа.

Степень зашиты

Характеризует защищённость находящихся под оболочкой частей двигателя от попадания твёрдых посторонних тел и воды, а также защиту обслуживающего персонала от соприкосновения с токоведущими и вращающимися частями, находящимися внутри оболочки двигателя.

Условное обозначение степени защиты содержит данные в указанной ниже последовательности:

буквенная часть IP – начальные буквы слов International Protection.

условное цифровое обозначение степени защиты персонала от соприкосновения с токоведущими и вращающимися частями и от попадания внутрь оболочки твёрдых тел.

условное цифровое обозначение степени защиты от проникновения воды внутрь двигателя.

Для асинхронных двигателей серии 4A предусмотрены следующие степени защиты: IP23, IP44 и IP54.

Степень защиты IP23 по первой цифре соответствует защите от возможности соприкосновения пальцев человека с токоведущими или движущимися частями внутри машины и защите от попадания внутрь твёрдых посторонних тел диаметром не менее 12.5 мм; по второй цифре — защите от дождя, падающего на машину под углом не более 60° к вертикали.

Степень защиты IP44 по первой цифре соответствует защите от возможности соприкосновения инструмента, проволоки или других подобных предметов, толщина которых превышает 1 мм., с токоведущими или движущимися частями внутри машины; по второй цифре – защите от водяных брызг любого направления, попадающих на оболочку.

Степень защиты IP54 по первой цифре соответствует полной защите персонала от соприкосновения с вращающимися и токоведущими частями внутри, а также защите от вредных отложений пыли внутри машины.

Способ охлаждения

Условное обозначение способа охлаждения содержит следующие данные в указанной ниже последовательности:

буквенная часть IC – начальные буквы слов International Cooling;

вид хладоагента, условно обозначены прописной буквой, если хладоагент воздух, то это обозначение может быть опущено;

устройство цепи для циркуляции хладоагента, обозначенное цифрами; способ перемещения хладоагента, условно обозначенный цифрами;

Если машина имеет две цепи охлаждения, то в обозначении указываются характеристики обеих цепей.

Способы охлаждения, принятые для двигателей серии 4А, имеют следующие обозначения:

IC01 — двигатель со степенью защиты IP44 с самовентиляцией, вентилятор (лопатки ротора) расположен на валу машины;

IC0141 — двигатель со степенью защиты IP44 или IP54, обдуваемый наружным вентилятором, расположенным на валу машины.

Конструктивное исполнение по способу монтажа

Условное обозначение по способу монтажа содержит следующие данные в указанной иже последовательности:

буквенная часть IM – начальные буквы International Mounting;

условное цифровое обозначение группы конструктивных исполнений;

условное цифровое обозначение способа монтажа;

условное цифровое обозначение конца вала;

Принятые в серии 4А группы конструктивных исполнений имеют следующие обозначения:

- 1 двигатели на лапах, с подшипниковыми щитами;
- 2- двигатели на лапах, с подшипниковыми щитами, с фланцем на подшипниковом щите;
- 3– двигатели без лап, с подшипниковыми щитами, с фланцем на одном подшипниковом щите;
 - 5- двигатели без подшипников;

Способы монтажа (вторая и третья цифры)приведены в табл. 1.22

Цифровое обозначение концов валов:

- 0 без конца вала
- 1 c одним цилиндрическим концом вала;
- 2 с двумя цилиндрическими концами вала;

Приложение 3

Категории мест размещения двигателей при эксплуатации

(условное обозначение и краткая характеристика)

Согласно ГОСТ 15150-69 установлены следующие категории мест размещения электродвигателей при эксплуатации:

- 1 на открытом воздухе, где они подвергаются прямому воздействию атмосферных осадков, солнечной радиации, ветра, песка и пыли.
- 2 помещения, в которых отсутствует прямое воздействие атмосферных осадков и солнечной радиации, имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от от колебаний на открытом воздухе. К подобным помещениям относятся палатки, кузова, навесы и др.
- 3 закрытые помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха, воздействие песка и пыли, солнечной радиации существенно меньше, чем на открытом воздухе. К ним относятся каменные, бетонные, деревянные и другие неотапливаемые помещения.
- 4 помещения с искусственно регулируемыми климатическими условиями, с отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков, солнечной радиации, песка и пыли наружного воздуха. К ним относятся закрытые отапливаемые или охлаждаемые вентилируемые производственные и другие, в том числе хорошо вентилируемые подземные помещения.
- 5 помещения с повышенной влажностью, в которых возможно длительное наличие воды или частая конденсация влаги на стенах и потолке, например неотапливаемые и невентилируемые подземные помещения, в том числе шахты и подвалы.

Приложение 4 Размеры обмоточных проводов, применяемых в двигателях серии 4А. ПЭТ-155 ПЭТМ ПЭТВ ПЭТВМ Номинальный ый диаметр Максимальн ый диаметр диаметр Максимальн диаметр Максимальн провода, мм провода, мм провода, мм провода, мм Минимальн диаметраль диаметраль циаметраль циаметраль диаметр голщина голщина голщина голщина проволоки, MM ый 0.240 0.020 0.240 0.200 0.020 --(0.210)0.250 0.025 0.260 0.020 0.224 0.020 0.264 0.025 0.270 --------(0.236)0.030 0.286 0.025 0.285 ----0.250 0.030 0.300 0.025 0.300 0.035 0.310 ----(0.265)0.030 0.314 0.025 0.315 0.035 0.325 ----0.280 0.030 0.330 0.025 0.330 0.035 0.340 __ (0.300)0.030 0.350 0.025 0.350 0.035 0.360 __ --0.315 0.030 0.364 0.025 0.365 0.035 0.375 __ --0.384 0.035 0.395 (0.335)0.030 0.03 0.385 ----0.355 0.030 0.414 0.03 0.405 0.035 0.425 0.440 0.03 0.450 (0.380)0.030 0.440 0.040 ----0.460 0.400 0.030 0.03 0.460 0.040 0.470 ----(0.425)0.030 0.484 0.03 0.490 0.040 0.495 ----0.520 0.450 0.030 0.510 0.03 0.520 0.040 ----(0.475)0.030 0.534 0.03 0.545 0.040 0.545 --------0.500 0.030 0.560 0.035 0.570 0.050 0.580 (0.530)0.040 0.600 0.035 0.600 0.050 0.610 0.058 0.033 0.630 0.035 0.630 0.050 0.640 0.560 0.040 __ --(0.600)0.040 0.670 0.035 0.670 0.055 0.680 ----0.630 0.700 0.04 0.710 0.055 0.720 0.040 (0.670)0.750 0.04 0.750 0.055 0.760 0.720 0.040 0.033 0.04 0.780 (0.690*)0.040 0.770 0.770 0.055 --0.710 0.040 0.790 0.04 0.790 0.055 0.800 ----0.750 0.040 0.830 0.04 0.830 0.055 0.840 ----(0.770*)0.040 0.850 0.04 0.850 0.060 0.860 0.800 0.880 0.04 0.890 0.060 0.890 0.890 0.040 0.050 $0.\overline{920}$ 0.04 (0.830*)0.040 0.910 0.920 0.060 ----0.850 0.040 0.930 0.04 0.940 0.060 0.940 0.050 0.940 0.900 0.040 0.990 0.04 0.990 0.060 0.990 0.050 0.990 (0.930*)0.040 1.020 0.04 1.020 0.060 1.020 --0.04 0.060 1.040 0.950 0.040 1.040 1.040 1.040 0.055 1.000 0.050.050 1.090 1.090 0.065 1.110 0.060 1.110 1.170 1.170 1.060 0.050 1.150 0.05 1.160 0.065 0.060 1.170 1.190 (1.080*)0.050 0.05 1.180 0.065 ----1.120 0.050 1.210 0.05 1.220 0.065 1.230 0.060 1.230 1.180 1.270 0.05 1.290 1.290 0.050 1.280 0.065 0.060 1.250 1.350 0.050 0.05 1.350 0.065 1.360 0.060 1.360 1.320 1.420 0.06 1.420 0.065 1.430 0.060 1.430 0.060 1.400 0.060 1.500 0.06 1.510 0.065 1.510

(1.450*)

1.500

0.060

0.060

1.550

1.600

0.06

0.06

1.560

1.610

--

--

--

--

--

--

--

--

(1.560*)	0.060	1.670	0.06	1.670	 	
1.600	0.060	1.710	0.06	1.710	 	
1.700	0.060	1.810	0.06	1.810	 	
1.800	0.070	1.910	0.07	1.920	 	
1.900	0.070	2.010	0.07	2.020	 	
2.000	0.070	2.120	0.07	2.120	 	
2.120	0.070	2.240	0.07	2.240	 	
2.240	0.070	2.360	0.07	2.370	 	
2.360	0.070	2.480	0.07	2.490	 	
(2.440*)	0.070	2.560	0.07	2.570	 	
2.500	0.070	2.630	0.07	2.630	 	

Примечание: 1 Провода с номинальными размерами проволоки, указанными в скобках, изготавливаются только в технически обоснованных случаях

2 Провода с номинальными размерами проволоки, указанными в скобках со звёздочкой, в новых разработках не применять.

Список литературы

- 1. **Бейзельман Р.Д., Цыпкин Б.,В., Перель Л.Я.**, Подшипники качения. Справочник. М.: Машиностроение, 1975, с. 423-456.
- 2. **Обмотки** электрических машин/ В.И. Зимин, М.Я. Каплан, М.М. Палей и др. Л.: Энергия, 1975. 488 с.
- 3. **Обмоточные данные асинхронных двигателей**/Под ред. Г.И. Цибулевского. М.: Энергия, 1971. 392 с.
- 4. **Кравчик А.Э., Шлаф М.М., Кравчик Э.Д.** Обмотки статора низковольтных асинхронных двигателей, предназначенных для механизированной укладки. Электротехника, 1976, №10, с. 30-32.
- 5. **Асинхронные** двигатели общего назначения/ Под ред. В.М. Петрова и А.Э. Кравчика. М.: Энергия, 1980. 488 с.
- 6. **Захаров М.К., Дягтев В.Г., Родимов И.Н.** Построение многоскоростных обмоток методом фазной модуляции при сдвиге модуляционной волны. Электричество, 1976, №9, с. 72-76

Содержание
Предисловие
Введение4
Глава первая. Основные сведения об электродвигателях
серии 4А7
1.1 Структура серии7
1.2 Условия эксплуатации11
1.3 Двигатели основного исполнения
1.4 Двигатели модификаций и специализированных
исполнений20
Глава вторая. Основные технические данные двигателей
серии 4А25
Глава третья. Пусковые свойства электродвигателей63
Глава четвёртая. Допускаемые механические нагрузки на выступающий конец вала
электродвигателя86
Глава пятая. Технические данные, необходимые для монтажа
электродвигателей116
5.1 Вводные устройства116
5.2 Габаритные, установочные, присоединительные размеры
и масса двигателя180
Глава шестая. Обмоточные данные. Конструкция системы

изоляции181	
Глава седьмая. Схемы обмоток484	
7.1 Виды обмоток484	
7.2 Одно-двухслойные концентрические обмотки484	
7.3 Полюсно-переключаемые обмотки с тремя нулевыми	
точками485	
7.4 Полюсно-переключаемые обмотки по схеме Харитонова489	
7.5 Обмотки с переключением полюсов по принципу	
амплитудно-фазной модуляции490	
Приложение 1. Основные определения и термины491	
Приложение 2. Структура условных обозначений степени	
защиты, способа охлаждения, конструктивного исполнения по сп монтажа498	особу
Приложение 3. Категории мест размещения двигателей при эксплуатации (усл обозначение и краткая	овное
характеристика)	
Приложение 4. Размеры обмоточных проводов, применяемых в двигателях 4A500	серии
Список литературы502	