# Automatizační cvičení

<b>A4</b>	304) PLC s OP – Sekvenční elektropneumatika			
Jan Volráb			1/9	Známka:
4.4.2024		18.4.2024		Odevzdáno:

#### Zadání:

Navrhněte program pro ovládání pneupohonů podle zadaných harmonogramů v zadaných režimech. Ovládání z operátorského panelu (dále jen OP) musí umožnit volbu harmonogramu, pozastavení běhu zvoleného harmonogramu, pokračování po pozastavení, zastavení s doběhem cyklu harmonogramu a okamžité zastavení. Při řešení použijte jazyk GRAFCET (viz Návod k jazyku Grafcet PL7 Junior).

Zadané harmonogramy:

- a) A+ C+ A- C- B+ B- C+ B+ B- C-
- b) C+ B+ B- C-
- c) B+ C+ C- B-


#### **Postup:**

- 1. Propojení OP s PC
- 2. Nastavení OP skrze program XBT-L1000 a následné nahrání programu do OP
- 3. Propojení OP s PLC a PC s PLC
- 4. Sestavení programu v programovacím jazyce Grafcet 5. Kompilace a nahrání programu do PLC
- 6. Otestování a následné odladění.




#### **Harmonogramy:**


<u>a)</u>



<u>b)</u>



<u>c)</u>



## Konfigurace PLC typu TSX 3722 V3.0:

	Použité moduly v PLC				
1	TSX 3722 V3.0				
2	TSX DMZ 28DT (16I 24VDC + 12Q 0.5A TBLK)				
3	TSX AEZ 414				

# Konfigurace OP typu XBT-H021010:

Nastavení funkcí (proměnných) panelu			
n + 0	Function keys	XBT -> PC	
n + 1	n + 1 Number of page to be processed XBT <->		
n + 2	LEDs command	XBT <- PLC	

#### Stránky OP:

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Dago 1	F1 – Harm 1 F2 – Harm 2	
Page 1	F3 – Harm 3	
Dogo 2	Harmonogram 1	
Page 2		
D 2	Harmonogram 2	
Page 3		
D 4	Harmonogram 3	
Page4		




## Tabulka ostatních použitých prvků:


Vstup	Význam	
%I1.0	.0 Senzor a0 (invertovaný)	
%I1.1	Senzor a1 (normální)	
%I1.2	Senzor b0 (normální)	
%I1.3	Senzor b1 (normální)	
%I1.4	Senzor c0 (normální)	
%I1.5	Senzor c1 (normální)	
%I1.6	Senzor d0 (normální)	
%I1.7	Senzor d1 (invertovaný)	

Výstup	Význam
%Q2.1	Pohon A
%Q2.3	Pohon B
%Q2.5	Pohon C+
%Q2.9	Pohon D
%Q2.8	Pohon C-


## Schéma zapojení pracoviště:




## Výpis programu Grafcet:




#### Výpis programu LD:











X18



#### Podmínky:







#### Závěr:

Program jsem z časového důvodu nestihl celý. Chybí funkce stop a pozastavení, harmonogramy se po stisknutí tlačítka provedou jednou.