


2.1.PHÂN LOẠI VẬT LIỆU KỸ THUẬT

4/8/2010

CHƯƠNG 2: VẬT LIỆU PGS. TS.THÁI THỊ THU HÀ






2.1.PHÂN LOẠI VẬT LIỆU KỸ THUẬT

*Kim loại

- Đúc: Chứa sắt và không chứa sắt
- Rèn: Chứa sắt và không chứa sắt
- các đặc tính để lựa chọn: tính bền (sức căng, cong,cắt), mô đun đàn hồi, độ dãn dài, độ cứng, giới hạn kéo dài, mật độ, tính nhiệt ,tính dẫn nhiệt và điện, hệ số giãn nở nhiệt, tính điện



2.1 PHÂN LOẠI VẬT LIỆU

CÁC POLYMER THIÊN NHIÊN

- Cotton: Dùng bọc các lều, bọc máy bay
- Proteins động vật: chất dính kết
- Cây gai : làm thừng
- Cao su thiên nhiên: dây đại, đồ trang sức, bit tất, ống
- Gỗ

2.1.PHÂN LOẠI VẬT LIỆU

Ceramics:

- Đặc tính :Bền ở nhiệt độ cao, cứng, kháng học tốt, chịu mài mòn tốt, và cách điện và nhiệt tốt - Có tính kim loại và phi kim loại.
- Phạm vi sử dụng:
- Truyền thống: chống mài mòn, các sản phẩm đất sét, xây dựng, thủy tinh,chịu lửa.
- Kỹ thuật: ô tô hành không, điện tử, nhiệt độ cao, chế tạo máy, y khoa.

2.1.PHÂN LOẠI VẬT LIỆU KỸ THUẬT Composites:

- Không giống polymers, composit là kết hợp của hai hay nhiều lọai vật liệu hóa học khác nhau,chúng có đặc tính của cả hai . Hai yếu tố chính để cấu tạo vật liệu composite là sợi gia cổ và matrix
- Các lọai sợi gia cố thường là: thủy tinh, graphite, aramids (Kevlar), boron, and others
- Matrix: nhựa nhiệt rắn (epoxy, polyester, phenolics,etc...), nhựa nhiệt dẻo (PEEK, polysulfone, polyetherimide), kim loại (al, al-li, magnesium, titatium), gồm (silico, carbide, silicon nitride, aluminum oxide), và carbon.

POLYMER, RESIN, AND PLASTICS

- Polymer là hợp chất được tạo ra bằng cách lặp lại nhiều đơn vị hoặc các khối gọi là đơn phân từ
- Khi chúng được tạo ra sẵn để cho các công nghệ sản xuất thì đưiợc gọi là nhựa
- Polymersare hiểm khi được tạo ra ở dạng nhất định, thường chúng được tạo ra với dạng tổng hợp với các chất độn khác nhau. Và dạng như vậy được gọi là chất dẻo.
- Thường, polymers, resins, plastics có thể dùng đổi lẫn cho nhau

SO SÁNH CÁC ĐẶC TÍNH CƠ HỌC CỦA VẬT LIỆU KỸ THUẬT				
	Mật độ	Độ bền cơ học	Tính uốn	Độ ổn định ở nhiệt độ cao
Kim loai	Cao	Trung bình	Cao	Tốt
Chất dẻo	Thấp	Thấp	Rất cao (Nhựa nhiệt dẻo) Thâp (Nhựa nhiệt rắn)	Không tốt
Góm	Trung bình	Cao	Thấp	Rát tót
Composit	Thấp	Cao	TRung bình	Không tốt
4/8/2010		CHƯƠNG 2: VẬT LIỆ PGS. TS.THÁI THỊ THU	НÀ	11


2.2.KHÁI NIỆM POLYMER

4/8/2010

CHƯƠNG 2: VẬT LIỆU PGS. TS.THÁI THỊ THU HÀ

2.2.KHÁI NIỆM POLYMER

Polymer có nguồn gốc từ Hy Lạp và có nghĩa là gồm nhiều bộ phận. Polymer có nghĩa là gồm nhiều (poly)= "many" và (mers)= "(units) có nghĩa là phân tử được lặp lại nhiều lần từ các đơn phân tử (được gọi là monomer viết tắt là mer) nhờ liên kết cộng hoá trị, số các đơn phân tử này có thể là hàng ngàn thậm chí hàng triệu. Kết quả là tạo ra chất có phân tử lớn và được gọi là đại phân tử. Polymers bao gồm chất dẻo và cao su (plastics and rubber) là các chất mà phân tử của chúng có mạch dài



13

2.2.KHÁI NIỆM POLYMER

Polymers bao gồm nhiều nguyên tử hoặc nhiều phân tử



4/8/2010

4/8/2010

CHƯƠNG 2: VẬT LIỆU PGS. TS.THÁI THỊ THU HÀ


2.2 KHÁI NIỆM POLYMER

- Polymer thường bao gồm carbon, oxygen, and hydrogen. Một số ngòai carbon còn có Si, F, Cl, S. Có một số polymer chủ yếu là carbon và vì vậy nó được gọi là chất hữu cơ.
- Polymer có thể coi như một "tô" spaghetti



4/8/2010

PGS. TS.THÁI THỊ THỦ HÀ



VÍ DỤ

FFFFF

-C-C-C-C-C-

Polytetraflouroethylene PTFE - Teflon

Polyvinylchloride PVC

Polypropylene PP

2.3 ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA POLYMER

a/ Ưu điểm

- Dễ dàng tạo sản phẩm sắc nét.
- Mật độ thấp, tính dẫn điện và dẫn nhiệt kém.
- · Có tính chịu ăn mòn và hoá chất.
- Tỷ số của độ bền và khối lượng tốt khi có dùng sợi gia cố.
- Được dùng rộng rãi trong vật liệu composite.
- Chất dẻo và polymer có những đặc tính duy nhất và nhiều tính chất khác vượt trội so với kim lọai: như giảm tiếng ồn, có khả năng tạo mầu dễ dàng và độ trong suốt cao.

2.3 ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA POLYMER

- Polymer có thể có được hình dạng phức tạp dễ dàng.
- Nhiều chất dẻo có thể được tạo ra với hình dạng sắc nét mà không cần nguyên công hoàn tất.
- Nhiệt là cần thiết cho quá trình tạo sản phẩm nhưng nhỏ hơn rất nhiều với quá trình kim loại.
- Giá tương đối thấp.

2.3 ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA POLYMER

- ❖ Mật độ thấp hơn kim loại hoặc gốm.
- ❖ Trọng lượng riêng của polymer ~ 1.2 (Trọng lượng riêng của gốm = ~ 2.5, của kim loại = ~ 7.0
- ❖ Hệ số giãn nở nhiệt lớn (thường giá trị lớn gấp 5 lần so với kim loại và 10 lần so với gốm.
- Nhiệt độ nóng chảy thấp. Nhiệt dung riêng lớn gấp từ 2 và 4 lần so với kim loại và gốm.
- ❖ Tính dẫn nhiệt thấp hơn 3 lần so với kim loại.
- ❖ Tính cách điện tốt.