

半导体的奇妙特性

余姚市职成教中心学核 陈雅萍

- ◆什么是半导体?
- ◆半导体有哪些奇妙特性和类型?

导体能够导电

什么是半导体?



绝缘体不能导电

半导体:导电能力介于导体和绝缘体之

间的物质

硅(Si)、锗(Ge)等

特性之——对温度反应灵敏

大多数半导体,当温度升高时,电阻显著减小。

而有些半导体, 当温度<u>升高</u>时, 电阻显著增大。



半导体对温度反应灵敏的实验:

该实验的器件有:热敏电阻、万用表、电烙铁

首先我们用万用表测一下,该热敏电阻在常温下的阻值,为10.42kΩ;

然后用电烙铁给其加热,我们发现,其阻值不断变小,为5.52kΩ。

该实验说明,半导体材料对温度反应灵敏。我们还发现,当温度升高时,该热敏电阻的阻值显著减小,说明这是一个具有负温度系数的热敏电阻。

特性之二——对光照反应灵敏

当有光线照射时,有些半导体的导电能力很强;

当无光线照射时,这些半导体的导电能力很弱。

光敏性



光敏电阻



光电二极管



光电三极管

半导体对光照反应灵敏的实验:

该实验的器件有:光敏电阻、万用表、小盒子

首先我们用万用表测一下,正常光照时该热敏电阻的阻值,为15.7kΩ;

现在慢慢用小盒子挡住光线,我们发现,其阻值不断变大,此时为12.83kΩ。

该实验说明,半导体材料对光照反应灵敏。我们还发现,该光敏电阻有光照和无光照时的阻值是不一样的。有光照时,阻值小,导电能力强,无光照时,阻值大,导电能力较弱。

特性之三——掺入杂质后会改善其导电性能

本征半导体:完全纯净的半导体。

掺杂半导体:在纯净半导体中,掺入适量杂质后的半导体。

在纯净半导体中,掺入适量杂质后,会使半导体的导电能力显著增强。

掺杂半导体——N型半导体+P型半导体


N型半导体:在纯净半导体中掺入五价元素,可形成带

负电的自由电子参与导电。

P型半导体:在纯净半导体中掺入三价元素,可形成带

正电的空穴参与导电。

掺杂半导体——N型半导体+P型半导体



几乎所有半导体器件,都是采用掺有一定杂 质的半导体制作的!

半导体的奇妙特性

1.热敏性——对温度反应灵敏

大部分半导体随温度升高,电阻减小; 也有些半导体随温度升高,电阻增大。

- 2.光敏性——对光照反应灵敏 有光照和无光照时,电阻会不一样。
- 3.掺杂性——掺入杂质后会改善其导电性能

N型半导体+P型半导体

(自由电子) (空穴)