## MAG Instruments Quality Control Sheet Endemjegyek / Evaluation chart Endemjegyek / Evaluatio

DING		
Note	Értékelés	Indoklás
D3	3	

TOP NOTES		
Note	Értékelés	Indoklás
G3	3	
A3	3	
B3	3	
C#4	3	
D4	3	
E4	3	
F#4	3	
A4	1	
B4	3	

Note	Értékelés	Indoklás
E3	3	
F#3	3	
G4	3	

APPEARANCE			
Assessment criterion	Overall	Ha hibás, hol?	Proportions
Karcolás és felületi sérülésmentes külalak. (főleg stainlessnél érzékeny	2	Gu: karcos.	30%
Homogén, egységes szín, nem foltos.	2	Gu: foltos	40%
Amennyire lehet, sima mezők, lehetőleg ne legyen tele mini	3		10%
A hangmezők közötti rész (interstitial) egyenletes, "hupli mentes"	3		10%
A hangmezők széle tökéletes ovális forma legyen, ez sem a shapingnél	2	Néhol beomló borderek.	10%