

День 5

1) начинает шаг:

Партия: B-2025-102

Маршрут выполнения

1. Смешивание компонентов
0,0 г/мин

2. Выдержка
pending

3. Экструзия
pending

4. Охлаждение
pending

Информация

Шаг "Смешивание компонентов" начал.

OK

Выполнено 0 из 4 шагов

Текущий шаг

1. Смешивание компонентов

Загрузка и смешивание сырья

Инструкция: Загрузить компоненты согласно рецептуре

Ожидаемые параметры

Температура
45 °C

Давление
1,5 бар

Обороты
300 rpm

Фактические параметры

Температура, °C
45

Давление, бар
1,5

Обороты, rpm
300

Комментарий

▶ Начать шаг

✓ Завершить шаг

2) выполняет операцию физически:

Текущий шаг

1. Смешивание компонентов

Загрузка и смешивание сырья

Инструкция: Загрузить компоненты согласно рецептуре

Ожидаемые параметры

Температура
45 °C

Давление
1,5 бар

Обороты
300 rpm

Фактические параметры

Температура, °C
45

Давление, бар
1,5

Обороты, rpm
300

Комментарий

▶ Начать шаг

✓ Завершить шаг

ТЕЛЕМЕТРИЯ ЭКСТРУДЕРА

Температура
0,0 °C

Давление
0,0 бар

Обороты
0 rpm

Вибро
0,00 mm/s

09:22:44

3) вводит необходимые фактические параметры:

 Фактические параметры

Температура, °C	Давление, бар	Обороты, rpm
45	1,5	300

4) наблюдает телеметрию:

 **ТЕЛЕМЕТРИЯ ЭКСТРУДЕРА**

Температура	Давление	Обороты	Вибро
0,0 °C	0,0 бар	0 rpm	0,00 mm/s

09:24:12

5) фиксирует отклонения и проблемы:

 Комментарий (при отклонениях)

6) завершает шаг:

Выполнено 2 из 4 шагов

Информация

Переход к шагу: Экструзия

OK

Комментарий

▶ Начать шаг

☑ Завершить шаг