





ЛГ 1116.0100.0000

 $\sqrt{Ra} 6,3(\checkmark)$ 

1. Невказані граничні відхилення розмірів H12, h12, + IT14/2




ЛГ 1116.0100.0000

Змн	Арк.	№ докум.	Підп.	Дата	Літ.	Маса	Масштаб
Розроб	Миколайчук ВІ						1:1
Переб.							
Т. контр.							
Н. контр.							
Затв.	Цибульник СО						
					Аркуш 1	Аркуш 1	
					НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"		
					ЛБФ, АСНК, ЛГ-11		

1 Копіювання

Формат А2

ЛГ 1116.0200.0000

 $\sqrt{Ra} 6,3(\checkmark)$ 

1. Невказані граничні відхилення розмірів H12, h12, + IT14/2


ЛГ 1116.0200.0000

Змн	Арк.	№ докум.	Підп.	Дата	Літ.	Маса	Масштаб
Розроб	Миколайчук ВІ						1:1
Переб.							
Т. контр.							
Н. контр.							
Затв.	Цибульник СО						
					Аркуш 1	Аркуш 1	
					НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"		
					ЛБФ, АСНК, ЛГ-11		

1 Копіювання

Формат А2


Абсолютна похибка кута тангажу



Вимірювання експерименту

Кут тангажу, градус		Кут крену, градус	
Теоретичне	Вимірюне	Теоретичне	Вимірюне
0	0,01	0	0,06
0,3	0,31	0,3	0,35
0,5	0,55	0,5	0,56
0,8	0,79	0,8	0,86
1	1,02	1	1,07
5	5,03	5	5,05
10	10,04	10	10,04
15	15,05	15	15,02
30	30,1	30	29,97
45	45,3	45	44,95
60	60,5	60	59,58
85	85,9	85	84,8
90	-	90	-
95	-	95	-
85	-	-	-

Абсолютна похибка кута крену



Обчислення абсолютної похибки