Verlustleistung 8 Verlustleistung [W] P_{Cu} P_V P_{Fe} 0 0.2 0.0 0.1 0.3 0.4 0.5 $I_2[A]$