# PROCÉDÉS DE FABRICATION

Concevoir par anticipation de la réalisation Évaluer les dispersions de fabrication





2

#### Introduction

Il existe une grande variété de procédés de fabrication. L'objectif de cette présentation n'est pas de fournir une vue exhaustive des procédés mais d'en découvrir les principales familles et de mettre l'accent sur les procédés susceptibles d'être utilisés dans le cadre du projet.



#### Les grandes familles de procédés

 On a coutume de classer les procédés de fabrication mécanique parmi les familles suivantes :

> Procédés d'obtention par fusion

Procédés d'obtention par enlèvement de matière

Procédés d'obtention par déformation Procédés d'obtention par assemblage



### Procédés d'obtention par fusion

Quelques exemples de procédés d'obtention par fusion :

Injection plastique

Prototypage rapide par dépose de fil

Fonderie



### Procédés d'obtention par enlèvement de matière

Quelques exemples de procédés d'obtention par enlèvement de matière :

Fraisage

Tournage

Électro érosion

Découpage



#### Procédés d'obtention par déformation

Quelques exemples de procédés d'obtention par déformation :

Emboutissage

Forgeage

Pliage

Thermoformage



#### Procédés d'obtention par assemblage

Quelques exemples de procédés d'obtention par assemblage :

Frittage


Soudage

Rivetage


Collage



### Précision - dispersion



### L'USINAGE








### Généralités sur l'usinage

On distingue habituellement 3 procédés d'usinage traditionnels :

Le tournage pour lequel l'enlèvement de matière résulte de la combinaison

- De la rotation d'une pièce à usiner
- De l'avance d'un outil de coupe






### Généralités sur l'usinage

On distingue has traditionnels:

Le perçage pour

- De la rotation



d'usinage


natière résulte :


1 outil de coupe



### Généralités sur l'usinage

Montage de tournage








### Généralités sur l'usinage

Montage de fraisage






Vocabulaire de quelques formes obtenues





# Vocabulaire de quelques formes obtenues par usinage






### L'INJECTION PLASTIQUE

### L'injection plastique

- Procédé particulièrement adapté à de grandes ou de très grandes séries.
- Principe:






- Ce procédé repose sur l'injection de plastique à l'état liquide dans un moule métallique. Les phénomènes thermiques sont donc importants
- La contraction de la matière lors de son retour à température ambiante s'accompagne d'une déformation des formes injectées. Cette contraction d'appelle <u>le retrait</u>.
- Pour minimiser les conséquences de ces déformations, certaines règles de conception sont à respecter.



## Quelques règles de conception en injection plastique

 Deux défauts sont majoritairement rencontrés lors du refroidissement de la pièce et de l'éjection du moule :

#### Les retassures




Ces défauts de forme sont liés aux écarts d'épaisseur de la matière.




### Quelques règles de conception en injection plastique


• Deux défauts sont majoritairement rencontrés lors du refroidissement de la pièce et de l'éjection du moule :


#### Le gauchissement















































# Quelques règles de conception en injection plastique




Socle usinage
Socle injection



### Formes en contre dépouille et moules à tiroirs






26




#### Solution d'évitement







### Injection plastique











### LE PROTOTYPAGE RAPIDE

Le prototypage rapide Fabrication par Soustractive Couche entière Avec laser découpe et laminage Flashage par Couche entière Sans laser couches Fabrication par couches Dépôt de fil fondu Additive Projection de colle Sans laser Projection d'encre ou de cire Point par point Stéréolithographie Avec laser Frittage de poudres

### Le prototypage rapide




### Stéréolithographie








### Frittage de poudres






Selective Laser Sintering (SLS)






### Dépose de fil chaud



The print head and/or bed is moved to the correct X/Y/Z position for placing the material



Fused Deposition Modeling (FDM)






### DÉCOUPAGE, PLIAGE

### Découpage, pliage

 Le pliage est une opération de déformation à froid qui consiste à déformer une tôle plane suivant un angle de façon brusque.




#### Découpage, pliage





#### Découpage, pliage


Terminologie : vocabulaire employé en tôlerie







#### Découpage, pliage

Il existe différents procédés de pliage.




### Découpage, pliage








#### Le phénomène de ressaut





#### L'emboutissage



























#### Règles de conception






#### Règles de conception


Vérifier la faisabilité des différents plis en imaginant le montage correspondant.





#### Règles de conception

Penser à limiter les déformations en limitant la hauteur h sur l'embouti (figure de gauche) et en adaptant les valeurs de H et  $\alpha$  sur la figure de droite.



Il existe des formules permettant le dimensionnement. Nous nous contenterons de formuler ces règles qualitatives.


## MOULAGE MÉTALLIQUE

Retournement

Noyautage

8. Coulée

#### Processus de moulage au sable



#### Processus de moulage au sable


- Les contraintes liées à ce processus montrent certaines analogies avec l'injection plastique :
- Présence indispensable de dépouille pour faciliter le démoulage
- Prise en considération dès la conception des phénomènes thermiques liés au refroidissement (retassures, masselottes comme réserves de matière, évents pour l'évacuation de l'air...)



# Chronologie de la conception d'un pièce moulée




La pièce à réaliser. Le contexte fonctionnel de la pièce est connu, le matériau constitutif est conforme au procédé de moulage.



Identification des surfaces fonctionnelles de la pièce (contacts avec d'autres pièces du mécanisme par exemple pour la réalisation technologique de liaisons).






Modélisation des surépaisseurs d'usinage (quantité de matière qui sera retirée par usinage pour obtenir les surfaces fonctionnelles).

Choix du plan de joint.

Mise en place de noyaux éventuels.



#### Conception du moule



Mise en place du moule



Coulée



Démoulage



ROB - XAO1 – S5 55

Sciage



#### Ébarbage

