


Переход на круглое сечение

Прямоугольные воздуховоды




Описание и назначение




Переход на круглое сечение — элемент сети воздуховодов прямоугольного сечения. Исполнение и присоединительные размеры подбираются по проекту и техническим таблицам.


Преимущества

- Изготовление по проекту
- Оцинкованная или нержавеющая сталь
- Геометрия и размеры по техническим данным




Типы исполнения (вид С)


**Тип 1****Тип 2****Тип 3**



Тип 4



Тип 5



Тип 6