命令の例

オペコード IM

アセンブリ LDIM 3

機械語 0101 0000 0001 0000 0011

意味 Aレジスタに3を格納する