Họ tên: Vũ Quang Nguyên MSSV: 1523030

.....

Câu hỏi: Các bước để xác định tỉ số Cadmium của vàng trong thực nghiệm. Cho biết dùng bia là sợi dây Al-0.1% Au.

## 1. Phương pháp:

Phân tích kích hoạt neutron NAA là phản ứng  $(n, \gamma)$ 

Tốc độ phản ứng cho mỗi hạt nhân bia tỉ lệ thuận với hoạt độ riêng của mẫu nên

Tỉ số Cadmium của vàng 
$$(R_{Cd}) = \frac{A_{sp,[khongboc]}}{A_{sp,[boc]}}$$
 (1.1)

Hoạt độ riêng của hạt nhân đo được 
$$A_{sp} = \frac{\frac{N_p}{t_m}}{WSDC}$$
 (1.2)

Trong đó:

 $N_p/t_m$  [counts/s]: Tốc độ xung đo được của đỉnh gamma đã hiệu chỉnh thời gian chết, các hiệu ứng ngẫu nhiên

 $N_p$  [counts]: Số đếm trong đinh năng lượng toàn phần

 $t_m$  [s]: thời gian đo

 $t_d$  [s]: thời gian rã

 $t_i$  [s]: Thời gian chiếu

W [g]: Khối lượng nguyên tố được chiếu xạ


 $S = 1 - e^{-\lambda t_i}$ : hệ số hiệu chỉnh thời gian chiếu

 $D \!=\! e^{-\lambda t_d}$ : hệ số hiệu chỉnh thời gian phân rã

 $C = \frac{1 - e^{-\lambda t_m}}{\lambda t_m}$ : hệ số hiệu chỉnh thời gian đo

 $I_{\scriptscriptstyle \gamma}$ : Xác suất phát tia gamma với năng lượng  $E_{\scriptscriptstyle \gamma}$ 

## 2. Trình bày tóm tắt – Sơ đồ thực hiện đo tỉ số Cadmium



Dựa vào công thức (1.1) và (1.2), từ đó xây dựng các bước thực hiện

Bước 0: Chuẩn bị mẫu, dụng cụ, thiết bị đo cần thiết

- 1. Bia Al 0.1% Au
- 2. Nguồn neutron
- 3. Hộp Cd mỏng 1mm
- 4. Detector nhấp nháy ghi nhận tia gamma
- 5. Cân đo khối lượng điện tử, đồng hồ bấm giờ điện tử và các dụng cụ cần thiết khác.

## Bước 1: Chuẩn bi đo

- 1. Đo và ghi lại khối lượng của bia
- 2. Đo phông môi trường (5 lần) với thời gian đo = 30s

## Bước 2: Đo hoạt độ riêng khi bia không bọc Cd (2 lần)

- 1. Thời gian đo = 5 mins; thời gian chiếu = 3 mins.
- 2. Cho nguồn neutron vào buồng đo.
- 3. Đặt bia đối diện với nguồn
- 4. Dùng detector nhấp nháy ghi nhận số tia gamma phát ra
- 5. Sau 5 mins, Đo lại khối lượng của bia

Bước 3: Đo hoạt độ riêng khi bia được bọc Cd (2 lần)

- 1. Thời gian đo = 5 mins; thời gian chiếu = 3 mins.
- 2. Cho nguồn neutron vào buồng đo.
- 3. Bao bọc bia với Cd mỏng 1mm, đặt bia đối diện với nguồn
- 4. Dùng detector nhấp nháy ghi nhận số tia gamma phát ra
- 5. Sau 5 mins, Đo lại khối lượng của bia

Bước 4: Phân tích số liệu – Dựa vào công thức (1.2), suy ra tỉ số Cd

Từ bước 2 và bước 3, dựa vào kết quả thực nghiệm, ta được số liệu về N<sub>p</sub> / t<sub>m</sub> [counts/s], W, S,
D, C. Áp dụng công thức (1.2), ta xác định được hoạt độ riêng của mẫu khi bia không bọc và khi bọc, ta xác định được tỉ số Cadmium của vàng.

Bước 5: Kết luận – Trình bày số liệu.