# Universidade de São Paulo-USP Escola de Engenharia de São Carlos-EESC SEL0629 - Aplicações de Microprocessadores I Relatório Prática V

Vinicius William da Silva - Número USP: 11233842

Prof. Marcelo Andrade da Costa Vieira

### 1 Introdução

Nessa prática será utilizado a esteira disponível no laboratório para fazer o controle de passagem de peças de metais e de madeira com o uso da placa Easy Pic V7.

O objetivo dessa prática é primeiramente identificar o objeto utilizando o sensor infra vermelho e alterar a direção da esteira. Em seguida, com ajuda de um sensor capacitivo e indutivo iremos classificar o objeto como metálico ou de madeira. Além disso, utilizando os botões do Easy Pic V7, iremos controlar qual tipo de objeto deverá ser descartado pelo cilindro pneumático, retornando a esteira ao estado inicial.

# 2 Esquemático

A figura 1 apresenta o esquemático da porta B tanto do Easy Pic V7. O pino RB0 é responsável pela interrupção do sensor óptico, RB1 pelo sensor capacitivo e RB2 pelo indutivo. Além disso, RB6 e RB7 são responsáveis pela configuração da direção da esteira (parada, esquerda, direita) e RB4 e RB5 pelo movimento do cilindro pneumático (retorna, rejeita). Para o controle de peças, foram utilizadas as portas RC0 e RC1 para aceitar, respectivamente, madeira e metal.




Figura 1: Esquemático da porta B do Easy Pic V7.

Em seguida, é apresentado na figura 2 o esquemático da esteira.




Figura 2: Esquemático da esteira.

# 3 Cálculos

Para o cálculo do tempo de atuação do cilindro pneumático e também do retorno da esteira ao estado inicial, era necessário, utilizando o *TIMERO*, gerar interrupções em intervalos de 3,45 s, 2,10 s e 0,20 s. O exemplo do cálculo realizado para o para a interrupção de 3, 45 s está disposto a seguir

$$T = (2^n - TMR) \cdot CM \cdot PS)$$

Para o valor de tempo de interrupção do TIMER ser de aproximadamente 1 segundo optou-se pelos valores:

$$T = (2^{16} - 11630) \cdot (4/(8 \cdot 10^6)) \cdot 128$$
$$T = 3,449984 \ s$$

Convertendo 11630 para hexadecimal temos o valor 0X2D6E, assim atribuímos ao timer TMR0H o valor 0X2D e ao TMR0L o valor 0X6E

Os valores hexadecimais encontrados para as interrupções de 2,10 s e 0,20 s são respectivamente 0X7FD3 e 0XF3CB.

# 4 Código de Simulação

```
#define TH_3_45 0x2D
#define TL_3_45 0x6E
#define TH_2_10 0x7F
#define TL_2_10 0xD3
#define TH_0_20 0xF3
#define TL_0_20 0xCB
sbit LCD_RS at RB4_bit;
sbit LCD_EN at RB5_bit;
sbit LCD_D4 at RBO_bit;
sbit LCD_D5 at RB1_bit;
sbit LCD_D6 at RB2_bit;
sbit LCD_D7 at RB3_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISBO_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;
// End LCD module connections
                                 // Contador de peas de madeira
int madeira_counter = 0;
```

```
int metal_counter = 0;
                                // Contador de peas de metal
char current_material[16];
                                // String do material atual
int current_material_id = 1;
                                // Id do material (1 mad, 0
  met)
char total_materials[16];
                                // String de contagem dos
   objetos
int flag_optico = 0;
                                // Flag do sensor ptico
int flag_capacitivo = 0;
                                // Flag do sensor capacitivo
                                // Flag do sensor indutivo
int flag_indutivo = 0;
int flag_passa = 0;
                                // Flag para liberar objeto
int flag_cilindro = 0;
                                // Ativao do cilindro
int flag_restart = 0;
                                // Recomear a esteira
void return_cilinder()
    // Recolhe o cilindro
   latb.f5 = 0;
   latb.f4 = 1;
}
void knock_down()
{
    // Ativa o cilindro
   latb.f5 = 1;
   latb.f4 = 0;
}
void turn_left()
   // Esquerda
```

```
latb.f7 = 0;
   latb.f6 = 1;
}
void restart()
{
   // Recomear o processo
   // Retorna motor
   return_cilinder();
   // Esquerda
   turn_left();
   // Zera as flags
   flag_optico = 0;
   flag_capacitivo = 0;
   flag_indutivo = 0;
   flag_passa = 0;
   flag_cilindro = 0;
   flag_restart = 0;
   // Desativa timer
   TOCON = 0;
}
void turn_right()
{
   // Direita
   latb.f7 = 1;
   latb.f6 = 0;
```

```
}
void write_to_lcd()
{
    // Escreve no LCD
    if (current_material_id)
        sprintf(current_material, "□Passa□Madeira□");
    else
        sprintf(current_material, "□Passa□Metal□");
    sprintf(total_materials, "\( \) Mad:\( \) \( \) d\( \) Met:\( \) \( \) d\( \),
   madeira_counter, metal_counter);
    INTCON.f7 = 0;
                      // Desliga interrupes
    trisb = 0;
                            // Output
    Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // Limpa Display
    Lcd_Out(1,1,current_material);
    Lcd_Out(2,1,total_materials);
    trisb = 0b00001111; // Define entrada e sada
    // Reseta bits de interrupo
    INTCON = 0;
    INTCON3 = 0;
    // Religa interrupo
    INTCON = Ob11110000;
    INTCON3 = Ob00011000;
}
// Interrupes
void Interrupcoes() iv 0x0008 ics ICS_AUTO
```

```
{
    if(INTCON.INTOIF)
    {
        // Sensor ptico
        flag_optico = 1;
        INTCON.INTOIF = 0;
    }
    if(INTCON3.INT1IF)
    {
        // Sensor Capacitivo
        flag_capacitivo = 1;
        INTCON3.INT1IF = 0;
    }
    if(INTCON3.INT2IF)
        // Sensor Indutivo
        flag_indutivo = 1;
        INTCON3.INT2IF = 0;
    }
    if(INTCON.TMROIF)
    {
        // Timer 0
        if(flag_cilindro)
        {
            if(flag_passa == 1)
            {
                // Caso deva derrubar objeto
                knock_down();
```

```
TMROH = TH_0_20; // Recarrega o valor no TIMER
   0
                TMROL = TL_0_20;
                delay_ms(100);
                return_cilinder();
            }
            else
            {
                // Aguarda objeto cair da esteira
                TMROH = TH_2_10; // Recarrega o valor no TIMER
   0
                TMROL = TL_2_10;
            }
            flag_cilindro = 0;
       }
        else
        {
            flag_restart= 1;
        }
       INTCON.TMROIF = 0;
    }
}
void main()
{
                           // Portas digitais
    anselb = 0;
                           // Input e Output
   trisb = 0b00001111;
                            // Portas digitais
    anselc = 0;
```

```
trisc = 255;
                       // Input
Lcd_Init();
                        // Inicializa LCD
Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); // Cursor off
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // Limpa Display
write_to_lcd();
// Liga interrupcoes na portaB
// com descida de borda
INTCON = Ob11110000;
INTCON2.INTEDGO = 0;
INTCON2.INTEDG1 = 0;
INTCON2.INTEDG2 = 0;
INTCON3 = Ob00011000;
// Reinicia a esteira inicialmente
restart();
// Loop
while(1)
{
    if(portc.rc0 == 0)
    {
        // Escolhe madeira
        current_material_id = 1;
        write_to_lcd();
        delay_ms(300);
    }
    if(portc.rc1 == 0)
```

```
{
         // Escolhe metal
         current_material_id = 0;
         write_to_lcd();
         delay_ms(300);
    }
    if(flag_optico)
    {
        // Vira a esteira
        turn_right();
        flag_optico = 0;
    }
    if(flag_capacitivo)
    {
        // Identificou objeto
         if(current_material_id == flag_indutivo)
             flag_passa = 1; // Derrubar
         else
            flag_passa = 0; // Passar
         if(flag_indutivo == 0)
             madeira_counter++;
         else
            metal_counter++;
         write_to_lcd(); // Atualiza LCD
         TOCON = Ob10000110; // Inicia TIMERO com prescale
128
         TMROH = TH_3_45; // Recarrega o valor no TIMER 0
```

#### 5 Resultados e Discussão

Após carregar o código do programa no PIC18F45k22, o display LCD exibe na primeira linha o material que será aceito pela esteira, e na segunda, a quantidade de materiais para cada tipo que já passaram pelo sensor capacitivo e pelo indutivo. A esteira inicia com o movimento para a esquerda e só muda de sentido quando algum objeto é detectado pelo sensor óptico. Quando um material é detectado pelos sensores capacitivo e indutivo, a depender de qual material está sendo aceito naquele momento, o pistão pneumático é acionado ou não, fazendo com que se rejeite ou aceite o objeto.

O programa foi carregado com sucesso no PIC18F45k22, realizando as tarefas corretamente de acordo como desejado no código, considerando as condições descritas na seção 6. Ao colocar um material e escolher o tipo que será aceito pela esteira, observa-se que o comportamento da mesma é realizado como previsto no código. Caso o material posto seja aceito, este chega ao final e altera-se o sentido de movimento da esteira. Caso o material seja rejeitado, o pistão é acionado no tempo correto para derrubar o objeto

e a esteira move-se para o lado oposto, permitindo que mais materiais sejam detectados.

## 6 Conclusão

Pode-se concluir que a prática foi um sucesso, em que conseguimos alcançar o objetivo esperado com determinada precisão. Foi possível compreender o uso das interrupções na porta B assim como uma melhor compreensão do funcionamento do TIMERO. Além disso, foi interessante ver a aplicação do microprocessador e do Kit PIC Genios em uma verdadeira aplicação.