
Synchron-Servomotoren AKM





Wählen Sie Ihren Motor:



Bisher erschienene Ausgaben

Ausgabe	Bemerkung						
03 / 2004	Erstausgabe						
12 / 2004	Kennlinien korrigiert und ergänzt, Polzahlen, Getriebeadapter, diverse Korrekturen						
09 / 2005	Kapitel 1, Zentrierung AKM7, diverse Korrekturen, Schutzklassen aktualisiert, Biss interface						

Technische Änderungen, die der Verbesserung der Geräte dienen, vorbehalten!

Gedruckt in der BRD

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma Danaher Motion reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Seite

1	All	lgeme	eines				
	1.1		dieses Handbuch	. 5			
	1.2	Bestir	nmungsgemäße Verwendung	. 5			
	1.3		rheitshinweise				
	1.4	In dies	sem Handbuch verwendete Symbole	. 6			
	1.5	Wichtige Hinweise					
	1.6		u der Motoren				
	1.7	Allger	neine technische Daten	. 8			
	1.8		ardausrüstung				
	1.8		Bauform				
	1.8	3.2	Wellenende A-Seite				
	1.8	3.3	Flansch				
	1.8	3.4	Schutzart				
	1.8	3.5	Schutzeinrichtung				
	1.8	3.6	Isolierstoffklasse				
	1.8	3.7	Schwinggüte				
	1.8	3.8	Anschlusstechnik				
	1.8	3.9	Rückführeinheit				
	1.8	3.10	Haltebremse				
	1.8	3.11	Polzahlen				
	1.9	Option	nen				
	1.10		ahlkriterien				
		0.1	Typenschlüssel				
	1.1	0.2	Typenschild				
2	Mo	ontag	e / Inbetriebnahme				
2			e / Inbetriebnahme ge Hinweise	13			
2	2.1	Wicht	ge Hinweise				
2	2.1 2.2	Wicht	ge Hinweise	14			
2	2.1	Wicht	ge Hinweisege / VerdrahtungAnschluss der Motoren mit vorkonfektionierten Kabeln	14 16			
2	2.1 2.2	Wicht Monta 2.1	ge Hinweise	14 16 17			
2	2.1 2.2	Wicht Monta 2.1 2.2.1. 2.2.1.	ge Hinweise ge / Verdrahtung Anschluss der Motoren mit vorkonfektionierten Kabeln 1 Anschlussbild für Motoren mit Resolver 2 Anschlussbild für Motoren mit Encoder	14 16 17 18			
2	2.1 2.2	Wicht Monta 2.1 2.2.1. 2.2.1.	ge Hinweise	14 16 17 18 19			
2	2.1 2.2	Wicht Monta 2.1 2.2.1. 2.2.1.	ge Hinweise	14 16 17 18 19 20			
2	2.1 2.2 2.2	Wicht Monta 2.1 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1.	ge Hinweise ge / Verdrahtung Anschluss der Motoren mit vorkonfektionierten Kabeln 1 Anschlussbild für Motoren mit Resolver 2 Anschlussbild für Motoren mit Encoder 3 Anschlussbild für Motoren mit SFD 4 Anschlussbild für Motoren mit ComCoder 5 Anschlussbild für Motoren mit BISS	14 16 17 18 19 20 21			
	2.1 2.2 2.2	Wicht Monta 2.1 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. 1.1 2.2.1. 1.1 1.1	ge Hinweise	14 16 17 18 19 20 21			
3	2.1 2.2 2.2 2.3 Te	Wicht Monta 2.1 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. 1.1 2.2.1. 1.2.2.2.1. 1.2.2.1. 1.2.2.2.1. 1.2.2.2.1. 1.2.2.2.2	ge Hinweisege / Verdrahtung Anschluss der Motoren mit vorkonfektionierten Kabeln 1 Anschlussbild für Motoren mit Resolver 2 Anschlussbild für Motoren mit Encoder 3 Anschlussbild für Motoren mit SFD 4 Anschlussbild für Motoren mit ComCoder 5 Anschlussbild für Motoren mit BISS iebnahme 6 Che Daten	14 16 17 18 19 20 21 22			
	2.1 2.2 2.2 2.3 Te 3.1	Wicht Monta 2.1 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. 1. 1. 2.2.1. Inbetr Chnis Begrif	ge Hinweisege / VerdrahtungAnschluss der Motoren mit vorkonfektionierten Kabeln1 Anschlussbild für Motoren mit Resolver2 Anschlussbild für Motoren mit Encoder3 Anschlussbild für Motoren mit SFD4 Anschlussbild für Motoren mit ComCoder5 Anschlussbild für Motoren mit BISSiebnahmeche Daten fsdefinitionen	14 16 17 18 19 20 21 22 23			
	2.1 2.2 2.2 2.3 Te 3.1 3.2	Wicht Monta 2.1 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. Inbetr chnis Begrif AKM1	ge Hinweise ge / Verdrahtung Anschluss der Motoren mit vorkonfektionierten Kabeln 1 Anschlussbild für Motoren mit Resolver 2 Anschlussbild für Motoren mit Encoder. 3 Anschlussbild für Motoren mit SFD. 4 Anschlussbild für Motoren mit ComCoder. 5 Anschlussbild für Motoren mit BISS iebnahme sche Daten fsdefinitionen.	14 16 17 18 19 20 21 22 23 24			
	2.1 2.2 2.3 Te 3.1 3.2 3.3	Wicht Monta 2.1 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. Inbetr chnis Begrif AKM1 AKM2	ge Hinweise ge / Verdrahtung Anschluss der Motoren mit vorkonfektionierten Kabeln 1 Anschlussbild für Motoren mit Resolver 2 Anschlussbild für Motoren mit Encoder 3 Anschlussbild für Motoren mit SFD 4 Anschlussbild für Motoren mit ComCoder 5 Anschlussbild für Motoren mit BISS iebnahme sche Daten fsdefinitionen.	14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28			
	2.1 2.2 2.3 Te 3.1 3.2 3.3 3.4	Wicht Monta 2.1 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. 1. 1. 2.2.1. Inbetr Chnis Begrif AKM1 AKM2 AKM3	ge Hinweise ge / Verdrahtung Anschluss der Motoren mit vorkonfektionierten Kabeln 1 Anschlussbild für Motoren mit Resolver 2 Anschlussbild für Motoren mit Encoder 3 Anschlussbild für Motoren mit SFD 4 Anschlussbild für Motoren mit ComCoder 5 Anschlussbild für Motoren mit BISS iebnahme sche Daten fsdefinitionen.	14 16 17 18 19 20 21 22 24 28 33			
	2.1 2.2 2.3 Te 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	Wicht Monta 2.1 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. Inbetr Chnis Begrif AKM1 AKM2 AKM4	ge Hinweise ge / Verdrahtung Anschluss der Motoren mit vorkonfektionierten Kabeln 1 Anschlussbild für Motoren mit Resolver 2 Anschlussbild für Motoren mit Encoder 3 Anschlussbild für Motoren mit SFD 4 Anschlussbild für Motoren mit ComCoder 5 Anschlussbild für Motoren mit BISS iebnahme iche Daten fsdefinitionen.	14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28 33 38			
	2.1 2.2 2.3 Te 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6	Wicht Monta 2.1 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. 1nbetr chnis Begrif AKM1 AKM2 AKM4 AKM5	ge Hinweise ge / Verdrahtung Anschluss der Motoren mit vorkonfektionierten Kabeln 1 Anschlussbild für Motoren mit Resolver 2 Anschlussbild für Motoren mit Encoder 3 Anschlussbild für Motoren mit SFD 4 Anschlussbild für Motoren mit ComCoder 5 Anschlussbild für Motoren mit BISS iebnahme iche Daten fsdefinitionen.	14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28 33 38 44			
	2.1 2.2 2.3 Te 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7	Wicht Monta 2.1 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. Inbetr chnis Begrif AKM1 AKM2 AKM4 AKM5 AKM6	ge Hinweise ge / Verdrahtung Anschluss der Motoren mit vorkonfektionierten Kabeln 1 Anschlussbild für Motoren mit Resolver 2 Anschlussbild für Motoren mit Encoder. 3 Anschlussbild für Motoren mit SFD. 4 Anschlussbild für Motoren mit ComCoder. 5 Anschlussbild für Motoren mit BISS iebnahme iche Daten fsdefinitionen.	14 16 17 18 20 21 22 23 24 28 33 38 44 50			
3	2.1 2.2 2.3 Te 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8	Wicht Monta 2.1 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. Inbetr chnis Begrif AKM1 AKM2 AKM3 AKM4 AKM5 AKM6 AKM6 AKM6	ge Hinweise ge / Verdrahtung Anschluss der Motoren mit vorkonfektionierten Kabeln 1 Anschlussbild für Motoren mit Resolver 2 Anschlussbild für Motoren mit Encoder 3 Anschlussbild für Motoren mit SFD 4 Anschlussbild für Motoren mit ComCoder 5 Anschlussbild für Motoren mit BISS iebnahme iche Daten fsdefinitionen.	14 16 17 18 20 21 22 23 24 28 33 38 44 50			
3	2.1 2.2 2.3 Te 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8	Wicht Monta 2.1 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. Inbetr chnis Begrif AKM1 AKM2 AKM3 AKM4 AKM5 AKM6 AKM7 Thang	ge Hinweise ge / Verdrahtung Anschluss der Motoren mit vorkonfektionierten Kabeln 1 Anschlussbild für Motoren mit Resolver 2 Anschlussbild für Motoren mit Encoder 3 Anschlussbild für Motoren mit SFD 4 Anschlussbild für Motoren mit ComCoder 5 Anschlussbild für Motoren mit BISS iebnahme iche Daten fsdefinitionen.	14 16 17 18 19 20 21 22 24 28 33 38 44 50 56			
	2.1 2.2 2.3 Te 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 An 4.1	Wicht Monta 2.1 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. Inbetr Chnis Begrif AKM1 AKM2 AKM4 AKM5 AKM6 AKM7 Thang Zuord	ge Hinweise ge / Verdrahtung Anschluss der Motoren mit vorkonfektionierten Kabeln 1 Anschlussbild für Motoren mit Resolver 2 Anschlussbild für Motoren mit Encoder. 3 Anschlussbild für Motoren mit SFD. 4 Anschlussbild für Motoren mit ComCoder. 5 Anschlussbild für Motoren mit BISS iebnahme iche Daten fsdefinitionen.	14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28 33 38 44 50 56			
3	2.1 2.2 2.3 Te 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8	Wicht Monta 2.1 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. Inbetr Chnis Begrif AKM1 AKM2 AKM4 AKM5 AKM6 AKM7 Thang Zuord Liefer	ge Hinweise ge / Verdrahtung Anschluss der Motoren mit vorkonfektionierten Kabeln 1 Anschlussbild für Motoren mit Resolver 2 Anschlussbild für Motoren mit Encoder 3 Anschlussbild für Motoren mit SFD 4 Anschlussbild für Motoren mit ComCoder 5 Anschlussbild für Motoren mit BISS iebnahme iche Daten fsdefinitionen.	14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28 33 38 44 50 56			

Herstellererklärung

im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG, Anhang II B

Hiermit erklären wir, die Firma

Danaher Motion GmbH Wacholderstrasse 40-42 40489 Düsseldorf

dass die Servomotoren der

Motorserie AKM

(Typen AKM1, AKM2, AKM3, AKM4, AKM5, AKM6, AKM7)

in der serienmäßigen Ausführung ausschließlich zum Einbau in eine andere Maschine bestimmt sind, und dass ihre Inbetriebnahme solange untersagt ist, bis festgestellt wurde, dass die Maschine, in die diese Produkte eingebaut werden soll, den Bestimmungen der EG-Richtlinie in der Fassung 98/37/EG entspricht.

Wir bestätigen die Konformität der oben bezeichneten Produkte mit den unten gelisteten Normen:

73/23/EWG Niederspannungsrichtlinie

VDE 0530 / DIN 57530 Bestimmungen für umlaufende Maschinen

DIN EN 60034-7 Bauform

DIN 748 Zylindrische Wellenenden
DIN 6885 Passfedernut und Passfeder
DIN 42955 Rundlauf, Koaxialität und Planlauf

DIN EN 60034-14 Schwinggüte

Aussteller: Geschäftsführung

Michel van Roozendaal

Diese Erklärung beinhaltet keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheits- und Schutzhinweise der Dokumentation sind in jedem Falle einzuhalten.

1 Allgemeines

1.1 Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt die Synchron-Servomotoren der Serie AKM (Standardausführung). Unter anderem finden Sie Informationen über:

	Allgemeine Hinweise, Standardausführung der Motoren	Kapitel 1
•	Montage, Inbetriebnahme, Anschlusspläne	Kapitel 2
•	Technische Daten, Maße und Kennlinien	Kapitel 3
•	Hinweise zu Transport, Lagerung, Wartung, Entsorgung	Kapitel 4



Dieses Handbuch richtet sich an Fachpersonal mit Kenntnissen in den Bereichen Elektrotechnik und Maschinenbau.

Die Motoren werden im Antriebssystem zusammen mit den Servoverstärkern SERVOSTAR betrieben. Beachten Sie daher die gesamte Dokumentation des Systems, bestehend aus:

- Installations-/Inbetriebnahmeanweisung des Servoverstärkers
- Installations-/Inbetriebnahmeanweisung einer eventuell vorhandenen Erweiterungskarte
- Benutzerhandbuch der Bedienersoftware des Servoverstärkers
- Technische Beschreibung Motorserie AKM

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Synchron-Servomotoren der Serie AKM sind insbesondere als Antrieb für Handhabungsgeräte, Textilmaschinen, Werkzeugmaschinen, Verpackungsmaschinen und ähnliche mit hohen Ansprüchen an die Dynamik konzipiert.

Sie dürfen die Motoren **nur** unter Berücksichtigung der in dieser Dokumentation definierten Umgebungsbedingungen betreiben.

Die Motoren der Serie AKM sind **ausschließlich** dazu bestimmt, von digitalen Servoverstärkern SERVOSTAR drehzahl- und/oder drehmomentgeregelt angesteuert zu werden.

Die Motoren werden als Bauteile in elektrische Anlagen oder Maschinen eingebaut und dürfen nur als integrierte Bauteile der Anlage in Betrieb genommen werden.

Die Motoren dürfen niemals direkt ans Netz angeschlossen werden.

Der in die Motorwicklungen eingebaute Thermoschutzkontakt muss ausgewertet und überwacht werden.

Die Konformität des Servosystems zu den in der Herstellererklärung auf Seite 4 genannten Normen garantieren wir nur, wenn von uns gelieferte Komponenten (Servoverstärker, Motor, Leitungen usw.) verwendet werden.

1.3 Sicherheitshinweise




Nur qualifiziertes Fachpersonal darf Arbeiten wie Transport, Montage, Inbetriebnahme und Instandhaltung ausführen. Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die mit Transport, Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb von Motoren vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen. Das Fachpersonal muss folgende Normen bzw. Richtlinien kennen und beachten:

IEC 364 bzw. CENELEC HD 384 oder DIN VDE 0100 IEC-Report 664 oder DIN VDE 0110 nationale Unfallverhütungsvorschriften oder BGV A3


- Lesen Sie vor der Montage und Inbetriebnahme die vorliegende Dokumentation. Falsches Handhaben des Motors kann zu Personen- oder Sachschäden führen. Halten Sie die technischen Daten und die Angaben zu den Anschlussbedingungen (Typenschild und Dokumentation) unbedingt ein.
- Der Maschinenhersteller muss eine Gefahrenanalyse für die Maschine erstellen und geeignete Maßnahmen treffen, dass unvorhergesehene Bewegungen nicht zu Schäden an Personen oder Sachen führen können.
- Stellen Sie unbedingt die ordnungsgemäße Erdung des Motorgehäuses mit der PE-Schiene im Schaltschrank als Bezugspotential sicher. Ohne niederohmige Erdung ist keine personelle Sicherheit gewährleistet.
- Ziehen Sie keine Stecker w\u00e4hrend des Betriebs. Es besteht die Gefahr von Tod oder schweren gesundheitlichen oder materiellen Sch\u00e4den.
- Leistungsanschlüsse können Spannung führen, auch wenn sich der Motor nicht dreht. Lösen Sie die elektrischen Anschlüsse der Motoren nie unter Spannung. In ungünstigen Fällen können Lichtbögen entstehen und Personen und Kontakte schädigen.
- Warten Sie nach dem Trennen der Servoverstärker von den Versorgungsspannungen mindestens fünf Minuten, bevor Sie spannungsführende Teile (z.B. Kontakte, Gewindebolzen) berühren oder Anschlüsse lösen. Kondensatoren im Servoverstärker führen bis zu fünf Minuten nach Abschalten der Versorgungsspannungen gefährliche Spannungen. Messen Sie zur Sicherheit die Spannung im Zwischenkreis und warten Sie, bis die Spannung unter 40V abgesunken ist.
- Während des Betriebes können Motoren ihrer Schutzart entsprechend heiße Oberflächen besitzen. Die Oberflächentemperatur kann 100°C überschreiten. Messen Sie die Temperatur und warten Sie, bis der Motor auf 40°C abgekühlt ist, bevor Sie ihn berühren.
- Entfernen/sichern Sie eine eventuell vorhandene Wellen-Passfeder, falls der Motor frei läuft, um ein Wegschleudern der Passfeder und die damit verbundene Verletzungsgefahr zu vermeiden.

1.4 In diesem Handbuch verwendete Symbole



1.5 Wichtige Hinweise

Servomotoren sind Präzisionsgeräte. Insbesondere Flansch und Welle sind bei Lagerung und Einbau gefährdet — vermeiden Sie daher rohe Kraftanwendung, Präzision verlangt Feingefühl. Benutzen Sie zum Aufziehen von Kupplungen, Zahnrädern oder Riemenscheiben unbedingt das vorgesehene Anzugsgewinde in der Motorwelle und erwärmen Sie, sofern möglich, die Abtriebselemente. Schläge oder Gewaltanwendung führen zur Schädigung von Kugellagern und Welle.



- Verwenden Sie nach Möglichkeit nur spielfreie, reibschlüssige Spannzangen oder Kupplungen. Achten Sie auf korrektes Ausrichten der Kupplung. Ein Versatz führt zu unzulässigen Vibrationen und zur Zerstörung von Kugellagern und Kupplung.
- Beachten Sie bei Anwendung von Zahnriemen unbedingt die zulässigen Radialkräfte. Zu hohe Radialbelastung der Welle verkürzt die Lebensdauer des Motors erheblich.
- Vermeiden Sie möglichst eine axiale Belastung der Motorwelle. Eine axiale Belastung verkürzt die Lebensdauer des Motors erheblich.
- Vermeiden Sie unter allen Umständen eine mechanisch überbestimmte Lagerung der Motorwelle durch starre Kupplung und externe Zusatzlagerung (z.B. im Getriebe).
- Stellen Sie bei der Montageart V3 (Wellenende nach oben) sicher, dass keine Flüssigkeit in das obere Lager eindringen kann.
- Beachten Sie die Motorpolzahl und die Resolverpolzahl und stellen Sie bei den verwendeten Servoverstärkern die Polzahlen unbedingt korrekt ein. Falsche Einstellung kann besonders bei kleinen Motoren zur Zerstörung führen.

1.6 Aufbau der Motoren

Die Synchron-Servomotoren der Serien AKM sind bürstenlose Drehstrom-Motoren für hochwertige Servo-Applikationen. In Verbindung mit unseren digitalen Servoverstärkern eignen sie sich besonders für Positionieraufgaben bei Industrie-Robotern, Werkzeugmaschinen, Transferstraßen usw. mit hohen Ansprüchen an Dynamik und Standfestigkeit.

Die Servomotoren besitzen Permanentmagneten im Rotor. Das Neodym-Magnetmaterial trägt wesentlich dazu bei, dass diese Motoren hochdynamisch gefahren werden können. Im Stator ist eine dreiphasige Wicklung untergebracht, die durch den Servoverstärker versorgt wird. Der Motor besitzt keine Bürsten, die Kommutierung wird elektronisch im Servoverstärker vorgenommen.

Die Wicklungstemperatur wird über Temperatursensoren in den Statorwicklungen überwacht und über einen potentialfreien Thermistor (PTC, \leq 550 Ω / \geq 1330 Ω) gemeldet.

Die Motoren haben als Rückführeinheit standardmäßig einen **Resolver** eingebaut. Die Servoverstärker der Serie SERVOSTAR werten die Resolverstellung des Rotors aus und speisen die Motoren mit Sinusströmen.

Die alternativ angebotenen Rückführsysteme bedingen teilweise eine Änderung der Motorlänge und sind nicht nachrüstbar.

Sie erhalten die Motoren mit oder ohne eingebaute Haltebremse. Eine Nachrüstung der Bremse ist nicht möglich.

Die Motoren sind mattschwarz (RAL 9005) lackiert, eine Beständigkeit gegen Lösungsmittel (Tri, Verdünnung o.ä.) besteht nicht.

1.7 Allgemeine technische Daten

Klimaklasse 3K3 nach EN 50178

Umgebungstemperatur

(bei Nenndaten)

5...+40°C bei Aufstellhöhe bis 1000m über NN

Sprechen Sie bei Umgebungstemperaturen über 40°C und bei gekapseltem Einbau der Motoren unbedingt mit

unserer Applikationsabteilung.

Zulässige Luftfeuchte

(bei Nenndaten)

95% relative Feuchte, nicht betauend

Leistungsreduzierung (Ströme und Momente)

1%/K im Bereich 40°C...50°C bis 1000m über NN Bei Aufstellhöhen über 1000m über NN und 40°C

> 6% bei 2000m über NN 17% bei 3000m über NN 30% bei 4000m über NN 55% bei 5000m über NN

Keine Leistungsreduzierung bei Aufstellhöhen über 1000m über NN und Temperaturreduzierung

um 10K / 1000m


Kugellager-Lebensdauer ≥ 20.000 Betriebsstunden

Technische Daten \Rightarrow S.23Lagerungsdaten \Rightarrow S.62

1.8 Standardausrüstung

1.8.1 Bauform

Die Grundbauform der Synchron-Servomotoren AKM ist die Bauform IM B5 nach DIN EN 60034-7. Die zugelassenen Einbauformen sind in den technischen Daten angegeben.



1.8.2 Wellenende A-Seite

Die Kraftübertragung erfolgt über das zylindrische Wellenende A, Passung k6 (AKM1: h7) nach DIN 748 mit Anzugsgewinde aber **ohne Passfedernut**.

Treiben die Motoren über Ritzel oder Zahnriemen an, so treten hohe Radialkräfte auf. Die zugelassenen Werte am Wellenende abhängig von der Drehzahl entnehmen Sie den Diagrammen in Kapitel 3. Die Maximalwerte bei 3000min⁻¹ finden Sie in den technischen Daten. Bei Kraftangriff an der Mitte des freien Wellenendes kann F_R 10% größer sein.

Für die Lebensdauer der Lager sind 20.000 Betriebsstunden zugrunde gelegt.

Die Axialkraft F_A darf F_R/3 nicht überschreiten.

Als ideale spielfreie Kupplungselemente haben sich doppelkonische Spannzangen eventuell in Verbindung mit Metallbalg-Kupplungen bewährt.

1.8.3 Flansch

Flanschmaße nach IEC-Norm, Passung j6 (AKM1: h7), Genauigkeit nach DIN 42955 Toleranzklasse : **N**

1.8.4 Schutzart

Standardausführung IP65
Standard-Wellendurchführung IP54
Wellendurchführung mit Wellendichtring IP67

1.8.5 Schutzeinrichtung

In der Standardausführung ist jeder Motor mit einem potentialfreien PTC ausgestattet. Der Schaltpunkt liegt bei $155^{\circ}C \pm 5\%$. Schutz gegen kurzzeitige, sehr hohe Überlastung bietet der Thermoschutzkontakt **nicht**. Die Thermoschutzeinrichtung ist bei Verwendung unserer vorkonfektionierten Resolverleitung in das Überwachungssystem der digitalen Servoverstärker SERVOSTAR integriert.

1.8.6 Isolierstoffklasse

Die Motoren entsprechen der Isolierstoffklasse F nach DIN 57530.

1.8.7 Schwinggüte

Die Motoren sind in Schwinggüte N nach DIN EN 60034-14 ausgeführt.

1.8.8 Anschlusstechnik

Die Motoren sind mit abgewinkelten Steckern (AKM1/AKM2: gerade Stecker an Kabelenden) für die Leistungsversorgung und die Resolversignale ausgerüstet.

Die Gegenstecker gehören nicht zum Lieferumfang. Resolver- und Leistungsleitungen bieten wir Ihnen fertig konfektioniert an. Hinweise zu den Leitungsmaterialien finden Sie auf Seite 16.

1.8.9 Rückführeinheit

Standard	Resolver	Zweipolig, Hohlwelle
Option	EnDat Encoder, Single-Turn	AKM2-AKM4: ECN 1113, : ECN1313
Option	EnDat Encoder, Multi-Turn	AKM2-AKM4: EQN 1125, AKM5-AKM7: EQN1325
Ontion	ComCoder	Inkrementalgeber mit Kommutierungsspuren,
Option	Comcoder	Auflösungen 500-10000 Striche
Option	SFD	Volldigitale Resolverschnittstelle
Option	BiSS Encoder, Single-/Multi-Turn	AKM2-AKM4: AD36, AKM5-AKM7: AD58

Die Motorlänge hangt von der eingebauten Rückführeinheit ab. Ein nachträglicher Einbau ist nicht möglich.

1.8.10 Haltebremse

Die Motoren sind wahlweise mit eingebauter Haltebremse erhältlich.


Die Federdruckbremse (24V DC) blockiert im spannungslosen Zustand den Rotor. **Die Haltebremsen sind als Stillstandsbremsen ausgelegt** und für dauernde, betriebsmäßige Abbremsvorgänge ungeeignet. Ist die Bremse gelöst, kann sich der Rotor ohne Restmoment bewegen! Die Motorlänge vergrößert sich bei eingebauter Haltebremse.

Die Haltebremsen können direkt vom SERVOSTAR-Servoverstärker angesteuert werden (nicht personell sicher!), dann erfolgt das Löschen der Bremswicklung im Servoverstärker — eine zusätzliche Beschaltung ist nicht erforderlich.

Wird die Haltebremse nicht vom Servoverstärker direkt angesteuert, muss eine zusätzliche Beschaltung (z.B. Varistor) vorgenommen werden. Sprechen Sie hierzu mit unserer Applikationsabteilung.

Eine personell sichere Betätigung der Haltebremse erfordert zusätzlich einen Schließer im Bremskreis und dann auch eine Löschvorrichtung (z.B. Varistor) für die Bremse.

Schaltungsvorschlag mit SERVOSTAR



1.8.11 Polzahlen

Motor	Polzahl	Motor	Polzahl
AKM1	6	AKM5	10
AKM2	6	AKM6	10
AKM3	8	AKM7	10
AKM4	10		

1.9 Optionen

Haltebremse

Im Motor integrierte Haltebremse.

Durch die Haltebremse erhöht sich die Motorlänge.

Radial-Wellendichtring

Radial-Wellendichtring (Teflon) zur Abdichtung gegen Ölnebel und Spritzöl. Die Schutzart der Wellendurchführung erhöht sich damit auf IP67.

Passfeder

Die Motoren sind mit Passfedernut und eingesetzter Passfeder nach DIN6885 erhältlich. Die Wuchtung des Rotors erfolgt mit halber Passfeder.

EnDat, BISS, ComCoder, SFD

Ein anderes Feedbacksystem ist statt des Resolvers eingebaut. Die Motorlänge kann sich dadurch erhöhen.

Mit Ausnahme des Wellendichtringes können die Optionen **nicht** nachträglich eingebaut werden. Optionen wie Wellendichtring, Haltebremse, EnDat oder Comcoder können zu einer Reduktion der Nenndaten führen.

1.10 Auswahlkriterien


Die Drehstrom-Servomotoren sind für den Betrieb an den Servoverstärkern der Serie SERVOSTAR ausgelegt. Beide Einheiten zusammen bilden einen geschlossenen Drehzahl- oder Momentenregelkreis.

Als wichtigste Auswahlkriterien gelten:


_	Stillstandsmoment	M_0	[Nm]
_	Nenndrehzahl bei Nennanschlussspannung	nn	[min ⁻¹]
_	Trägheitsmomente von Motor und Last	J	[kgcm²]
_	Effektivmoment (errechnet)	M_{rms}	[Nm]

Beachten Sie bei der Berechnung der erforderlichen Motoren und Servoverstärker die statische Last **und** die dynamische Belastung (Beschleunigen/Bremsen). Formelzusammenstellungen und Berechnungsbeispiele können Sie von unserer Applikationsabteilung anfordern.

1.10.1 Typenschlüssel



1.10.2 Typenschild



Servomotoren AKM

2 Montage / Inbetriebnahme

2.1 Wichtige Hinweise

- Prüfen Sie die Zuordnung von Servoverstärker und Motor. Vergleichen Sie Nennspannung und Nennstrom der Geräte. Führen Sie die Verdrahtung nach dem Anschlussbild in der Installations-/Inbetriebnahmeanweisung des Servoverstärkers aus. Die Anschlüsse des Motors sind auf Seiten 17f dargestellt. Hinweise zur Anschlusstechnik finden Sie auf Seite 16.
- Achten Sie auf einwandfreie Erdung von Servoverstärker und Motor.
- Verlegen Sie Leistungs- und Steuerkabel möglichst getrennt (Abstand > 20 cm). Die elektromagnetische Verträglichkeit des Systems wird so verbessert. Bei Verwendung eines Motorleistungskabels mit integrierten Bremssteueradern müssen die Bremssteueradern abgeschirmt sein. Der Schirm muss beidseitig aufgelegt werden (siehe Installationsanleitung des Servoverstärkers).
- Verlegen Sie sämtliche starkstromführenden Leitungen in ausreichendem Querschnitt nach EN 60204. Die empfohlenen Querschnitte finden Sie in den technischen Daten.



Achtung!

Wenn Sie einen Servoverstärker SERVOSTAR verwenden und Ihre Motorleitung länger als 25m ist, müssen Sie eine Motordrossel (Typ 3YLxxx) in die Motorleitung schalten und eine Motorleitung mit folgendem Querschnitten verwenden:

Nenn-Ausgangsstrom des Servoverstärkers	Maximalquerschnitt der Motorleitung bei Leitungslängen >25m mit Motordrossel
16 A	4 x 1mm²
1020 A	4 x 2,5mm²

- Legen Sie Abschirmungen großflächig (niederohmig) über metallisierte Steckergehäuse bzw. EMV-gerechte Kabelverschraubungen auf.
- Prüfen Sie die Einhaltung der zulässigen Radial- und Axialbelastungen F_R und F_A . Bei Verwendung eines Zahnriemen-Antriebs ergibt sich der **minimal** zulässige Durchmesser des Ritzels z.B. nach der Gleichung: $d_{min} \ge \frac{M_0}{F_R} \times 2$.



Vorsicht

Lösen Sie die elektrischen Anschlüsse der Motoren nie unter Spannung. Restladungen in den Kondensatoren des Servoverstärkers können auch bis zu 5 Minuten nach Abschalten der Netzspannung gefährliche Werte aufweisen.

Messen Sie die Spannung im Zwischenkreis und warten Sie, bis die Spannung unter 40V abgesunken ist.

Steuer- und Leistungsanschlüsse können Spannung führen, auch wenn sich der Motor nicht dreht.

2.2 Montage / Verdrahtung



Nur Fachleute mit Maschinenbau-Kenntnissen dürfen den Motor montieren.

Nur Fachleute mit elektrotechnischer Ausbildung dürfen den Motor verdrahten.

Das Vorgehen wird exemplarisch beschrieben. Je nach Einsatz der Geräte kann ein anderes Vorgehen sinnvoll oder erforderlich sein.



Achtung!

Schützen Sie die Motoren vor unzulässiger Beanspruchung.

Insbesondere dürfen bei Transport und Handhabung keine Bauelemente verbogen und / oder Isolationsabstände verändert werden.

Montieren und verdrahten Sie die Motoren immer im spannungsfreien Zustand, d.h. keine der Betriebsspannungen eines anzuschließenden Gerätes darf eingeschaltet sein. Sorgen Sie für eine sichere Freischaltung des Schaltschrankes (Sperre, Warnschilder etc.). Erst bei der Inbetriebnahme werden die einzelnen Spannungen eingeschaltet.



Hinweis!

Das Masse-Zeichen (T), das Sie in allen Anschlussplänen finden, deutet an, dass Sie für eine möglichst großflächige, elektrisch leitende Verbindung zwischen dem gekennzeichneten Gerät und der Montageplatte in Ihrem Schaltschrank sorgen müssen. Diese Verbindung soll die Ableitung von HF-Störungen ermöglichen und ist nicht zu verwechseln mit dem PE-Zeichen (Schutzmaßnahme nach EN 60204).

Beachten Sie auch die Hinweise in den Anschlussplänen in der Installation-/Inbetriebnahmeanweisung des verwendeten Servoverstärkers. Die folgenden Hinweise sollen Ihnen helfen, bei der Montage/Verdrahtung in einer sinnvollen Reihenfolge vorzugehen ohne etwas Wichtiges zu vergessen.

Einbauort

Der Einbauort muss frei von leitfähigen und aggressiven Stoffen sein. Beachten Sie bei V3-Montage (Wellenende nach oben), dass keine Flüssigkeit in die Lager eindringen darf. Bei gekapseltem Einbau sollten Sie zunächst mit unserer Applikationsabteilung Rücksprache nehmen.

Belüftung

Stellen Sie die ungehinderte Belüftung der Motoren sicher und beachten Sie die zulässige Umgebungs- und Flanschtemperatur. Bei Umgebungstemperaturen über 40°C sollten Sie zunächst mit unserer Applikationsabteilung Rücksprache nehmen.

Montage

Achten Sie bei der Montage darauf, dass der Motor nicht mechanisch überbestimmt befestigt wird.

Leitungswahl

Wählen Sie Leitungen gemäß EN 60204 aus.

Beachten Sie bei Leitungslänge > 25m die Tabelle auf Seite 13

Erdung / Abschirmung

EMV-gerechte Abschirmung und Erdung siehe Installationsanweisung des verwendeten Servoverstärkers. Erden Sie Montageplatte und Motorgehäuse. Hinweise zur Anschlusstechnik finden Sie in Kapitel 2.2.1

Verdrahtung

- Leistungs- und Steuerkabel möglichst getrennt verlegen
- Resolver bzw. Encoder anschließen
- Motorleitungen anschließen Motordrossel nahe am Servoverstärker,
 Abschirmungen beidseitig auf Schirmklemmen bzw. EMV-Stecker
- Motor-Haltebremse anschließen sofern vorhanden. Abschirmung beidseitig auflegen

Überprüfung

End-Überprüfen der ausgeführten Verdrahtung anhand der verwendeten Anschlusspläne

2.2.1 Anschluss der Motoren mit vorkonfektionierten Kabeln



- Führen Sie die Verdrahtung gemäß den geltenden Vorschriften und Normen aus.
- Verwenden Sie für Leistungs- und Rückführanschluss ausschließlich unsere vorkonfektionierten, abgeschirmten Leitungen.
- Legen Sie die Abschirmungen entsprechend den Anschlussbildern in den Installationsanweisungen der Servoverstärker auf.
- Nicht korrekt aufgelegte Abschirmungen führen unweigerlich zu EMV-Störungen.

In der Tabelle unten sind alle Leitungen aufgeführt, die wir liefern. Weitere Informationen über chemische, mechanische und elektrische Eigenschaften der Leitungen erhalten Sie von unserer Abteilung Applikation.

Isolationsmaterial

Mantel - PUR (Polyurethan, Kurzzeichen 11Y), Farbe Orange

Aderisolation - PETP (Polyesteraphtalat, Kurzzeichen 12Y)

Kapazität

Motorleitung - kleiner als 150 pF/m RES-Leitung - kleiner als 120 pF/m

Techn. Daten

- Alle Leitungen sind UL-gelistet. Die UL-Style-Nummer ist auf dem Kabelmantel aufgedruckt.
- Alle Leitungen sind tauglich für Kabelschlepp.
- Die technischen Angaben beziehen sich auf den bewegten Einsatz der Leitungen.
 Lebensdauer: 1 Million Biegezyklen
- Der angegebene Temperaturbereich bezieht sich auf die Betriebstemperatur.


— Kürzel: N = nummerierte Adern

F = Adern mit Farbkennzeichnung nach DIN 47100

() = Abschirmung

Adern [mm²]	Aderkenn- zeichnung	Temperatur- bereich [°C]	Außendurch- messer [mm]	Biege- radius [mm]	Bemerkung
(4x1,0)	N	-30 / +80	10	100	
(4x1,5)	N	-30 / +80	10,5	105	Motorleitung
(4x2,5)	N	-30 / +80	12,6	125	
(4x1,0+(2x0,75))	F	-30 / +80	10,5	100	Markaula 26 mars and 26
(4x1,5+(2x0,75))	N	-30 / +80	11,5	120	Motorleitung mit integrierten Steueradern
(4x2,5+(2x1))	F	-30 / +80	14,2	145	integnerten Steuerauem
(4x2x0,25)	F	-30 / +80	7,7	70	Resolverleitung
(7x2x0,25)	F	-30 / +80	9,9	80	Encoderleitung

2.2.1.1 Anschlussbild für Motoren mit Resolver




Farbcodierung nach IEC 757


 $4 \times 2 \times 0,25$

Gesamtschirm, paarweise verseilt auf Anfrage bis max. 100m

2.2.1.2 Anschlussbild für Motoren mit Encoder




2.2.1.3 Anschlussbild für Motoren mit SFD



Farbcodierung nach IEC 757


2.2.1.4 Anschlussbild für Motoren mit ComCoder




20 Servomotoren AKM

nhn

2.2.1.5 Anschlussbild für Motoren mit BISS





Servomotoren AKM

2.3 Inbetriebnahme

Das Vorgehen bei der Inbetriebnahme wird exemplarisch beschrieben. Je nach Einsatz der Geräte kann auch ein anderes Vorgehen sinnvoll und erforderlich sein.

Nur Fachleute mit weitreichenden Kenntnissen in den Bereichen Elektrotechnik /Antriebstechnik dürfen die Antriebseinheit Servoverstärker/Motor in Betrieb nehmen.



Vorsicht!

Prüfen Sie, ob alle spannungsführenden Anschlussteile gegen Berührung sicher geschützt sind. Es treten lebensgefährliche Spannungen bis zu 900V auf.

Lösen Sie die elektrischen Anschlüsse der Motoren nie unter Spannung. Restladungen in Kondensatoren der Servoverstärker können bis zu 5 Minuten nach Abschalten der Netzspannung gefährliche Werte aufweisen.


Die Oberflächentemperatur des Motors kann im Betrieb 100°C überschreiten. Prüfen (messen) Sie die Temperatur des Motors. Warten Sie, bis der Motor auf 40°C abgekühlt ist, bevor Sie ihn berühren.

Stellen Sie sicher, dass auch bei ungewollter Bewegung des Antriebs keine maschinelle oder personelle Gefährdung eintreten kann.

- Prüfen Sie Montage und Ausrichtung des Motors.
- Prüfen Sie die Abtriebselemente (Kupplung, Getriebe, Riemenscheibe) auf festen Sitz und korrekte Einstellung (zulässige Radial- und Axialkräfte beachten).
- Prüfen Sie die Verdrahtung und Anschlüsse an Motor und Servoverstärker. Achten Sie auf ordnungsgemäße Erdung.
- Prüfen Sie die Funktion der Haltebremse, sofern vorhanden. (24V anlegen, Bremse muss lüften).
- Prüfen Sie, ob der Rotor des Motors sich frei drehen lässt (eventuell vorhandene Bremse vorher lüften). Achten Sie auf Schleifgeräusche.
- Prüfen Sie, ob alle erforderlichen Berührungsschutz-Maßnahmen für bewegte und spannungsführende Teile getroffen wurden.
- Führen Sie weitere für Ihre Anlage spezifischen und notwendigen Prüfungen durch.
- Nehmen Sie nun entsprechend der Inbetriebnahmeanweisung des Servoverstärkers den Antrieb in Betrieb.
- Nehmen Sie bei Mehrachs-Systemen jede Antriebseinheit Servoverstärker/Motor einzeln in Betrieb.

3 Technische Daten

Alle Angaben bei 40°C Umgebungstemperatur und 100K Wicklungsübertemperatur. Die Daten können eine Toleranz von +/- 10% aufweisen. Beispiel einer Kennlinie:



3.1 Begriffsdefinitionen

Stillstandsdrehmoment M₀ [Nm]

Das Stillstandsdrehmoment kann bei Drehzahl n<100 min⁻¹ und Nenn-Umgebungsbedingungen unbegrenzt lange abgegeben werden.

Nenndrehmoment M_n [Nm]

Das Nenndrehmoment wird abgegeben, wenn der Motor bei Nenndrehzahl Nennstrom aufnimmt. Das Nenndrehmoment kann im Dauerbetrieb (S1) bei Nenndrehzahl unbegrenzt lange abgegeben werden.

Stillstandsstrom I_{0rms} [A]

Der Stillstandsstrom ist der Sinus-Effektiv-Stromwert, den der Motor bei n<100 min⁻¹ aufnimmt, um das Stillstandsdrehmoment abgeben zu können.

Spitzenstrom (Impulsstrom) I_{0max} [A]

Der Spitzenstrom (Sinus-Effektivwert) entspricht ca. dem 4-fachen Stillstandsstrom.

Der Spitzenstrom des verwendeten Servoverstärkers muss kleiner sein.

Drehmomentkonstante K_{Trms} [Nm/A]

Die Drehmomentkonstante gibt an, wie viel Drehmoment in Nm der Motor mit 1A Sinus-Effektivstrom erzeugt. Es gilt M=I x K_T (bis maximal I = 2 x I_0)

Spannungskonstante K_{Erms} [mVmin]

Die Spannungskonstante gibt die auf 1000U/min bezogene induzierte Motor EMK als Sinus-Effektivwert zwischen zwei Klemmen an.

Rotorträgheitsmoment J [kgcm²]

Die Konstante J ist ein Maß für das Beschleunigungsvermögen des Motors. Mit l_0 ergibt sich z.B. die Beschleunigungszeit l_b von 0 bis 3000 min $^{-1}$ zu :

$$t_b [s] = \frac{3000 \times 2\pi}{M_0 \times 60s} \times \frac{m^2}{10^4 \times cm^2} \times J$$
 mit M₀ in Nm und J in kgcm²

Thermische Zeitkonstante tth [min]

Die Konstante t_{th} gibt die Erwärmungszeit des kalten Motors bei Belastung mit l_0 bis zum Erreichen von 0,63 x 100 Kelvin Übertemperatur an.

Bei Belastung mit Spitzenstrom erfolgt die Erwärmung in wesentlich kürzerer Zeit.

Lüftverzögerungszeit t_{BRH} [ms] / Einfallverzögerungszeit t_{BRL} [ms] der Bremse

Die Konstanten geben die Reaktionszeiten der Haltebremse bei Betrieb mit Nennspannung am Servoverstärker an.

3.2 AKM1

Technische Daten


		Symbol				AKM				
	Daten	[Einheit]	11B	11C	11E	12C	12E	13C	13D	
Ele	ektrische Daten									
	Stillstandsdrehmoment*	M ₀ [Nm]	0,18	0,18	0,18	0,31	0,31	0,41	0,40	
	Stillstandsstrom	I _{0rms} [A]	1,16	1,45	2,91	1,51	2,72	1,48	2,40	
	max. Netz-Nennspannung	U _N [VAC]			2	30VA	2			
C	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]	_	_	6000	_	3000	_	2000	
75VDC	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]	_	_	0,18	_	0,31	_	0,40	
12 = N	Nennleistung	P _n [kW]	-	_	0,11	_	0,10	_	0,08	
5V	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]	4000	6000	_	4000	8000	3000	7000	
115	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]	0,18	0,18	_	0,30	0,28	0,41	0,36	
I N N	Nennleistung	P _n [kW]	0,08	0,11	_	0,13	0,23	0,13	0,27	
>	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]	8000	_	_	8000	_	8000	_	
230V	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]	0,17	_	_	0,28	_	0,36	_	
: = ^N ∩	Nennleistung	P _n [kW]	0,14	_	_	0,23	_	0,30	_	
/(Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]	_	_	_	_	_	_	_	
400V	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]	_	_	_	_	_	_	_	
= N O	Nennleistung	P _n [kW]		_	_	_	_	_	1	
N	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]		_	_	_	_	_	_	
480V	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]		_	_	_	_	_	_	
111	Nennleistung	P _n [kW]	_	_	_	_	_	_	_	
	Spitzenstrom	I _{0max} [A]	4,65	5,79	11,6	6,06	10,9	5,93	9,6	
	Spitzendrehmoment	M _{0max} [Nm]	0,61	0,61	0,61	1,08	1,08	1,46	1,44	
	Drehmomentkonstante	K _{Trms} [Nm/A]	0,16	0,13	0,06	0,21	0,11	0,28	0,17	
	Spannungskonstante	K _{Erms} [mVmin]	10,2	8,3	4,1	13,3	7,2	17,9	10,9	
	Wicklungswiderstand Ph-Ph	R ₂₅ [Ω]	20,2	13,1	3,3	12,4	3,9	13,5	5,2	
	Wicklungsinduktivität Ph-Ph	L [mH]	12,5	8,3	2,0	9,1	2,7	10,3	3,8	
Ме	chanische Daten									
	Rotorträgheitsmoment	J [kgcm²]		0,017		0,0	31	0,0)45	
	Polzahl			6		6	6	(6	
	Statisches Reibmoment	M _R [Nm]		0,0011		0,0	021	0,0	031	
	Thermische Zeitkonstante	t _{TH} [min]	4			6		7	7	
	Gewicht standard	G [kg]		0,35		0,4	49	0,	63	
	Zulässige Radialbelastung am Wellenende bei 8000 min ⁻¹	F _R [N]		30						
	Zulässige Axialbelastung am Wellenende bei 8000 min ⁻¹	F _A [N]	12							

^{*} Bemessungsflansch Aluminium 254mm * 254mm * 6,35mm


Anschlüsse und Leitungen

and on a contract of the contr								
Daten	AKM1							
Leistungsanschluss	4 + 4-polig, rund, am Kabelende 0,5m							
Motorleitung, geschirmt	4 x 1							
Motorleitung mit Steueradern, geschirmt	4 x 1 + 2 x 0,75							
Resolveranschluss	12-polig, rund, am Kabelende 0,5m							
Resolverleitung, geschirmt	4 x 2 x 0,25mm²							
Comcoderanschluss (Option)	17-polig, rund, am Kabelende 0,5m							

Maßzeichnung (Prinzipdarstellung)




Radial / Axialkkräfte am Wellenende




Mn-Kennlinien


AKM11B




AKM11C




AKM11E




AKM12C




AKM12E



AKM13C



AKM13D



3.3 AKM2

Technische Daten

	l echnische Daten													
	Daten Symbol			ı	I		I		(M	ı	ı	I	I	
_		[Einheit]	21C	21E	21G	22C	22E	22G	23C	23D	23F	24C	24D	24F
Ele	ektrische Daten													
	Stillstandsdrehmoment*	M₀ [Nm]	0,48	0,50	0,50	0,84	0,87	0,88	1,13	1,16	1,18	1,38	1,41	1,42
	Stillstandsstrom	I _{0rms} [A]	1,58	3,11	4,87	1,39	2,73	4,82	1,41	2,19	4,31	1,42	2,21	3,89
	max. Netz-Nennspannung	U _N [VAC]						48						
2	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]		2000	4000		1000	2500	_		1500	_	_	1000
75VDC	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]		0,48	0,46		0,85	0,83	_		1,15	_	_	1,39
U = 7	Nennleistung	P _n [kW]	_	0,10	0,19	_	0,09	0,22		_	0,18	_	_	0,15
5V	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]	2500	7000	_	1000	3500	7000	1000	1500	4500	_	1500	3000
115	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]	0,46	0,41	_	0,83	0,81	0,74	1,11	1,12	1,07	_	1,36	1,33
ı N N	Nennleistung	P _n [kW]	0,12	0,30	_	0,09	0,30	0,54	0,12	0,18	0,50	_	0,21	0,42
>	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]	8000	_	_	3500	8000	_	2500	5000	8000	2000	4000	8000
230V	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]	0,39	_	_	0,78	0,70	_	1,08	1,03	0,94	1,32	1,29	1,12
≡ N	Nennleistung	P _n [kW]	0,32	_	_	0,29	0,59	_	0,28	0,54	0,79	0,28	0,54	0,94
>	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]	_	_	_	8000	_	_	5500	8000	_	4500	8000	_
400V	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]	_	_	_	0,68	_	_	0,99	0,92	_	1,25	1,11	_
U _N = 1	Nennleistung	P _n [kW]	_	_	_	0,57	_	_	0,57	0,77	_	0,59	0,93	_
>	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]	_	_	_	8000	_	_	7000	8000	_	5500	8000	_
480V	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]	_	_	_	0,68	_	_	0,95	0,92	_	1,22	1,11	_
ı n	Nennleistung	P _n [kW]	_	_	_	0,57	_	_	0,70	0,77	_	0,70	0,93	_
	Spitzenstrom	I _{0max} [A]	6,3	12,4	19,5	5,6	10,9	19,3	5,6	8,8	17,2	5,7	8,8	15,6
	Spitzendrehmoment	M _{0max} [Nm]	1,47	1,49	1,51	2,73	2,76	2,79	3,77	3,84	3,88	4,73	4,76	4,82
	Drehmomentkonstante	K _{Trms} [Nm/A]	0,30	0,16	0,10	0,61	0,32	0,18	0,80	0,52	0,27	0,97	0,63	0,36
	Spannungskonstante	K _{Erms} [mVmin]	19,5	10,2	6,6	39	20,4	11,7	51,8	33,8	17,6	62,4	40,8	23,4
	Wicklungswiderstand Ph-Ph	R ₂₅ [Ω]	13,0	3,42	1,44	19,4	5,09	1,69	20,3	8,36	2,23	20,4	8,4	2,77
	Wicklungsinduktivität Ph-Ph	L [mH]	19	5,2	2,18	35,5	9,7	3,19	40,7	17,3	4,68	43,8	18,7	6,16
Me	chanische Daten													
	Rotorträgheitsmoment	J [kgcm²]		0,11			0,16			0,22			0,27	
	Polzahl			6			6			6			6	
	Statisches Reibmoment	M _R [Nm]		0,002			0,005			0,007			0,01	
	Thermische Zeitkonstante	t _{TH} [min]		8			9			10			11	
	Gewicht standard	G [kg]		0,82			1,1			1,38			1,66	
	Zulässige Radialbelastung am Wellenende bei 5000 min ⁻¹	F _R [N]						14	15					
	Zulässige Axialbelastung am Wellenende bei 5000 min ⁻¹	F _A [N]	60											

^{*} Bemessungsflansch Aluminium 254mm * 254mm * 6,35mm


Bremsendaten

5101110011dato11								
Daten	Symbol [Einheit]	Wert						
Haltemoment bei 120°C	M _{BR} [Nm]	1,42						
Anschlussspannung	U _{BR} [VDC]	24 ± 10 %						
elektrische Leistung	P _{BR} [W]	8,4						
Trägheitsmoment	J _{BR} [kgcm ²]	0,011						
Lüftverzögerungszeit	t _{BRH} [ms]	20						
Einfallverzögerungszeit	t _{BRL} [ms]	18						
Gewicht der Bremse	G _{BR} [kg]	0,27						
typisches Spiel	[°mech.]	0,46						


Anschlüsse und Leitungen

Daten	AKM2		
Leistungsanschluss	4 + 4-polig, rund, am Kabelende 0,5m		
Motorleitung, geschirmt	4 x 1		
Motorleitung mit Steueradern, geschirmt	4 x 1 + 2 x 0,75		
Resolveranschluss	12-polig, rund, am Kabelende 0,5m		
Resolverleitung, geschirmt	4 x 2 x 0,25mm²		
Encoderanschluss (Option)	17-polig, rund, am Kabelende 0,5m		
Encoderleitung, geschirmt	7 x 2 x 0,25mm²		

Maßzeichnung (Prinzipdarstellung)




Radial / Axialkkräfte am Wellenende




Mn-Kennlinien


AKM21C




AKM21E




AKM21G




AKM22C







AKM22G



AKM23C




AKM23D



3000

AKM23F



4500

6000


7500

9000


AKM24C

0


1500



AKM24D



AKM24F



3.4 AKM3

Technische Daten

	Symbol			AKM							
	Daten	[Einheit]	31C	31E	31H	32C	32D	32H	33C	33E	33H
Ele	ektrische Daten										
	Stillstandsdrehmoment*	M₀ [Nm]	1,15	1,20	1,23	2,00	2,04	2,10	2,71	2,79	2,88
	Stillstandsstrom	I _{0rms} [A]	1,37	2,99	5,85	1,44	2,23	5,50	1,47	2,58	5,62
	max. Netz-Nennspannung	U _N [VAC]					480				
75VDC	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]		750	2000	_	_	1200	_	_	800
	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]	_	1,19	1,20		_	2,06	_	_	2,82
J = U	Nennleistung	P _n [kW]	_	0,09	0,25	_	_	0,26	_	_	0,24
5V	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]	_	2500	6000	_	1000	3000	_	_	2500
115	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]	_	1,17	0,97	_	2,00	1,96	_	_	2,66
ı I	Nennleistung	P _n [kW]	_	0,31	0,61	_	0,21	0,62	_	_	0,70
>	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]	2500	6000	_	1500	2500	7000	1000	2000	5500
230V	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]	1,12	0,95	_	1,95	1,93	1,45	2,64	2,62	2,27
□ N	Nennleistung	P _n [kW]	0,29	0,60	_	0,31	0,51	1,06	0,28	0,55	1,31
>	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]	5000	_	_	3000	5500	_	2000	4500	_
400V	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]	1,00	_	_	1,86	1,65	_	2,54	2,34	_
_ ∥ ∥	Nennleistung	P _n [kW]	0,52	_	_	0,58	0,95	_	0,53	1,10	_
>	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]	6000	_	_	3500	6000	_	2500	5000	_
480V	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]	0,91	_	_	1,83	1,58	_	2,50	2,27	_
ı □ □	Nennleistung	P _n [kW]	0,57	_	_	0,67	0,99	_	0,65	1,19	_
	Spitzenstrom	I _{0max} [A]	5,5	12,0	23,4	5,7	8,9	22,0	5,9	10,3	22,5
	Spitzendrehmoment	M _{0max} [Nm]	3,88	4,00	4,06	6,92	7,05	7,26	9,76	9,96	10,2
	Drehmomentkonstante	K _{Trms} [Nm/A]	0,85	0,41	0,21	1,40	0,92	0,39	1,86	1,10	0,52
	Spannungskonstante	K _{Erms} [mVmin]	54,5	26,1	13,7	89,8	59,0	24,8	120	70,6	33,4
	Wicklungswiderstand Ph-Ph	R ₂₅ [Ω]	21,4	4,58	1,25	23,0	9,57	1,64	25,4	8,36	1,82
	Wicklungsinduktivität Ph-Ph	L [mH]	37,5	8,6	2,4	46,5	20,1	3,55	53,6	18,5	4,1
Ме	chanische Daten										
	Rotorträgheitsmoment	J [kgcm²]		0,33			0,59			0,85	
	Polzahl			8			8			8	
	Statisches Reibmoment	M _R [Nm]	0,014		0,02		0,026				
	Thermische Zeitkonstante	t _{TH} [min]	14		17		20				
	Gewicht standard	G [kg]	1,55 2,23			2,9					
	Zulässige Radialbelastung am Wellenende bei 3000 min ⁻¹	F _R [N]	195								
	Zulässige Axialbelastung am Wellenende bei 3000 min ⁻¹	F _A [N]	65								

^{*} Bemessungsflansch Aluminium 254mm * 254mm * 6,35mm


Bremsendaten

2.0					
Daten	Symbol [Einheit]	Wert			
Haltemoment bei 120°C	M _{BR} [Nm]	2,5			
Anschlussspannung	U _{BR} [VDC]	24 ± 10 %			
elektrische Leistung	P _{BR} [W]	10,1			
Trägheitsmoment	J _{BR} [kgcm ²]	0,011			
Lüftverzögerungszeit	t _{BRH} [ms]	25			
Einfallverzögerungszeit	t _{BRL} [ms]	10			
Gewicht der Bremse	G _{BR} [kg]	0,35			
typisches Spiel	[°mech.]	0,46			


Anschlüsse und Leitungen

Daten	AKM3		
Leistungsanschluss	4 + 4-polig, rund, abgewinkelt		
Motorleitung, geschirmt	4 x 1		
Motorleitung mit Steueradern, geschirmt	4 x 1 + 2 x 0,75		
Resolveranschluss	12-polig, rund, abgewinkelt		
Resolverleitung, geschirmt	4 x 2 x 0,25mm²		
Encoderanschluss (Option)	17-polig, rund, abgewinkelt		
Encoderleitung, geschirmt	7 x 2 x 0,25mm²		

Maßzeichnung (Prinzipdarstellung)




Radial / Axialkkräfte am Wellenende




Servomotoren AKM

Mn-Kennlinien


AKM31C




AKM31E




AKM31H



AKM32C




AKM32D




AKM32H






AKM33C

M [Nm]




AKM33E









3.5 AKM4

Technische Daten

		Symbol							AKM						
	Daten	[Einheit]	41C	41F	41H	42C	42E	42G	42J	43F	43G	43K	44F	44G	44J
Ele	ektrische Daten	[120		.20	120			1011			1.0
	Stillstandsdrehmoment*	M ₀ [Nm]	1,95	2,02	2,06	3,35	3,42	3,53	3,56	4,70	4,80	4,90	5.76	5,88	6,00
	Stillstandsstrom	I _{0rms} [A]	1,46			1.40			8,40	2,76	4.87	9.60	2.90	5,00	8,80
	max. Netz-Nennspannung	U _N [VAC]	, -	,	, , , ,	, -	,	, ,	480	, -	, , -	, , , ,	,	,,,,,,	
Ö	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]	_	_	1000	_	_	_	_			_			_
75VD(Nenndrehmoment*	M _n [Nm]	_	_	1,99	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
U = 75	Nennleistung	P _n [kW]		_	0,21	_	_	_	_	_	_	_	_		_
5V	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]		1200	3000	_		_	3000	_	_	2500			_
115	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]	_	1,94	1,86	_	_	_	3,03	_	_	4,08	_	_	_
N N	Nennleistung	P _n [kW]		0,24	0,58	_	_	_	0,95	_	_	1,07	_	_	_
>	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]	1200	3000	6000	_	1800	3500	6000	1500	2500	6000	1200	2000	4000
230V	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]	1,88	1,82	1,62	_	3,12	2,90	2,38	4,24	4,00	2,62	5,22	4,90	3,84
U ∥	Nennleistung	P _n [kW]	0,24	0,57	1,02	_	0,59	1,06	1,50	0,67	1,05	1,65	0,66	1,03	1,61
>	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]	3000	6000	_	1500	3500	6000	_	2500	5000	_	2000	4000	6000
400V	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]	1,77	1,58	_	3,10	2,81	2,35	_	3,92	3,01	_	4,80	3,76	2,75
ı N	Nennleistung	P _n [kW]	0,56	0,99	_	0,49	1,03	1,48	_	1,03	1,58	_	1,01	1,57	1,73
>	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]	3500	6000	_	2000	4000	6000	_	3000	6000	_	2500	5000	6000
480V	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]	1,74	1,58	_	3,02	2,72	2,35	_	3,76	2,57	_	4,56	3,19	2,75
_ N	Nennleistung	P _n [kW]	0,64	0,99	_	0,63	1,14	1,48	_	1,18	1,61	_	1,19	1,67	1,73
	Spitzenstrom	I _{0max} [A]	5,8	11,4	22,4	5,61	11,0	19,2	33,7	11,0	19,5	38,3	11,4	20,0	35,2
	Spitzendrehmoment	M _{0max} [Nm]	6,12	6,28	6,36	11,1	11,3	11,5	11,6	15,9	16,1	16,3	19,9	20,2	20,4
	Drehmomentkonstante	K _{Trms} [Nm/A]	1,34	0,71	0,37	2,40	1,26	0,74	0,43	1,72	0,99	0,52	2,04	1,19	0,69
	Spannungskonstante	K _{Erms} [mVmin]	86,3	45,6	23,7	154	80,9	47,5	27,5	111	63,9	33,2	132	76,6	44,2
	Wicklungswiderstand Ph-Ph	R ₂₅ [Ω]	21,7	5,7	1,51	27,5	7,22	2,38	0,80	8,04	2,61	0,70	8,08	2,65	0,88
	Wicklungsinduktivität Ph-Ph	L [mH]	66,1	18,4	5,0	97,4	26,8	9,2	3,1	32,6	10,8	2,9	33,9	11,5	3,8
Me	echanische Daten														
	Rotorträgheitsmoment	J [kgcm²]		0,81			1	,5			2,1			2,7	
	Polzahl			10			1	0			10			10	
	Statisches Reibmoment	M _R [Nm]		0,014			0,0)26			0,038			0,05	
	Thermische Zeitkonstante	t _{TH} [min]		13			1	7			20			24	
	Gewicht standard	G [kg]		2,44			3,	39			4,35			5,3	
	Zulässige Radialbelastung am Wellenende bei 3000 min ⁻¹	F _R [N]							450						
	Zulässige Axialbelastung am Wellenende bei 3000 min ⁻¹	F _A [N]							180						

^{*} Bemessungsflansch Aluminium 254mm * 254mm * 6,35mm


Bremsendaten

Daten	Symbol [Einheit]	Wert
Haltemoment bei 120°C	M _{BR} [Nm]	6
Anschlussspannung	U _{BR} [VDC]	24 ± 10 %
elektrische Leistung	P _{BR} [W]	12,8
Trägheitsmoment	J _{BR} [kgcm ²]	0,068
Lüftverzögerungszeit	t _{BRH} [ms]	35
Einfallverzögerungszeit	t _{BRL} [ms]	15
Gewicht der Bremse	G _{BR} [kg]	0,63
typisches Spiel	[°mech.]	0,37


Anschlüsse und Leitungen

Daten	AKM4
Leistungsanschluss	4 + 4-polig, rund, abgewinkelt
Motorleitung, geschirmt	4 x 1,5
Motorleitung mit Steueradern, geschirmt	4 x 1 + 2 x 0,75
Resolveranschluss	12-polig, rund, abgewinkelt
Resolverleitung, geschirmt	4 x 2 x 0,25mm ²
Encoderanschluss (Option)	17-polig, rund, abgewinkelt
Encoderleitung, geschirmt	7 x 2 x 0,25mm²

Maßzeichnung (Prinzipdarstellung)




Radial / Axialkkräfte am Wellenende




Mn-Kennlinien

AKM41C




AKM41E






AKM41H

M [Nm]




AKM42C







AKM42E




AKM42G




AKM42J




AKM43E




AKM43G




AKM43K




AKM44E



AKM44G







3.6 AKM5

Technische Daten

		Symbol								AKM							
	Daten	[Einheit]	51F	51G	51K	52F	52G	52K	52M		53K	53M	53P	54G	54K	541	54N
Fle	ktrische Daten	[Emmort]	012	0.0	OIIX	OLL	020	OZIK	OZIVI	000	OOIL	00111	001	0+0	OTIC	012	0411
	Stillstandsdrehmoment*	M ₀ [Nm]	4.70	4.75	4.90	8.34	8.43	8.60	8,60	11.4	11.6	11.4	11.4	14.3	14.4	14.1	14.1
	Stillstandsstrom	I _{0rms} [A]							13,1						_		17,8
	max. Netz-Nennspannung	U _N [VAC]		.,	0,1	,	.,	0,0	10,1	480	٥, ١	10,1	,.	_ 0,0	٠,,	12,0	111,0
O	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]								_						_	
75VDC	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]						_			_						
U = 75	Nennleistung	P _n [kW]	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
>	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]		_	2500	_	_		_	_			_		_	_	_
115V	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]		_	4,15	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
_ N	Nennleistung	P _n [kW]	_	_	1,09	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
>	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]	1200	2500	5500	_	1500	3000	4500	1000	2000	3000	5000	_	1800	2500	3500
230V	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]	4,41	4,02	2,35	_	7,69	6,80	5,20	10,7	10,1	8,72	5,88	_	12,7	11,5	9,85
U _N =	Nennleistung	P _n [kW]	0,55	1,05	1,35	_			2,45	1,12				_	2,39		
>	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]	2500	5000	_	1500	2500	5500	_	2000	4000	_	_	1500	3500	4500	_
4000	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]	3,98	2,62	_	7,61	7,06	3,90	_	9,85	7,65	_	_	12,9	10,0	8,13	_
$U_N = 2$	Nennleistung	P _n [kW]	1,04		_	1,20			_	-	3,20	_	_		3,68		
>	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]	3000	6000		2000	3000	6000	_	2400	4500	_	_	2000	4000	_	
480V	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]	3,80	1,94	_	7,28	6,66	3,25	_	9,50	6,85	_	_	12,3	9,25	_	_
, □ N	Nennleistung	P _n [kW]	1,19	1,22	_	1,52	2,09	2,04	_	2,39	3,23	_	_	2,57	3,87	_	
	Spitzenstrom	I _{0max} [A]	8,24	14,5	28,3	9,00	14,2	27,8	39,4	14,3	28,1	40,3	57,4	14,9	29,2	37,5	53,4
	Spitzendrehmoment	M _{0max} [Nm]	11,6	11,7	12,0	21,3	21,5	21,9	21,9	29,7	30,1	29,8	29,8	37,8	38,4	37,5	37,6
	Drehmomentkonstante	K _{Trms} [Nm/A]							0,66								
	Spannungskonstante	K _{Erms} [mVmin]	110	63,6	33,5	179	115	60,1	42,4	154	79,8	54,7	38,4	185	96,6	72,9	51,3
	Wicklungswiderstand Ph-Ph	R ₂₅ [Ω]	8,47	2,75	0,75	8,59	3,47	0,93	0,48	3,75	1,00	0,51	0,27	3,80	1,02	0,63	0,33
	Wicklungsinduktivität Ph-Ph	L [mH]	36,6	12,1	3,40	44,7	18,5	5,00	2,50	21,3	5,70	2,70	1,30	22,9	6,20	3,50	1,80
Ме	chanische Daten		•										•				
	Rotorträgheitsmoment	J [kgcm²]		3,4			6	,2			9	,1			1	2	
	Polzahl			10			1	0			1	0			1	0	
	Statisches Reibmoment	M _R [Nm]		0,022			0,0	04			0,0)58			0,0)77	
	Thermische Zeitkonstante	t _{TH} [min]		20			2	4			2	8			3	1	
	Gewicht standard	G [kg]		4,2			5.	,8			7	,4			(9	
	Zulässige Radialbelastung am Wellenende bei 3000 min ⁻¹	F _R [N]								450							
	Zulässige Axialbelastung am Wellenende bei 3000 min ⁻¹	F _A [N]								180							

^{*} Bemessungsflansch Aluminium 305mm * 305mm * 12,7mm


Bremsendaten

Daten	Symbol [Einheit]	Wert								
Haltemoment bei 120°C	M _{BR} [Nm]	14,5								
Anschlussspannung	U _{BR} [VDC]	24 ± 10 %								
elektrische Leistung	P _{BR} [W]	19,5								
Trägheitsmoment	J _{BR} [kgcm ²]	0,173								
Lüftverzögerungszeit	t _{BRH} [ms]	80								
Einfallverzögerungszeit	t _{BRL} [ms]	15								
Gewicht der Bremse	G _{BR} [kg]	1,1								
typisches Spiel	[°mech.]	0,31								


Anschlüsse und Leitungen

Daten	AKM5						
Leistungsanschluss	4 + 4-polig, rund, abgewinkelt						
Motorleitung, geschirmt	4 x 1,5	4 x 2,5					
Motorleitung mit Steueradern, geschirmt	4 x 1,5 + 2 x 0,75	4 x 2,5 + 2 x 1					
Resolveranschluss	12-polig, rund	l, abgewinkelt					
Resolverleitung, geschirmt	4 x 2 x 0),25mm²					
Encoderanschluss (Option)	17-polig, rund, abgewinkelt						
Encoderleitung, geschirmt	7 x 2 x 0),25mm²					


Maßzeichnung (Prinzipdarstellung)



Model	х	Resolver	r/Comcoder	Encoder			
Wodei	^	Y	Z (Bremse)	Y	Z (Bremse)		
AKM51	105.3	127.5	172.5	146.0	189.0		
AKM52	136.3	158.5	203.5	177.0	220.0		
AKM53	167.3	189.5	234.5	208.0	251.0		
AKM54	198.3	220.5	265.5	239.0	282.0		




Radial / Axialkkräfte am Wellenende




Mn-Kennlinien


AKM51E




AKM51G



AKM51K




AKM52E




46 Servomotoren AKM

AKM52G




Technische Daten


AKM52K




AKM52M




AKM53G




AKM53K




AKM53M




AKM53P




AKM54G




AKM54K



AKM54L



AKM54N



3.7 AKM6

Technische Daten

Symbol AKM								CM								
	Daten	[Einheit]	62G	62K	62M	62P	63G	63K			64K	64L	64P	65K	65M	65N
Εle	ektrische Daten															
	Stillstandsdrehmoment*	M ₀ [Nm]	11,9	12,2	12,2	12,3	16,5	16,8	17,0	17,0	20,8	21,0	20,4	24,8	25,0	24,3
	Stillstandsstrom	I _{0rms} [A]	4,9	9,6	13,4	18,8	4,5	9,9	13,8	17,4	9,2	12,8	18,6	9,8	13,6	17,8
	Netz-Nennspannung	U _N [VAC]							230	480						
၁	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]	_	_	_			_	_		_	_	_	_		_
75VDC	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
) = V	Nennleistung	P _n [kW]	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
>	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]	_	_					_		_	_	_	_		_
115V	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
∥ N	Nennleistung	P _n [kW]	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_
>	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]	_	2000	3000	4500	_	1500	2000	3000	1200	1500	2500	1000	1500	2000
230V	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]	_	10,4	9,50	8,10	_	14,9	14,3	13,0	18,8	18,4	16,0	22,8	21,9	19,8
	Nennleistung	P _n [kW]	_	2,18	2,98	3,82	_	2,34	2,99	4,08	2,36	2,89	4,19	2,39	3,44	4,15
>	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]	1800	3500	6000		1200	3000	4000	5000	2000	3000	4500	2000	2500	3500
400V	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]	10,4		5,70	_	14,9	12,9	11,3	9,60	17,2	15,6		20,2	19,2	16,0
_ N N	Nennleistung	P _n [kW]	1,96	3,30	3,58	_	1,87	4,05	4,73	5,03	3,60	4,90	5,61	4,23	5,03	5,86
>	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]	2000	4500	6000		1500	3500	4500	6000	2500	3500	5500	2200	3000	4000
480V	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]	10,2	8,00	5,70	-	14,6	12,0	10,5	7,00	16,3	14,4	9,00	19,7	18,1	14,7
□ N	Nennleistung	P _n [kW]	2,14	3,77	3,58	-	2,29	4,40	4,95	4,40	4,27	5,28	5,18	4,54	5,69	6,16
	Spitzenstrom	I _{0max} [A]	14,6	28,7	40,3	56,5	13,4	29,7	41,4	52,2	27,5	38,4	55,9	29,4	40,9	53,3
	Spitzendrehmoment	M _{0max} [Nm]	29,8	30,1	30,2	30,4	41,8	42,6	43,0	43,0	53,5	54,1	52,9	64,5	65,2	63,7
	Drehmomentkonstante	K _{Trms} [Nm/A]	2,47	1,28	0,91	0,66	3,70	1,71	1,24	0,98	2,28	1,66	1,10	2,54	1,85	1,38
	Spannungskonstante	K _{Erms} [mVmin]	159	82,1	58,8	42,2	238	110	79,9	63,3	147	107	71,0	164	119	88,8
	Wicklungswiderstand Ph-Ph	R ₂₅ [Ω]	3,94	1,05	0,55	0,30	5,16	1,09	0,58	0,38	1,34	0,71	0,36	1,27	0,68	0,42
	Wicklungsinduktivität Ph-Ph	L [mH]	31,7	8,5	4,4	2,2	43,5	9,3	4,9	3,1	11,8	6,2	2,8	11,4	6,1	3,4
Ме	chanische Daten															
	Rotorträgheitsmoment	J [kgcm²]		1	7			2	4			32			40	
	Polzahl			1	0			1	0			10			10	
	Statisches Reibmoment	M _R [Nm]		0,	05			0	,1			0,15			0,2	
	Thermische Zeitkonstante	t _{TH} [min]		2	.0			2	:5			30			35	
	Gewicht standard	G [kg]		8	,9			11	l,1			13,3			15,4	
	Zulässige Radialbelastung am Wellenende bei 3000 min ⁻¹	F _R [N]							77	70						
	Zulässige Axialbelastung am Wellenende bei 3000 min ⁻¹	F _A [N]	280													

^{*} Bemessungsflansch Aluminium 457mm * 457mm * 12,7mm


Bremsendaten


Daten	Symbol [Einheit]	Wert
Haltemoment bei 120°C	M _{BR} [Nm]	25
Anschlussspannung	U _{BR} [VDC]	24 ± 10 %
elektrische Leistung	P _{BR} [W]	25,7
Trägheitsmoment	J _{BR} [kgcm ²]	0,61
Lüftverzögerungszeit	t _{BRH} [ms]	105
Einfallverzögerungszeit	t _{BRL} [ms]	20
Gewicht der Bremse	G _{BR} [kg]	2
typisches Spiel	[°mech.]	0,24

Anschlüsse und Leitungen


Daten	AKM6
Leistungsanschluss	4 + 4-polig, rund, abgewinkelt
Motorleitung, geschirmt	4 x 2,5
Motorleitung mit Steueradern, geschirmt	4 x 2,5 + 2 x 1
Resolveranschluss	12-polig, rund, abgewinkelt
Resolverleitung, geschirmt	4 x 2 x 0,25mm²
Encoderanschluss (Option)	17-polig, rund, abgewinkelt
Encoderleitung, geschirmt	7 x 2 x 0,25mm²

Maßzeichnung (Prinzipdarstellung)






Model	х	Resolve	r/Comcoder	Encoder			
Wiodei	^	Y	Z (Bremse)	Υ	Z (Bremse)		
AKM62	130.5	153.7	200.7	172.2	218.7		
AKM63	155.5	178.7	225.7	197.2	224.7		
AKM64	180.5	203.7	250.7	222.2	268.7		
AKM65	205.5	228.7	275.7	247.2	294.7		




Radial / Axialkkräfte am Wellenende




Mn-Kennlinien


AKM62G




AKM62K




AKM62M




AKM62P




AKM63G




AKM63K




AKM63M




AKM63N




AKM64K




AKM64L




AKM64P




AKM65K



AKM65M



AKM65N



3.8 AKM7

Technische Daten

		Symbol				AKM			
	Daten	[Einheit]	72K	72M	72P	73M	73P	74L	74P
Ele	ektrische Daten								
	Stillstandsdrehmoment*	M ₀ [Nm]	29,7	30,0	29,4	42,0	41,6	53,0	52,5
	Stillstandsstrom	I _{0rms} [A]	9,3	13,0	18,7	13,6	19,5	12,9	18,5
	max. Netz-Nennspannung	U _N [VAC]				480			
၁	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]	_	_	_	_	_	_	_
75VDC	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]	_	_		_	_	_	_
U = 7	Nennleistung	P _n [kW]	_	_	_	_	_	_	_
>	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]	_	_	_	_	_	_	_
115V	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]	-	_	_	_	_	_	_
ا ا	Nennleistung	P _n [kW]	_	_	_	_	_	_	_
>	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]		_	1800	_	1300	_	_
230V	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]	_	_	23,8	_	34,7	_	_
U ∥	Nennleistung	P _n [kW]	_	_	4,49	_	4,72	_	_
>	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]	1500	2000	3000	1500	2400	1200	1800
400V	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]	25,1	23,6	20,1	33,8	28,5	43,5	39,6
ا ا	Nennleistung	P _n [kW]	3,94	4,94	6,31	5,31	7,16	5,47	7,46
>	Nenndrehzahl	n _n [min ⁻¹]	1800	2500	3500	1800	2800	1400	2000
480V	Nenndrehmoment*	M _n [Nm]	24,0	22,1	18,2	32,1	26,3	41,5	35,9
٦ ا	Nennleistung	P _n [kW]	4,52	5,79	6,67	6,05	7,71	6,08	7,52
	Spitzenstrom	I _{0max} [A]	27,8	38,9	56,1	40,8	58,6	38,7	55,5
	Spitzendrehmoment	M _{0max} [Nm]	79,2	79,7	78,5	113	111	143	142
	Drehmomentkonstante	K _{Trms} [Nm/A]	3,23	2,33	1,58	3,10	2,13	4,14	2,84
	Spannungskonstante	K _{Erms} [mVmin]	208	150	102	200	137	266	183
	Wicklungswiderstand Ph-Ph	R ₂₅ [Ω]	1,22	0,64	0,33	0,68	0,35	0,85	0,43
	Wicklungsinduktivität Ph-Ph	L [mH]	20,7	10,8	5,0	12,4	5,9	16,4	7,7
Me	chanische Daten								
	Rotorträgheitsmoment	J [kgcm²]		65		9	2	12	20
	Polzahl			10		1	0	1	0
	Statisches Reibmoment	M _R [Nm]		0,16		0,	24	0,	33
	Thermische Zeitkonstante	t _{TH} [min]		46			3	60	
	Gewicht standard	G [kg]		19,7		26	6,7	33	3,6
	Zulässige Radialbelastung am Wellenende bei 1000 min ⁻¹	F _R [N]				1300			
	Zulässige Axialbelastung am Wellenende bei 1000 min ⁻¹	F _A [N]				500			

^{*} Bemessungsflansch Aluminium 457mm * 457mm * 12,7mm


Bremsendaten

Daten	Symbol [Einheit]	Wert
Haltemoment bei 120°C	M _{BR} [Nm]	53
Anschlussspannung	U _{BR} [VDC]	24 ± 10 %
elektrische Leistung	P _{BR} [W]	35,6
Trägheitsmoment	J _{BR} [kgcm ²]	1,64
Lüftverzögerungszeit	t _{BRH} [ms]	110
Einfallverzögerungszeit	t _{BRL} [ms]	35
Gewicht der Bremse	G _{BR} [kg]	2,1
typisches Spiel	[°mech.]	0,2


Anschlüsse und Leitungen

Daten	AKM7
Leistungsanschluss	4 + 4-polig, rund, abgewinkelt
Motorleitung, geschirmt	4 x 2,5
Motorleitung mit Steueradern, geschirmt	4 x 2,5 + 2 x 1
Steueradern, geschirmt	4 x 1
Resolveranschluss	12-polig, rund, abgewinkelt
Resolverleitung, geschirmt	4 x 2 x 0,25mm ²
Encoderanschluss (Option)	17-polig, rund
Encoderleitung, geschirmt	7 x 2 x 0,25mm ²


Maßzeichnung (Prinzipdarstellung)



Model	х	Resolver/Comcoder		Encoder	
		Υ	Z (Bremse)	Υ	Z (Bremse)
AKM72	164.5	192.5	234.5	201.7	253.3
AKM73	198.5	226.5	268.5	235.7	287.3
AKM74	232.5	260.5	302.5	269.7	321.3




Radial / Axialkkräfte am Wellenende




Mn-Kennlinien


AKM72K




AKM72M




AKM72P




AKM73M




AKM73P



AKM74L



AKM74P



Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

4 Anhang

4.1 Zuordnung von RediMount Getriebedaptern

Motor	RediMount	Flanschlänge [mm]	Motor	RediMount	Flanschlänge [mm]
AKM1xx-A	RM060-130	35,1	AKM4xx-C	RM075-124	42,9
AKM1xx-C	RM060-XXX	in Vorbereitung		RM090-124	44,1
	RM060-6	31,0		RM100-124	43,7
	RM075-6	in Vorbereitung		RM115-124	48,9
AKM2xx-A	RM090-6	62,7		RM090-71	62,7
	RM100-6	in Vorbereitung		RM100-71	43,7
	RM060-17	31,0	AKM5xx-A	RM115-71	48,9
	RM075-17	42,9		RM142-71	69,6
AKM2xx-C	RM090-17	44,1		RM180-71	91,4
	RM100-17	62,7		RM090-53	in Vorbereitung
	RM115-17	48,9		RM100-53	in Vorbereitung
	RM060-19	31,0	AKM5xx-C	RM115-53	59,9
AKM3xx-A	RM075-19	42,9		RM142-53	in Vorbereitung
	RM090-19	44,1		RM180-53	in Vorbereitung
	RM100-19	58,9		RM115-92	in Vorbereitung
AKM3xx-C	RM060-XXX	in Vorbereitung	A IZA 40 A	RM142-92	81,5
	RM075-XXX	in Vorbereitung	AKM6xx-A	RM180-92	91,4
	RM090-XXX	in Vorbereitung		RM220-92	69,5
	RM100-XXX	in Vorbereitung		RM142-114S	85,3
AKM4xx-A	RM075-40	42,9	AKM7xx-A	RM180-114	91,4
	RM090-40	44,1		RM220-114	69,6
	RM100-40	43,7			
	RM115-40	48,9			

Folgende Getriebe passen an die RediMount-Adapter:

RM060: DT60, DTR60, DTR860, DTRH60, NT23, NTP23, NT60, NTR23, UT006,

UTR006, EQ23, EQ60

RM075: UT075, UTR075, UT090, UTR090

RM090: DT90, DTR90, DTRS90, DTRD90, DTRH90, NT34, NTP34, NT90, NTR34

RM100: UT010, UTR010, ET010, UT115, UTR115

RM115: DT115, DTR115, DTRS115, DTRD115, DTRH115, NT42, NTP42, NT115, NTR42

RM142: DT142, DTR142, DTRS142, DTRD142, DTRH142, NT142, UT014, UTR014, ET014

RM180: UT018, UTR018, ET018

RM220: UT220

Nähere Angaben zu RediMount-Flanschen und Getrieben finden Sie auf unserer Internetseite.

4.2 Lieferumfang, Transport, Lagerung, Wartung, Entsorgung

Lieferumfang: — Motor der Serie AKM

— Technische Beschreibung (Dokumentation), 1 Stk.pro Lieferung

Motorbeipackzettel bei jedem Motor (Kurzinfo)

Transport: — Klimaklasse 2K3 nach EN 50178

Transport-Temperatur -25..+70°C, max. 20K/Stunde schwankend

Transport-Luftfeuchtigkeit: relative Feuchte 5% - 95% nicht

kondensierend

- nur von qualifiziertem Personal

— nur in der recyclebaren Original-Verpackung des Herstellers

- vermeiden Sie harte Stöße, insbesondere auf das Wellenende

 überprüfen Sie bei beschädigter Verpackung den Motor auf sichtbare Schäden. Informieren Sie den Transporteur und

gegebenenfalls den Hersteller.

Verpackung: — Kartonverpackung mit Instapak[®]-Ausschäumung.

Den Kunststoffanteil können Sie an den Lieferanten oder ein geeignetes Entsorgungsunternehmen zurückgeben.

Adressen können Sie bei uns erfragen.

Motortyp	Karton	max. Stapelhöhe
AKM1	X	10
AKM2	X	10
AKM3	X	6
AKM4	X	6
AKM5	X	5
AKM6	X	1
AKM7	X	1

Lagerung: — Klimaklasse 1K4 nach EN 50178

Lagertemperatur -25...+55°C, max. 20K/Stunde schwankend Luftfeuchtigkeit relative Feuchte 5% - 95% nicht kondensierend

- nur in der recyclebaren Originalverpackung des Herstellers

max. Stapelhöhe siehe Tabelle VerpackungLagerdauer ohne Einschränkung

Wartung: — Nur von qualifiziertem Personal

— Die Kugellager haben eine Fettfüllung, die unter normalen

Bedingungen für 20.000 Betriebsstunden reicht.

Nach 20.000 Betriebsstunden unter Nennbedingungen sollten die

Lager erneuert werden.

 Prüfen Sie den Motor alle 2500 Betriebsstunden bzw. Einmal jährlich auf Kugellagergeräusche. Wenn Sie Geräusche feststellen, darf der Motor nicht weiterbetrieben werden - die Lager müssen erneuert werden.

Öffnen der Motoren bedeutet den Verlust der Gewährleistung.

Reinigung: — bei Verschmutzung des Gehäuses : Reinigung mit Isopropanol o.ä.

nicht tauchen oder absprühen

Entsorgung: — Lassen Sie die Entsorgung von einem zertifizierten Entsorgungs-

unternehmen durchführen. Adressen können Sie bei uns erfragen.

4.3 Beseitigen von Störungen

Verstehen Sie die folgende Tabelle als "Erste Hilfe"-Kasten. Abhängig von den Bedingungen in Ihrer Anlage können vielfältige Ursachen für die auftretende Störung verantwortlich sein. Beschrieben werden vorwiegend die Fehlerursachen, die den Motor direkt betreffen. Auftretende Auffälligkeiten im Regelverhalten haben meist ihre Ursache in fehlerhafter Parametrierung des Servoverstärkers. Informieren Sie sich hierzu in der Dokumentation des Servoverstärkers und der Inbetriebnahmesoftware.

Bei Mehrachssystemen können weitere versteckte Fehlerursachen vorliegen.

Unsere Applikationsabteilung hilft Ihnen bei Problemen weiter.

Fehler	mögliche Fehlerursachen	Maßnahmen zur Beseitigung der Fehlerursachen	
Motor dreht nicht	 Servoverstärker nicht freigegeben Sollwertleitung unterbrochen Motorphasen vertauscht Bremse ist nicht gelöst Antrieb ist mechanisch blockiert 	 ENABLE-Signal anlegen Sollwertleitung prüfen Motorphasen korrekt auflegen Bremsenansteuerung prüfen Mechanik prüfen 	
Motor geht durch	Motorphasen vertauscht	Motorphasen korrekt auflegen	
Motor schwingt	Abschirmung Resolverleitung unterbrochenVerstärkung zu groß	Resolverleitung erneuernMotordefaultwerte verwenden	
Fehlermeldung Bremse	Kurzschluss in der Spannungszuleitung der Motorhaltebremse defekte Motorhaltebremse	Kurzschluss beseitigenMotor tauschen	
Fehlermeldung Endstufenfehler	Motorleitung hat einen Kurz-/Erdschluss Motor hat einen Kurz- oder Erdschluss	Kabel tauschen Motor tauschen	
Fehlermeldung Resolver	 Resolverstecker ist nicht richtig aufgesteckt Resolverleitung ist unterbrochen, gequetscht o.ä. 	Steckverbindung überprüfen Leitungen überprüfen	
Fehlermeldung Motortemperatur	Motorthermoschalter hat angesprochen Resolverstecker lose oder Resolverleitung unterbrochen	 Abwarten bis Motor abgekühlt ist. Danach überprüfen, warum der Motor so heiß wird. Stecker prüfen, eventuell neue Resolverleitung einsetzen 	
Bremse greift nicht	Gefordertes Haltemoment zu hoch Bremse defekt	— Auslegung überprüfen— Motor tauschen	

4.4 Stichwortverzeichnis

Α	Abschirmung
	AKM1
	AKM2
	AKM3
	AKM4
	AKM5
	AKM6
	AKM7
	Anschlusstechnik
В	Bauform
	BISS
	Brems-Reaktionszeiten 23
С	ComCoder
D	Drehmomentkonstante
Е	Einbauort
	Encoder
	Entsorgung 62
	Erdung
G	Getriebeadapter 61
Н	Haltebremse
	Herstellererklärung 4
I	Inbetriebnahme
	Isolierstoffklasse 9
K	Kupplung
L	Lagerdauer 62
	Lager-Luftfeuchtigkeit 62
	Lagertemperatur 62
	Lagerung 62
	Leistungsreduzierung 8
	Lieferumfang 62

M	Masse-Zeichen
0	Optionen
Р	Polzahlen
R	Radialkraft 9 Resolver 10 Resolverleitung 16 Rotorträgheitsmoment 23 Rückführeinheit 10
S	Schutzart 9 Schwinggüte 10 Servoverstärker 8 SFD 19 Sicherheitshinweise 6 Spannungskonstante 23 Spitzenstrom 23 Stillstandsdrehmoment 23 Stillstandsstrom 23
Т	Thermische Zeitkonstante
U	Umgebungstemperatur 8
٧	Ventilation
W	Wartung 62 Wiring 15

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

Vertrieb und Service

Wir wollen Ihnen einen optimalen und schnellen Service bieten. Nehmen Sie daher bitte Kontakt zu der für Sie zuständigen Vertriebsniederlassung auf. Sollten Sie diese nicht kennen, kontaktieren Sie bitte den europäischen oder nordamerikanischen Kundenservice.

Europa

Besuchen Sie die europäische Danaher Motion Website auf www.DanaherMotion.net. Dort finden Sie die aktuelle Inbetriebnahmesoftware, Applikationshinweise und die neuesten Produkthandbücher.

Danaher Motion Kundenservice - Europa

Internet www.DanaherMotion.net E-Mail support@danahermotion.net

Tel.: +49(0)203 - 99 79 - 0 Fax: +49(0)203 - 99 79 - 155

Nordamerika

Besuchen Sie die nordamerikanische Danaher Motion Website auf www.DanaherMotion.com. Dort finden Sie die aktuelle Inbetriebnahmesoftware, Applikationshinweise und die neuesten Produkthandbücher.

Danaher Motion Customer Support North America

Internet www.DanaherMotion.com

E-Mail customer.support@danahermotion.com

Tel.: (815) 226 - 2222 Fax: (815) 226 - 3148

