Auftraggeber:

Fachliches Pflichtenheft

Projekt 4 - Team 1 29. Oktober 2019

Prof. Hans Gysin

Fachcoach:	Prof. Dr. Pascal Schleuniger Matthias Meier Albert Zihlmann Dr. Anita Gertiser Pascal Buchschacher Marie-Thérèse Rudolf von Rohr
Projektleiter:	Fabian von Büren
Team:	Christoph Kuhn Dennis Aeschbacher Raffael Anklin Raphael Nikles Robin Aebi
Studiengang:	Elektro- und Informationstechnik
Semester:	Frühlingssemester 2019

Inhaltsverzeichnis

1	Übe	ersicht	1			
	1.1	Ausgangslage	1			
	1.2	Projektziele	2			
	1.3	Lieferobjekte	3			
2	Lös	${ m ungskonzept}$	4			
3	Har	edware / Machine Controlling System	5			
	3.1	Motor Control Unit (MCU)	5			
	3.2	Debugging Interface Unit (DIU)	5			
	3.3	Printer Controlling Unit (PCU)	5			
	3.4	Storage Disk Unit (SDU)	6			
	3.5	Heater-Fan-Controll Unit (HFU)	6			
	3.6	Interface Controlling Unit (ICU)	6			
	3.7	Human-Machine-Interface (HMI)	6			
	3.8	Power Management Unit (PMU)	6			
4	tware	8				
	4.1	Interface Controlling Unit (ICU)	8			
	4.2	Web Management Unit (WMU)	8			
	4.3	Human Machine System (HMS)	8			
	4.4	Printer Control Unit (PCU)	8			
5	Bed	lienung	9			
6	Tes	${f tkonzept}$	10			
7	7 Projektvereinbarung					
\mathbf{A}	A Lastenheft					

1 Übersicht

In diesem Kapitel soll eine Übersicht über den Inhalt des Projekt 4 des Studiengangs Elektro- und Informationstechnik gegeben werden. Dabei soll auch aufgezeigt werden, welche Ziele erreicht werden sollen und welche Lieferobjekte erstellt werden müssen.

1.1 Ausgangslage

Vor nicht allzulanger Zeit war der Bau von Prototypen oder Modellen eine Herausforderung, da es aufwändig war komplexere Formen zu modellieren und aufzubauen. 1981 wurde erstmals ein 3D-Drucker entwickelt, welcher es ermöglichte mittels Stereolithographie¹ eine komplexe Figur zu modellieren. Dies war der Anfang eines neuen technischen Zeitalters. Das Problem war jedoch, dass 3D-Drucker zu Beginn enorm teuer waren. Heutzutage sind diverse 3D-Drucker auf dem Markt, welche mittels unterschiedlicher Methoden dreidimensionale Objeke erschaffen. Diese sind mittlerweile auch für jedermann erschwinglich. Im Projekt 4 soll die Elektronik für einen 3D-Drucker entwickelt werden, welcher mittels Fused Deposition Modeling Werkstücke kreiert. Dabei wird ein Kunststoffstrang geschmolzen und durch eine feine Düse gepresst. Der Extruder (Druckkopf) baut dann mit dem austretenden Kunststofffaden Schicht um Schicht ein dreidimensionales Objekt auf 3D_DruckverfahrenFused_Deposition_Modeling.

¹Stereolithografie ist das älteste additive Fertigungsverfahren, bei dem ein Werkstück durch frei im Raum aufgetragene Rasterpunkte schichtenweise aufgebaut wird. Die Fertigung eines Werkstückes erfolgt vollautomatisch aus am Computer erstellten CAD-Daten.

1.2 Projektziele 2

1.2 Projektziele

In Tabelle 1.1 sind die Pflicht- und Wunschziele für dieses Projekt festgehalten. Diese sind an das Lastenheft des Auftraggebers angelehnt (siehe Anhang A).

Nr. Ziel Messung der Zehung P1 Unabhängige Ansteuerung aller vier Schrittmotoren (x-, y-, z-Achse und Zuführung Filament), ohne das Schritte verloren gehen. Testfahrt über Kontrolle der Schritte verloren gehen. P2 Nullpositions-Erkennung der x-, y- und z-Achse. Positionserkennu mindestens ±1m igkeit P3 Regelung der Heizleistung von Extruder und Heizbett. Erreichen der Schritturgen der Schrittung verleibt. P4 Temperaturmessung für Extruder und Heizbett. Messgenauigkeit P5 Ansteuerung eines Ventilators (Kühlung der bereits Strukturen wer gedrugkten Strukturen)	Zeit mit nritte ng mit m Genau-lltempera-auf $\pm 5^{\circ}C$
	nritte ng mit m Genau- lltempera- auf $\pm 5^{\circ}C$
Schritte verloren gehen. P2 Nullpositions-Erkennung der x-, y- und z-Achse. P3 Regelung der Heizleistung von Extruder und Heizbett. P4 Temperaturmessung für Extruder und Heizbett. P5 Ansteuerung eines Ventilators (Kühlung der bereits Strukturen wer	m mit m Genau- m Genau- m auf $\pm 5^{\circ}C$
P2Nullpositions-Erkennung der x-, y- und z-Achse.Positionserkennung mindestens $\pm 1m$ igkeitP3Regelung der Heizleistung von Extruder und Heizbett.Erreichen der Soltur auf $\pm 5^{\circ}C$ P4Temperaturmessung für Extruder und Heizbett.MessgenauigkeitP5Ansteuerung eines Ventilators (Kühlung der bereitsStrukturen wer	m Genau- lltempera- auf $\pm 5^{\circ}C$
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	m Genau- lltempera- auf $\pm 5^{\circ}C$
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	auf $\pm 5^{\circ}C$
P5 Ansteuerung eines Ventilators (Kühlung der bereits Strukturen wer	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	dan+
godrughton Strukturon)	
gedruckten Strukturen). sprechend gekühl	
P6 Laden von GCode via SD-Karte und WLAN. Datei befindet sie	ch auf SD-
Karte	
P7 Bedienelemente um alle wichtigen Funktionen des 3D- Interaktion mit	Drucker
Druckers zu steuern (Taster, LEDs, Display, etc.) möglich.	
P8 3D-Drucker soll funktionsfähig sein. Testdruck erfolgr	
P9 Möglichkeit zur manuellen Ansteuerung (alle Achsen Die gewünschte	
und Sensoren). werden korrekt a	usgefuhrt
Wunschziele	
W1 Detektion wenn kein Filament mehr vorhanden ist System setzt en	sprechen-
(optisch oder mechanisch). de Meldung ab	
W2 Webseite mit Benutzeroberfläche um Druckaufträge Bedienung über	Webseite
zu verwalten zu verfolgen und abzurufen. möglich	
W3 Möglichst geringer Eigenverbrauch im Ruhezustand. Eigenverbrauch terhalb der Star sung	
W4 Luftkanal für Ventilator herstellen (mechanische Änderung).	Kühlung
W5 Verwenden einer Glasplatte auf dem Heizbett für bessere Druckqualität (mechanische Änderung).	erreicht
W6 Verbesserung des Abrollvorgangs des Filaments (me- Erreicht / nicht e	erreicht
chanische Änderung).	
W7 Kugellager durch Gleitlager ersetzen welche weniger Erreicht / nicht erschleissen (mechanische Änderung).	erreicht
W8 Autoleveling der z-Achse. Erreicht / nicht e	erreicht
W9 Encoder anstatt Taster als Bedienelemente. Erreicht / nicht e	

Tabelle 1.1: Pflicht- und Wunschziele

1.3 Lieferobjekte 3

1.3 Lieferobjekte

Zusätzlich zu den Projektzielen, folgen in diesem Kapitel die Lieferobjekte und wichtige Meilensteine mit dem jeweiligen Datum. In der Tabelle 1.2 sind diese detailliert aufgelistet.

Nr.	Datum	Lieferobjekt	
1	17.03.2019	Abgabe Fachliches Pflichtenheft, erste Version	
2	31.03.2019	Abgabe Fachliches Pflichtenheft, definitive Version	
3	05.05.2019	Abgabe Disposition und Einleitung Fachbericht	
4	07.05.2019	G-Code drahtlos übermitteln	
5	19.05.2019	Abschluss Realisierung	
6	02.06.2019	Abschluss Validierung	
7	11.06.2019	Abgabe Fachbericht	
8	11.06.2019	Abgabe Fact sheet	
9	11.06.2019	Abgabe Produkt und dazugehörige Software	

 ${\bf Tabelle~1.2:}~{\it Lieferobjekte~und~wichtige~Meilensteine}$



Abbildung 2.1: Blockschaltbild des Lösungskonzepts

2 Lösungskonzept

In Abbildung 2.1 ist das Blockschaltbild ersichtlich, welches alle Teilsysteme und Einheiten darstellt. Es ist modular gegliedert und bietet eine Übersicht der Schnittstellen zwischen den einzelnen Modulen.

Das Lösungskonzept selbst gliedert sich in drei physikalisch getrennte Einheiten. Das Machine Controll System (MCS), das Human Maschine System (HMS) und den Drucker selbst, einen Ender 3 der Firma Creality3D.

Das MCS bildet den Hauptbestandteil des Lösungskonzepts. Es beinhaltet die Druckersteuerung und die Kommunikationsschnittstellen. Um diese zwei Aufgaben zu separieren befinden sich zwei Mikroprozessoren in dieser Einheit. Zusätzlich werden die Aktoren und Sensoren des 3D-Druckers angesteuert und eingelesen. Eine Statusanzeige zur Visualisierung des Zustandes ist ebenfalls angedacht.

Das HMS bildet die Benutzerschnittstelle über ein internetfähiges Gerät. Es kommuniziert mittels WLAN mit dem MCS. Über dieses Gerät können Druckaufträge verwaltet und überwacht werden. Auf dem 3D-Drucker befinden sich alle Aktoren und Sensoren. Sie werden über Kabelverbindungen an das MCS angebunden.

3 Hardware / Machine Controlling System

Das Machine Controlling System dient der Steuerung des 3D-Druckers sowie der Regelung einzelner Komponenten. Es setzt sich aus mehreren funktional verschiedenen Einheiten zusammen, welche in diesem Kapitel beschrieben werden.

3.1 Motor Control Unit (MCU)

Die $Motor\ Control\ Unit$ ist für die Ansteuerung der Schrittmotoren zuständig. Es sollen vier Schrittmotoren angesteuert werden. Dabei handelt es sich um den Extrudermotor, welcher das Filament fördert und die drei Achsenmotoren für die x-, y- und z-Bewegungen. Die Ansteuerung soll mittels Motorentreiber realisiert werden. Der Mikrocontroller soll mit der Firmware Marlin gemäss Kapitel 4.4 arbeiten. Dabei stehen jedem Schrittmotor drei Digitalpins vom Mikrocontroller zur Verfügung. Dabei handelt es sich um einen Enable Pin (EN), welcher den Treiber aktiviert, einem Signal (DIR) für die Drehrichtung des Schrittmotors und einem Schrittgeber (STEP), welcher jeweils mittels positiver Flanke den jeweiligen Schrittmotor um einen Schritt weiter dreht.

Die Schrittmotoren können mit maximal 2.5A betrieben werden. Bei diesem Strom wird das maximale Drehmoment der Motoren erreicht. Im Betrieb soll das volle Drehmoment jedoch nicht erreicht werden, da die Motoren möglichst unbehindert arbeiten sollten. Die Treiber sollen daher auf einen maximalen Strom von $\sim 2A$ ausgelegt werden.

Die Schrittauflösung der Motoren beträgt 1.8° pro Schritt. Dies ergibt eine Auflösung von 200 Schritten pro Umdrehung. Bei dem vormontierten Ritzel des *Ender 3* 3D-Druckers (\sim 13.9mm Durchmesser) ergibt dies einen Weg von 0.218mm pro Schritt in x- und y-Richtung. Da eine höhere Auflösung angestrebt wird, sollen die Motorentreiber microstepping² unterstützen von mindestens 16 Teilschritten pro Schritt ($\frac{1}{16}$). Somit kann eine Auflösung von mindestens 3200 Schritten pro Umdrehung erreicht werden. Dies ergibt wiederum einen Weg von 0.0136mm pro Schritt. Dies ist jedoch nur eine Überschlagsrechnung. Eine genaue Kalibration kann, nach einem Testdruck, in der Software vorgenommen werden.

Aus den erwähnten Gründen wurde ein Treiber von TMC ausgewählt. Es handelt sich dabei um den TMC2130 SilentStepStick Treiber.

3.2 Debugging Interface Unit (DIU)

Die Debugging Interface Unit ist dazu da, das Debuggen während dem Entwicklungsprozess der Firmware zu vereinfachen. Via UART/USB-Bridge können Messwerte, Statewerte der aktuell verwendeten Zustandsmaschinen, etc. auf dem Computer ausgegeben werden. Aus Kostengründen würden die verwendeten Bauteile in einer Serienproduktion nicht bestückt werden und stellen daher eine Bestückungsvariante dar.

3.3 Printer Controlling Unit (PCU)

Die *Printer Controlling Unit* beinhaltet die nötige Schaltungsteile um den 3D-Drucker zu steuern bzw. zu regeln. Namentlich den zentralen Mikrocontroller und diverse Bussysteme welche nötig

²Microstepping treibt einen Schrittmotor mit weniger als einem Vollschritt pro Bewegung an. Unter normalen Betriebsbedingungen arbeitet ein Schrittmotor, indem er jeweils einen Vollschritt weiterdreht pro positive Flanke am STEP-Eingang. Microstepping ermöglicht es einem Motor, weitaus feinere Schritte zu machen. Dies geschieht, indem die Steuerung nicht den vollen Stromimpuls an den Schrittmotor sendet.

sind um die verwendete Peripherie anzusteuern. Als Grundlage für die Firmware des Mikrocontrollers wird die Firmware Marlin verwendet marlin_webseite welche unter GNU General Public License Version 3 frei verfügbar ist marlin_gnu_lizenz. Aus Kompatibilitätsgründen zu den erforderlichen Pins der Firmware Marlin wird als Mikrocontroller ein ATmega2560 ATmega2560_spezifiaktion der Firma Microchip Technology verwendet.

3.4 Storage Disk Unit (SDU)

Die Storage Disk Unit besteht aus einem SD-Karten-Slot sowie aus dessen Ansteuerung. Diese dient dazu G-Code Dateien (zu druckende 3D-Modelle), welche via WLAN empfangen werden, zwischenzuspeichern oder kann direkt als Quelle für G-Code Dateien dienen. Die SD-Karte ist via SPI (Serial Peripheral Interface) an den Mikrocontroller angeschlossen.

3.5 Heater-Fan-Controll Unit (HFU)

Die Heater-Fan-Controll Unit dient dazu die Ventilatoren sowie die Heizelemente in Heizbett und Extruder anzusteuern und zu regeln. Dazu wird ein Regelungssystem bestehend aus Ventilator bzw. Heizung und Temperatursensor aufgebaut, welches von der Printer Controlling Unit gesteuert wird. Alle Aktoren können per Pulsweitenmodulation (PWM) oder per Ein/Aus Steuerung geregelt werden. Beim Heizbett muss darauf geachtet werden das die spezifizierte Maximaltemperatur von 110°C ender3_spezifiaktion nicht überschritten wird.

3.6 Interface Controlling Unit (ICU)

Die Interface Controlling Unit dient dazu via WLAN eine Verbindung zum Internet herzustellen und somit G-Code Dateien (zu druckende 3D-Modelle) zu empfangen und diese an die Printer Controlling Unit weiterzuleiten. Ausserdem können Befehle empfangen werden welche z.B. die Schrittmotoren steuern. Um den Verbindungsaufbau zu vereinfachen wird auf ein vorgefertigtes ESP8266 Modul zurückgegriffen ESP8266_spezifiaktion.

3.7 Human-Machine-Interface (HMI)

Das Human-Machine-Interface bietet dem Benutzer neben dem Human-Machine-System eine sekundäre Option, um mit dem 3D-Drucker zu interagieren. Es setzt sich aus einem Drehgeber und einem Display (voraussichtlich LCD12864 der Firma Waveshare) zusammen. Auf letzterem werden verschiedene Optionen und Statusanzeigen dargestellt, auf welche durch Verwendung des Drehgebers zugegriffen werden kann.

3.8 Power Management Unit (PMU)

Als Speisung für die gesamte Hardware ist das mitgelieferte Netzteil des $Ender\ 3$ 3D-Druckers $(24VDC\ /\ 15A)$ vorgesehen.

Um die genaue Leistungsaufnahme des Gerätes besser bestimmen zu können soll hier eine kurze Überschlagsrechnung gemacht werden. Die Bauteile, die die grösste Auswirkung auf die Leistungsaufnahme haben sind: 4 x Steppermotor, Heizbett und die Extruder Heizung. Die anderen Komponenten können im Vergleich vernachlässigt werden. Ein einziger Motor hat einen maximalen Strom von 2.5A, eine Betriebsspannung von 3.1V und somit eine maximale Leistung von 7.7W steppermotor. Das Heizbett wird mit 24V gespiesen und hat eine Leistung von 220W Heizbett_Ender3. Die Extruder Heizung hat nach Hersteller eine Leistung von 40W

Extruder_Heizung. Somit ergibt sich, mit eine maximale Leistung von $\sim 290 \mathrm{W}$ für diese wichtigen Bauteile.

Das von Creality3D bereitgestellte Netzteil mit $\sim 360 \mathrm{W}$ ist somit für unsere Zwecke gut dimensioniert und muss nicht geändert werden **ender3_spezifiaktion**.

4 Software

Das Kapitel Software befasst sich mit der Programmierung des Mikrocontroller ATmega2560 ATmega2560_spezifiaktion sowie des WLAN Moduls ESP8266-E12 ESP8266_spezifiaktion. Des Weiteren wird hier das Lösungskonzept für das Webinterface erläutert.

4.1 Interface Controlling Unit (ICU)

Die Interface Controlling Unit (wie bereits im Abschnitt 4.1 beschrieben) dient als Schnittstelle um den 3D-Drucker zu Kontrollieren und Druckaufträge zu verwalten. Dafür wird der Mikrocontroller mit einer Firmware namens ESP3D beschrieben. Es handelt sich dabei um ein Programm, welches über ein fertiges GUI verfügt und speziell für den Einsatz mit Marlin entwickelt wurde. Die Kommunikation mit Marlin findet über UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) statt und ist bereits integriert ESP3D git.

4.2 Web Management Unit (WMU)

Die Web Management Unit ist Bestandteil der wie im Abschnitt 4.1 beschriebenen Firmware ESP3D. Die Einheit bildet ein Webserver welcher über einen konfigurierbaren Port eine Webserfläche zur Verfügung stellt (siehe Abbildung 4.1) ESP3D_git.



Abbildung 4.1: Übersicht der Weboberfläche des ESP3D ESP3D_Web_UI. Diese gilt nur als beispielhafte Ansicht, daher wird nicht detaillierter auf sie eingegangen.

4.3 Human Machine System (HMS)

Das Human Machine System dient als Client des im Abschnitt 4.2 beschriebenen Webservers. Es läuft auf allen Endgeräten welche sich im selben Netzwerk mit der Interface Controlling Unit befinden und über eine Webbrowser Anwendung verfügen.

4.4 Printer Control Unit (PCU)

Die Software der *Printer Control Unit* ist dafür zuständig den 3D-Druckprozess zu steuern. Die Druckinformationen werden dabei in Form von sogenanntem G-Code von einem CAD-Programm auf einem Computer geliefert. Dieser G-Code besteht aus verschiedensten Befehlen, welche in unterschiedlichen Produktionsmaschinen verwendet werden (z.B. CNC-Maschinen oder 3D-Drucker) **G_Code_Tutorial**. Um G-Code in den eigentlichen 3D-Druckprozess umzusetzen, wird ein sogenannter G-Code Interpreter benötigt. Da es den Rahmen dieses Projekts sprengen würde einen eigenen Interpreter zu realisieren, wird eine bestehende Firmware (*Marlin*) eingesetzt.

Dieses kann über die beiden Files *Configuration.h* und *Configuration_adv.h* auf die verwendete Hardware konfiguriert werden. Um die Einstellungen möglichst zu vereinfachen ist es von Vorteil die eigene Hardware mit der gleichen Pinbelegung zu realisieren wie ein bereits bestehendes und von *Marlin* unterstütztes Board **Marlin_Configuration**.

5 Bedienung

Der 3D-Drucker kann entweder durch das webbasierte GUI oder über ein eingebautes Display mit einem Drehgeber gesteuert werden, welche auf der Leiterplatte verbaut sind. Die jeweils verfügbaren Funktionen und Einstellungen sind identisch. Weiterhin können G-Code Dateien wahlweise mittels WLAN oder einer SD-Karte übergeben werden.

Die Standardansicht des Displays und des GUIs bildet die Statusanzeige. Auf ihr werden aktuelle Daten wie Temperatur des Extruders und des Heizbetts, Ventilatorgeschwindigkeit, Multiplikator Geschwindigkeit, Multiplikator Zufuhr und Druckfortschritt angezeigt. Durch Druck auf den Drehgeber wird eine Liste von verschiedenen Menüs geöffnet. Diese werden als Kurzeinstellungen, SD-Karte und Position bezeichnet. In Kurzeinstellungen sind häufig verwendete Einstellungen und Funktionen zu finden, wie etwa Vorheizen ABS/PLA, Abkühlen, Deaktiviere Schrittmotoren, Home All oder Druckauftrag Abbrechen.

Im Menü SD-Karte stehen die Funktionen Mount/Unmount SD-Karte, Drucke Datei, L"osche Datei. zur Verfügung. Das Menü Position bietet verschiedene Funktionen wie etwa Bewege x,y,z, Home x,y,z und Home alle, mit welchen die Achsen unabhängig voneinander bewegt und ihre Ausgangslage zurückversetzt werden können.

6 **Testkonzept**

Um die Funktionalität der Teilsysteme sowie das Zusammenspiel aller Teilsysteme zu überprüfen, wird in diesem Abschnitt das Testkonzept definiert. In Abbildung 6.1 sind die Validierungsblöcke aufgelistet. Als Anhaltspunkt dienen die im Kapitel 1.2 erwähnten Ziele. Die verschiedenen Tests müssen während der Realisierung durchgeführt und validiert werden. Zu jedem Test sind die dazugehörigen Spezifikationen erläutert. Falls Ein Block nicht das erwartete Resultat aufweist oder ein Pflichtziel nicht erreicht wird, werden illfällige Änderungen vorgenommen.




Abbildung 6.1: Testkonzept zur Validierung der Projektziele

7 Projektvereinbarung

Auftraggeber		
Prof. Hans Gysin		
Ort, Datum:	Unterschrift:	
Projektleiter		
Fabian von Büren		
Ort, Datum:	Unterschrift:	

A Lastenheft



.pdf