INSTRUCTION	NAME	HEX	REMARKS
0100000 00100 00011 111 00111 0110011	ANDN	4041F3B3	DEBUG!
0100000 00100 00011 110 00111 0110011	ORN	4041E3B3	passed
0100000 00100 00011 100 00111 0110011	XORN	4041C3B3	passed
0010000 00101 00110 001 00111 0110011	SLO	205313B3	passed
0010000 00101 00110 101 00111 0110011	SRO	205353B3	passed
0110000 00101 00110 001 00111 0110011	ROL	605313B3	passed
0110000 00101 00110 101 00111 0110011	ROR	605353B3	passed
0100100 00100 00110 001 00111 0110011	SBCLR	484313B3	passed
0010100 00100 00110 001 00111 0110011	SBSET	284313B3	passed
0110100 00100 00110 001 00111 0110011	SBINV	684313B3	passed
0100100 00100 00110 001 00111 0110011	SBEXT	484353B3	passed
0010100 00100 00110 101 00111 0110011	GORC	284353B3	passed
			'
0110100 00100 00110 101 00111 0110011	GREV	684353B3	passed
01001 0001111 00011 001 00101 0010011	SBCLRI	48F19293	passed
00101 0001111 00011 001 00101 0010011	SBSETI	28F19293	passed
01101 0001111 00011 001 00101 0010011	SBINVI	68F19293	passed
01001 0001111 00011 101 00101 0010011	SBEXTI	48F1D293	passed
00101 0001111 00011 101 00101 0010011	GORCI	28F1D293	passed
01101 0001111 00011 101 00101 0010011	GREVI	68F1D293	passed
00100 0001110 00011 001 00100 0010011	SLOI	20E19213	passed
00100 0001110 00011 101 00100 0010011	SROI	20E1D213	passed
01100 0001110 00011 101 00100 0010011	RORI	60E1D213	passed
00111 11 00011 00101 001 01001 0110011	CMIX	3E3294B3	Passed
00111 11 00011 00101 001 01001 0110011	CMOV	3E32D4B3	Passed
00111 11 00011 00101 101 01001 0110011	FSL	3C3294B3	Passed
00111 10 00011 00101 001 01001 0110011	FSR	3C32D4B3	Passed
00111 1 000111 00101 001 01001 0110011	FSR I	3C7294B3	passed