Звіт по практичній роботі

Прогнозування та оцінювання інженерної та пожежної обстановки під час аварії на вибухонебезпечних об'єктах

Прізвище, ініціали ____Дєрюгін Єгор______ група____ДА-81____ номер варіанту____7___

Вихідні дані:

- 1. Відстань від цеху до міста аварії (вибуху) 600 м
- 2. Маса пропану 400
- 3. Характеристики елементів цеху:

будівля – зі збірного залізобетону

верстати - середні

кабельні лінії – наземні

контрольно-вимірювальна апаратура – наявна

границі вогнетривкості несучих стін – 2

границі вогнетривкості перегородок – 0,25

- 4. Категорія виробництва з пожежної безпеки Г
- 5. Щільність забудови об'єкту 31%

Розрахункова частина:

1.1. Зона I : r1= 128,94 м 1.2. <u>З</u>она II: r2= 219,198 м

Висновок: об'єкт опиниться за межами цих зон, тобто у зоні повітряної ударної хвилі.

1.3.
$$\Delta P_{\phi} = \frac{262}{\sqrt{1 + 7,66 \cdot 10^{-5} \cdot \frac{L^3}{Q}} - 1}$$
 = 47,56 кПа

1. 4.1. Ступінь руйнування будівлі – повна

Характеристика руйнувань будівлі: повне руйнування будівлі

1.4.2.. Ступінь руйнування верстатів – повна

Характеристика руйнувань промислового обладнання: повне руйнування верстатів

- 1.4.3. Ступінь руйнування контрольно-вимірювальної апаратури повна
- 1.4.4. Ступінь руйнування кабельних ліній слабка
- **2.1.** Оцінювання можливих уражень людей: ступінь травм середній, можливі середні контузії, ураження органів слуху, кровотеча з носу і вух, переломи кінцівок.
- **3.1.** Ступінь вогнестійкості III
- 3.2. Очікувана пожежна обстановка:

Для будівництва категорії Г, ступеню вогнестійкості будівель — III, при надмірному тиску 47,56 кПа і щільності забудови 31% можна очікувати окремі пожежі впродовж перших 30 хв. з переростанням за 1-2 години в суцільну.

- 4.1. Безпечна кількість вибухової речовини для уникнення руйнувань будівлі менше 55 т
- 4.2. Безпечна кількість вибухової речовини для уникнення людських втрат менше 200 т
- 5. Загальні висновки і рекомендації (написати на звороті

На відстані 600 м від цеху стався вибух пропану, що призвело до руйнувань будівлі, елементів цеху та постраждали люди. В першу чергу необхідно сповістити про НС у служби 101, 102, 103.

Список рекомендацій, спрямованих на зменшення заподіяної шкоди та уражень людей можуть бути такі:

- 1. Укріпити будівлю, встановленням додаткових колон, ферм, підкосів.
- 2. Верстати надійно закріпити на фундаменті, установити захисні навіси або ковпаки.
- 3. Кабельні лінії прокласти під землею.
- 4. Створити 50% запас контрольно-вимірювальної температури.
- 5. Установити на вікнах захисні металеві сітки, щоб розбите скло не потрапляло у приміщення цеху
- 6. Установити і регулярно контролювати стан вогнегасників та інших протипожежних систем.
- 7. Порушити питання перед відповідними органами про зменшення запасу вибухонебезпечної речовини до безпечної кількості.