# Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Институт инженерной физики и радиоэлектроники Кафедра «Радиотехника»

# КУРСОВАЯ РАБОТА

Разработка устройства автоматического регулирования температуры

Руководите	ель	подпись, дата	С. В. Сизасов инициалы, фамилия		
Студент	РФ13-32Б	051201374 номер зачетной книжки	подпись, дата	В. И. Зуевский инициалы, фамилия	
Студент	РФ13-32Б	051201548	подпись, дата	М. Е. Забродин	
	номер группы	номер зачетной книжки	подпись, дата	инициалы, фамилия	

# СОДЕРЖАНИЕ

Техническое задание	3
1 Анализ технического задания	
2 Ход работы	
2.1 Выбор электрических компонентов	
2.2 Электрическая принципиальная схема	
2.3 Анализ методов взаимодействия между выбранными компонентами	
2.3.1 Датчик влажности и температуры DHT22	
2.3.2 Драйвер семисегментного индикатора MAX7219CNG	
2.4 Разработка программы для устройства	
2.5 Сборка устройства	
Заключение	
Список использованных источников	
Приложение А — Исходный код программы	
represente 11 Trenogram nog upor passibilition	10

# Техническое задание

- 1. Разработать устройство автоматического регулирования температуры(термостат).
- 2. Реализовать индикацию текущей температуры и влажности используя семисегментный индикатор.
- 3. Переключение типа выводимой информации должно осуществляться с кнопки.
- 4. Ограничить диапазон рабочих температур контроллера.
- 5. Реализовать возможность задания температуры при отклонении от которой на 1.5 градуса Цельсия будет происходить включение охлаждающей или обогревающей системы.

# 1 Анализ технического задания

Для выполнения поставленной задачи необходимо:

- 1. Выбрать необходимые электрические компоненты для решения поставленной задачи.
- 2. Составить электрическую принципиальную схему разрабатываемого устройства
- 3. Проанализировать способ взаимодействия между выбранными электрическими компонентами.
- 4. Составить блок-схему работы устройства и реализовать программу.
- 5. Проверить работоспособность разрабатываемого устройства в САПР Proteus.
- 6. Собрать устройство на макетной плате

# 2 Ход работы

# 2.1 Выбор электрических компонентов

Проанализировав различные электронные компоненты, был сделан вывод: для решения поставленной задачи необходимо использовать микроконтроллер Atmel ATmega16a(рисунок 1), датчик влажности и температуры DHT22 (рисунок 2) позволяющий производить измерение температуры в диапазоне от -40 до +125 с точностью ±0.5 градусов по Цельсию, драйвер MAX7219CNG (рисунок 3) для оптимизации работы с семисегментым индикатором работающий по шине данных SPI, однотактные кнопки для управления устройством, светодиоды.



Рисунок 1 — Микроконтроллер АТтеда16а



Рисунок 2 — Датчик температуры и влажности DHT22



Рисунок 3 — Драйвер МАХ7219

# 2.2 Электрическая принципиальная схема

Перед разработкой программы устройству, необходимо составить электрическую принципиальную схему, для точного понимания того, какие выводы МК потребуются для работы. На рисунке 4 представлена электрическая принципиальная схема разрабатываемого устройства.




Рисунок 4 — Электрическая принципиальная схема устройства

В соответствии со схемой (рисунок 4), для подключения к МК светодиодов необходимо задействовать выводы PD4-PD6; для подключения кнопок управления выводы PC0-PC3, для подключения MAX7219CNG выводы PB4, PB5, PB7; для подключения датчика влажности и температуры DHT22 вывод PD2.

Проведя анализ составленной схемы можно сделать вывод о точном количестве необходимых электрических компонентов:

- 1. Atmel ATmega16a 1шт.
- 2. MAX7219CNG 1 шт.
- 3. Четырёх разрядный семисегментный индикатор 1шт.
- 4. Датчик влажности и температуры 1 шт.
- 5. Резистор 10 кОм 6 шт.
- 6. Резистор 200 Ом 3 шт.
- 7. Однотактная кнопка 4 шт.

# 2.3 Анализ методов взаимодействия между выбранными компонентами

# 2.3.1 Датчик влажности и температуры DHT22

На рисунке 5 показан протокол передачи данных по шине Single-bus между микроконтроллером и датчиком температуры и влажности DHT22. На рисунке 5 показано, что данные от датчика DHT22 идут старшим битом вперед, порядок байт таков:

- 1. Старший байт влажности.
- 2. Младший байт влажности.
- 3. Старший байт температуры.
- 4. Младший байт температуры.
- 5. Контрольная сумма сумма всех предшествующий байт.

Отрицательную температуру датчик представляет в виде абсолютного значения температуры с установленным старшим битом в старшем байте в единицу. Значения влажности и температуры приходят умноженными на 10, для передачи дробной части значений.




Рисунок 5 — Протокол передачи данных по шине Single-bus

Описание протокола взаимодействия между микроконтроллером и датчиком DHT22:

- 1. Микроконтроллер запрашивает измерения у датчика DHT22 устанавливая на шине данных 0 на 0.8-1 мс (запрос данных допустимо производить не чаще чем раз в 2 секунды).
- 2. Микроконтроллер устанавливает на шине данных 1 на 80мкс.
- 3. Датчик отвечает 0 на шине данных на 75-85мкс.
- 4. Датчик отвечает 1 на шине данных на 75-85мкс и начинает передавать данные с периодичностью 50мкс.
- 5. В зависимости от длительности импульса, каждый бит это 0 в течение 22-30 мкс и 1 в течение 68-75 мкс.
- 6. После окончания передачи данных, в течении 45-55мкс датчик устанавливает 1 на шине данных.

# 2.3.2 Драйвер семисегментного индикатора MAX7219CNG

Драйвер MAX7219CNG управляется по последовательной шине SPI. На рисунке 6 представлен формат отправляемых данных в драйвер семисегментного индикатора MAX7219CNG. Биты D15-D12 не несут в себе полезной информации, будем отправлять в них 0; в поле ADRES указывается, что необходимо сделать:

- 1. Если в ADRES передается значение 1...8 (0001...1000), то это выбор знакоместа. В поле DATA в этом случае передается информация о сегментах выбранного знакоместа.
- 2. Если в ADRES передается значение 9...15 (1001...1111), то это указание выполнить некоторую служебную инструкцию.

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
X	X	X	X	ADRES			DATA								

Рисунок 6 — Формат отправляемых данных в MAX7219CNG

Для нормальной работы микросхемы её необходимо инициализировать после подачи питания. Инициализация подразумевает некоторую последовательность команд, после которой микросхема переходит в рабочий режим и начинает реагировать на команды и данные. Необходимые действия для инициализации микросхемы:

- 1. Выйти из спящего режима.
- 2. Задать количество используемых сегментов.
- 3. Выбрать режим декодирования.
- 4. Задать интенсивность свечения.
- 5. Сбросить данные находящиеся в используемых сегментах.

# 2.4 Разработка программы для устройства

Для корректной работы устройства при подаче питания необходимо произвести начальную инициализацию: Задать вектора прерываний, инициализировать стек, настроить выводы МК в соответствии с назначением, произвести инициализацию MAX7219CNG (рисунок 13), задать параметры таймера который будет отмерять промежутки между измерениями, задать стандартное значение поддерживаемой температуры. На блок-схеме (рисунок 7) показан алгоритм начальной инициализации устройства. По окончании инициализации устройство переходит к выполнению основного цикла (рисунок 8).



Рисунок 7 — блок-схема «инициализация устройства при включении»




Рисунок 8 — блок-схема «основной цикл»

На рисунке 8 представлена блок-схема основного цикла программы. На блок-схеме показана логика обработки нажатия клавиш управления. При нажатии клавиши выбора Т/H, происходит смена типа выводимой информации и последующий вызов подпрограммы (рисунок 9) её вывода на семисегментный индикатор; при нажатии клавиши SET, происходит переход в подпрограмму задания поддерживаемой температуры (рисунок 10).




Рисунок 9 — блок-схема «вывод выбранных показаний»




Рисунок 10 — блок-схема «задание поддерживаемой температуры»

На рисунке 10 приведена блок схема алгоритма задания поддерживаемой температуры. Переход к выполнению данного алгоритма происходит после нажатия клавиши SET. Вначале выполнения данного алгоритма происходит запрет отображения выбранных показаний T/H, после чего происходит отображение установленной для поддержания температуры ( $T_{\rm ycr}$ ). Далее в зависимости от нажатой клавиши происходит увеличение, уменьшение, либо сохранение поддерживаемой температуры. Устанавливаемая для поддержания температура находится в диапазоне от 3 до +40 градусов по Цельсию. По завершении сохранения устанавливаемой температуры происходит разрешение вывода и сам вывод выбранных показаний.

С периодичностью в 5 секунд от прерывания по переполнению таймера Т0 происходит вызов подпрограммы опроса датчика влажности и температуры DHT22. Блок-схема алгоритма опроса датчика представлена на рисунке 11. При успешном получении данных от датчика происходит сохранение новых значений влажности и температуры, вывод выбранных показаний (рисунок 9) и проверка нового значения температуры (рисунок 12). В случае получения некорректных данных производится повторный замер при следующем прерывании.



Рисунок 11 — блок-схема «опрос датчика»




Рисунок 12 — блок-схема «проверка температуры»

На рисунке 12 показана блок-схема алгоритма проверки температуры на принадлежность диапазону от  $T_{\text{уст}}$ -1.5 до  $T_{\text{уст}}$ +1.5. В случае если температура принадлежит заданному диапазону, происходит отключение охладителя и нагревателя. В случае отклонения в меньшую, либо большую сторону происходит включение нагревателя, либо включение охладителя соответственно.




Рисунок 13 — блок-схема «инициализация MAX7219CNG»

На рисунке 13 представлена блок-схема инициализации MAX7219CNG. Для корректного взаимодействия с микросхемой модуль SPI микроконтроллера должен быть настроен на работу в режиме SPI Mode 0 (при отсутствии передачи данных, на шине SCK установлен 0; по переднему фротну на SCK происходит установка данных на шину, по заднему фиксация значения). Далее отправляется команда перевести MAX7219CNG во включенное состояние, задание интенсивности свечения сегментов, задание количества активных разрядов, выбор режима декодирования, отображение знака минус во все активные разряды.

В соответствии с приведенными выше блок-схемами разработана программа для устройства автоматического регулирования температуры. Код программы приведет в приложении А.

# 2.5 Сборка устройства

На рисунке 14 представлен макет спроектированного устройства. На макетной плате расположились 3 светодиода, 4 однотактных кнопки, микроконтроллер, драйвер семисегментного индикатора, семисегментный индикатор, датчик влажности и температуры, несколько резисторов. Для соединения компонентов между собой использовались специально обученные медные провода взятые из кабеля типа витая пара, а также провода для макетирования.




Рисунок 14 – Устройство в сборе на макетной плате

Для загрузки разработанной программы в устройство использовался программатор USBASP (рисунок 15).



Рисунок 15 - программатор USBASP

После загрузки разработанной программы устройство перешло в рабочее состояние индицируя текущую температуру на семисегментном индикаторе, а также превышение заданной по умолчанию температуры в большую сторону красным светодиодом (рисунок 16).




Рисунок 16 — Собранное устройство во включенном состоянии

### Заключение

В ходе выполнения курсовой работы было спроектировано, собрано и протестировано устройство автоматического регулирования температуры. Диапазон температур задаваемых для поддержания лежит в пределах от +3 до +40 градусов Цельсия. Задание температуры для поддержания осуществляется с клавиш управления (SET, +, -); выбор выводимой информации семисегментный индикатор осуществляется нажатием на клавишу выбора выводимой информации(Т/Н), зажигание светодиода, подключенного к выводу PD4 МК, показывает, что выбрано отображение влажности, отключенный что выбран вывод показывает, температуры. Допустимым отклонением температуры окружающей среды от заданной для поддержания, является отклонение на 1.5 градуса в большую, либо меньшую сторону. В зависимости от отклонения температуры в большую, либо меньшую сторону включается охладитель, либо нагреватель.

Спроектированное устройство допустимо использовать при температуре окружающей среды в пределах от 0 до +70 градусов Цельсия, данные ограничения вносит драйвер семисегментого индикатора MAX7219CNG. Диапазон рабочих температур можно расширить заменой MAX7219CNG на MAX7219ENG. Для питания устройства необходим источник стабилизированного напряжения с выходным напряжением в промежутке 4.8В до 5.2В.

В ходе тестирования установлено, что устройство стабильно работает при различной температуре окружающей среды, диапазон температур в которых производилось тестирование от -30 до +30 градусов по Цельсию.

Разработанная программа занимает 1026 байт программной памяти контроллера, что составляет 6.8% от общего объема программной памяти контроллера. Данное замечание позволяет при необходимости, заменить микроконтроллер ATmega16A на другой, более дешевый, микроконтроллер из той же серии с меньшим объемом памяти.

# Список использованных источников

- 1. Ревич Ю. В. Практическое программирование микроконтроллеров Atmel AVR на языке ассемблера. 3-е издание., испр.- Спб.: БХВ-Петербург, 2014. 368с. ил. (Электроника)
- 2. Евстифеев А. В. Микроконтроллеры AVR семейства Tiny и Mega фирмы ATMEL, 5-е изд., стер. М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2008.-560с.
- 3. Atmel Corporation. / Rev.: Atmel-8154C-8-bit-AVR-ATmega16A\_Datasheet-07/2014.-335c.
- 4. AOSONG Electronics Co, Ltd. Temperature and humidity module. AM2302 Product Manual.-11c.
- 5. AVR. Учебный курс. // Easy Electronics Электроника для всех Режим доступа: http://easyelectronics.ru/

# Приложение А — Исходный код программы

```
.include "m16adef.inc" ; Используем ATMega16A
.equ LOAD = PB4
.equ MOSI = PB5
.equ SCK = PB7
.equ DHT22 = PD2
.def toWriteSPI=r25
.equ setbtn = PC0
.equ minusbtn = PC1
.equ plusbtn = PC2
.equ select_btn = PC3
.equ hotledpin = PD6
.equ iceledpin = PD5
.equ typeledpin = PD4
.def tmp=r21
.def razr0=r22
.def razr1=r23
.def razr2=r24
.def flags = r27
.def TIM0counter = r26
.equ TIM0delay = 152
.MACRO MAX7219_Write2
* Отправляет данные МАХ7219/МАХ7221
* @0 Адрес, @1 значение (берется из памяти)
      cbi PORTB, LOAD
      ldi toWriteSPI, (@0)
      call SPI Send byte
      lds toWriteSPI, (@1)
      call SPI_Send_byte
      sbi PORTB, LOAD
. ENDM
; RAM ============
.DSEG ; Сегмент ОЗУ
Temperature: .byte 2
Humidity: .byte 2
                 .byte 2
               .byte 4
SegmentsData:
DHT22_counter:
DHT22_data:
                  .byte 1
                  .byte 5
Temperature_set:
                  .byte 2
.CSEG ; Кодовый сегмент
jmp RESET; Reset Handler
jmp readDHT22_INT0; EXT_INT1 ; IRQ0 Handler
jmp 0; IRQ1 Handler
jmp 0; TIM2_COMP ; Timer2 Compare Handler
jmp 0; TIM2_OVF ; Timer2 Overflow Handler
jmp 0; TIM1 CAPT ; Timer1 Capture Handler
```

```
jmp 0; TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler
jmp 0; TIM1 COMPB ; Timer1 CompareB Handler
jmp 0; TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler
jmp TIMO_POLL; TIMO_OVF ; TimerO Overflow Handler
jmp 0; SPI_STC ; SPI Transfer Complete Handler
jmp 0; USART_RXC ; USART RX Complete Handler
jmp 0; USART_UDRE ; UDR Empty Handler
jmp 0; USART_TXC ; USART TX Complete Handler
jmp 0; ADC ; ADC Conversion Complete Handler
jmp 0; EE_RDY ; EEPROM Ready Handler
jmp 0; ANA_COMP ; Analog Comparator Handler
jmp 0; TWSI ; Two-wire Serial Interface Handler
jmp 0; jmp EXT_INT2 ; IRQ2 Handler
jmp 0; jmp TIM0 COMP ; Timer0 Compare Handler
jmp 0; jmp SPM_RDY ; Store Program Memory Ready Handler
RESET:
ldi r16,high(RAMEND) //
out SPH, r16
                      //
ldi r16,low(RAMEND)
                     //
                      // располагаем стек вконце озу
out SPL, r16
call init MAX7219
ldi tmp, (1<<TOIE0)</pre>
out TIMSK, tmp
ldi TIMOcounter, TIMOdelay
ldi tmp, 0b00000101 // таймер с предделителем 1:1024
out TCCR0, tmp
SET // чтобы ничего не выводилось пока не будут получены первые замеры
sei // разрешить прерывания
ldi tmp, (1<<hotledpin)|(1<<iceledpin)|(1<<typeledpin)|(1<<DHT22)</pre>
out DDRD, tmp
sbi PORTD, DHT22
ldi tmp, 0x00
                                     // дефолтное значение заданной температурки
sts Temperature_set+0, tmp
ldi tmp, 0xFA
sts Temperature_set+1, tmp
loop:
       brts skip // пока установлен флаг скипаем запрос данных от датчика
       selectoutputdata:
       sbic PINC, select_btn
              rjmp skip
       release_select_btn:
       call delay100ms
       sbis PINC, select_btn
       rjmp release select btn
               ldi tmp, (1<<typeledpin)</pre>
               in r16, PORTD
               EOR tmp, r16
                                     // исключающее или, вкл/выкл диодик
               out PORTD, tmp
               call viewselected
       skip:
       sbic PINC, setbtn
              rimp selectoutputdata
       release_set:
       call delay100ms
       sbis PINC, setbtn
       rjmp release_set
       call settemp
rjmp loop
```

```
/*
Вывод влажности или температуры
на 7 сегм
*/
viewselected:
sbrc flags, 0
                             // пропускаем вывод если установлен бит запрета вывода
rjmp viewselected_exit
sbis PORTD, typeledpin
                             // если 1, то выводим влажность
rjmp viewselected_load_T
       lds r16, Humidity+0
       lds r17, Humidity+1
       rjmp viewselected_view
viewselected load T:
       lds r16, Temperature+0
       lds r17, Temperature+1
viewselected_view:
       call viewNumber
viewselected_exit:
ret
/*
Установка удерживаемой температуры
settemp:
       sbr flags, (1<<0) // 0 бит - флаг запрета обновления информации кроме той что сейчас
задаем
       lds r16, Temperature_set+0 // H
       lds r17, Temperature_set+1 // L
                                            T_set 3..40 градусов //
       call viewNumber
       mov r18, r16
                                            //H T_tmp
       mov r19, r17
                                            //L T_tmp
       settemp_viewnum:
              cp r17, r19
              cpc r16, r18
               breq checkplusbtn // если равно, то не нужно повторно выводить
               mov r16, r18
                                                   //H T tmp
              mov r17, r19
           call viewNumber
       checkplusbtn:
                             // при нажатии кнопки на ногу приходит 0!
       sbic PINC, plusbtn
              rjmp checkminusbtn
       release_plus:
              call delay100ms
       sbis PINC, plusbtn
              rjmp release_plus
              rjmp plus_pressed
       checkminusbtn:
       sbic PINC, minusbtn
              rjmp checksetbtn
       release_minus:
              call delay100ms
       sbis PINC, minusbtn
               rjmp release minus
               rjmp minus_pressed
       checksetbtn:
       sbic PINC, setbtn
              rjmp settemp_viewnum
       release_setbtn:
              call delay100ms
       sbis PINC, setbtn
              rjmp release_setbtn
               rjmp set_pressed
```

```
plus pressed:
               ldi tmp, 5
               add r19, tmp
               clr tmp
               adc r18, tmp // увеличиваем на 0.5
               ldi r21, 0x90 // L
               ldi r20, 0x01 // H 400 = 40.0 - верхний предел
               cp r21, r19
               cpc r20, r18
               brsh settemp_viewnum // сохранить, если не больше 40.0
               subi r19, 5
               sbci r18, 0 // не даем превысить предел!*/
       rjmp settemp_viewnum
       minus_pressed:
               ldi r21, 0x1E // L
               ldi r20, 0x00 // H -150 = -15,0 - верхний предел
               subi r19, 5
               sbci r18, 0 // увеличиваем на 0.5
               cp r19, r21
               cpc r18, r20
               brsh settemp_viewnum // сохранить, если не меньше 3
               ldi tmp, 5
               add r19, tmp
               clr tmp
               adc r18, tmp // увеличиваем на 0.5
       rjmp settemp_viewnum
       set pressed:
               sts Temperature_set+0, r18
               sts Temperature_set+1, r19
               cbr flags, (1<<0)
               call viewselected
ret
/*
Проверка температуры
в перспективе сюда надо число передавать из __пока не ясно откуда__
checktemp:
       lds r16, Temperature+0 //h
lds r17, Temperature+1 //l
       lds r18, Temperature_set+0
       lds r19, Temperature_set+1
       sbrc r16, 7
                                     //
        rjmp lesstemp // число отрицательное точно меньше минимально допустимой
       ldi tmp, 15
        add r19, tmp
       ldi tmp, 0
        adc r18, tmp
       cp r19, r17
       cpc r18, r16
       brlo largertemp // если установленная+1.5 меньше текущей
       subi r19, 30
       sbci r18, 0
       cp r19, r17
       cpc r18, r16
       brlo oktemp
                             // если установленная -1.5 меньше текущей
lesstemp:
```

```
in tmp, PORTD
        sbr tmp, (1<<iceledpin)</pre>
        cbr tmp, (1<<hotledpin)</pre>
        out PORTD, tmp
largertemp:
       in tmp, PORTD
        cbr tmp, (1<<iceledpin)</pre>
        sbr tmp, (1<<hotledpin)</pre>
        out PORTD, tmp
        ret
oktemp:
        in tmp, PORTD
        cbr tmp, (1<<hotledpin)|(1<<iceledpin)</pre>
        out PORTD, tmp
        ret
        БЛОК КОДА ДЛЯ
        реализации работы
        DHT22
TIM0 POLL:
dec TIM0counter
breq getMeashurments
reti
getMeashurments:
               push razr2
               push razr1
               push razr0
               push tmp
               ldi razr2, 0x00
               ldi razr1, 0x03
                ldi razr0, 0x20
                sbi DDRD, DHT22
               cbi PORTD, DHT22
        call Delay
                                       // Просаживаем линию на 800мкс, F=8Mhz
               sbi PORTD, DHT22
               ldi razr2, 0x00
ldi razr1, 0x00
               ldi razr0, 0x30
        call Delay
                                       // Отпустили линию ~30мкс [по даташиту20-40мкС]
               cbi DDRD, DHT22
               sbi PORTD, DHT22
               ldi razr2, 0x00
ldi razr1, 0x00
                ldi razr0, 0x50
        call Delay
                                       // Через 50 мкс на линии точно должен быть 0
               sbic PIND, DHT22
                       rjmp DHT22err
               ldi razr2, 0x00
               ldi razr1, 0x00
               ldi razr0, 0x80
        call Delay
                                       // Через 80 мкс на линии точно должен быть 0
               sbis PIND, DHT22
                        rjmp DHT22err
                                       // ставим флаг Т, запрещаем вызов лишнего
               set
```

```
// нужно получить 40 бит(5 байт)
       ldi tmp, 40
               sts DHT22_counter, tmp //r21
               clr tmp
               sts DHT22_data+0, tmp //r16
               sts DHT22_data+1, tmp
               sts DHT22_data+2, tmp // -
               sts DHT22_data+3, tmp
               sts DHT22_data+4, tmp //r20
               in tmp, MCUCR
               sbr tmp, (1<<ISC00)|(1<<ISC01) // Прерывание по восходящему фронту
               out MCUCR, tmp
               in tmp, GICR
               sbr tmp, (1<<INT0)</pre>
                                                        // вкл int0
               out GICR, tmp
       pop tmp
       pop razr0
       pop razr1
       pop razr2
reti
DHT22err:
       ldi TIMOcounter, TIMOdelay
       pop tmp
       pop razr0
       pop razr1
       pop razr2
reti
readDHT22 INT0:
               push razr2
               push razr1
               push razr0
               push r16
               push r17
               push r18
               push r19
               push r20
                                     // бэкап регистров
               push r21
               lds r16, DHT22_data+0
               lds r17, DHT22_data+1
lds r18, DHT22_data+2
lds r19, DHT22_data+3
               lds r20, DHT22_data+4 // Загружаем из ОЗУ то что уже напринимали, ну либо нули
если первого ждем
               lds r21, DHT22_counter
               ldi razr2, 0x00
               ldi razr1, 0x00
               ldi razr0, 0x50
               call Delay // 50 мкс
               sbis PIND, DHT22
                                  // если до сих пор 1, значит пришла единица
                      rjmp readDHT22_set0
readDHT22 set1:
                      // 1 в флаг переноса
       sec
       rjmp readDHT22_rol
readDHT22 set0:
                      // 0 в флаг переноса
       clc
```

```
readDHT22 rol:
       rol r16
                            // parity
                            // t low
              rol r17
                           // t high
              rol r18
              rol r19
                           // h low
       rol r20
                            // h high
       dec r21
       cpi r21, 0 // r21=0 => прошли все 40 бит!
              breq readDHT22_endReceive
       sts DHT22_counter, r21
       sts DHT22_data+0, r16
              sts DHT22_data+1, r17
              sts DHT22_data+2, r18
              sts DHT22_data+3, r19
       sts DHT22_data+4, r20 // вернули все обратно в ОЗУ
       rjmp readDHT22_POP
reti
readDHT22_endReceive:
            tmp, MCUCR
       in
                     tmp, (1<<ISC00)|(1<<ISC01)</pre>
       chr
              MCUCR, tmp
                                     ;отключаем прерывание INT0
       out
       in
                     tmp, GICR
                                                ;
                     tmp, (1<<INT0)</pre>
       cbr
            GICR, tmp
    out
   sub
            r16, r17
            r16, r18
   sub
            r16, r19
   sub
       sub
              r16, r20
                  0 // Если 0, то все ок, загружаем результаты в озу
       cpi r16,
              breq readDHT22_validation_OK
              readDHT22_finished
       rjmp
readDHT22_validation_OK:
       sbrs r18, 7
              rjmp t_notneg // датчик хранит отрицательные числа в сомнительном виде
              cbr r18, (1<<7) // абсолютное значение + знак минуса установкой 7 бита старшего
байте
              com r18
                            // приводим к человеческому виду - доп.код
              com r17
              ldi tmp, 1
               add r17, tmp
              ldi tmp, 0
               adc r18, tmp
       t_notneg:
               Humidity+0,r20
                                           // H
       sts
       sts
                Humidity+1,r19
                                           // L
                Temperature+0,r18 // H
       sts
                Temperature+1,r17 // L
       sts
       call viewselected
       call checktemp
readDHT22 finished:
       clt
       ldi TIMOcounter, TIMOdelay
readDHT22 POP:
   pop r21
       pop r20
       pop r19
       pop r18
       pop r17
       pop r16 // возвращаем регистрам то что было в них до прерывания
       pop razr0
       pop razr1
```

```
pop razr2
reti
       БЛОК КОДА ДЛЯ
       реализации работы
       Семисегментника
init MAX7219:
       ldi tmp, (1<<SPE)|(0<<DORD)|(1<<MSTR)|(0<<CPOL)|(0<<CPHA)|(0<<SPR1)|(0<<SPR0)
       out SPCR, tmp
       ldi tmp, (0<<SPI2X) // SPI mode 0</pre>
       out SPSR, tmp
       ldi tmp, (1<<SCK)|(1<<MOSI)|(1<<LOAD)</pre>
       out DDRB, tmp
init_MAX7219_values:
                     // shutdown
       0x0C, 0x01
.db
       0x0A, 0x0A
                     // intensity
.db
                     // Scan Limit
.db
       0x0B, 0x03
                     // Decode Mode
.db
       0x09, 0x0F
.db
       0x04, 0x0A
                     // -
       0x03, 0x0A
                     // -
.db
.db
       0x02, 0x0A
                      // -
.db
       0x01, 0x0A
                      // -
ldi ZH, High(init_MAX7219_values*2)
ldi ZL, Low(init_MAX7219_values*2)
            // счетчик итераций
ldi tmp, 8
initloop:
       cbi PORTB, LOAD // нулем на линии говорим что ща бум передавать
       lpm toWriteSPI, Z
        call SPI_Send_byte
        adiw Z, 1
       lpm toWriteSPI, Z
        call SPI_Send_byte
        adiw Z, 1
       sbi PORTB, LOAD
       subi tmp,1
       cpi tmp, 0
brne initloop // пока не передадим все 16 байт
ret
SPI_Send_byte:
       out SPDR, toWriteSPI ;запись данных в регистр данных
       WaitTransmit:
       sbis SPSR,SPIF ;ждем окончания передачи байта
       rjmp WaitTransmit
ret
```

```
SplitNumber:
       Разбивает число по разрядам, приходящее через регистры r16-H, r17-L
       r18 - счетчик
       результат скидывает в ОЗУ:
       SegmentsData+0 Знак
       SegmentsData+1 3p
       SegmentsData+2 2p
       SegmentsData+3 1p
       push r16
       push r17
       push r18
       push tmp
       clr r18
       ldi tmp, 0x0F //выпиливаем с индикатора минус если был
       sts SegmentsData+0, tmp
       sbrs r16, 7
                             // число отрицательное если 7 бит установлен
              rjmp SplitNumber_div100
       ldi tmp, 0x0A // 0x0A есть знак минус в BCD Code В
       sts SegmentsData+0, tmp
       com r16
                                            //
       com r17
                                            //
                                            //
       ldi tmp, 1
       add r17, tmp
                                    //
       ldi tmp, 0
                                            //
       adc r16, tmp
                                   // из доп. кода в абсолютное значение
SplitNumber_div100:
       subi r17, 100
                                            //
       sbci r16, 0
                                                   //
       brcs SplitNumber_end_div100 //
                                                   //
       inc r18
       rjmp SplitNumber_div100
                                           // считаем кол-во сотен
SplitNumber_end_div100:
       ldi tmp, 100 //
       add r17, tmp // делаем нормальный остаток, а то там отрицательное число
       sts SegmentsData+1, r18
       tst r18
              brne end_div100_notnull // если соотен нет, то на их место впихуем минус
              lds tmp, SegmentsData+0
              sts SegmentsData+1, tmp
                                            // 4 разряд -> 3 разряд
              ldi tmp, 0x0F
              sts SegmentsData+0, tmp // выключаем 4 разряд
       end_div100_notnull:
       clr r18
SplitNumber_div10:
       subi r17, 10
       brcs SplitNumber end div10
       inc r18
       rjmp SplitNumber_div10
```

```
SplitNumber end div10:
       sbr r18, (1<<7) // прикручиваем точку, единица в 7 бит
       sts SegmentsData+2, r18
       ldi tmp, 10
       add r17, tmp
       sts SegmentsData+3, r17
       pop tmp
       pop r18
       pop r17
       pop r16
ret
viewNumber:
       /*
       Выводим число на семисегментник
       Пример: 153 будет выведено как 15.3
       ldi r16, 0x00 H
ldi r17, 0x00 L
       call viewNumber
       */
       call SplitNumber
       MAX7219_Write2 0x04, SegmentsData
       MAX7219_Write2 0x03, SegmentsData+1
       MAX7219_Write2 0x02, SegmentsData+2 MAX7219_Write2 0x01, SegmentsData+3
ret
Delay:
//N=TF/5
subi razr0,1
sbci razr1,0
sbci razr2,0
brcc Delay
reti
delay100ms:
       ldi razr2, 0x02
       ldi razr1, 0x71
       ldi razr0, 0x00
       call Delay // 0.2 секунды задержечка
ret
; Сегмент EEPROM
// Не использовался, хотя, можно было бы организовать сохранение Т заданной для поддержания
```