
石材翻新 / 結晶 / 拋光流程

RESTORATION, CRYSTALLIZATION & POLISHING · 維護手冊

發佈：恒生石材科技有限公司

版本：V1.0 · 2026

適用讀者：維保單位 / 物業

目 錄

1. 一、三種工藝的適用邊界
2. 二、翻新標準流程（八步）
3. 三、結晶施工要點
4. 四、品質驗收

一、三種工藝的適用邊界

翻新（重磨）：表面深度損傷、大面積失光、舊工程改造——從粗磨到精磨逐級重做。

結晶：鏡面基本完好、需提升光澤與緻密度的日常養護。

局部拋光修復：局部划痕、焊點狀損傷的定點處理。

二、翻新標準流程（八步）

成品保護 → 粗磨（50#）校平 → 中磨（150#/300#）→ 細磨（500#/1000#）→
精磨（2000#/3000#）→ 拋光 → 防護劑塗佈 → 驗收交場。逐級不可跳級，每級結束清洗檢查。

三、結晶施工要點

鋼絲棉+結晶劑機械拋壓至目標光澤（商業空間一般 ≥ 85 光澤度單位）；大理石結晶效果好，花崗岩以拋光粉為主。結晶頻率依人流：商場 2-3 個月、寫字樓 3-6 個月。

四、品質驗收

光澤度計抽測、2m

靠尺平整度、無磨頭痕與交接痕、邊角與收口位手摸無台階。建立施工記錄便於週期養護對比。