
R = 25 Ом, C = 5 мкФ
R = 50 Ом, C = 5 мкФ
R = 100 Ом, C = 5 мкФ
R = 50 Ом, C = 10 мкФ
U, В
t, мс
0
2
4
6
8
10
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5