
R = 25 Ом
R = 50 Ом
R = 100 Ом
I_0, мА
ω, рад/с
0
50
100
150
200
250
300
350
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800