
R = 25 Ом
R = 50 Ом
R = 100 Ом
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
$\varphi = \varphi_U - \varphi_I$, градусы
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
ω, рад/с