
一、化学元素氢

- 1.选择氢气作为燃料的原因:热值高(2.7倍于汽油,2.4倍于甲烷)。
- 2.三种同位素: 氕 protium(占 99.98%), 氘 deuterium, 氚 tritium
- 3. "21 公分线": 氢原子的质子与电子从自旋方向相同 (oH_2) 转变为自旋方向相反 (pH_2) 时,释放的辐射能对应的波长为 0.21m
- 4.宇宙大爆炸,初始温度 $T = 10^9 K$,轻原子核合成重原子核;t=300s,温度降低合成停止。 所有的氢原子都是在宇宙大爆炸后 3 分钟内合成的。
- 5.核聚变: 只要反应产生的能量大于吸收的能量,过程会持续进行,产生越来越重的元素; 铁是核聚变能产生的最重的元素。

6.宇宙中元素含量分布



7.人体的化学成分更接近于恒星而非地球;太阳由于存在 Fe 元素,所以不是"第一代"恒星。

二、氢能

- 1.可持续制氢
- ①电解水
- ②生物质气化、热解
- ③热熔等离子体
- ④重整固碳
- ⑤净化
- 2.氢能的利用
- ①燃料电池


低温 PEMFC: 质子交换膜燃料电池

高温 SOFC: 固体氧化物燃料电池

②燃烧


③费托合成:以合成气为原料在催化条件下合成液态烃或碳氢化合物。

3.无碳能源模型中的氢循环



三、材料科学概述

- 1.综合考虑能源与环境,提出两种设计材料的方式
- ①功能性: 氢的生产、转化与合理使用; 节能增效; 生产替代燃料、新载体; 用于无碳能源;
- ②生态性:良性生命周期、可持续性、可回收性;高效、高性能;廉价、无毒、可拓展;自我诊断、自我修复。
- 2.原子形成具有周期性的网络称为晶格 lattice,同种原子形成具有边界的晶格称为晶粒 grain,不同晶粒的交界处称为晶界 grain boundary,晶界由两个参数决定(错位角 θ ,平面 π);晶界具有的能量 γ_{ab} 与 θ 的关系如下:



可以看到,除了特殊边界外,晶界能随晶界角的增大而增大,这是因为: 只要存在晶界角,就说明处在晶界上的原子偏离平衡位置,其能量高于平衡状态的原子能量,故晶界角越大,偏移越大。

- 3.纳米材料的特性
- ①超过50%的原子在表面;
- ②结构是准完美的;
- ③表面曲率很高,因此具有很高的化学反应性;
- ④表面性质比核心性质活跃;
- ⑤纳米粒子是约束现象的基础。
- 4.金属既可以弹性形变又可以塑性形变;陶瓷只能弹性形变,不能塑性形变。
- 5.热特性: 声子模型


四、氢与物质的反应

1.为什么地球大气中氢气含量极少?比较分子热速度和逃逸速度。

地球逃逸速度
$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = 11200m/s$$

343K 时氢气分子平均速度
$$v_{rms} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = 1911m/s < v_e$$

由麦克斯韦分布,气体分子的最可能速度为 $\sqrt{\frac{2kT}{m}}$, 算数平均速度为 $\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$, 二次平均速度为





气体分子平均能量 $\overline{W_{th}} = \frac{f}{2}kT$,单原子粒子 f=3,双原子粒子 f=5,多原子粒子 f=6.

2. 氢气分子如何与物质反应? 1 mol 氢气需要多少催化剂进行氧化。

催化剂 Ni 的晶胞长度 a=0.35nm

等效长度计算: $L=2a\times N_a=2\times 0.35\times 10^{-9}\times 6.022\times 10^{23}=4.22\times 10^{11}km=0.045$ 光年等效面积计算: $S=2a^2\times N_a=2\times (0.35\times 10^{-9})^2\times 6.022\times 10^{23}=150000m^2$





3.燃料电池如何与氢分子反应?略

4.高温燃料电池 SOFC 和 PCFC

	温度℃	带电载体	反应式
SOFC	800-1000	02-	$\frac{1}{2}O_2 + 2e^- \rightarrow O^{2-}; \ H_2 + O^{2-} \rightarrow H_2O + 2e^-$
PCFC	500-700	H ⁺	$H_2 \to 2H^+ + 2e^-; \frac{1}{2}O_2 + 2H^+ + 2e^- \to H_2O$

5.燃料电池中消耗 1molH₂ 需要多长时间?

$$Q_{H_2} = 2N_a \times e = 2 \times 6.022 \times 10^{23} \times 1.062 \times 10^{-19} = 192945 C$$

在 1cm^2 的 SOFC 上,转移电荷密度为 1A/cm^2 的电荷,需要时间 $t = \frac{Q}{I} = \frac{192945}{1} s = 53.6 h$

五、tutorials 见 ppt