

응시자 유의사항

Guideline for Applicants



1 **작업 중 안전사고가 나지 않도록 유의하십시오. 안전사고가 발생하면 해당 과제는 최하점을 부여합니다.**

Take extra care to prevent any accidents. Be aware of the fact that you will be given the lowest score if there has been safety accident.

2 **모든 작업은 감독위원의 시작선언과 함께 시작하고 종료선언과 함께 종료하십시오. 시작 전에 미리 작업을 하거나, 종료 후에도 계속 작업을 할 경우 최하점수를 부여하니 유의하십시오.**

Follow the proctor's signal to begin and end each session. If you perform the job before the test starts or after it ends, you will receive the lowest score.

3 **각각의 작업은 가능한 빠르고 정확하게 진행하고, 작업이 끝난 응시자는 바로 손을 들어 감독위원에게 작업이 끝났음을 알리십시오. 무리하게 힘을 가하거나 불필요한 동작으로 평가도구가 훼손되면 최하점수를 부여하니 유의하십시오.**

Complete each task as quickly and precisely as possible. After completing a task, please raise your hand to inform the proctor of it. Damaging testing tools using unnecessary force or action will result in the lowest score.

4 **감독위원이 시험종료를 선언하면 수험자는 즉시 작업을 중단하고 채점이 끝날 때까지 대기하십시오. 채점이 끝나면 다음 수험자를 위하여 평가도구를 처음 상태로 원위치하십시오.**

At the proctor's signal to end the session, stop the job immediately and wait until your work is evaluated. After evaluation, return all testing tools to their original position for next applicants.

5 **감독위원의 지시에 불응하거나, 수험질서를 어지럽히는 경우 퇴실 조치 되오니 유의하십시오.**

If you fail to follow instructions or cause disorder, you may get expelled from the testing room.

배근력 측정
Measuring back strength

영상 바로 보기
Watch the video


Ⅰ 요구사항 Requirements


- 배근력 측정기를 이용하여 악력을 왼손, 오른손 각 1회 측정합니다.
  Measure your back strength once by using a back strength measurement tool.

Ⅱ 응시자 유의사항 Guidelines for Applicants

- 평가에 응시하기 전 준비운동을 충분히 하여 안전사고를 예방합니다.
  Warm up your body before the test te prevent safety accidents.
- 각 항목 준비 및 측정 자세가 정확하지 않으면 최하점수가 부여됩니다.
  If you fail to prepare for each item or perform each test item in the correct posture, you will receive the lowest marks.
- 모든 측정은 단 1회만 실시합니다.
  Each test can be taken only once.

Ⅲ 실시요령 Instructions





① 배근력계 발판 위에 서서 발끝을 15cm 정도 벌리고 섭니다.
Stand up on the measurement tool with the distance between both feet being around 15cm.

② 무릎과 팔을 펴고 상체를 30도 정도 앞으로 굽혀서 손잡이를 똑바로 잡습니다.
Bend upper body by around 30 degrees with knees and arms stretched, and grasp the handle correctly.

③ 무릎 위 10cm 정도에서 당길 수 있도록 합니다.
Make sure that the location of the handle is 10cm higher than your knees.

④ 시작 구호와 함께 기울인 상체를 전력을 다하여 일으키며 3초 정도 손잡이를 잡아당깁니다.
Upon hearing the starting signal, pull your upper body as strongly as possible and at the same time pull the handle for three seconds.

⑤ 1회 실시합니다.
Implement this process once only.

※ 주의사항 Precautions

- 부상예방을 위해 배근력계를 당길 때 허리 및 등이 구부러지지 않도록 합니다.
  To prevent injuries, make sure that you do not bend your waist or back when pulling the measurement tool.
- 수직으로 당겨 중심이 뒤로 넘어가지 않도록 주의합니다.
  Make sure that you pull the tool straight upwards so that it does not lose balance.
- 허리, 등에 상해를 입거나 이상이 있는 자는 실시하지 않도록 합니다.
  Those who have a back or waist injury or problem must not take this test.

악력 측정
Measuring grasping power

영상 바로 보기
Watch the video

Ⅰ 요구사항 Requirements

- 악력 측정기를 이용하여 악력을 왼손, 오른손 각 1회 측정합니다.
  Measure your grasping power with each hand once by using a grasping power measurement tool.

Ⅱ 응시자 유의사항 Guidelines for Applicants

- 평가에 응시하기 전 준비운동을 충분히 하여 안전사고를 예방합니다.
  Warm up your body before the test te prevent safety accidents.
- 각 항목 준비 및 측정 자세가 정확하지 않으면 최하점수가 부여됩니다.
  If you fail to prepare for each item or perform each test item in the correct posture, you will receive the lowest marks.
- 모든 측정은 단 1회만 실시합니다.
  Each test can be taken only once.

Ⅲ 실시요령 Instructions







① 양발을 어깨 넓이로 벌리고 양팔을 자연스럽게 내린 자세로 섭니다.
Stand up with feet opened as wide as your shoulders and arms lowered.

② 악력계의 표시판이 바깥쪽을 향하도록 하고 손가락 둘째 마디로 잡습니다.
Face the gauge display towards the outside and grab the gauge with the second finger knuckles.

③ 양팔을 곧게 펴고 몸통과 팔의 간격을 15도 간격을 유지하도록 합니다.
Keep your arms straight and make sure that the angle between each arm and body is 15 degrees.

④ 시작 구호와 함께 2~3초 간 힘껏 잡아당깁니다.
Upon hearing the starting signal, pull it as strongly as possible for two to three seconds.

⑤ 좌우 교대로 1회 실시합니다.
Perform the foregoing process once for each hand.

※ 주의사항 Precautions

- 손의 힘으로만 측정하며 팔이 구부러지거나 몸을 이용하지 않도록 합니다.
  Use only hand power. Do not bend your arms or use your body.
- 측정 시 악력계를 흔들거나 몸에 닿지 않도록 합니다.
  Do not make the measurement tool sway or touch your body during the test.

평가시간
Time Limit

30초
30sec

버피 테스트
Burpee Test

영상 바로 보기
Watch the video

Ⅰ 요구사항 Requirements

- 30초간 정확한 자세로 버피를 실시합니다.
  Implement the burpee test in an accurate posture.

Ⅱ 응시자 유의사항 Guidelines for Applicants

- 평가에 응시하기 전 준비운동을 충분히 하여 안전사고를 예방합니다.
  Warm up your body before the test te prevent safety accidents.
- 각 항목 준비 및 측정 자세가 정확하지 않으면 최하점수가 부여됩니다.
  If you fail to prepare for each item or perform each test item in the correct posture, you will receive the lowest marks.
- 모든 측정은 단 1회만 실시합니다.
  Each test can be taken only once.

Ⅲ 실시요령 Instructions



① 똑바로 섭니다.
Stand up straight.

② 앞으로 몸을 구부리고 손을 양 발끝에서 약 30cm 앞을 짚습니다.
Bend your body forward and put your hands about 30cm in front of your toes.

③ 손을 짚은 채 발을 뒤로 차면서 손 짚고 엎드린 자세를 취합니다. 이 때, 가슴과 무릎이 반드시 바닥에 닿아야 합니다.
With your hadns touched, you kick your feet back and take a prone position. At this time, your chest and knees must touch the floor.

④ 다시 몸을 구부린 위치로 되돌아 온 후 양 손을 머리 위로 들고 바닥에서 점프합니다.
After returning to the bent position, jump off the floor with both hands above your head.

⑤ 위 동작을 제한시간 30초 내 반복하여 실시합니다.
Upon hearing the starting signal, pull it as strongly as possible for two to three seconds.

※ 주의사항 Precautions

- 엎드린 자세를 취할 때 가슴과 무릎이 반드시 바닥에 닿아야 한다. 그렇지 않을 경우 완료개수로 인정하지 않습니다.
  When taking a prone position, your chest and knees must touch the floor. Otherwise, it is not counted as the number of completions.
- 바닥에서 점프할 때 양 손을 반드시 머리 위로 들어야 한다. 그렇지 않을 경우 완료개수로 인정하지 않습니다.
  Be sure raise both hands above your head when jumping from the floor. Otherwise, it is not counted as the number of completions.

평가시간
Time Limit

25초
25sec

장비 옮기기
Moving equipment

영상 바로 보기
Watch the video


Ⅰ 요구사항 Requirements


- 양 손에 중량물을 들고 지정된 반환점을 2회 왕복합니다.
  Hold heavy goods in both hands and return twice to the designated point.

Ⅱ 응시자 유의사항 Guidelines for Applicants

- 평가에 응시하기 전 준비운동을 충분히 하여 안전사고를 예방합니다.
  Warm up your body before the test te prevent safety accidents.
- 모든 측정은 단 1회만 실시합니다.
  Each test can be taken only once.

Ⅲ 실시요령 Instructions





① 양 손에 각각 케틀벨 혹은 모래주머니(남성 10kg, 여성 8kg)를 들고 5m 거리에 지정된 반환점을 2회 왕복합니다.
Hold a kettlebell or sandbag(Male 10kg, Female 8kg) in each hand, and make tow round trips to the return point located at a distance of 5m.

※ 주의사항 Precautions

- 이동 중 케틀벨(혹은 모래주머니)을 놓칠 경우 0점 부여합니다.
  0 Point given if you miss the kettlebell on the move.

- 제한 시간 초과(25초)시, 최하점을 부여합니다.
  If the time limit (25 seconds) is exceeded, the lowest score is given.

평가시간
Time Limit

25초
25sec

핸드카트 밀기
Push Hand Cart

영상 바로 보기
Watch the video

Ⅰ 요구사항 Requirements


- 중량물을 적재한 핸드카트를 밀어 반환점을 돌아옵니다.
  Push the hand cart loaded weights, and return the designated point.


Ⅱ 응시자 유의사항 Guidelines for Applicants

- 평가에 응시하기 전 준비운동을 충분히 하여 안전사고를 예방합니다.
  Warm up your body before the test te prevent safety accidents.
- 모든 측정은 단 1회만 실시합니다.
  Each test can be taken only once.

Ⅲ 실시요령 Instructions









① 바벨(혹은 중량물)을 핸드카트에 적재한다. (남성 : 25kg 3개, 여성 : 20kg 2개)
Load the barbells(or weights) into the hand cart (Male : 25kg, 3pcs / Female : 20kg, 2pcs)

② 핸드카트를 밀어 5m 거리에 지정된 반환점을 돌아 시작위치로 돌아온다.
Push the hand cart and return to the starting position around the return point located at a distance of 5m.

※ 주의사항 Precautions

- 이동 중 바벨(혹은 중량물)을 떨어뜨릴 경우 0점 부여합니다.
  0 points given for dropping the barbell(or weights) on the move.
- 제한 시간 초과(25초)시, 최하점을 부여합니다.
  If the time limit (25 seconds) is exceeded, the lowest score is given.

평가시간
Time Limit

1분
1min

핀 꽂기
Insert Pins



영상 바로 보기
Watch the video

Ⅰ 요구사항 Requirements

- 도면에 따라 주어진 작업판에 지급된 핀을 색상, 모양, 크기에 맞게 꽂습니다.
  Considering the diagram, insert the pins into the pin board provided according to the color, size and shape.

Ⅱ 도면 및 과제 요구사항 Diagram & Requirements

1) 도면 Diagram


핀 꽂이 판 (380 X 380 mm) Pin Board	좌측면 Left Side Image	정면 Front Side Image
		

2) 과제 요구사항 Requirements

⓪ (사전 준비) 모든 핀을 판과 분리된 접시에 모양/색상 구분 없이 섞인 채로 세팅합니다.
(Prep) Pins are must be set randomly in tray.

① 접시 위에 있는 핀을 모양과 색상, 크기에 맞게 주어진 판에 꽂습니다.
Insert the pins into the pin board provided according to the color, size and shape.

Ⅲ 필요도구 Equipment & Materials

도구 및 재료 Equipment & Materials	규격 Spec.	단위 Unit	수량 QTY	비고 Remarks
 핀꽂이 세트 Pin Set	• 별도제작 (한국) custom-made (Republic of korea)	세트 SET	1	핀 36개, 판 1개 36 pins, 1 plate
 접시 Tray	• 핀 36개를 담을 수 있는 크기 Size that holds 36 pins	개 PCS	1	-

평가시간
Time Limit

7분
7min

철근조립
Assembling Rebar



영상 바로 보기
Watch the video

Ⅰ 요구사항 Requirements

- 도면에 따라 결속핸들을 활용하여 정확한 방법으로 결속작업을 합니다.
  Perform the rebar fixing within the given time according to the diagram.

Ⅱ 도면 및 과제 요구사항 Diagram & Requirements

1) 도면 Diagram

조립 도면 Assembling Diagram	완성 예시 Setting Example
	

2) 과제 요구사항 Requirements

① 결속선 및 결속핸들을 정확한 방법으로 사용하여 작업을 수행합니다.
Each task involving a tying wire and handle must be performed accurately.

② 결속 위치와 결속개수가 일치하도록 작업을 수행합니다.
Make sure that the tying location and the number of ties are in accordance with the requirements.


③ 모든 철근 결속점은 각각 결속합니다.
Bind the every binding point.

④ 도면치수와 일치하도록 작업을 수행합니다.
Make sure that your work is in accordance with the specification on the diagram.

⑤ 평가 완료 후 해체작업을 수행합니다.
After the evaluation, disassemble wour works.

❖ 장갑 등 안전장비를 미착용하거나 작업 중간에 장비 착용을 해제하는 경우 최하점을 부여합니다.
Failure to wear safety equipment, such as gloves, or removing it during work will result in the lowest score.

Ⅲ 필요도구 Equipment & Materials

도구 및 재료 Equipment & Materials		규격 Spec.	단위 Unit	수량 QTY	비고 Remarks
	이형철근 Distinct iron bar	• D10 X 800mm	개 PCS	3	1인당 For 1 person
		• D10 X 1,000mm		3	
		• D10 X 1,200mm		2	
	결속선 Wire for fixing	• #20번 길이(350mm) the length of number 20(350mm)	개 PCS	40	1인당 For 1 person
	결속기 핸들 Fixing tool	• 철근 결속용 For iron bar fastening	개 PCS	1	1인당 For 1 person
	줄자 Tape measure	• 1M 이상 1M or more	개 PCS	1	1인당 For 1 person
	필기구 Writing tool	• 결속 위치 표시용 (분필 또는 화이트마커 등) For indicating the binding position (chalk or white marker)	개 PCS	1	1인당 For 1 person
	니퍼 Nipper	• 결속선 절단용 For cutting Wire for fixing	개 PCS	1	1인당 For 1 person
	안전장비 Safety Equipment	• 안전모, 장갑 Safety helmet, safety gloves	개 PCS	1	1인당 For 1 person

평가시간
Time Limit

7분
7min

파이프 볼팅
Pipe Volting



영상 바로 보기
Watch the video

Ⅰ 요구사항 Requirements

- 도구를 사용하여 배관 플랜지를 결합할 수 있습니다.
  Use the tool to join the piping flanges.

Ⅱ 도면 및 과제 요구사항 Diagram & Requirements

1) 도면 Diagram

조립순서 Assemble Sequence	조립 Assembly
	
완성품 Result	완성품 (측면) Result (Side)
	

2) 과제 요구사항 Requirements

① 지급된 자재와 공구를 활용하여 플랜지를 조립하고 감독위원의 확인을 받습니다.
Assemble the flange using the provided materials and tools, and obtain confirmation from the proctor.

<조립순서>
<order of assembly>

❶ 플랜지 사이에 가스켓을 삽입한 후 정렬합니다.
Insert the gasket between the flanges and align it.




❷ 볼트를 가볍게 체결 후 두 플랜지 간 단차를 확인합니다.
Lightly tighten the bolts, then check the offset between the two flanges.

❸ 스패너를 사용하여 볼트, 너트를 대각선 방향 순으로 조입니다.
Using a spanner, tighten the bolts and nuts in a diagonal sequence.

❹ 최종 조임 시 플랜지의 단차가 없도록 확인하여 마무리합니다.
During the final tightening, confirm that there is no offset on the flange to complete the task.

② 감독위원의 확인 후 지시에 따라 조립한 플랜지와 가스켓을 제한시간 내 해체합니다.
After the proctor's confirmation, disassemble the assembled flange and gasket within the time limit according to instructions.

Ⅲ 필요도구 Equipment & Materials

도구 및 재료 Equipment & Materials	규격 Spec.	단위 Unit	수량 QTY	비고 Remarks
 플랜지 Flange	• 5K 50A	개 PCS	2	1인당 For 1 person
 가스켓 Gasket	• 5K 50A	개 PCS	1	1인당 For 1 person
 육각머리볼트 Hex Bolt	• M12, 45mm	개 PCS	4	1인당 For 1 person
 육각머리너트 Hex Nut	• M12	개 PCS	4	1인당 For 1 person
 와셔 Washer	• M12	개 PCS	8	1인당 For 1 person
 스패너 Spanner	• 19mm	개 PCS	2	1인당 For 1 person
 버니어 캘리퍼스 Vernier Calipers	• 디지털 버니어 캘리퍼스 Digital Vernier Calipers • 수급 불가능할 경우, 자로 대체 Replace with a ruder if local supply is not available	개 PCS	1	1인당 For 1 person

평가시간
Time Limit

2분
2min

전선 접속
Wire Connection


영상 바로 보기
Watch the video

Ⅰ 요구사항 Requirements

- 전선의 피복을 벗겨 같은 색상의 전선끼리 접속시킬 수 있습니다.
  Peeled off the sheath of the wire and connect to wires of the same color.

Ⅱ 도면 및 과제 요구사항 Diagram & Requirements

1) 도면 Diagram




2) 과제 요구사항 Requirements

① 주어진 전선을 롱노즈 플라이어를 이용하여 약 6cm 정도 전선 피복을 벗깁니다.
Using long-nose pliers, peel off the sheath of the given wire about 6 cm.

② 다른 전선에 대해서도 동일하게 피복을 벗깁니다.
The same process applies to other wires.

③ 롱노즈 플라이어를 이용하여 두 개의 구리선을 트위스트 방식으로 서로 묶습니다.
(이때, 같은 색상의 전선을 묶어야 합니다.)
Using long-nose pliers, twist the two copper wires together.
(Wires of same color must be tied)

예시)
Ex)




④ 서로 묶인 구리선의 끝부분을 롱노즈 플라이어로 고정시킵니다.
Secure the ends of the twisted copper wires using long-nose pliers.

❖ 주의사항 Caution

❶ **전선 접속 시, 제시된 도구를 활용하지 않은 경우 최하점이 부여됩니다.**
If the specified tools are not used during wire connection, the lowest score will be assigned.

❷ **전선 접속 후 삐져나온 구리선의 길이가 2mm이내여야 합니다.**
After completing the work, the length of any protruding copper wire should be within 2mm.

Ⅲ 필요도구 Equipment & Materials

도구 및 재료 Equipment & Materials		규격 Spec.	단위 Unit	수량 QTY	비고 Remarks
	롱노즈 플라이어 Long-nose Pliers	• 표준 Standard	개 PCS	1	1인당 For 1 person
	HIV 전선 HIV wire	• 2.5 SQ, 1인당 6개(색상별 2개) 2.5 SQ, 6 per person (2 per color) • 색상: 빨간색, 노란색, 파란색 Colors: red, yellow, blue • 최소 30cm 이상, 두께 1.5~2mm Min 30 cm or more, 1.5 to 2 mm thick	개 PCS	6	1인당 For 1 person
	자 Ruler	• 30cm 이상 30cm or more	개 PCS	1	1인당 For 1 person
	안전 장갑 Safety Gloves	• 표준 Standard	개 PCS	1	1인당 For 1 person