Historique des interventions — GE-B-02

Registre des interventions de Groupe électrogène diesel GE-B (60 kVA). Les codes d'alarme renvoient au document de codes d'alarme de l'équipement.

Tableau 1.1 *— Interventions*

Réf.	Date	Code	Constat	Action menée	Source	Statut
INT-GB-0001	2026-02-09	GB-203	Niveau de carburant sous 25 %	Ravitaillement en gazole	fiche_securite_ge p.1	clos
INT-GB-0002	2026-04-22	GB-204	Tension de batterie à 11,6 V	Nettoyage des bornes, charge de la batterie	proc_maintenance_prev_ge p.2	clos
INT-GB-0003	2026-07-03	GB-206	Défaut de démarrage après arrêt prolongé	Purge du circuit de carburant, nouveau démarrage réussi	proc_demarrage_ge_b p.2	clos
INT-GB-0004	2026-09-28	GB-202	Pré-alarme température à 90 °C	Appoint de liquide de refroidissement	proc_refroidissement_ge p.2	clos

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

Tickets ouverts et observations

Tableau 2.1 *— Tickets ouverts*

Ticket	Équipement	Statut	Origine
aucun	GE-B-02	-	-

Équipement GE-B-02 : 4 interventions consignées entre 2026-02-09 et 2026-09-28. Les données sont fictives.

Observation : consulter ces informations via le service de maintenance (MCP) ; les tickets ci-dessus sont des données de démonstration.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle