Codes d'alarme — UPS-A-01

Ce document recense les alarmes du Onduleur en ligne UPS-A (20 kVA) (équipement UPS-A-01). Chaque code correspond à un voyant du panneau de commande.

Tableau 1.1 *— Codes d'alarme et voyants*

Code	Voyant	Couleur	Signification
UA-301	ON BATT	orange	Fonctionnement sur batterie
UA-302	LOW BATT	rouge	Batterie faible
UA-303	OVLD	rouge	Surcharge
UA-304	TEMP	orange	Température interne élevée
UA-305	FAN	orange	Défaut de ventilateur
UA-306	BYPASS	orange	Bypass actif

Rouge : arrêt ou risque d'arrêt, ne pas redémarrer sans identifier la cause. Orange : pré-alarme, planifier une intervention.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

Seuils, causes probables et renvois

Tableau 2.1 *— Seuils de déclenchement et actions documentaires*

Code	Seuil / condition	Causes probables	Action documentaire
UA-301	Perte ou dégradation du réseau d'entrée	coupure réseau, test de batterie en cours	Normal pendant un test (voir proc_test_batterie_ups_a_v2)
UA-302	Autonomie restante < 3 min	décharge prolongée, batteries vieillissantes	Préparer l'arrêt propre des charges
UA-303	> 105 % de la charge nominale	charge excessive côté sortie	Délester ; transfert possible vers bypass
UA-304	Dissipateur > 70 °C	ventilateur défaillant, filtres encrassés, local trop chaud	Voir proc_nettoyage_ventilation_ups
UA-305	Vitesse de rotation hors tolérance	ventilateur bloqué ou usé	Voir proc_nettoyage_ventilation_ups
UA-306	Charges alimentées directement par le réseau	transfert manuel ou automatique	Voir proc_bypass_ups_a

Les causes probables sont indicatives : seule une inspection par un technicien habilité permet de confirmer un diagnostic.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle