SAMBOU-KAN Rev2.3 基板


説明資料

2018/2/3

Wakayama.rb 山本三七男

SAMBOU-KAN Rev2.3基板





特徵

GR-CITRUSに接続して、DCモーターやサーボ モーターを制御することができます。


GR-CITRUSからWA-MIKANとの同時使用も可能です。

- ・DCモーターは同時に2個の制御が可能。
- ・サーボモーターは同時に6個まで制御可能。 (WA-MIKANと同時使用時)
- ・サーボモーターは14個まで同時使用可能。 (WA-MIKAN無し時)


モータードライバ: 東芝TB6612FNG

外部バッテリー端子の位置以外は、Rev2.2と同じです。

GR-CITRUSとそのままつながります。



ピンアサイン




ピンアサイン

GR-CITRUS搭載部

GR-CITRUSの 0番ピン GR-CITRUSの 1番ピン GR-CITRUSの 6番ピン GR-CITRUSの 9番ピン

GR-CITRUSの19番ピン-GR-CITRUSの 2番ピン-GR-CITRUSの 5番ピン-GR-CITRUSの 7番ピン-GR-CITRUSの 8番ピン-

ただし、19,2,5,7,8番を GR-CITRUSのピンとして 使用するには、 J19,J2,J5,J7,J8をショート させる必要があります



GR-CITRUSの 17番ピン GR-CITRUSの 16番ピン


GR-CITRUSの 13番ピン GR-CITRUSの 12番ピン GR-CITRUSの 11番ピン

ただし、13,12,11番を GR-CITRUSのピンとして 使用するには、 J13,J12,J11をショート させる必要があります

J19 WA-MIKAN未使用時にGR-CITRUS19番がサーボモータ使用可能


J2 WA-MIKAN未使用時にGR-CITRUS 2番がサーボモータ使用可能 J5 WA-MIKAN未使用時にGR-CITRUS 5番がサーボモータ使用可能

> J7 WA-MIKAN未使用時にGR-CITRUS 7番がサーボモータ使用可能 J8WA-MIKAN未使用時にGR-CITRUS 8番がサーボモータ使用可能




J13 WA-MIKAN未使用時にGR-CITRUS13番がサーボモータ使用可能 J12 WA-MIKAN未使用時にGR-CITRUS 12番がサーボモータ使用可能

J11 WA-MIKAN未使用時にGR-CITRUS 11番がサーボモータ使用可能




J30制限抵抗1Ωを無効可したいとき ONにする

J20USB電源経由の保護ダイオードを無効化したいとき ONにする J21 バッテリー経由の保護ダイオードを無効化したいとき ONにする



モータのPWM制御に 10番を使わずに9番を使いたい場合 J41,J42,J43,J44のON/OFFを入れ替えます。




モータのPWM制御に 10番を使わずに9番を使いたい場合

J41 接続しているパターンをカットします。


J43 ONにします。

J41接続しているパターンをカット します。

J44 ONにします。



モータ 1の制御に 18番を使わずに6番を使いたい場合 J45,J46,J47のON/OFFを入れ替えます。





ArduinoではRSTになっている18番を未使用にできます。

モータ 1の制御に 18番を使わずに6番を使いたい場合 J45 接続しているパターンをカットします。

J46 ONにします。

J47 接続しているパターンをカットします。



ArduinoではRSTになっている18番を未使用にできます。

F A Q

- ■サーボモータのGR-CITRUSピンを入力として使いたい 1番内側のピンがGR-CITRUSのピンと直結しているので、そのまま入出力ピンとして使 えます。
- ■電解コンデンサが容量不足なので追加したい サーボモータ用のピンである電源とGNDに電解コンデンサを接続することにより、容量を 増やすことができます。
- ■モーターにもっとたくさんの電流を流したい J21の抵抗ジャンパをショートして電流制限抵抗を無効化してください。
- ■何アンペアまで流せますか 抵抗は1W1Ωです。ダイオードは2Aのものを使用しています。DCモーターのドライバは 平均1.2A/ピーク 3.2Aのものを使用しています。J20,J21,J30をショートすることにより、抵 抗とダイオードは無効化できます。
- ■Arduino Pro Miniで使えますか J45をパターンカットしてオフし、J46をショートしてオンし、J47をパターンカットしてオフすると、Arduino Pro MiniでRST端子になっている18番を未使用にできます。 18番の機能は6番に切り替えられるので、Arduino Pro Miniでは6番を使ってください。

Rubyプログラム例(DCモーター)

```
#Ver 2.33
#TB6612FNG L-L->STOP. L-H->CCW. H-L->CW. H-H->ShortBrake
Vero = [4 10]
                  #モータの速度を決定するGR-CITRUSのピンが4番と10番です。
Num = [18.3.15.14] #モータの回転方向などを制御するビット、1モータ2ビットです。18.3番、15と14番がペアです
for i in Num do
 pinMode(i.OUTPUT)
end
#モーター1を止めます
pwm(Vero[0]. 0)
digitalWrite(Num[0].LOW)
                        #A1
digitalWrite(Num[1].LOW)
#モーター2を止めます
pwm(Vero[1], 0)
digitalWrite(Num[2], LOW)
                        #B1
digitalWrite(Num[3].LOW)
                        #B2
#モーター1を正転します
digitalWrite(Num[0], HIGH) #A1
digitalWrite(Num[1].LOW) #A2
pwm(Vero[0], 128)
#モーター2を正転します
digitalWrite(Num[2], HIGH) #B1
digitalWrite(Num[3], LOW) #B2
pwm(Vero[1], 128)
delay 10000
#モーター1を反転します
pwm(Vero[0]. 0)
digitalWrite(Num[0].LOW)
digitalWrite(Num[1], HIGH) #A2
pwm(Vero[0], 128)
#モーター2を反転します
pwm(Vero[1], 0)
digitalWrite(Num[2], LOW)
digitalWrite(Num[3], HIGH) #B2
pwm(Vero[1], 128)
delay 10000
#モーター1,2を止めます
pwm(Vero[0], 0)
pwm(Vero[1], 0)
digitalWrite(Num[0], LOW)
digitalWrite(Num[1], LOW)
                        #A2
digitalWrite(Num[2].LOW)
                        #B1
digitalWrite(Num[3], LOW)
                        #B2
```

Rubyプログラム例(サーボモーター)

```
#Ver 2.33
Num = [0, 1, 6, 9, 17, 16] #サーボのピン番
for i in 0..5 do
 pinMode(Num[i], OUTPUT)
 Servo. attach (i, Num[i])
end
k = 1
3. times do
  #角度 0度と90度を繰り返し動かします
  for i in 0..5 do
   Servo.write(Num[i], k * 90)
   delay 10000
    Led
  end
 k = 1 - k
end
for i in 0..5 do
  Servo.write(i, 0)
  Servo. detach(i)
end
```