




关注微信公众号,第一 时间获取最新视频资料 课程制作 张晔

QQ交流群: 205237137


机械人读书笔记

## 本课重点内容

- 1. 软弹簧在虎钳问题上的应用
- 2. 带摩擦的接触问题
- 3. 接触学习的建议




• 如果接触刚度太大,一个微小的穿透将会产生一个过大的接触力,在下一次迭代中可能会将接触面推开.



• 用太大的接触刚度通常会导致收敛振荡,并且常会发散.

计算错误,最常见的情况有 接触遗漏、整体模型存在不平衡


# 虎钳发生运动的原因



无法抵消的微小力引发 刚体位移的可能

#### Frictionless+弱弹簧的计算结果

在之前的计算中,我们已经使用软弹簧+Frictionless的接触形式进行计算,计算的位移结果如下图所示:



#### 接触的分类

Bonded (绑定): 默认接触形式,不允许面或线间有相对滑动或分离,可以将此区域看做被连接在一起。


No Separation (不分离): 这种接触形式和绑定类似,只适用于面。不允许接触区域的面分离,但是沿着接触面可以有小范围滑动,即法向不分离,切向可以有小位移。

Frictionless (无摩擦): 这种接触形式代表单边接触,即如果出现分离则法向压力为零,同时假设摩擦系数为0。

**Rough**(粗糙):这种接触方式和无摩擦类似。但表现为完全的摩擦接触,即没有相对滑动,法向可分离,切向不滑动。

Frictional (有摩擦): 这种情况下,在发生相对滑动前,两接触面可以通过接触区域传递一定数量的剪应力。法向可分离,切向摩擦滑动。


## Frictional的计算结果




#### 教材里的接触

#### 接触协调

- 实际接触体相互不穿透.因此,程序必须在这两个面间建立一种关系,防止它们在有限元分析中相互穿过.
  - 当程序防止相互穿透时, 称之为强制接触协调.



• 如果接触刚度太大,一个微小的穿透将会产生一个过大的接触力,在下一次迭代中可能会将接触面推开.



• 用太大的接触刚度通常会导致收敛振荡,并且常会发散.

装配体接触设置出现问题的原因多数时候不是接触算法相关知识的 缺乏造成的,而是糟糕的分析和接触设置习惯造成的!

# 给工程人员的建议



工程师的思维方式更接近于what--->how 科学家的思维方式更接近于what--->why

