




关注微信公众号,第一 时间获取最新视频资料 课程制作 张晔


QQ交流群: 205237137

机械人读书笔记

本课重点内容


- 1. 单元类型控制
- 2. 网格大小控制
- 3. 四面体单元和六面体单元





| 1 | | |
|---|-------------------|------------|
| E | Sizing | |
| | Size Function | Adaptive |
| | Relevance Center | Coarse |
| | ☐ Element Size | 3.0 mm |
| | Initial Size Seed | Assembly |
| | Transition | Slow |
| | Span Angle Center | Coarse |
| | Automatic Mesh | On |
| | ☐ Defeature Size | Default |
| | Minimum Edge L | 3.98980 mm |


0.5mm的网格数量




网格数量巨大, 如何将网格数量 降下来?


| ☐ Statistics | |
|--------------|---------|
| □ Nodes | 3784341 |
| ☐ Elements | 915584 |

局部网格控制功能





局部0.5mm



局部0.3mm


局部0.1mm

| ⊟ | Statistics | | |
|---|------------|--------|--|
| | ■ Nodes | 349558 | |
| | ☐ Elements | 81830 | |

四面体和六面体单元


SOLID186

20-Node



Degrees of Freedom UX, UY, UZ


SOLID187 10-Node



Degrees of Freedom UX, UY, UZ

关于四面体和六面体网格的问题一直是新手困扰的焦点之一!

网格的局部控制



四面体局部网格

网上的资料

有限元四面体网格与六面体网格的争议(2017)

此外,应该很清楚,用六面体"砌砖"网格不只是很难用于划分大型复杂模型,对于划分含有细小特征和细节的模型,也存在很多问题。无论现有的软件如何吹嘘自己的六面体网格能力,在实际工程中,划分六面体网格确实会耗费你很多时间。因此,你需要判断,一味的追逐六面体,是否值得? **②** 返回搜狐,查看更多

四面体 OR 六面体 --发展趋势 (2011)

如今,越来越多的**计算中使用四面体单元,尤其是二阶四面体单元。**

仿真分析是选四面体还是六面体(2013)

10年前 CAEer之所以愿意花大气去划分网格,主要是囿于计算成本以及计算瓶颈。硬件方面,如果网格多一点,可能计算机内存量可能就不够用了,10W左右的模型算是超级大模型了,只能借助于大型计算服务器了。10年前大多数软件甚至都还没有并行计算功能,但是如今软件的并行基本上是标配了,Abaqus甚至最高支持到512个CPU并行。那

3/5页

个时候软件和硬件的条件,制约着CAEer只能尽量选择将时间多花在网格处理上,以便于减少计算量,缩短计算时间。

个人观点

- 1. 六面体网格划分有助于学习者提升对网格划分的理解;
- 2. 随着模型的复杂程度越来越高,四面体网格在划分效率上优势会非常明显;
- 3. 目前大量的研究集中在网格自动化分功能上,无论四面体网格还是六面体网格划分,个人觉得这是最有可能被首先电脑取代的分析技术之一。

个人建议在新手学习前期不用急于接触 六面体网格划分技术!

