

École Nationale des Sciences de l'Informatique



Module:

Architecture et Fonctionnement des Microprocesseurs

Chapitre 6:

Les Instructions de branchements, les fonctions d'affichage et les sous programmes du Microprocesseur 8086



A.U. 2022-2023

Les instructions du µP 8086

Le 8086 offre 89 types d'instructions (89 mnémoniques) de base qu'on peut diviser en 6 groupes :

- Les instructions de transfert des données.
- Les instructions arithmétiques.
- Les instructions logiques.
- Les instructions de traitement de chaînes de données.
- Les instructions de rupture de séquence.
- Les instructions de contrôle de l'état du processeur.

Les instructions de branchement

Les instructions de branchement ou saut permettent de modifier l'ordre d'exécution des instructions du programme en fonction de certaines conditions. Il existe 3 types de saut :

```
☐ saut inconditionnel;☐ sauts conditionnels;☐ appel de sous-programmes.
```

• Instruction de saut inconditionnel : JMP label

Cette instruction effectue un saut (jump) vers le label spécifié. Un label ou étiquette est une représentation symbolique d'une instruction en mémoire :

```
 \begin{array}{c} \vdots \\ \leftarrow \text{ instructions précédant le saut} \\ \text{jmp suite} \\ \vdots \\ \leftarrow \text{ instructions suivant le saut (jamais exécutées)} \\ \text{suite} \ : \ \cdots \\ \leftarrow \text{ instruction exécutée après le saut} \\ \end{array}
```

Les instructions de comparaison: CMP et TEST

Syntaxe:

CMP Destination, Source

Destination = registre / case mémoire Source = registre / case mémoire / valeur

Exemples:

```
CMP AL,BL Set 'Zf=1' flag if AL = BL et Set 'Sf=1' flag if AL < BL.

CMP BL,13 Set 'Zf=1' flag if BL = 13 et Set 'Sf=1' flag if BL < 13.

CMP CL,[20] Set 'Zf=1' flag if CL = [20] et Set 'Sf=1' flag if CL < [20].
```

Syntaxe:

TEST (« Test for bit pattern ») Syntaxe:

TEST Destination, Source

Description : Effectue un **ET logique** bit à bit entre Destination et Source. Le résultat n'est pas conservé, donc Destination n'est pas modifié. Seuls les flags sont affectés.

Cet opérateur est souvent utilisé pour tester certains bits de Destination. Indicateurs affectés : CF, OF, PF, SF, ZF

Remarque : l'instruction JMP ajoute au registre IP (pointeur d'instruction) le nombre d'octets (distance) qui sépare l'instruction de saut de sa destination. Pour un saut en arrière, la distance est négative (codée en complément à 2).

• Instructions de sauts conditionnels : Jcondition label

Un saut conditionnel n'est exécuté que si une certaine condition est satisfaite, sinon l'exécution se poursuit séquentiellement à l'instruction suivante.

La condition du saut porte sur l'état de l'un des indicateurs d'état du microprocesseur :

CF: indicateur de retenue (carry);

PF : indicateur de parité;

ZF: indicateur de zéro;

SF: indicateur de signe;

OF: indicateur de dépassement (overflow).

instruction	nom	condition
JZ label	Jump if Zero	saut si $ZF = 1$
JNZ label	Jump if Not Zero	saut si $ZF = 0$
JE label	Jump if Equal	saut si $ZF = 1$
JNE label	Jump if Not Equal	saut si $ZF = 0$
JC label	Jump if Carry	saut si $CF = 1$
JNC label	Jump if Not Carry	saut si $CF = 0$
JS label	Jump if Sign	saut si $SF = 1$
JNS label	Jump if Not Sign	saut si $SF = 0$
JO label	Jump if Overflow	saut si $OF = 1$
JNO label	Jump if Not Overflow	saut si $OF = 0$
JP label	Jump if Parity	saut si $PF = 1$
JNP label	Jump if Not Parity	saut si $PF = 0$

Remarque : les indicateurs sont positionnés en fonction du résultat de la dernière opération.

Exemple:

```
 \begin{array}{c} \vdots \\ \leftarrow \text{ instructions précédant le saut conditionnel} \\ \text{jnz suite} \\ \vdots \\ \leftarrow \text{ instructions exécutées si la condition ZF} = 0 \text{ est vérifiée} \\ \text{suite} : \dots \qquad \leftarrow \text{ instruction exécutée à la suite du saut} \\ \end{array}
```

<u>Remarque</u>: il existe un autre type de saut conditionnel, les sauts arithmétiques. Ils suivent en général l'instruction de comparaison : *CMP opérande1, opérande2*

condition	nombres signés	nombres non signés
1 = 1	JEQ label	JEQ label
>	JG label	JA label
=>	JGE label	JAE label
<=	JL label	JB label
<=	JLE label	JBE label
· ≠	JNE label	JNE label

Exemple:

cmp ax,bx jg superieur jl inferieur

inferieur : ...

superieur :

Type	Nom	Fonction
Branchements inconditionnels	CALL RET JMP	Appel à un sous programme Retour d'un sous programme Saut
Branchements conditionnels	JA/JNBE	Si supérieur / Si non inférieur ou non égal
	JAE/JNB	Si supérieur ou égal/ Si non inférieur
		Si inférieur/si non supérieur ni égal Si inférieur ou égal/si non supérieur.
Branchements	JG/JNLE	Si plus grand/si pas inférieur ni
conditionnels		égal
(arithmétique signée)	JGE/JNL	Si plus grand ou égal/Si pas inférieur
	JL/JNGE	Si moins que/Si pas plus grand ni égal
	JLE/JNG	Si moins que ou égal/Si pas plus grand
Branchement	JC	Si retenue
conditionnels (flags)	JE/JZ	Si égal/Si zéro
	JNC	Si pas de retenue
	JNE/JNZ	Si non égal / Non zéro
	JNO	Si pas de débordement
	JNP/JPO	Si pas de parité/ Si parité impaire
	JNS	Si pas de signe
	JO	Si débordement
	JP/JPE	Si parité / Si parité paire
	JS	Si signe (négatif)

L'équivalent de quelques instructions du langage C en assembleur

• if then else

```
If ax =1
    bx = 10;
else {
    bx = 0;
    cx = 10;
}
```

Assembleur

CMP AX, 1 JNZ Else

MOV BX,10

JMP ET2

Else: MOV BX,0

MOV CX,10

ET2: Ret

instruction	nom	condition
JZ label	Jump if Zero	saut si $ZF = 1$
JNZ label	Jump if Not Zero	saut si $ZF = 0$
JE label	Jump if Equal	saut si $ZF = 1$
JNE label	Jump if Not Equal	saut si $ZF = 0$
JC label	Jump if Carry	saut si $CF = 1$
JNC label	Jump if Not Carry	saut si $CF = 0$
JS label	Jump if Sign	saut si $SF = 1$
JNS label	Jump if Not Sign	saut si $SF = 0$
JO label	Jump if Overflow	saut si $OF = 1$
JNO label	Jump if Not Overflow	saut si $OF = 0$
JP label	Jump if Parity	saut si $PF = 1$
JNP label	Jump if Not Parity	saut si $PF = 0$

La boucle FOR

For (k=0; k<=10; k++)

bx = bx + k;

Assembleur

MOV BX,0

MOV CX,0 ;cx=k

CMP CX,10 For:

JA Endfor

ADD BX,CX

INC CX

JMP For

Endfor: hlt

condition	nombres signés	nombres non signés
=	JEQ label	JEQ label
>	JG label	JA label
<	JL label	JB label
≠	JNE label	JNE label

Exemple:

cmp ax, bx

jg superieur

jl inferieur

superieur :

inferieur :

instruction	nom	condition
JZ label	Jump if Zero	saut si $ZF = 1$
JNZ label	Jump if Not Zero	saut si $ZF = 0$
JE label	Jump if Equal	saut si $ZF = 1$
JNE label	Jump if Not Equal	saut si $ZF = 0$
JC label	Jump if Carry	saut si $CF = 1$
JNC label	Jump if Not Carry	saut si $CF = 0$
JS label	Jump if Sign	saut si $SF = 1$
JNS label	Jump if Not Sign	saut si $SF = 0$
JO label	Jump if Overflow	saut si $OF = 1$
JNO label	Jump if Not Overflow	saut si $OF = 0$
JP label	Jump if Parity	saut si $PF = 1$
JNP label	Jump if Not Parity	saut si $PF = 0$

• WHILE

Assembleur

• bx = 5

MOV BX,5

while (bx >0)

while: CMP BX,0

bx = bx -1;

JLE Endwhile

DEC BX

JMP while

Endwhile: hlt

condition	nombres signés	nombres non signés
=	JEQ label	JEQ label
>	JG label	JA label
<	JL label	JB label
<i>≠</i>	JNE label	JNE label

Exemple:

cmp ax,bx

jg superieur

jl inferieur

superieur :

:

inferieur: ...

instruction	nom	condition
JZ label	Jump if Zero	saut si $ZF = 1$
JNZ label	Jump if Not Zero	saut si $ZF = 0$
JE label	Jump if Equal	saut si $ZF = 1$
JNE label	Jump if Not Equal	saut si $ZF = 0$
JC label	Jump if Carry	saut si $CF = 1$
JNC label	Jump if Not Carry	saut si $CF = 0$
JS label	Jump if Sign	saut si $SF = 1$
JNS label	Jump if Not Sign	saut si $SF = 0$
JO label	Jump if Overflow	saut si $OF = 1$
JNO label	Jump if Not Overflow	saut si $OF = 0$
JP label	Jump if Parity	saut si $PF = 1$
JNP label	Jump if Not Parity	saut si $PF = 0$

SWITCH

```
switch (n) {case 1: ....; break;case 2: .....; break;default: .....;
```

Assembleur

```
CMP n,1

JNE case2

JMP endswitch

case2: CMP n,2

JNE default

JMP endswitch

default:

endswitch:
```

```
Écrire le code de l'instruction
                                  En assembleur
if (a>b) && (c <= d)
                                    if: cmp a, b
                                          jle endif
         ......
                                       cmp c, d
                                        jg endif
                                        .....
                                endif:
Exercice: coder en assembleur les instructions suivantes:
1. if (a >b) | | (c > d))
                                2. for (i=1; i < 10; i++)
cmp a, b
jle case1
  case2: .....
  •••••
      jmp endif
case1: cmp c, d
   jle endif
    jmp case2
   endif:hlt
2)
Mov cx,1
for:cmp cx, 10
   JAE
   jmp enfor
    ET1: inc cx
     jmp for
```

enfor:hlt

condition	nombres signés	nombres non signés
=	JEQ label	JEQ label
>	JG label	JA label
<	JL label	JB label
#	JNE label	JNE label

Exemple:

cmp ax,bx jg superieur jl inferieur

superieur : ..

inferieur :

instruction	nom	condition
JZ label	Jump if Zero	saut si $ZF = 1$
JNZ label	Jump if Not Zero	saut si $ZF = 0$
JE label	Jump if Equal	saut si $ZF = 1$
JNE label	Jump if Not Equal	saut si $ZF = 0$
JC label	Jump if Carry	saut si $CF = 1$
JNC label	Jump if Not Carry	saut si $CF = 0$
JS label	Jump if Sign	saut si $SF = 1$
JNS label	Jump if Not Sign	saut si $SF = 0$
JO label	Jump if Overflow	saut si $OF = 1$
JNO label	Jump if Not Overflow	saut si $OF = 0$
JP label	Jump if Parity	saut si $PF = 1$
JNP label	Jump if Not Parity	saut si $PF = 0$

jmp debut TAB1 db 1 dup(05h,30h,50h,5fh) debut: mov bl,30h mov cx,4 mov si,0 Xor dl,dl ET1:mov al,TAB1[SI] cmp al,bl jg sup jl inf je egal sup:add dl,TAB1[si] inc si loop ET1 jmp fin inf: sub dl,TAB1[si] inc si loop ET1 egal:or dl,TAB1[si] inc si loop ET1 fin: ret

Exemple

Les instructions de branchement après cmp op1,op2


Signées :


je op	branchement à l'adresse op si $op1 = op2$
jne op	branchement à l'adresse op si $op1 \neq op2$
jl op (jnge)	branchement à l'adresse op si op1 < op2
jle op (jng)	branchement à l'adresse op si op1 ≤ op2
jg op (jnle)	branchement à l'adresse op si op1 > op2
jge op (jnl)	branchement à l'adresse op si op1 ≥ op2

Non signées :

je op	branchement à l'adresse op si op1 = op2
jne op	branchement à l'adresse op si op1 ≠ op2
jb op (jnae)	branchement à l'adresse op si op1 < op2
jbe op (jna)	branchement à l'adresse op si op1 ≤ op2
ja op (jnbe)	branchement à l'adresse op si op1 > op2
jae op (jnb)	branchement à l'adresse op si op1 ≥ op2

Exemple d'application des instructions de sauts conditionnels : on veut additionner deux nombres signés N1 et N2 se trouvant respectivement aux offsets 1100H et 1101H. Le résultat est rangé à l'offset 1102H s'il est positif, à l'offset 1103H s'il est négatif et à l'offset 1104H s'il est nul.





Exemple d'application des instructions de sauts conditionnels : on veut additionner deux nombres signés N1 et N2 se trouvant respectivement aux offsets 1100H et 1101H. Le résultat est rangé à l'offset 1102H s'il est positif, à l'offset 1103H s'il est négatif et à l'offset 1104H s'il est nul.

Les instructions de comparaison et de branchement

mov [1100h],10110101b mov [1101h],01111010b mov al,[1100h] add al,[1101h] js negatif jz null mov [1102h],al jmp fin

null:mov [1104h],al jmp fin

negatif: mov [1103h],al

fin: ret

cmp op1,op2	calcul de op1 - op2 et de ZF,CF et OF	
jmp op	branchement inconditionnel à l'adresse op	
jz op	branchement à l'adresse op si ZF=1	
jnz op	branchement à l'adresse op si ZF=0	
јо ор	branchement à l'adresse op si OF=1	
jno op	branchement à l'adresse op si OF=0	
js op	branchement à l'adresse op si SF=1	
jns op	branchement à l'adresse op si SF=0	
jc op	branchement à l'adresse op si CF=1	
jnc op	branchement à l'adresse op si CF=0	
јр ор	branchement à l'adresse op si PF=1	
jnp op	branchement à l'adresse op si PF=0	

Ecrire un programme, en langage assembleur 8086, qui permet de compter les nombres nuls dans un tableau d'octets mémoire de longueur 100h et débutant à l'adresse [200h], le résultat sera placé à l'adresse [400h].

```
jmp debut
TAB1 db 1 dup(05h,33h,00h,45h,0xEA,00h)
debut:
mov cx,6
mov si,0
mov bx,0
    ET1:mov al,TAB1[SI]
    cmp al,00h
    jz null
    inc si
    loop ET1; dex cx cmp cx avec 0 si dif de
zero elle fait saut vers et1
    jmp fin
        null: inc bx
       inc si
       loop ET1
      mov [400h],bx
            fin: ret
```

Ecrire un programme qui permet de déterminer le maximum dans un tableau d'octets mémoire de longueur 100h et débutant à l'adresse [200h], le résultat sera placé à l'adresse [400h].

```
imp debut
tab db 10h, 5h, 3h, 2h, 1h, 0h, 0XFh, 5h, 12h, 10h
maxi db 0
adrmaxi db?
debut:
mov cx, 10
mov si, 0
boucle: mov al, tab[si]
cmp al, maxi
jb etiqu
mov al, tab[si]
mov adrmaxi, si
mov maxi, al
etiqu: inc si
loop boucle
ret
```

Interruptions de saisie et d'affichage

Pour réaliser les opérations standards (affichage, saisie), on utilise les fonctions préécrites suivantes:

```
Saisie d'un caratère: mov AH, 1; fonction no. 1
               int 21h
    (avec écho)
                                  ; résultat est mis dans AL
Saisie d'un caractère
                         mov AH, 7; fonction no. 7
                int 21h
                                   ; résultat dans AL
    (sans écho)
Affichage d'un caratère: mov DL, "A"; caractère A est transfére dans DL
                        mov AH, 2; fonction no. 2
                        int 21h; appel au DOS
Affichage d'une chaine de caractères:
            mov DX, offset chaine; ou bien Lea DX, offset chaine
         mov AH, 09; fonction no. 9
            int 21h;
Arrêt de programme: hlt ou bien int 21h ou bien hlt;
À mettre à la fin de chaque fin programme; c'est l'équivalent du return (0) en C. Ces
```


instructions ont pour effet de retourner au DOS


Saisie d'un caratère: Saisie du caractére avec affichage

DU code ASCI I qui sera mis dans AL

mov AH, 1;

int 21h ;







Saisie d'un caractère Saisie du caractère sans affichage code ASCI I du caractère est mis dans AL

mov AH, 7 int 21h

On va saisir la lettre A



Pour saisir et afficher A



Pour réaliser les opérations standards (affichage, saisie), le système d'exploitation (ici DOS) fournit les fonctions pré-écrites suivantes:

Affichage d'un caratère:

```
mov DL, "A"; caractère A est transfére dans DL mov AH, 2; fonction no. 2 int 21h;
```

```
mov DL, "A"
mov AH, 2
int 21h
```

exemple

mov ah,07
Int 21h;
Mov dl,al
Mov ah,02
Int 21h

Arrêt de programme: mov AX, 4C00h; int 21h;

À mettre à la fin de chaque fin programme; c'est l'équivalent du return (0) en C. Ces instructions ont pour effet de retourner au DOS

Affichage matrice

```
MOV DI,"5";
mov ah,2
int 21h
mov dl,1Fh
mov ah,2
int 21h
mov dl,"6"
mov ah,2
int 21h
mov dl,1Fh
mov ah,2
int 21h
MOV DI,"7" ;
mov ah,2
int 21h
MOV DI,0Ah;
mov ah,2
int 21h
MOV DI,0Ah;
mov ah,2
int 21h
MOV DI,0Dh;
mov ah,2
int 21h
```

Exemples

Affichage d'une chaine de caractères:

mov DX, offset chaine; adresse de caractère de la chaîne de caractére

```
mov AH, 09h; fonction no. 9
      int 21h;
                         mov DX, offset message
                         mov ah,09h
                         int 21h
                         message db "Bonjour IRRM $"
                         ret
mov dx, offset message
message db "Bonjour LFI1 $ "
end
```

Exemple1: afficher en binaire la suite: 10110110b

Exemple2: afficher les lettres alphabets Majuscule mov bl,10110110b mov dl,"A" mov cx,8 mov cx,26 boucle:shl bl,1 encore: mov ah,2 jc affich1 int 21h mov dl,'0' inc dl mov ah,2 loop encore int 21h ret loop boucle jmp fin Exemple3: afficher les lettres alphabets affich1: mov dl,'1' Miniscule mov ah,2 mov dl,"a" int 21h mov cx,26 loop boucle encore: mov ah,2 fin:ret int 21h inc dl loop encore ret

```
ascii codes
                                                           064:
                nul
                                            sp
                                                                        @ABCDEFGHIJK
                                                                                       096:
                                                                                                      ŧ
                ⊕
                              033:
034:
                                                                                                     В
                                                                             65-10098:
                                                           066:
                                                           067:
068:
069:
                                                                                                     g
                                            #
                                                                              =55=
                              Ø36
                                             $
                                                                              37h
                                                                                                     Ę
                                            /
                                             Ŗ
                              039:
040:
041:
042:
043:
                beep
                                                                                                     9hijkl
                bac
tab
                                             (
                                             )
                                                                                       106:
107:
108:
       01234567890
                new
                                             *
           .......
                O
                                             +
                P
                                                                                       109:
110:
111:
112:
113:
114:
115:
                                             ,
                cre:
                                                                         MICOPORNI
                                                                                                     m
                                                              78
                                                                                                     п
                                                                                                     0
                                            0
                                                                                                     9
                30h
                                                           081:
                                            123456789...<!
                                                                                                     r
                                                                                                     ŧ
                                                                         V
                                                                                                     u
                                                                                             8:
                                                                                                     V
                ★
                                                                         MXYZIZZ
                                                                                                     w
                                                                                         20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
                                                                                                     ×
                                                           089:
                                                                                                     у
2
1
                -
                +
                              060
                              061:
062:
063:
                                                           093:
094:
                ++
                                                                                                     Δ
```

Somme de deux nombre en hexa et affichage en binaire

```
imp start
  jmp start
                                                          TAB dw 2 dup(0xFD33h,0xE355h)
 table dw 2 dup(0xFD33h,0xE355h) somme dw ?
                                                          somme dw?
                                                          start:
                                                          mov cx,2
    start: xor si,si
                                                          mov si,0
                   mov cx, 2
                                                          ET1:mov bx,TAB[SI]
       ET1: mov bx, table[si]; si pointe
                                                          add somme,bx ;1110000010001000
                                                          add si,2
add somme, bx
                                                          loop et1
add si,2
                                                          mov cx,16
          loop ET1
                                                          boucle:shl somme,1
                                                          ic affich1
 mov cx, 16
                                                          mov dl,'0'
                                                          mov ah,2
boucle:shl somme, 1 jc affich1
                                                          int 21h
                                                          loop boucle
 mov dl, '0'
                                                          imp fin
                                                          affich1: mov dl,'1'
 mov ah, 2
                                                          mov ah,2
                                                          int 21h
jmp retour
                                                          loop boucle
affich1: mov dl,'1'
                                                          fin:ret
mov ah, 2
int 21h
           loop boucle
retour:
ret
```

Affichage en hexadécimal


russ 1	jmp debut
jmp debut	var db 0
var db 0	debut: mov ax,0xA8h;
debut: mov ax,0xA8h;	mov var,al
mov var, <mark>ax</mark>	mov bl,var
mov bl,var	and bl,0xF0h
and bl, 0xF0h	mov cl,4
mov cl,4	shr bl,cl
shr bl,cl	cmp bl,9h
cmp bl,9h	jg affich_quartetfort
jg_affich_quartetfort	add bl,30h
add <mark>bl</mark> ,30h	mov dl,bl
mov dl,bl	mov ah,2
mov ah, 2	int 21h
int 21h	jmp ET1
jmp ET1 affich_quartetfort:add <mark>bl</mark> ,37h	affich_quartetfort:add bl,37h
	mov dl,bl
mov dl,bl	mov ah,2
mov ah, 2	int 21h
i <mark>nt 21</mark> h ET1: mov b <u>l</u> ,var	ET1: mov bl,var
	and bl,0x0Fh
and bl, 0x0Fh	cmp bl,9h
cmp <mark>bl</mark> ,9h jg_affich_quartetfaible	jg affich_quartetfaible
jg affich_quartetfaible add <mark>bl</mark> ,30h	add bl,30h
add bl,30h mov dl,bl	mov dl,bl
mov ah,2	mov ah,2
int 21h	int 21h
jmp fin	jmp fin
affich_quartetfaible:add bl,37h	affich_quartetfaible:add bl,37h
mov dI,bl	mov dl,bl
mov ah, 2	mov ah,2
int 21h	int 21h
fin:ret	fin:ret

Affichage décimale

```
jmp debut
 jmp debut
                                var db?
                              debut: mov al,48;
         mov
               al, 48;
                              mov var,al
     var.al
mov
                              mov dl,10
MOV
                              div dl
div
                                mov var,ax
    moy var,ax
add al,30h
                              add al,30h
mov
                              mov dl,al
mov
                              mov ah,2
                                int 21h
          mov ax, var
                                 mov ax,var
  add ah, 30h
                               add ah,30h
  mov dl, ah
                               mov dl,ah
mov ah, 2
                              mov ah,2
int 21h
```

```
jmp debut
 var dw?
debut: mov ax,5462;
mov var,ax
mov bx,1000
div bx
mov var,dx
mov dl,al
add dl,30h
mov ah,2
int 21h
mov dx,0
mov ax,var
mov bx,100
div bx
mov var,dx
mov dl,al
add dl,30h
mov ah,2
int 21h
mov dx,0
mov ax,var
mov bx,10
div bx
mov var,dx
mov dl,al
add dl,30h
mov ah,2
int 21h
mov dl, byte ptr var
add dl,30h
mov ah,2
int 21h
```

Avec affichage



```
Si le bit 7 de AL =1 on fait une
Série de 4 décalage à gauche de BL de bit
Si non
```

On fait un seul décalage de 1 bit à gauche de BX

```
MOV B1,11011011b
mov al, 01110101b
AND AL, 10000000b
mov cx.8
       shl
              bl, 1
boucl:
    dec
             mov ah, 2
```

```
loop boucl
dec:
ET1: SHL
          B1, 1
mov cx,8
boucle:
          shl
               ы.
jc aff2
int
jmp decr
     mov, ah, 2
decr: loop boucle
ET2: Mov AX, 4c00h
```

```
bl=10101010
;si le bit 7=1 on faitune serie de 4 decalage de al vers gauche
;sinon un seul decalage vers la droire de bl
   mov bl,00101010b
   mov al,bl
   and bl,10000000b;X0000000
   JZ dec_shr
         mov bl,al
     mov cl,4
     shl bl,cl;bl=A0
     mov cx,8
boucle:shl bl,1
jc affich1
mov dl,'0'
mov ah,2
int 21h
loop boucle
jmp fin
affich1: mov dl,'1'
mov ah,2
int 21h
loop boucle
     jmp fin
   dec_shr: mov bl,al
         shr bl,1
        mov cx,8
boucle1:shl bl,1
jc affich2
mov dl,'0'
mov ah,2
int 21h
loop boucle
jmp fin
affich2: mov dl,'1'
mov ah,2
int 21h
loop boucle1
          fin: ret
```

• Appel de sous-programmes : pour éviter la répétition d'une même séquence d'instructions plusieurs fois dans un programme, on rédige la séquence une seule fois en lui attribuant un nom et on l'appelle lorsqu'on en a besoin. Le programme appelant est *le programme principal*. La séquence appelée est *un sous-programme ou procédure*.

Ecriture d'un sous-programme :

```
nom_sp PROC

: } ← instructions du sous-programme

ret ← instruction de retour au programme principal

nom_sp ENDP
```

<u>Remarque</u>: une procédure peut être de type NEAR si elle se trouve dans le même segment ou de type FAR si elle se trouve dans un autre segment.

```
Exemple:
```

```
ss_prog1 PROC NEAR
ss_prog2 PROC FAR
```

Appel d'un sous-programme par le programme principal : *CALL procédure*

```
 \begin{array}{ll} \vdots \\ & \leftarrow \text{ instructions précédant l'appel au sous-programme} \\ \text{call nom\_sp} & \leftarrow \text{ appel au sous-programme} \\ & \vdots \\ & \leftarrow \text{ instructions exécutées après le retour au programme principal} \\ \end{array}
```

CALL destination:

Appel de procédure dans le même segment (NEAR) ou dans un autre segment (FAR).

Pour un **CALL FAR** (Inter segment)

Sauvegarde de **CS** dans la pile

CS←nouvelle valeur.


Sauvegarde de **IP** dans la pile

IP←nouvelle valeur.

RET

Retour de procédure (NEAR : RET, FAR :RETF). Restauration à partir de la pile des anciennes valeurs de **CS et IP.**


Lors de l'exécution de l'instruction CALL, le pointeur d'instruction IP est chargé avec l'adresse de la première instruction du sous-programme. Lors du retour au programme appelant, l'instruction suivant le CALL doit être exécutée, càd que IP doit être rechargé avec l'adresse de cette instruction.



Avant de charger IP avec l'adresse du sous-programme, l'adresse de retour au programme principal, càd le contenu de IP, est sauvegardée dans une zone mémoire particulière appelée pile. Lors de l'exécution de l'instruction RET, cette adresse est récupérée à partir de la pile et rechargée dans IP, ainsi le programme appelant peut se poursuivre.


- Fonctionnement de la pile : la pile est une zone mémoire fonctionnant en mode LIFO (Last In First Out : dernier entré, premier sorti). Deux opérations sont possibles sur la pile :
 - ☐ empiler une donnée : placer la donnée au sommet de la pile ;
 - ☐ dépiler une donnée : lire la donnée se trouvant au sommet de la pile.
- Le sommet de la pile est repéré par un registre appelé *pointeur de pile (SP : Stack Pointer)* qui contient l'adresse de la dernière donnée empilée.
- La pile est définie dans le segment de pile dont l'adresse de départ est contenue dans le registre SS (Stack Segment, registre de segment de pile).

Les données à empiler ou à dépiler sont uniquement des mots. La provenance ou la destination est un registre ou un emplacement mémoire. Le SP est décrémentée de 2 à chaque empilement et incrémentée de 2 à chaque dépilement.



<u>Remarque</u>: la pile et le programme croissent en sens inverse pour diminuer le risque de collision entre le code et la pile dans le cas où celle-ci est placée dans le même segment que le code (SS = CS).

Lors de l'appel à un sous-programme, l'adresse de retour au programme appelant (contenu de IP) est empilée et le pointeur de pile SP est automatiquement décrémenté. Au retour du sous-programme, le pointeur d'instruction IP est rechargé avec la valeur contenue sommet de la pile et SP est incrémenté.



2. Les instructions de transfert pour la pile

- Instruction PUSH : PUSH Op
 - Empiler l'opérande Op (Op doit être un opérande de 16 bits)
 - Décrémente SP de 2
 - Copie Op dans la mémoire pointée par SP

PUSH R16 ; R16=Registre sur 16 bits

PUSH word [adr]

PUSH Val_Immédiate

PUSH R8

- Instruction POP : POP Op
 - Dépiler dans l'opérande Op (Op doit être un opérande 16 bits)
 - Copie les deux cases mémoire pointée par SP dans l'opérande Op
 - Incrémente SP de 2

POP R16

POP word M

POP R8

PUSH source : (la pile) ← (source).

POP destination: (destination) ← (la pile)

source	destination	Exemples
Registre de travail 16 bits Mémoire (mot) Registre de segment	Registre de travail 16 bits Mémoire (mot) Registre de segment (sauf CS)	PUSH AX; POP AX Push DS; pop DS
	and the second country	Push CS;
		Push ES; pop ES
		Push SS; pop SS

■ Instruction PUSH : PUSH Op

- □ Empiler l'opérande Op (Op doit être un opérande de 16 bits)
 - Décrémente SP de 2
 - Copie Op dans la mémoire pointée par SP

PUSH R16 ; R16=Registre sur 16 bits

PUSH word [adr]

PUSH Val_Immédiate

PUSH R8


■ Instruction POP : POP Op

- Dépiler dans l'opérande Op (Op doit être un opérande 16 bits)
 - Copie les deux cases mémoire pointée par SP dans l'opérande Op
 - Incrémente SP de 2

POP R16

POP word M

POP R8




Exercice 1

Déterminer le contenu des registres AX, BX, CX et DX dans chaque ligne de la séquence d'instructions ci-dessous sachant que ces registres contiennent initialement les valeurs suivantes :

AX=9897H BX=5678H CX=1BCEH DX=4532H La pile contient une seule valeur = 1F8BH

mov AX,9897H mov BX,5678H mov CX,1BCEH mov DX,4532H OR BX,0xFFFFh PUSH BX XOR AX,AX*AND DX,0000H* MOVAX,000EH $MUL\ BL$ POP CXPUSHAXPOPDX*OR BX,0100H*



```
jmp startTAB dw 1 dup (1325,1824,9760,2865)
var dw?
                                                             MAX d'un tableau avec affichage décimale
VARMAX dw?
start:
call findmax
                                                      mov ax,var
                                                        mov bx,100
call affich
findmax proc near
                                                        div bx
                                                        mov var,dx
mov ax,TAB[0]
                                                        add ax,30h
mov varmax,ax
                                                        mov dl,al
mov si,1
                                                        mov ah,2
mov cx,4
                                                        int 21h
ET1:mov bx,TAB[si]
                                                        xor ax,ax
mov ax,varmax
                                                        xor dx,dx
cmp bx,ax
                                                        mov ax,var
jz go
                                                        mov bx,10
mov varmax,bx
                                                        div bx
go:
                                                        mov var,dx
inc si
                                                        add ax,30h
loop ET1
                                                        mov dl,al
ret
findmax endp
                                                        mov ah,2
                                                        int 21h
affich proc near
 mov ax, VARMAX
                                                        xor ax,ax
                                                        xor dx,dx
 mov var,ax
 mov bx,1000
                                                        mov ax,var
                                                        add ax,30h
 div bx
                                                        mov dl,al
 mov var,dx
                                                        mov ah,2
 add ax,30h
                                                        int 21h
 mov dl,al
 mov ah,2
                                                        ret
                                                      affich endp
 int 21h
 xor ax,ax
```

xor dx,dx