POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI URZĄDZENIA PERYFERYJNE - LABORATORIA

LAB 1 - SYSTEMY NAWIGACJI SATELITARNEJ - GPS

Autorzy: Adam Szatkowski 259056 Mateusz Bębnowicz 262751 Grupa A

Prowadzący: dr inż. Dariusz Caban

1 Przygotowanie i praca z terminalem

Aby przygotować się do zajęć, konieczne było opanowanie struktury zdań NMEA i w ogóle zrozumienie struktury działania GPS i podobnych systemów. Liczba widocznych satelitów, lokalizacja odbiornika ze względu na potencjalne zakłócenia, sposób podawania informacji i lokalizacji i innych metadanych, wersje standardów - to wszystko są parametry, które były wymagane do przyswojenia przed podejściem do pracy z odbiornikiem. Do dyspozycji były 2 odbiorniki GPS:

- Pentagram Pathfinder P3101,
- Nokia LD-3W.

Oba urządzenia pracują w standardzie NMEA-0183. Najpierw trzeba było odbiornik podłączyć do zasilania (ze względu na starszy już sprzęt, na zasilaniu bateryjnym nie działał długo) oraz go włączyć. Następnym krokiem było połączenie go za pomocą Bluetooth z komputerem (było to możliwe dzięki modułowi USB Bluetooth. Testowanie połączenia następowało poprzez przekazanie do terminalu PuTTY sygnałów odbieranych na porcie COM3 (to, który port jest prawidłowy sprawdzone zostało w menadżerze urządzeń). Dla obu nadajników udało się przechwycić otrzymywane dane. W międzyczasie zostały sprawdzone dane o lokalizacji z telefonu, za pomocą aplikacji Google Maps. Dokładna lokalizacja to: 51.108378N, 17.0603098E. Wskazywane przez odbiorniki dane to: 51.065326N, 17.036428E.

2 Zrzuty ekranu z terminalu

```
$PMTK010,001*2E

$GPGGA,110154.385,5048.9241,N,01650.2557,E,0,0,,186.2,M,43.1,M,,*46

$GPGSA,A,1,,,,,,,*1E

$GPGSV,3,1,11,09,70,248,04,69,065,,06,52,283,,03,33,113,*7B

$GPGSV,3,2,11,11,26,313,,07,20,185,,26,14,065,,19,10,247,*7E

$GPGSV,3,3,11,16,06,092,,20,04,300,,31,03,032,*46

$GPRMC,110154.385,V,5048.9241,N,01650.2557,E,158.42,200.37,260203,,N*71

$GPGGA,110156.000,5048.6116,N,01650.1999,E,0,1,,206.1,M,43.1,M,,*40

$GPRMC,110156.000,5048.6116,N,01650.1999,E,141.12,189.69,260203,,N*7A

$GPGGA,110157.000,5048.2488,N,01649.9359,E,141.2,189.69,260203,,N*7A

$GPGGA,110157.000,5048.2488,N,01649.9359,E,141.2,189.69,260203,,N*72

$GPGGA,110157.000,5048.2488,N,01649.9359,E,145.07,188.52,260203,,N*72

$GPGGA,110157.000,5048.1053,N,01649.8435,E,0,1,,222.9,M,43.1,M,,*4D

$GPGSV,3,1,11,09,70,248,04,69,065,28,06,52,283,,03,33,113,*71

$GPGSV,3,2,11,11,26,313,,07,20,185,,26,14,065,,19,10,247,*7E

$GPGSV,3,2,11,11,26,313,,07,20,185,,26,14,065,,19,10,247,*7E

$GPGSV,3,1,11,606,092,,20,04,300,,31,03,032,*46

$GPRMC,110158.000,V,5048.1053,N,01649.8435,E,146.14,188.04,260203,,,N*72
```

Zrzut ekranu z terminalu PuTTY przedstawiający sygnał odbierany przez Pentagram

```
GPFMC, 112239.219, V, 5106.5326, N, 01703.6428, E, 0.00, 0.00, 260203, ,, N*7E
SGPGGA, 112240.219, 5106.5326, N, 01703.6428, E, 0.00, .116.7, M, 42.6, M, .*41
SGPGSA, A, 1, ,, ,, ,, ,, **
SGPGSV, 1, 1, 00*79
SGPFMC, 112240.219, V, 5106.5326, N, 01703.6428, E, 0.00, 0.00, 260203, ,, N*70
SGPGGA, 112241.219, V, 5106.5326, N, 01703.6428, E, 0.00, 0.00, 260203, ,, N*71
SGPGGA, 112241.219, V, 5106.5326, N, 01703.6428, E, 0.00, 0.00, 260203, ,, N*71
SGPGGA, 112242.219, V, 5106.5326, N, 01703.6428, E, 0.00, 0.00, 260203, ,, N*72
SGPGGA, 112242.219, V, 5106.5326, N, 01703.6428, E, 0.00, 0.00, 260203, ,, N*72
SGPGSA, A, 1, ,, ,, ,, ,* 1E
SGPGSV, 1, 1, 00*79
SGPFMC, 112243.219, V, 5106.5326, N, 01703.6428, E, 0.00, 0.00, 260203, ,, N*73
SGPGGA, 112244.219, V, 5106.5326, N, 01703.6428, E, 0.00, 0.00, 260203, ,, N*74
SGPGGA, 112244.219, V, 5106.5326, N, 01703.6428, E, 0.00, 0.00, 260203, ,, N*74
SGPGGA, 112245.219, V, 5106.5326, N, 01703.6428, E, 0.00, 0.00, 260203, ,, N*74
SGPGGA, 112245.219, V, 5106.5326, N, 01703.6428, E, 0.00, 0.00, 260203, ,, N*75
SGPGGA, 112246.219, V, 5106.5326, N, 01703.6428, E, 0.00, 0.00, 260203, ,, N*75
SGPGGA, 112246.219, V, 5106.5326, N, 01703.6428, E, 0.00, 0.00, 260203, ,, N*75
SGPGGA, 112246.219, V, 5106.5326, N, 01703.6428, E, 0.00, 0.00, 260203, ,, N*76
SGPGGGA, 112247.219, V, 5106.5326, N, 01703.6428, E, 0.00, 0.00, 260203, ,, N*76
SGPGGGA, 112247.219, V, 5106.5326, N, 01703.6428, E, 0.00, 0.00, 260203, ,, N*76
SGPGGGA, 112247.219, V, 5106.5326, N, 01703.6428, E, 0.00, 0.00, 260203, ,, N*76
SGPGGGA, 112247.219, V, 5106.5326, N, 01703.6428, E, 0.00, 0.00, 260203, ,, N*76
SGPGGGA, 112247.219, V, 5106.5326, N, 01703.6428, E, 0.00, 0.00, 260203, ,, N*77
```

Zrzut ekranu z terminalu PuTTY przedstawiający sygnał odbierany przez Nokia

Można zauważyć 4 rodzaje zdań NMEA0183: GGA, GSA, GSV oraz RMA. Przedrostek GP oznacza, że odbierany jest sygnał GPS, systemu amerykańskiego. GSA oprócz trybu i sumy kontrolnej nie przekazuje żadnych danych, można więc pominąć je w odczytywaniu położenia. GGA oprócz lokalizacji i godziny posiada też dane o wysokości wyrażonej w metrach. GSV przedstawia w większości metadane, z których też nie da się skorzystać w kontekście wyznaczenia położenia na mapie. Wybrane do użycia w programie zostało zdanie RMC, które zawiera informacje o godzinie szerokości, długości geograficznej, prędkości i kierunku ruchu oraz dacie.

3 Kod

Program do obsługi odbiornika GPS został napisany w języku C# w środowisku Visual Studio. Do przechwytywania danych odbieranych przez port COM3 została użyta bibioteka System. IO. Ports

```
using System;
2 using System.IO.Ports;
3 namespace GPS1
4 {
5
       public class PortChat
6
           static SerialPort _serialPort;
           public static void Main()
8
           {
9
               StringComparer stringComparer = StringComparer.OrdinalIgnoreCase;
10
               _serialPort = new SerialPort();
12
               _serialPort.PortName = "COM3";
13
               _serialPort.BaudRate = 9600;
                _serialPort.Open();
               Read();
               Console.WriteLine("PRESS ENTER TO CLOSE CONSOLE");
16
               Console.ReadLine();
17
               _serialPort.Close();
18
           }
19
           public static void Read()
20
21
               while (true)
22
               {
23
                        string link = "http://google.com/maps/0";
24
25
                        string message = _serialPort.ReadLine();
                        string[] segments = message.Split(',');
26
                        if(segments[0] == "$GPRMC")
27
28
                        {
                            if (segments[4] == "S")
29
                            {
30
                                 link += "-";
31
32
                            string dot = segments[3].Substring(0,2) + "." +
33
                            segments [3]. Substring (2,5). Remove (2,1);
34
                            link += dot + ",";
                             if (segments[6] == "W")
36
                            {
37
                                 link += "-";
38
                            }
39
                            string dot2 = segments[5].Substring(0, 3) + "." +
40
                            segments [5]. Substring (3, 5). Remove (2,1);
41
                            link += dot2 + ",15z";
42
                            System.Diagnostics.Process.Start(link);
43
                             _serialPort.Close();
44
                            break;
                        }
46
47
                    Console.WriteLine(message);
               }
48
          }
49
      }
50
51 }
```

4 Wnioski

Odbiornik GPS, nawet starszy pozwala na (dość niedokładne) zlokalizowanie, lecz - przynajmniej w budynku - potrzebuje do tego czasu. Prawdopodobnie na otwartej przestrzeni łatwiej byłoby o bardziej szczegółowe dane. Problemem okazała się też błędnie pokazywana data, która wskazywała na 26 lutego 2003 roku. Przyczyn może być kilka, może to być związane z sekundami przestępnymi, zjawiskiem GPS rollover, albo po prostu urządzenie pracuje na starych, niewspieranych już standardach NMEA. Najbardziej prawdopodobna opcja, to ta z GPS rollover, gdyż, gdy doda się do odebranej daty 1024 tygodnie (bo tak datę odliczają satelity) - 7168 dni, wyjdzie 12 października 2022 roku. Pomocne byłoby zaktualizowanie firmware odbiornika. Poza tym zadanie przebiegło bez większych problemów.

5 Bibliografia

- Korosec Kristen, GPS Rollover is today. Here's why devices might get wacky, 6 kwietnia 2019 [dostęp 13 października 2022], https://techcrunch.com/2019/04/06/gps-rollover-istoday-heres-why-devices-might-get-wacky/
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Sekunda_przest%C4%99pna
- https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System#Timekeeping
- https://gssc.esa.int/navipedia/index.php/Time_References_in_GNSS