



| ESPECIALIDADE  | NOMENCLATURA DO ITEM             | PN                              | SN           | AERONAVE | DISPONIBILIDADE | DATA ESTIMADA DO VENCIMENTO | Nº EMERGÊNCIA / Nº PEDIDO NORMAL /<br>Nº PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA                      | OBS                                        |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|----------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| POR HORA       |                                  |                                 |              |          |                 |                             |                                                                                       |                                            |
| MOTORES        | ENGINE PT6A-114A                 | 3044000                         | PCE-PC0743   | FAB 2742 | 3172:45         | out/2033                    |                                                                                       | TBO 4000H                                  |
| MOTORES        | HSI ENGINE PT6A-114A             | 3044000                         | PCE-PC0743   | FAB 2742 | 1322:30         | out/2028                    |                                                                                       | HSI 1500H                                  |
| MOTORES        | BLEED VALVE                      | 540-1407-4                      | 7570         | FAB 2742 | 5155:05         | out/2034                    |                                                                                       | TBO 5500H                                  |
| MOTORES        | BLEED VALVE                      | 540-1407-4                      | 7570         | FAB 2742 | 1318:15         | dez/2028                    |                                                                                       | IC 1500H                                   |
| MOTORES        | PUMP FUEL                        | 025323-150                      | 983          | FAB 2742 | 4822:30         | out/2037                    |                                                                                       | TBO 5000H                                  |
| MOTORES        | PROPELLER GOVERNOR               | 8210-002-01                     | 16995530     | FAB 2742 | 490:05          | ago/2027                    |                                                                                       | TBO 5500H                                  |
| MOTORES        | FUEL CONTROL UNIT (IC)           | 3244897-4                       | C66322       | FAB 2742 | 2643:50         | set/2033                    |                                                                                       | IC 3000H OU 08 ANOS                        |
| MOTORES        | FUEL CONTROL UNIT (TBO)          | 3244897-4                       | C66322       | FAB 2742 | 2126:10         | out/2034                    |                                                                                       | TBO 5500H                                  |
| MOTORES        | FUEL HEATER                      | 10552E                          | WA13686      | FAB 2742 | 4672:45         | out/2034                    |                                                                                       | TBO 5500H                                  |
| HÉLICE         | HÉLICE MCCAULEY                  | P7036368-0383                   | 971366       | FAB 2742 | 3479:20         | set/2031                    |                                                                                       | TBO 4000H OU 06 ANOS                       |
| HÉLICE         | PROP. OVERSPEED GOVERNOR         | D210507                         | 18294974     | FAB 2742 | 630:45          | nov/2027                    |                                                                                       | TBO 6500H                                  |
| CÉLULA         | BOMBA CIRCULAÇÃO TKS PRINC       | 9514A-1                         | CAVI21101351 | FAB 2742 | 4921:30         | out/2036                    |                                                                                       | TLV 5000H                                  |
| CÉLULA         | BOMBA CIRCULAÇÃO TKS AUX         | 9514A-1                         | CAVI12J249   | FAB 2742 | 4921:30         | out/2036                    |                                                                                       | TLV 5000H                                  |
| CÉLULA         | ENGINE COLLAR                    | 2651022-20                      | JHZ-23-069   | FAB 2742 | 4479:20         | out/2037                    |                                                                                       | TBO 5000H                                  |
| CÉLULA         | ENGINE COLLAR                    | 2651022-20                      | JHZ-23-069   | FAB 2742 | 1318:15         | out/2028                    |                                                                                       | IC 1500H                                   |
| CÉLULA         | ENGINE MOUNT ASSEMBLY            | 2651023-23                      | PZL/09/133   | FAB 2742 | 4479:20         | out/2037                    |                                                                                       | TBO 5000H                                  |
| CÉLULA         | ENGINE MOUNT ASSEMBLY            | 2651023-23                      | PZL/09/133   | FAB 2742 | 1318:15         | out/2028                    |                                                                                       | IC 1500H                                   |
| ELÉTRICA       | STARTER GENERATOR                | 2005GL119Q-2                    | 500096XL     | FAB 2742 | 1125:45         | dez/2028                    |                                                                                       | TBO 2000H                                  |
| INSTRUMENTOS   | SUPORTE DO FILTRO AR SIST. VÁCUO | 1201075-4                       | NIL          | FAB 2742 | 400:00          | jan/2027                    | TEMOS EM ESTOQUE                                                                      | IC 400H OU 1 ANO (TROCA DO FILTRO D9-18-1) |
| INSTRUMENTOS   | VÁLVULA ALÍVIO VÁCUO             | C482001-0402                    | NIL          | FAB 2742 | 400:00          | jan/2027                    | TEMOS EM ESTOQUE                                                                      | IC 400H OU 1 ANO (TROCA DO FILTRO B3-5-1)  |
| POR POUSO      |                                  |                                 |              |          |                 |                             |                                                                                       |                                            |
| HIDRÁULICA     | CONJ TREM DE POUSO PRINCIPAL     | DLS4-02314                      | 07           | FAB 2742 | 27242 Pousos    | ASD                         |                                                                                       | TLV 31500P                                 |
| HIDRÁULICA     | TREM DE POUSO AUXILIAR           | 2643100-206                     | 782          | FAB 2742 | 5742 Pousos     | nov/2041                    |                                                                                       | TBO 10000P                                 |
| HIDRÁULICA     | SEMICUBO AUX. INT.               | 161-11700                       | D18WY        | FAB 2742 | 1928 Pousos     | jan/2032                    |                                                                                       | TBO 2000P                                  |
| HIDRÁULICA     | SEMICUBO AUX. EXT.               | 162-10700                       | Z22D24B0     | FAB 2742 | 1928 Pousos     | jan/2032                    |                                                                                       | TBO 2000P                                  |
| HIDRÁULICA     | SEMICUBO PRINC. INT. (DIR.)      | 161-12800                       | LSEAM3268    | FAB 2742 | 1264 Pousos     | nov/2028                    |                                                                                       | TBO 2000P                                  |
| HIDRÁULICA     | SEMICUBO PRINC. EXT. (DIR.)      | 162-11800                       | B4H-479      | FAB 2742 | 1264 Pousos     | nov/2028                    |                                                                                       | TBO 2000P                                  |
| HIDRÁULICA     | SEMICUBO PRINC. INT. (ESQ.)      | 161-12800                       | 16           | FAB 2742 | 281 Pousos      | jun/2027                    |                                                                                       | TBO 2000P                                  |
| HIDRÁULICA     | SEMICUBO PRINC. EXT. (ESQ.)      | 162-11800                       | 26           | FAB 2742 | 390 Pousos      | jun/2027                    |                                                                                       | TBO 2000P                                  |
| HIDRÁULICA     | EIXO TREM PRINC (DIR)            | 2641011-5                       | 4039-5       | FAB 2742 | 742 Pousos      | nov/2027                    |                                                                                       | IC 5000P                                   |
| HIDRÁULICA     | EIXO TREM PRINC (ESQ)            | 2641011-5                       | 4043-5       | FAB 2742 | 742 Pousos      | nov/2027                    |                                                                                       | IC 5000P                                   |
| CÉLULA         | GUINHOL DO FLAP                  | 2622311-16                      | 1387         | FAB 2742 | 5742 Pousos     | nov/2041                    |                                                                                       | IC 10000P                                  |
| POR CALENDÁRIO |                                  |                                 |              |          |                 |                             |                                                                                       |                                            |
| HIDRÁULICA     | CONJ TREM DE POUSO PRINCIPAL     | DLS4-02314                      | 07           | FAB 2742 | 6 Meses         | abr/2027                    | APENAS INSPEÇÃO, NÃO NECESSITA TROCA MEDIÇÃO FOLGA A CADA 12M                         |                                            |
| HIDRÁULICA     | CONJ TREM DE POUSO PRINCIPAL     | DLS4-02314                      | 07           | FAB 2742 | 30 Meses        | abr/2029                    | APENAS INSPEÇÃO, NÃO NECESSITA TROCA INSP03 (DESMONTAGEM TREM) A CADA 4ANOS (48MESES) |                                            |
| ELETRÔNICA     | BATTERY,NONRECHARGEABLE          | 452-0133                        | 397401-005   | FAB 2742 | 12 Meses        | out/2027                    |                                                                                       | TBO 60 MESES                               |
| CÉLULA         | EXTINGUISHER,FIRE                | C352TS                          | I-24634412   | FAB 2742 | 123 Meses       | jan/2037                    |                                                                                       | TBO 12 ANOS                                |
| MOTORES        | FUEL HOSE TEFLON SUPPLY          | AE3663726H0520 OU S2808-8B0520  | NIL          | FAB 2742 | 108 Meses       | out/2035                    |                                                                                       | 10 ANOS OU TBO MOTOR                       |
| MOTORES        | FUEL HOSE TEFLON MOTIVE FLOW     | AE366372460330 OU S2808-6-0330  | NIL          | FAB 2742 | 110 Meses       | nov/2035                    |                                                                                       | 10 ANOS OU TBO MOTOR                       |
| MOTORES        | OIL HOSE TEFLON (TORQUE)         | MS8005E113A                     | NIL          | FAB 2742 | 27 Meses        | dez/2028                    |                                                                                       | 10 ANOS OU TBO MOTOR                       |
| MOTORES        | OIL HOSE TEFLON (PRESSÃO)        | AE3663163E0230 OU S2808-4B0230  | NIL          | FAB 2742 | 108 Meses       | set/2035                    |                                                                                       | 10 ANOS OU TBO MOTOR                       |
| MOTORES        | OIL HOSE TEFLON (RETURN)         | AE3663163K0600 OU S2808-12-0600 | NIL          | FAB 2742 | 99 Meses        | dez/2034                    |                                                                                       | 10 ANOS OU TBO MOTOR                       |
| MOTORES        | OIL HOSE TEFLON (SUPPLY)         | AE3663163K0600 OU S2808-12-0600 | NIL          | FAB 2742 | 99 Meses        | dez/2034                    |                                                                                       | 10 ANOS OU TBO MOTOR                       |
| MOTORES        | HOSE OIL BREATHER                | R221520 OU S51-14               | NIL          | FAB 2742 | 83 Meses        | set/2033                    |                                                                                       | 10 ANOS OU TBO MOTOR                       |
| INSTRUMENTOS   | MANGUEIRAS DO PITOT              | S1495-4                         | NIL          | FAB 2742 | 44 Meses        | jun/2030                    |                                                                                       | 10 ANOS                                    |
| INSTRUMENTOS   | MANGUEIRAS DO PA                 | S1495-3                         | NIL          | FAB 2742 | 44 Meses        | jun/2030                    |                                                                                       | 10 ANOS                                    |
| CÉLULA         | FUEL HOSE (TQ/ASA)               | R221485 OU S51-8                | NIL          | FAB 2742 | 62 Meses        | dez/2031                    |                                                                                       | 10 ANOS OU TBO MOTOR                       |
| CÉLULA         | FUEL HOSE (TANQUINHO)            | R221487 OU S51-10-10            | NIL          | FAB 2742 | 29 Meses        | mar/2029                    |                                                                                       | 10 ANOS OU TBO MOTOR                       |
| INSTRUMENTOS   | MANGUEIRAS DO GYRO               | S1495-6                         | NIL          | FAB 2742 | 44 Meses        | jun/2030                    |                                                                                       | 10 ANOS                                    |
| CÉLULA         | MANGUEIRAS DO TKS                | S1495-6                         | NIL          | FAB 2742 | 44 Meses        | jun/2030                    |                                                                                       | 10 ANOS                                    |

UMA LINHA PARA CADA INSPEÇÃO QUE VENCE, MESMO SENDO O MESMO ITEM