PADRÃO DE SERVIÇO APROVADO | VERIFICADO | VERIFICADO | ELABORADO | Nº DE CONTR. X PROCESSO EQUIPAMENTO CALIBRAÇÃO UTILIZAÇÃO: *CITY/HR-V/WR-V-PTP 509/19* PTP 509/19 MODELO: CITY/HR-V/WR-V SEGURANÇA - PONTO DESCRIÇÃO DO PROCESSO PADRÃO QUALIDADE PONTO CONTROLE MAT. / FERR DEFEITO POTENCIAL PROCESSO: CHECK CLEAR COAT CHÁVE ULTILIZAR OS EPI's 01 AO INICIAR O PROCESSO O PINTOR ULTILIZAR OS EPI's ULTILIZAR MACACÃO, CAPUZ, ÓCULOS DE BARRA DE ACIDENTE DE DEVE COLOCAR TODOS OS EPI's CORRETAMENTE . AMPLA VISÃO (QUANDO HOUVER ATERRAMENTO TRABALHO E RISCO CORRETAMENTE. NECESSÁRIOS E RETIRAR A (COBRE) DE EXPLOSÃO NECESSIDADE DE RETIRAR TINTA PARA ESTÁTICA DO CORPO TOCANDO NA REALIZAÇÃO DE RETRABALHOS). BARRA DE COBRE. FIGs (1 E 2) MÁSCARA DE GÁS, LUVAS CIRÚRGICAS E SEMPRE TOCAR NA BARRA DE COBRE AO ENTRAR NA CABINE. ANTES DE ENTRAR NA CABINE DE PREENCHER FOLHAS DE PREENCHER O CHECK LIST TODO ÍNICIO FOLHA DE FALTA DE ULTILIZAR OS EPI's INFORMAÇÃO, PINTURA PREENCHER A FOLHA DE CONTROLE DIÁRIO (CHECK DE TURNO. CONTROLE CORRETAMENTE. CONTROLE (CHECK LIST) COM A LIST). (CHECK LIST) E FALHA NO DATA E ASSINATURA. FIG (3) CANETA. ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO E QUEDA NA QUALIDADE. AO ENTRAR NA CABINE DE PINTURA CHECAGEM DA PISTOLA (PISTOLA SEMPRE LIMPA E MANGUEIRA PISTOLA DE LIXO NA APLICAÇÃO ATENÇÃO AO O PINTOR DEVERÁ FAZER A CONEXÕES E MANGUEIRAS). SEM VAZAMENTO. PINTURA E DO CHECK. MANUSEAR CHECAGEM DA PISTOLA (CONFERIR TINTA APLICAÇÃO FORA PRODUTOS SE NÃO HÁ VAZAMENTO DE AR DO PADRÃO E QUÍMICOS. COMPRIMIDO NAS CONEXÕES E PERDA DE PRESSÃO NA APLICAÇÃO DE MANGUEIRAS). FIG (4) TINTA. INDICAÇÃO DE ITEM PSV ITEM DE LEGISLAÇÃO CATEGORIA Ν° REFERÊNCIA (PEÇA/DOCUMENTO) QTD. OBSERVAÇÃO BUMPER FR CITY/HRV/WR-V QUALQUER ANORMALIDADE NO PROCESSO OU EM RELAÇÃO 2 BUMPER RR CITY/HRV/WR-V 3 A SEGURANCA COMUNICAR SUPERIOR IMEDIATO

MOTIVO DA MODIFICAÇÃO

REVISÃO DO PROCESSO

REVISÃO DO PROCESSO

REVISÃO DO PROCESSO

APROV.

TEODOR

TEODOR

VERIF.

MARINI

VERIF.

CASSIANO

ELAB.

FORTUNATO

DATA

08/11/2021

07/03/2022

15/03/2023

REV.

MOTIVO DA MODIFICAÇÃO

ELABORAÇÃO

REVISÃO DO PROCESSO

REVISÃO DO PROCESSO

APROV.

PEDRO

TREVISOLI

TREVISOLI

VERIF.

VERIF.

PAULO

ELAB.

ALEXANDRO

FORTUNATO

FORTUNATO

OBSERVAÇÃO

NEW BUMPER LINE

DATA

12/06/2009

15/09/2017

05/02/2018

Α

OBSERVAÇÃO

VERIFICAÇÃO DO NYLON

VERIFICAÇÃO DO NYLON



MOTIVO DA MODIFICAÇÃO

ELABORAÇÃO

REVISÃO DO PROCESSO

REVISÃO DO PROCESSO

APROV.

PEDRO

TREVISOLI

TREVISOLI

DATA

12/06/2009

15/09/2017

05/02/2018



VERIF.

PAULO

MAX

MAX

ELAB.

ALEXANDRO

FORTUNATO

FORTUNATO

OBSERVAÇÃO

NEW BUMPER LINE

ı	4º	DE	SCRIÇÃO DO PROCESSO	PADRAO QUALIL	DADE		PONTC	CONTROLE		MAI./	FERR.	DEFEITO POTENCIAL	CHÂV	/E
O		O PROC DA APLIO PELA FINALIZAA DO E ANORMA OUTR CONTRO DE REA COR N FEITO CO APERTA LOCALIZ	ATIVIDADE ACIMA REALIZAR ESSO DE INSPEÇÃO VISUAL ACAÇÃO DO ROBÔ, INICIANDO LA LATERAL ESQUERDA E NDO PELA LATERAL DIREITA BUMPER FR, QUALQUER LIJADE (LIXOS REBARBAS E OS) AVALIAR JUNTO COM DIADOR SE Á NECESSIDADE LIZAR CHECK, EXCETO NA H883 QUE NAO PODE SER O CHECK, COMUNICAR O NTROLADOR DE ROBÔ NDO A BOTOEIRA DE AVISO (ADO DO LADO DE FORA DA CABINE. FIGS (5 E 6)	REALIZAR INSPEC	CHECAR ANTES DA APLICAÇÃO SE O VERNIZ QUE ESTÁ NO SISTEMA DA PROMIX É CORRESPONDENTE AO QUE OS ROBOS ESTÃO APLICANDO, ANOTAR HORÁRIO DE RETIRADA DE VERNIZ NA FOLHA DE CONTROLE DA PROMIX E APÓS RETIRAR O VERNIZ REALIZAR RECEITA ZERO, VERIFICAR O ASPECTO DA APLICAÇÃO NAS PEÇAS, APLICAÇÃO SEMPRE UNIFORME, CORRETA, ISENTA DE FALHAS E DE FALTA DE VERNIZ, SE HOUVER NÃO CONFORMIDADE COMUNICAR O CONTROLADOR DE ROBÓ IMEDIATAMENTE PARA EVITAR PROBLEMAS DE QUALIDADES,E MARCAR TODOS OS DEFEITOS DETECTADOS.			PINTL TIN	JRA E	CHECK DAS PEÇAS COM NÃO M		MENTAR LYS.		
0		O PROC DA APLIO PELA FINALIZAA DO E ANORMA OUTR CONTRO DE REA COR N FEITO CO APERTA LOCALIZ	ATIVIDADE ACIMA REALIZAR ESSO DE INSPEÇÃO VISUAL CAÇÃO DO ROBÓ, INICIANDO LATERAL ESQUERDA E NDO PELA LATERAL DIREITA SUMPER RR, QUALQUER LIDADE (LIXOS REBARBAS E OS) AVALIAR JUNTO COM DIADOR SE Á NECESSIDADE ALIZAR CHECK, EXCETO NA H883 QUE NAO PODE SER O CHECK, COMUNICAR O NTOLADOR DE ROBÓ NDO A BOTOEIRA DE AVISO CADO DO LADO DE FORA DA CABINE. FIGS (7 E 8)	TODAS AS PEÇAS E TODOS OS DOLL	EALIZAR INSPEÇÃO EM JAS AS PEÇAS E MARCAR TODOS OS DOLLYS NA -OLHA DE CONTROLE.			CHECAR ANTES DA APLICAÇÃO SE O VERNIZ QUE ESTÁ NO SISTEMA DA PROMIX É CORRESPONDENTE AO QUE OS ROBOS ESTÃO APLICANDO, ANOTAR HORÁRIO DE RETIRADA DE VERNIZ NA FOLHA DE CONTROLE DA PROMIX E APÓS RETIRAR O VERNIZ REALIZAR RECEITA ZERO, VERIFICAR O ASPECTO DA APLICAÇÃO NAS PEÇAS, APLICAÇÃO SEMPRE UNIFORME, CORRETA, ISENTA DE FALHAS E DE FALTA DE VERNIZ, SE HOUVER NÃO CONFORMIDADE COMUNICAR O CONTROLADOR DE ROBÔ IMEDIATAMENTE PARA EVITAR PROBLEMAS DE QUALIDADES, E MARCAR TODOS OS DEFEITOS DETECTADOS.			LA DE A, TINTA, IA DE ROLE E ETA.	CHECK DAS PEÇAS COM VERNIZ ERRADO, CATALIZAR VERNIZ NA MANGUEIRA, PODE OCORRER LIXOS, REBARBAS, FIAPOS, ESCORRIDOS, ESPIRRADOS, CONTAMINAÇÃO, FALTA DE VERNIZ, FALTA DE INFORMAÇÃO, PINTURA COM VERNIZ ERRADO, FALHA NO ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO E QUEDA NA QUALIDADE.	NÃO MOVIMENTAR OS DOLLYS.	
0	16		ZAR INSPEÇÃO VISUAL NO ONAMENTO DO NYLON DO JIG'S. FIGS (9 e10)	SE NECESSÁRIO ACERTAR O POSICIONAMENTO DO NYLON.		VERIFICAR A POSIÇÃO DO NYLON.						DEFORMAÇÃO DAS PEÇAS	NÃO MOVIMENTAR OS DOLLYS.	
	9	ANORMA NÃO CON APLICAÇA COMUNIO CHEFE D QUE AVA	ER QUALQUER LIDADE NOS ROBÓS QUE ISIGA REALIZAR A ÃO AUTOMATIZADA DEVE CAR IMÉDIATAMENTE O E PRODUÇÃO E QUALIDADE, LIARÁ A NECESSIDADE DE ÃO MANUAL COMO PPA FIGS	SE HOUVER APLICAÇÃO MANUAL FAZER O PPA (REALIZAR TESTES DE QUALIDADE)		REALIZAR A APLICAÇÃO DE FORMA QI ATINJA ASPECTO VISUAL E CAMADA					ESCORRIDO E FALTA DE TINTAS	ATENÇÃO NA MOVIMENTAÇÃO DO DOLLY E NÃO REALIZAR A APLICAÇÃO SOBRE Q TRANSPORTADOR.		
OR	SED/	WACÃO:			INDICAÇÃO DE ITEM PSV			ITEM DE LEGISLAÇÃO C		CATEGORIA	N°	REFERÊNCIA (PEÇA/DOCUM	REFERÊNCIA (PEÇA/DOCUMENTO)	
03.	BSERVAÇÃO: RUALQUER ANORMALIDADE NO PROCESSO OU EM RELAÇÃO										1	BUMPER FR CITY/HRV/\	VR-V	3
											2	BUMPER PR CITY/HRV/WR-V		3
		SEGURANÇA COMUNICAR SUPERIOR IMEDIATO									3	LOWER GARN		1
										Α				
											4	GARN ASSY(GRILL)	1
PI	EV.	DATA	MOTIVO DA MODIFIO	AÇÃO APROV.		VERIF. VERIF.		ELAB. OBSERVA		BSERVAÇÃO	5	TAIL GATE GRAN		1
	\forall	08/11/2021 REVISÃO DO PROCESSO			TEODOR	MARINI	CASSIANO	FORTUNATO			1			
1	\forall							FORTUNATO VERIFICAÇÃO		ACÃO DO PIVA OF:				
1	8				TEODOR	MONARI CASSIANO				AÇAO DO NTLON	1			
1	9	15/03/2023	REVISÃO DO PROC	CESSO	TEODOR	TREVISOLI	RONALDO	FORTUNATO						