

10


YPF.Nq.AT-49

Evento: Reparación Objetivo: Acondicionar pozo productor. Bajar instalación de producción.

 Fecha In. aprox.: 10/02/2011
 Tiempo Plan (E30): 12.00 Dias
 Tiempo PA (E30): Equipo: KEY-17
 Equipo: KEY-17

 OI: A definir
 Costo Plan (E30): 297,687 USD
 Costo PA (E30): Int.:
 Int.:

CABEZA DE POZO Tipo C/P CABEZA COLGADORA Proveedor MOTOMECANICA CABEZA COLGADORA Designación Servicio **ESTANDAR** Pr. Trabajo [psi] 3000 Fecha Instal 18/07/2010 Grupo Nombre SECCION "A" CARRETEL COLG.CSG. ROSCA INF 13.3/8"x 13.5/8"-3000 CARRETEL ESPACIADOR 13.5/8" x 13.5/8" - 3000 SECCION "C" SECCION "C" CARRETEL COLG.TBG. 13.5/8" - 3000 x 7.1/16" - 3000 SECCION "D" CARRETEL ADAPTADOR 7.1/16" x 3.1/8" - 3000 SECCION "D" VALVULA MAESTRA 3.1/8" - 3000



<u>INSTALACIÓN ACTUAL</u>

NO POSEE

TRANSPORTAR EQUIPO. ACONDICIONAR BOCA DE POZO Y MONTAR EQUIPO

operación con todo el personal involucrado para explicar las maniobras a realizar, identificar riesgos, asignar roles y poner en conocimiento de todo el personal los planes de contingencia y llamadas de emergencia. Montar y acondicionar campamento. Acondicionar boca de pozo e instalación en general (controlar estado de los componentes, normalizar de ser necesario antes de iniciar las operaciones). Montar piletas, armar circuito, montar línea de venteo y conectar bomba. Acondicionar campamento. Registrar presiones de directa y anular. Conectar líneas a directa y anular. Descomprimir pozo a pileta, quemar gas en venteo. Acumular y preparar agua tratada con sales y surfactantes (utilizar C12Ca como base y densificar según necesidad). Ahogar pozo con fluido de terminación limpio. Probar anclajes. Colocar mantas oleofilicas. Atracar y nivelar subestructura y planchada. Montar mástil de equipo y subestructura. Montar conjunto de preventores. Conectar circuito hidráulico de BOP y probar la misma según procedimientos. Realizar Check

Transportar equipo y distribuir cargas. Realizar reunión de seguridad y medio ambiente antes de iniciar cualquie

NOTA 1: Disponer Perfil GR - CCL - CBL en el pozo

CALIBRAR Y LIMPIAR POZO HASTA 2269m

Realizar reunión de seguridad / Coordinar tareas. Armar conjunto de rotación convencional con fresa plana para casing de 7" Zólb/ft (FRESA PLANA 156 mm+ REDUCCIÓN DOBLE BOX + UNION DE SEGURIDAD + 2 PM 4.3/4" + TJIFRA MECANICA + TJJERA HIDRAULICA + 2 PM 4.3/4" + REDUCCIÓN + TUBING 2.7/8", salvo indicaciones/recomendaciones de Cía de pesca y rotación asignada). Profundizar herramienta armando y calibrando hasta 2269m aprox. Circular periodicamente. Una vez alcanzado el fondo solicitado circular hasta limpiar impurezas. Sacar herramientas al peine.

NOTA 1: Prever viscosificar el agua con XCD ó similar para mejorar la limpieza en caso de observar admisión NOTA 2: De haber inconvenientes con el avance comunicar a reservorios para no complicar la maniobra propuesta.

Antecedentes: INTERVENCION S/EQ. [IMF] 25/11/2010 Baja calibre de 49 mm y llega hasta 2225 m. Baja sand byler hasta llegar a 2225 m, maniobra y saca a superficie. Recupera hta OK con muestra del fondo. WORKOVER [INT] 17/07/2010 Retira instalación de producción. WORKOVER [INT] 24/09/2009 Calibra con fresa de 154 mm hasta 2231.9 m donde constata tope.

REGISTRAR PERFIL DE CORROSIÓN Y CEMENTO

3 Realizar reunión de seguridad / Coordinar tareas. Montar equipo de WireLine y realizar prueba hidráulica del lubricador. Realizar carrera de calibre y recuperar a superficie. Registrar perfil de cemento y corrosión desde fondo alcanzado hasta superficie. Desmontar equipo de WireLine.

VERIFICAR HERMETICIDAD DEL CASING

Realizar reunión de seguridad / Coordinar tareas. Bajar conjunto de tapón y packer de ensayo 7". Fijar tapón en 1920 m. Librar pescador y fijar packer para probar hermeticidad de tapón. Comprobada la hermeticidad de tapón, librar packer y probar hermeticidad del casing desde 1920 m hasta boca de pozo aplicando 800 psi en superficie. En caso de

4 hermeticidad positiva librar tapón y recuperar herramientas a superficie. En caso de hermeticidad negativa acotar zona de perdida/rotura.

NOTA 1: En caso de hermeticidad negativa detectar zona de perdida/rotura y consultar cementación correctiva con Ing. de WORKOVER.

NOTA 2: El tiempo y costo para realizar dicha cementación no se encuentran contemplados, por lo que se deberá adicionar al "Well Planning" y "Cost est & AFE" en caso de ser necesario.

PUNZAR/REPUNZAR

Realizar reunión de seguridad / Coordinar tareas. Montar equipo de WireLine y realizar prueba hidráulica del lubricador. Bajar cañones de 4-5/8" 5 tpp de alta penetración y según perfil de cemento punzar las zonas:

 Etapa #1
 2227/2231.5
 4.5 m
 Repunzar

 Etapa #2
 2186/2191
 5 m
 Repunzar

 Etapa #3
 2169/2176
 7 m
 Repunzar

 Etapa #4
 2159/2164
 5 m
 Repunzar

 Etapa #5
 2139/2141
 2 m
 Punzar

 Etapa #6
 2118/2122
 4 m
 Punzar

 Etapa #7
 2102/2104
 2 m
 Punzar

Total a punzar: 29.5 m Sacar cañones. Desmontar equipo de WireLine

ENSAYAR Y PROBAR CIRCULACIÓN ENTRE TRAMOS

Realizar reunión de seguridad / Coordinar tareas. Bajar conjunto de ensayo de 7" y ensayar por pistoneo los siguientes tramos:

Zona A) 2201 / 2244,5 m Zona B) 2159 / 2191 m Zona C) 2102 / 2141 m

Recuperar herramientas a superficie.

NOTA 1: Comunicar resultados a Desarrollo Operativo Zona Central. NOTA 2: Según resultado de ensayos preveer estimulación Ácida a modo de limpieza de punzados

ESTIMULAR Y ENSAYAR POST-ESTIMULACIÓN

7 Realizar reunión de seguridad / Coordinar tareas. Bajar conjunto de tapón y packer de 7". Realizar Acidificación Matricial / Lavado Ácido según resultados de ensayos. Ensayar post estimulación.

BAJAR INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN

8 Realizar reunión de seguridad / Coordinar tareas. Bajar nueva instalación de producción conforme al diseño de herramientas y profundidades a confirmar con Producción / Reservorios de Zona Central.

NOTA 1: Checkear con Ing. de Producción antes de realizar la operació DESMONTAR EQUIPO

9 Desmontar BOP. Montar cabeza de pozo. Desmontar equipo total para transportar. Acondicionar locación y entregar a

CIAS ASIGNADAS

CIAS ASIGNADAS

Htas de Pesca y Rot: SESASA.-

10 Punzados: COPGO.-

Perfil de Corrosión y Cemento: **BAKER**.-Estimulación y Cementación: **BJ Services**.-

Ing WO: M. Vecchietti Rev: 0

YP	U.N. NEUQUÉN GAS		POZO	AT-49		
					Pág. 1	
	do anterior En Reserva de recuperacón	Objetivo:	REPARAR PRODUCTOR			
Equip Inicio		Tiempo prog RTP:	12.00	IMPUTACIÓN: Pres. RTP		
Estado Fin		Tiempo Real:	13.99	Costo acumu	U\$S 297,686.65 U\$S 287,860.16	
Lotado i in		nompo nom	10.99	COSTO acumu	043 207,000.10	
Fecha	OP	ERACIONES				
17-02-11	Resumen: Transporta Equipo desde Pozo At-124 Hasta Pozo At-49 Sobre una distancia de 8 Km. Posiciona circuito de Piletas, Pony, Planchada y Equipo. Levanta Mastil y Acomoda Subestructura. Arma Linea de Venteo y Circuito de Piletas. S/T					
	Actual: Coloca y ajusta conjunto BOP Ø 7.1/16" 5000 psi.					
18-02-11	Resumen: Descomprime pozo obs que queda sin presion. Acumula y prepara 140 m3 de agua densidad 1010 g/l. Inyecta 20 m3 al pozo. desempaqueta b/p, coloca y ajusta cjto preventor 7 1/16" 5m. prueba hermeticidad de b/p con 500, 1000 y 1500 psi (+). Coloca brida adaptadora 7 1/16" 5000, con operador Cía Weatherford arma cjto de rotacion, con fresa plana de 156 mm, y prof con c/b 2 7/8". pta hta en 1260 mts. Sin terminar.					
	Actual: Arma circuito bowen y coloca cabeza rotativa.					
19-02-11	Resumen: Profundiza hta hasta 2226.0 mts, coloca cabeza rotativa. Observa prtr relleno desde 2226.0 mts hasta 2237.0 mts. circula hasta retorno limpio. Retira ca tratada. Cia baker monta equipo sin terminar.					
	Actual: Compañía Baker-Hughes opera en perfil de cemento hasta 1100 m.					
20-02-11	Resumen: Cía Baker realiza carrera canasta con 152 mm hasta 2238 mts mas po pkr en 1921 mts. completa pozo con 8 m3 de agua tratada. Realiza prueba de he con tbg 2 7/8" al piene, pta hta en 1070 mts. Sin terminar.					
	Actual: Compañía Copgo Wood Group opera en punzados					
21-02-11	Resumen: Saca y desarma cjto de 7". Cía Copgo punza los intervalos 2227/31.5 mts, 2186/91 mts, 2169/76 mts, 2159/64 mts, 2139/41 mts, 2118/22 mts, 2102/04 mts. Arma cjto de tpn y pkr de 7" baja con c/b en dobles, pta hta en 2198 mts. mbra y fija pkr en 2198 mts. ensaya por pistoneo intervalo 2201/44.5 mts Zona "A", ni: 378 mts. ultima hora: extrae 1800 lts de agua vertida, carr: 3, niv: 415 mts. ac: 1.8 m3. s/t.					
	Actual: Ensaya zona 2201/2244.5 m.; Extrae: 1200 l.; Nivel: 1827 m.A °: 99.5 %; Imp.: 0.5 %; Cloro: 18 g/l.; Acumulado: 12600 l.; 2 carreras.					
22-02-11	Resumen: Ensaya zona 2201/44.5 mts. Datos última hora: Con 2 carreras extrae 1250 litros; Nivel 1890 mts; Cl 16 grs/lts; Agua de formación 89.5 % - Impurezas 0,5% - Petróleo 10%; Densidad 1020. Acumulado 19.81 m3. Fija TPN 2199 mts + PKR en 2194.8 mts. Prueba hermeticidad TPN 1200 psi, resultado negativo. Fija PKR en 2193 mts, reitera prueba hidráulica con resultado negativo. Libra TPN y PKR, saca c/b a playa. Fija TPN en 2083 mts, fija PKR en 2078 mts zona ciega. Prueba de hermeticidad TPN con 1200 psi: OK. Fija TPN en 2198 mts, fija PKR en 2193 mts. Prueba hermeticidad TPN c/1200 psi: OK. Fija PKR en 2145 mts.					
	Actual: Ensaya por pistoneo zona 2159/91 mts. Datos última hora: Nivel: 1493 mt	ts - Extrae: 1810 lts, Carreras	: 3. 97.0 % Ag	ua formación, 3% Ir	npurezas.	
23-02-11	Resumen: Ensaya x pistoneo zona (B) 2159/ 2191 mts, 3 carr - nivel 1580 - prof. pist. 193 - caudal ltas/ hs 1750 - acum. 33080 - agua 93.5% - imp. 0.5% - cloro 12 - dens. 1020. Obs: H2O de form. 6% de pleo + mbra y libra pkr en 2145 mts + mbra y libra tpn en 2198 mts + mbra y fija tpn en 2150 mts + mbra y fija pkr en 2145 mts + realiza prueba de tpn c/ 1200 psi + mbra y libra pkr en 2145 mts + mbra y fija pkr en 2089mts + realiza prueba de pkr c/ 500 psi ok.					
	Actual: Ensaya zona 2102/2141 m; Sge x Ø 44 mm: 800 lts; A°: 100%; Cloro: 26 gr/lts; Densidad: 1030 gr/lts; Acumulado: 7900 lts.					
Resumen: Ensaya por pistoneo zona "C" 2102-2141. Datos última hora: Quema gas x orificio de 6 mm. Presión dinámica: 600 psi fina presión estática: inicial 600 psi final 1000 psi. Inyecta agua tratada densidad 1050 grs/ lts para ahogar pozo. Libra PKR en 2089 mts, de TPN y PKR de 7" c/ tbg 2 7/8" a la torre.						
	Actual: Saca conjunto de TPN y PKR de 7" c/ tbg 2 7/8" a la torre. Punta de herramienta en 1350m.					
25-02-11	Resumen: Inyecta 15m3 de h20 trat. dens. 1050 grs/lts ahoga pozo + mbra y libra pkr en 2089 mts ok, mbra y libra tpn en 2150 mts. Saca cjto de tpn y pkr de 7" a la torre. Prof.cjto de tpn y pkr de 7" c/ tbg 2 7/8" de la torre.pta de hta 2083 mts + mbra y fija tpn en 2083 mts. Ffija pkr en 2078 mts, realiza prueba de tpn c/ 1200 psi ok. Mbra y libra pkr en 2078 mts, libra tpn en 2083 mts, prof. cjto de tpn y pkr de 7" armando de playa h/ 2235 mts, mbra y fija tpn en 2235 mts, levanta pkr y fija el mismo en 2198 mts. Cia BJ prueba lineas c/ 1000 psi, inyecta colchon lavador rust buster de tbg c/ tijera abierta de pkr, inyecta 18.8 bbls a un q: 1.58 bbls - 150 psi. Pozo en reposo de colchon lavador tbg, completa e/c c/ 8 m3, abre tijera de pkr, reversa colchon lavador rust buster. s/t, realiza ácido matricial zona 2201/2231.5 mbbp.					
	Actual: Ensaya zona: 2201/2231.5 m; Extrae: 2300 lts; Nivel: 378 m; Acumula: 23	ชบบ lts; A º: 100%; Densidad: 1	บรบ gr/lts; 4 ca	rreras.		
26-02-11	Resumen: Ensaya x pistoneo zona (a) 2201-2231.5 mts: 3 carreras - Nivel-1422 - Caudal lts/hs 1810- Acum 23.330- Agua 96- Dens. 1020- pleo 4%-ph 5-ol Maniobra y libra PKR en 2198 mts, pesca y libra TPN en 2235 mts. Fija TPN en 2198 mts; fija PKR en 2193 mts. Realiza prueba de TPN c/ 1200 psi resultac Maniobra y libra TPN en 2198 mts, fija TPN en 2083 mts, fija PKR en 2080 mts. en zona ciega. Realiza prueba de TPN c/ prueba negativa - Levanta presio baja a o psi. Prueba pkr c/ resultado negativo. Saca cjto de tpn y pkr de 7" a la torre. Cambia conjunto de TPN y PKR					
	Actual: Profundiza conjunto de TPN y PKR de 7" c/ tbg 2 7/8" de la torre. pta de l	hta 200 mts s/t				
27-02-11	Resumen: En presencia de op. Tacker maniobra y fija TPN en 2083. Maniobra y fija PKR en 2078 mts. Realiza prueba de TPN c/ 1200 psi ok. En presencia de op. Tacker maniobra y fija TPN en 2198 mts + libra PKR + fija PKR en 2193 mts. Realiza prueba de tpn c/ 1200 psi ok. Maniobra y fija PKR en 2145 mts ok. Cía BJ realiza estimulación acida a zona 2159/2191 mts. Ensaya x pistoneo zona (b) 2159-2191. Datos última hora: Con 4 carreras extrae 2390 litros hora. Nivel 1199 m. 100% agua tratamiento vertido. Acumulado 22350. PH 5 Densidad.1020.			Cía BJ realiza		

YP	U.N. NEUQUÉN GAS		POZO	AT-49			
						Pág. 1	
Esta	do anterior	En Reserva de i	ecuperacón Secundaria		Objetivo:	REPARAR PRODUCTOR	
Equip	00	ENSIGN - 04			IMPUTACIÓN:		
Inicio	o:	16/02/2011	Tiempo prog RTP:	12.00	Pres. RTP	TP U\$S 297,686.65	
stado Fir	nal		Tiempo Real:	13.99	Costo acumu	U\$S 287,860.16	
echa			OPERACIONES				
28-02-11	Resumen: Retira elementos de pistoneo + arbol de ensayo. En presencia de Cía Tacker. Maniobra y libra PKR en 2145 mts; maniobra y libra tpn en 2198 mts. Saca conjunto de TPN y PKR de 7". Mide calibra ancla de 7", profundiza diseño final c/ tbg 2 7/8. Realiza prueba de tbg c/ 500 psi ok.						
	Actual: Profundiza diseño de instalación final. Punta de herramienta en 1860 m.						
01-03-11	Retira cjto de prev 18.000 lbs de tens acondiciona de ur	Resumen: Prof. diseño final c/ 5 tbg 2 7/8" + NAc - (2175.66 mts) + 21 tbg 2 7/8" + ancla de 7"-(1977.47) con tbg 2 7/8". Pta de hta 2223.51 mts. Prueba tbg c/ 500 psi ok. Retira cjto de preventor + coloca tbg 2 7/8" de mbra + levanta hta y retira colgador de tbg. Con op. Cia Smith maniobra y fija ancla de tbg en 1977.47 mts quedando c/ 18.000 lbs de tensión + coloca abulona y ajusta cubp 7 1/16" 3m + encuña empaqueta y ajusta medida en boca de pozo + acondiciona sub- estructura + retira la misma + acondiciona de un costado de locacion 93 v/b 7/8" + 92 v/b 3/4" + 12 v/b 1 1/2" + bba MCA prof. bomba insertable Nº NA-1011-25-200 RHBC-24 + 12 v/b 1 1/2" N° de colada FR-1110- + v/b de 3/4". pta de hta 500 mts s/t.					
	Actual: Profundiza bomba insertable № NA-1011, 25-200 RHBC con varillas de bombeo de Ø 1", punta de herramienta en 1500 m.						
02-03-11	Resumen: Prof bba N° NA-1011 con v/b 1" hta en 2175.16 mts - arma vtgo 1 1/2" + compac tee - en el pozo bba + 12 v/b 1 1/2" + 92 v/b 3/4" + 93 v/b 7/8" + 86 v/b 1" + 1 trozo x 6 ft + 2 trozos x 4 ft + 1 trozo x 2 ft - ph bba con 500 psi ok + din 500 psi ok - des vteo - baja mástil - desarma circ piletas.						
	Actual: Acondicion	Actual: Acondiciona periféricos en superficie.					
03-03-11	Resumen: Desmo	onta circuito de piletas - evacua fluido de piletas - a	condiciona periféricos en superficie DTM	para transporta	r Eq a pozo AT-12.		
	Actual: EVENTO	FINALIZADO 02-03-2011					

ENSAYO ZONA "A"		2201/ 2244.5 mbbp.		
Hora	12:00:00	% Petróleo	10.00%	
Modo	Extrac	% Agua	89.50%	
Carr/Orificio	2	% Impurezas	0.50%	
Extracción	1250 Acumulado		19810	
Nivel	1890	Horas de Ensayo	13	
Presión		Cloro gr/lts	16	
Obs	3 horas de agua vertida			

ENSAYO ZONA "C"		2102/2141 mbbp.		
Hora	22:00:00	% Petróleo	0.00%	
Modo	Surgente	% Agua	0.00%	
Carr/Orificio	6 mm	% Impurezas	0.00%	
Extracción		Acumulado	8300	
Nivel		Horas de Ensayo	21	
P dinámica	42 kg	Cloro gr/lts		
Obs	Caudal Gas: 17191 m3/día			

ENSAYO ZONA "B" POS ÁCIDO		2159 / 2191 mbbp.	
Hora	08:00:00	% Petróleo	0.00%
Modo	Extrac	% Agua	100.00%
Carr/Orificio	4	% Impurezas	0.00%
Extracción	2400	Acumulado	27100
Nivel	1199	Horas de Ensayo	12
Presión		Cloro gr/lts	
Obs 3 horas de agua vertida			

ENSAYO ZONA "B"		2159 / 2191 mbbp.	
Hora	18:00:00	% Petróleo	6.00%
Modo	Extrac	% Agua	93.50%
Carr/Orificio	3	% Impurezas	0.50%
Extracción	1750	Acumulado	33080
Nivel	1580	Horas de Ensayo	18
Presión		Cloro gr/lts	8
Obs	H20 de form. + 6 % de pleo		


ENSAYO ZONA "A" POS ÁCIDO		2201/ 2244.5 mbbp.	
Hora	16:00:00	% Petróleo	4.00%
Modo	Extrac	% Agua	96.00%
Carr/Orificio	3	% Impurezas	0.00%
Extracción	1810	Acumulado	23330
Nivel	1422	Horas de Ensayo	11
Presión		Cloro gr/lts	
Obs	3 horas de agua vertida		




YPF.Nq.AT-49 WELL PLANING

	WELL PLANING					
	INICIO: 16/02/2011, FINALIZO: 02/03/2011					
Nº	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES				
1	TRANSPORTAR EQUIPO, ACONDICIONAR BOCA DE POZO Y MONTAR EQUIPO Transportar equipo y distribuir cargas. Realizar reunión de seguridad y medio ambiente antes de iniciar cualquier operación con todo el personal involucrado para explicar las maniobras a realizar, identificar riesgos, asignar roles y poner en conocimiento de todo el personal los planes de contingencia y llamadas de emergencia. Montar y acondicionar campamento. Acondicionar boca de pozo e instalación en general (controlar estado de los componentes, normalizar de ser necesario antes de iniciar las operaciones). Montar piletas, armar circuito, montar línea de venteo y conectar bomba. Acondicionar campamento. Registrar presiones de directa y anular. Conectar líneas a directa y anular. Descomprimir pozo a pileta, quemar gas en venteo. Acumular y preparar agua tratada con sales y surfactantes (utilizar CI2Ca como base y densificar según necesidad). Ahogar pozo con fluido de terminación filtrado y limpio. Atracar y nivelar subestructura y planchada. montar mástil de equipo. montar conjunto de preventores. conectar circuito hidráulico de BOP y probar la misma según procedimientos. realizar check list. Nota: disponer perfil GR - ccl - cbl en el pozo. Nota: preavisar a las compañías de servicio para confirmar disponibilidad de equipos.	Transportó equipo desde AT-124 hasta AT-49 sobre 8 km Ok				
2	CALIBRAR Y LIMPIAR POZO HASTA 2269 mbbp. Realizar reunión de seguridad / coordinar tareas. armar conjunto de rotación convencional con fresa plana para casing de 7"" 26lb/ft (fresa plana 156 mm+ reducción doble box + union de seguridad + 2 pm 4.3/4"" + tijera mecanica + tijera hidraulica + 2 pm 4.3/4"" + reducción + tubing 2.7/8"", salvo indicaciones/recomendaciones de cía de pesca y rotación asignada). profundizar herramienta armando y calibrando hasta 2269m aprox. circular periodicamente. una vez alcanzado e fondo solicitado circular hasta limpiar impurezas. sacar herramientas al peine. nota 1: prever viscosificar el agua con xcd ó similar para mejorar la limpieza en caso de observar admisión. nota 2: de haber inconvenientes con el avance comunicar a reservorios para no complicar la maniobra propuesta. antecedentes: intervencion s/eq. [imf] 25/11/2010 baja calibre de 49 mm y llega hasta 2225 m. baja sand byler hasta llegar a 2225 m, maniobra y saca a superficie. recupera hta ok con muestra del fondo. WO [int] 17/07/2010 retira instalación de producción. WO [int] 24/09/2009 calibra con fresa de 154 mm hasta 2231.9 m donde constata tope.	Rota y lava relleno desde 2226.0 mts hasta 2237.0 mbbp. Recupera 40 m³ de petróleo.				
3	REGISTRAR PERFIL DE CORROSIÓN Y CEMENTO Realizar reunión de seguridad / coordinar tareas. Montar equipo de wireline y realizar prueba hidráulica del lubricador. realizar carrera de calibre y recuperar a superficie. registrar perfil de cemento y corrosión desde fondo alcanzado hasta superficie. desmontar equipo de wireline.	Compañía Baker-Hughes registró perfil de cemento desde 2238 hasta 310 mbbp y corrosión hasta boca de pozo. Tope cielo cemento 1695 mbbp.				
4	VERIFICAR HERMETICIDAD DEL CASING Realizar reunión de seguridad / coordinar tareas. bajar conjunto de tapón y packer de ensayo 7"". fijar tapón en 1920 m. librar pescador y fijar packer para probar hermeticidad de tapón. comprobada la hermeticidad de tapón, librar packer y probar hermeticidad del casing desde 1920 m hasta boca de pozo aplicando 800 psi en superficie. en caso de hermeticidad positiva librar tapón y recuperar herramientas a superficie. en caso de hermeticidad negativa acotar zona de perdida/rotura. Nota 1: en caso de hermeticidad negativa detectar zona de perdida/rotura y consultar cementación correctiva con ing. WO Nota 2: el tiempo y costo para realizar dicha cementación no se encuentran contemplados, por lo que se deberá adicionar a ""well planning"" y ""cost est & afe"" en caso de ser necesario.	Realizó prueba de hermeticidad de csg con 800 psi (Ok)				
5	PUNZAR/REPUNZAR Realizar reunión de seguridad / coordinar tareas. Montar equipo de wireline y realizar prueba hidráulica del lubricador. baja cañones de 4-5/8"" 5 tpp de alta penetración y según perfil de cemento punzar las zonas: etapa #1 2227 / 2231.5 4.5 m repunzar etapa #2 2186 / 2191 5 m repunzar etapa #3 2169 / 2176 7 m repunzar etapa #4 2159/2164 5 m repunzar etapa #5 2139 / 2141 2 m punzar etapa #6 2118 / 2122 4 m punzar etapa #7 2102 / 2104 2 m punzar total a punzar: 29.5 m sacar cañones. desmontar equipo de wireline	Copgo punza los intervalos 2227/31.5 mts, 2186/91 mts, 2169/76 mts,2159/64 mts,				
6	ENSAYAR Y PROBAR CIRCULACIÓN ENTRE TRAMOS Realizar reunión de seguridad / coordinar tareas. bajar conjunto de ensayo de 7"" y ensayar por pistoneo los siguientes tramos: zona a) 2201 / 2244,5 m zona b) 2159 / 2191 m zona c) 2102 / 2141 m recuperar herramientas a superficie. Nota 1: comunicar resultados a desarrollo operativo zona central. Nota 2: según resultado de ensayos preveer estimulación ácida a modo de limpieza de punzados	Ok				
7	ESTIMULAR Y ENSAYAR POST-ESTIMULACIÓN Realizar reunión de seguridad / coordinar tareas. Bajar conjunto de tapón y packer de 7"". Realizar acidificación matricial / lavado ácido según resultados de ensayos. Ensayar post estimulación	BJ realizó ácido matricial Sandstone Acid 2201/44.5 y 2159/91 mbbp. Antes de realizar segundo ácido se cambio conjunto de tapón y pkr por no hermetizar Ensayó post-ácido.				
8	BAJAR INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN Realizar reunión de seguridad / coordinar tareas. Bajar nueva instalación de producción conforme al diseño de herramienta: y profundidades a confirmar con producción / reservorios de zona central. Nota 1: checkear con ing. de producción antes de realizar la operación.	Profundiza bomba insertable Nº NA-1011, 25-200 RHBC con varillas de bombeo. Ok				
9	DESMONTAR EQUIPO DESMONTAR BOP Montar cabeza de pozo. Desmontar equipo total para transportar. Acondicionar locación y entregar a producción	Ok				
10	CIAS ASIGNADAS Htas de pesca y rot: SESASA punzados: COPGO perfil de corrosión y cemento: BAKER estimulación y cementación: BJ services	Ok				

YPF.Nq.AT-49






BJ Services Job Start: Friday, February 25, 2011



BJ Services JobMaster Program Version 3.50

Job Number: DO 4820 Customer: YPF Well Name: YPF.Nq.AT-49



BJ Services Job Start: Saturday, February 26, 2011