

爱 WiFi 完美酒店 FAQ (V1.2)

1. 完美酒店使用的是什么终端?

答:完美酒店使用的是烽火的融合终端 (MR820),是集合宽带、ITV和WiFi (含爱WiFi)的三合一设备。

2. 烽火融合终端有几种上网方式?

答: 1. 有线 LAN 口 (LAN1/2): DHCP 自动获取地址直接上网; 2. 普通 WiFi 信号 (默认 SSID: ChinaNet-XXXX) 使用密码方式上网,同普通路由器; 3. 爱 WiFi 信号 (默认 SSID: aWiFi-XXXX) 使用手机验证码方式上网。

3. 烽火融合终端是否可以同时开启两个信号?

答:可以同时开启:一个是普通 WiFi 信号 (默认 SSID: ChinaNet-XXXX); 另一个是爱 WiFi 信号 (默认 SSID: aWiFi-XXXX),可以在设备的配置界面中详细设置。

4. 同一酒店不同房间之间 aWiFi 信号是否可切换?

答:可以切换,需要重新连接弹出 portal 页面进行认证,酒店默认是开启 无感知认证的,当无感知认证开启的情况下,连接第二个房间的信号,只需要弹 出认证后页就可以上网,不需要重新认证。

5. 酒店房间融合终端断电重启后,再次连接 aWiFi 是否会弹 Portal?

答: 断电重启后重新连接 aWiFi 只需弹 portal 认证后页就可以上网,不需要重新认证。

6. 如何进入融合终端配置界面?

答: 通过网页访问 http://192.168.125.1 进入终端配置界面,账号密码如下:



账号 admin

密码 system

7. 融合终端如何激活?

答:扫描设备标签上的二维码进行激活(同光猫设备激活),如果没有二维码或者扫描二维码不成功,可以在终端配置界面点击"爱 WiFi 配置"→"个性化站点"→"启用个性化站点"进行激活绑定。



8. 普通 LAN 端口如何开启爱 WiFi 认证?

答: 进入终端配置界面,首先在"爱 WiFi 配置"→ "LAN 口认证配置"下 勾选"启用 LAN 口认证",再勾选需要开启爱 WiFi 认证的对应端口,点击"保存/应用"完成设置。






9. 融合终端已注册激活,如何开启 aWiFi 信号?


答: 在终端配置界面进入"网络设置"→"无线基本设置"→"Multiple AP" 后, 在 Enable 栏勾选 SSID2, 点击"保存/应用"完成设置。





10. aWiFi 信号的 SSID 在哪里修改?

答: 在微信公众号"爱 wifi 商户服务"里修改。





11. 设备激活绑定时提示设备未入库,如何处理?

答:联系当地的设备厂家,由厂家汇总设备信息提交至爱 WiFi 中心完成入库后再做激活。

12. 烽火融合终端爱 WiFi 激活时的 MAC 地址和设备背面标签的 MAC 地址不一致。

答: 融合终端背面的 MAC 地址为 ITV 的 MAC 地址,爱 WiFi 的 MAC 地址为 ITV 的 MAC 地址按照十六进制减 3。如 ITV 的 MAC 为 "5CE3B600825F",则爱 WiFi 的 MAC 为 "5CE3B600825C"; ITV 的 MAC 为 "5CE3B6008257",则爱 WiFi 的 MAC 为 "5CE3B6008254"。

13. 设备激活绑定时提示其他错误,如何处理?

答:请提供手机号、设备 MAC、报错页面截图和访问的 URL 提交电信相关人员处理。相应信息获取方法见附录。

14. Portal 页面已弹出,输入手机号点击获取验证码,收不到验证码短信。

答:请确认手机短信功能是否正常,是否被防火墙拦截。如正常请提供验证 手机号报电信相关人员处理。

15. 输入验证码后,点击登录,没反应。

答:请关闭浏览器重新打开尝试登录,仍有问题请提供手机号、手机 MAC、设备 MAC、报错页面截图和访问的 URL 提交电信相关人员处理。

16. 显示已连接, 但是网页无法打开, 反复弹 portal 页面。

答:该问题一般由浏览器缓存问题引起,需清除浏览器的缓存记录,重新打开浏览器登录可解决。如果还不可以,请提供 URL、手机 MAC、设备 MAC 提交电信相关人员处理。清除缓存方法见附录。



17. 爱 WiFi 认证时提示"接入认证失败,错误码: 400"。



答:请确认设备是否为融合终端,如是请解绑后重新激活,如仍未解决请提供手机号、手机 MAC、设备 MAC 和访问的 URL 提交电信相关人员处理。

18. 爱 WiFi 认证时提示 403 错误。



答:请提供手机号、手机 MAC、设备 MAC 和访问的 URL 提交电信相关人员处理。

19. 如果发现网络信号正常, 但是 QQ 和微信无法使用, 如何处理?

答:爱WiFi认证已过期,请重新打开浏览器弹出portal完成认证后方可使



用。

20. 爱 WiFi 网络、普通 WiFi 网络均不通,如何处理?

答:请检查宽带接入网络是否正常,宽带账号密码是否丢失,线路连接是否正常(进线是否连接 WAN 口)。

21. 苹果手机, portal 页面无法打开, 无法上网。

答:请将手机无线网络的"自动登录"功能关掉,重新连接 aWiFi,手动打开浏览器,输入任意网址弹出 portal 认证后上网。



22. 低版本 (IE8 及以下) 浏览器无法打开 portal 页面或提示错误信息,无法上网,如何处理?


答:点击 IE 的 "工具"→ "Internet 选项",进入 "安全"选项卡,打开 "Internet"下方的"自定义级别",在"安全设置"对话框中找到"XSS 筛选器",改为"禁用"即可。同时建议酒店准备 U 盘(下载火狐或谷歌浏览器),以防客户电脑自带的浏览器不兼容而引起不能上网。





23. 如何查看融合终端的版本?

答: 1. ITV 侧版本查看方式: 用遥控器按设置按钮, 输入密码 10000 进入 ITV 菜单首页点击"关于我们"查看软件版本。








目前酒店批量升级过程中具备爱 WiFi 功能的版本为网关侧的 V.21.24 或 V.21.25。

24. 完美酒店 ITV 侧版本不是 V. 21. 24, 如何处理?

答:请在 ITV 配置界面下进行手动升级 (ITV 侧升级包:

http://pan.baidu.com/s/1kUQTW71 密码: w19q),详细升级方法见附件








25. 完美酒店 ITV 侧版本已为 V. 21. 24, 网关侧版本不是 V. 21. 24, 如何处理?

答:请在终端配置界面下进行手动升级(网关侧升级包: ³ http://pan.baidu.com/s/108B0uxW 密码: ge20

),升级方法如下:将 PC 电脑通过连接设备的 LAN 口,通过 DHCP 拿到 IP。然后打开 Web 浏览器,输入地址 192.168.125.1,用户名密码为 admin/system,即可进入 Web 页面进行升级。选择网关升级文件(一般文件名为 mr820_hgu10_XXXXX.bin 文件,文件大小约为 3.7M,注意不要选择错);升级过程大约需要 3 分钟。升级完请确认网关侧版本号是否为 V.21.24。




26. 目前酒店批量激活过程中, 普通 WiFi 的 SSID 是否变更?

答:目前酒店批量激活过程中将爱 WiFi 信号批量修改成"aWiFi+酒店名称拼音首字母(4个字符)+房间号(5个字符)",例如"aWiFi-XXJD-1201"。普通 WiFi 的 SSID 会自动变更为"酒店名称拼音首字母+房间号",例如"XXJD-1201"。普通 WiFi 的密码批量激活中不做修改。


27. 完美酒店批量激活后, 普通 WiFi 信号如何关闭?

答: 1. ITV 侧关闭:





2. 网关侧关闭:进入终端配置界面,点击"网络设置→无线基本设置",勾选"禁用 WLAN 接口",点击"保存/应用"完成设置。



28. 批量升级或批量激活后配置丢失,如何处理?

答:如果遇到设备配置丢失的情况,请将设备恢复出厂设置,然后重新配置。


29. 爱 WiFi 中心批量激活操作后部分房间爱 WiFi 信号未开启,如何处理?

答: 批量激活命令下发时效为 24 小时,下发时效内部分房间融合终端不在线,引起爱 WiFi 信号 SSID 未修改,未开启现象。请当地安排相关人员进入终端配置界面逐个处理。



30. 烽火融合终端连接在中兴 GPON 光猫下出现爱 WiFi 网络瞬断现象。

答: 该现象目前收集到的信息为如下网络结构:



由于不同厂家设备间不兼容问题引起,如果碰到该现象,请将设备升级到 V. 21. 25 版本。

31. 融合终端版本升级后 SSID 变了, 也无法上网, 是什么原因?



答:设备升级过程中数据配置文件丢失导致,建议更换设备或联系厂家处理。

32. 部分手机获取验证码后,点击连接一直显示在连接中。

答:请检查无线信号连接是否已经断开,如果断开请重新连接登录。若未解决请提供手机号、手机 MAC、设备 MAC 和访问的 URL 提交电信相关人员处理。

33. 目前完美酒店是否需要开 ITV 分组?

答: ITV 相关问题请联系 ITV 相关部门处理。



34. 低版本烽火 MR820 是否能自动升级?

答:目前 MR820 网关侧最新版本为 V. 21. 24, 低于该版本的终端在午夜 12 点 -凌晨 2 点间自动升级,如自动升级不成功请手动方式升级。

35. 酒店融合终端能否进行批量 SSID 修改、ChinaNet 信号开关以及 LAN 口认证 开启?

答:可以,按照爱WiFi 中心提供的模板填写酒店房间号、ITV业务账号、宽带账号、联系人、商户手机号等相关信息发至爱WiFi 中心进行统一处理,并注明 ChinaNet 信号是否关闭,LAN 口认证是否开启。模板下载地址: http://pan.baidu.com/s/1pKYmUXt 密码: yf4z

36. 融合终端 ITV 可以观看, 网络无法使用。

答: 宽带账号和密码可能发生了变动,或者配置丢失,需重新配置或更换终端。

37. 完美酒店融合终端激活绑定后不在线,无法弹出 portal。

答:设备 devid 与数据中心不同步,导致数据库无法找到 devid。恢复出厂设置并解绑,重新激活绑定可恢复。

38. 融合终端用超级密码进入配置界面,没有爱 WiFi 配置选项。

答:请查看设备网关侧版本,如低于 V. 21. 24,请手动升级,升级步骤见 26条。

39. 融合终端 ITV 可以观看, 网络无法使用, 查看配置 PPPoE 拨号自动变成桥模式。

答:该问题由设备版本升级引起,目前有两种处理方法:方法一、更换融合终端;方法二、刷新配置文件,配置文件下载地址:



http://pan.baidu.com/s/1gftCmHl 访问密码: scjf。登录融合终端配置界面,设备管理→网关升级→选择文件→选择相应文件→升级,提示配置文件刷新成功。





附录

1、安卓手机清除浏览器缓存方法





2、苹果手机清除浏览器缓存方法



3、安卓手机获取 URL



第一步:打开网页,推送出个性化页面,点击搜索栏



第二步:全选搜索栏中网址,复制得 到URL




4、苹果手机获取 URL



5、电脑获取 URL





6、安卓手机查看手机 MAC



7、苹果手机查看手机 MAC





8、查看设备 MAC



本文档最终解释权归爱 WiFi 中心所有 2017 年 2 月 28 日