



美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司 · 注塑 SOP 流程清单


流程编号	流程名称
MSE046	注塑-开批派工流程
MSE047	注塑-产前准备流程
MSE048	注塑-生产报工流程
MSE049	注塑-手动报工流程
MSE052	注塑-在库返工流程
MSE053	注塑-报废流程

共 6 个流程






Mayshel美诗儿		美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司			
流程编号：MSE048	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：生产-注塑	相关部门确认签字	
流程名称：注塑-生产报工流程	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：
流程定义：1. 进站报工：① 判断是否打印袋标（按品号判断，要打印的进站执行打印，打印数量与是否打印数据来源 PLM）；② 进站后生成第一张检验单，检验单数量为产品装载数（装载数来源 PLM）。2. 注塑工艺参数上参：采集注塑机工艺参数，选择最优参数上传至 PLM。3. 出站自动报工：报工数量 = 合模次数×健康穴数，若报工数量达到产品装载数则执行自动报工；产品装载数通过统一接口来源 PLM；报工后将报工信息传给 WMS。					



Mayshel美诗儿		美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司			
流程编号：MSE049		建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：生产-注塑	相关部门确认签字
流程名称：注塑-手动报工流程		修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：审核日期：
流程定义：一楼绕线区（三楼前置工序）：手动报工，报工时需要将检验单号（唯一码）容器编号发给 WMS。					
MES		WMS		关键作业说明	
开始 MES 报工 子作业平台 选择生产批 作业员 MES 上工 作业站上工 作业员 MES 报工 手动输入实际产量 作业员 MES 报工 执行报工 作业员 MES 报工 抛转检验单号（唯一码） + 容器编号 系统自动 结束		WMS 绑定 WMS 接收并 绑定容器 系统自动		① 进入子作业平台 适用于一楼绕线区（三楼前置工序）等未集成自动数采的工序。 在【子作业平台】选择生产批，并在作业站完成上工；未上工不允许报工。 ② 手动报工 手动输入实际产量后执行报工，完成本工序报工记录。 ③ 抛转 WMS 报工时将检验单号（唯一码）与容器编号一并发送给 WMS，由 WMS 完成检验单号与容器的绑定，供后续检验结果回写与 AGV 搬运使用。 标准图例 开始/结束 作业 表单 E10 MES WMS PLM APS 手动操作 判定 转接流程 AGV 钉钉 QMS 线下	

流程编号：MSE052	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：生产-注塑	相关部门确认签字	
流程名称：注塑-在库返工流程	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：检验单判定不合格，需要返工，质检结果给 WMS 后，WMS 将产品拉到返工区，需要在 ERP 开立返工工单。



流程编号：MSE053	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：生产-注塑	相关部门确认签字	
流程名称：注塑-报废流程	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：检验单判定不合格，需要报废，质检结果给 WMS 后，WMS 将产品拉到报废仓。需要在 ERP 开工新工单。

