除尘器故障分析表

序号	故障	原因分析	处理措施
1	除尘器阻力过大 超过 1500Pa	1、原料变化导致烟气量过	1、协调上游生产部门
		大	
		2、喷吹压力低	1、检查空压系统是否正
			常
			2、检查喷吹管路有无泄
			漏
			3、检查脉冲阀有无漏气
		3、脉冲阀故障	1、检查脉冲阀有无失效
		3、布袋糊袋	1、减少喷水量
		4、离线阀关闭超过两个	1、检查离线阀状态
		5、两个以上灰斗积灰	1、检查输灰是否流畅
			2、排查输灰设备故障
2	输灰不畅	1、灰斗出灰口堵灰	1、启用空气炮
		2、输灰设备故障	2、检查输灰设备