说明: 1、有玻璃盖板,单个空开标识的尺寸如下所示,每行空开尺寸:(单个空开尺寸×n)(长)×12mm(宽),n为一行空开数量。

12 5 ACB1101 2P空开标识

12-5-ACB1101 3P空开标识

24	2 23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	œ	7	6	51	4	ယ	2	_	字号:	5
				CB1210	CB1209	CB1208	CB1207	CB1206	CB1205	CB1204	CB1203	CB1202	CB1201	2P空开				CB1106	CB1105	CB1104	CB1103	CB1102	CB1101	3P空开	NO.
				SPARE	SPARE	43WT01	X4305	X4302	41CEMS101	SPARE	41AE201A	41AE101A	X4308)	MARK CONTENT				SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	AC-DCS41	标识内容	MARK CONTENT
				CB1410	CB1409	CB1408	CB1407	CB1406	CB1405	CB1404	CB1403	CB1402	CB1401	CB1310	CB1309	CB1308	CB1307	CB1306	CB1305	CB1304	CB1303	CB1302	CB1301	2P空开	MCM MCM
				CABINET FANLIGHTING	SPARE	43WT03	X4307	X4304	X4301	SPARE	41AE202	41AE102	SPARE	SPARE	SPARE	43WT02	X4306	X4303	41CEMS201	SPARE	41AE201B	41AE101B	SPARE	标识内容	MADE CONTENT
		CB2212	CB2211	CB2210	CB2209	CB2208	CB2207	CB2206	CB2205	CB2204	CB2203	CB2202	CB2201	2P空开							CB2103	CB2102	CB2101	3P空开	Z D
		SPARE	CP4103	SPARE	41CT210	41CT207	41CT204	41CT201	41CT110	41CT107	41CT104	41CT101	41CCTV-41UPS	MARK CONTENT							SPARE	SPARE	DCS41-UPS	标识内容	MARK CONTENT
CB2412	CB2411	CB2410	CB2409	CB2408	CB2407	CB2406	CB2405	CB2404	CB2403	CB2402	CB2401	CB2312	CB2311	CB2310	CB2309	CB2308	CB2307	CB2306	CB2305	CB2304	CB2303	CB2302	CB2301	29空开	∑
SPAKE	SPARE	PRI41	CP4102	SPARE	41CT209	41CT206	41CT203	41CT/109	41CT106	41CT103	PSU01	SPARE	CP4104	CP4101)	41CT211	41CT208	41CT205	41CT202	41CT111	41CT108	41CT105	41CT102	LIP41-41UPS	标识内容	MARK CONTENT
		l									一,不知道是什么设备														

需更改标识内容

1# 6. 2# %好电源但3及备体员	审批	会 签	审 核	设计	描述	日期	版次
	APPROVED	SIGNED	CHECKED	PREPARED	DESCRIPTION	DATE	REV.
1# & 2# BOILER POWER DISTRIBUTION 2 CABINET EQUIPMENT LABEL	王晓磊	张浩	播丽君	史丽红			[
8 图纸名称:	Zhangkiaolei Wan	Jie Zhang	Lijun Pan	Lihong Shi Lijun Pan Jie		17. 03. 07	<u>></u>
DWG. NAME:							

HANGZHOU HOLLYSYS AUTOMATION CO.,LTD. 统州和和创味台中心 杭州和利时自动化有限公司

DWG. NO.: 图纸编号: BHE-17020007/01 -C0-003-05 FILE No.: B17-P11-008837 文档号: 项目名称: 埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂4×30MW机组电站DCS PROJECT NAME: Ethiopia Welkait Sugar Cane Factory Project PAGE 1 OF 1 第1页 共1页