

焊缝质量检测分析报告

第 1 批次 | 15 条数据

时间范围：第1批次（15条数据） | 2026-02-12 14:00 至 2026-02-13 05:18

一、质量概览

指标	数值	状态
平均分数	64.7 分	需改进
检测总数	15 次	本批次 15 次
缺陷率	100.0%	需关注

二、趋势分析

趋势分析：整体质量呈下降趋势，变化幅度 23.3 分

三、技能分析

技能项	平均分	等级
光滑度	41.2	需改进
间距	58.8	需改进
缺陷控制	80.9	良好

四、缺陷分析

缺陷类型	出现次数	占比
未知	15 次	100.0%

五、检测数据明细

序号	时间	总分	光滑度	宽度	缺陷控制	缺陷类型
1	2026-02-13T05:18	96.0	97.0	89.7	100.0	未知
2	2026-02-13T05:13	80.7	44.7	91.0	100.0	未知
3	2026-02-13T03:32	80.7	44.7	91.0	100.0	未知
4	2026-02-13T03:11	88.1	71.3	88.9	100.0	未知
5	2026-02-13T01:43	87.0	65.5	91.0	100.0	未知
6	2026-02-13T01:28	44.1	13.7	0.0	100.0	未知
7	2026-02-12T17:23	63.4	37.0	87.6	65.0	未知
8	2026-02-12T17:18	63.4	37.0	87.6	65.0	未知
9	2026-02-12T17:16	26.1	0.4	0.0	65.0	未知
10	2026-02-12T16:42	26.1	0.4	0.0	65.0	未知
11	2026-02-12T16:42	26.1	0.4	0.0	65.0	未知
12	2026-02-12T16:16	42.4	8.0	0.0	100.0	未知
13	2026-02-12T15:39	72.4	20.4	87.6	100.0	未知
14	2026-02-12T14:03	88.5	90.0	85.0	88.0	未知
15	2026-02-12T14:00	85.5	88.0	82.0	0.0	未知

六、总结与建议

关键建议：

- 重点加强光滑度技能训练，注意焊缝表面成型
- 强化间距控制能力，保持均匀焊接速度
- 加强焊枪握持稳定性训练，重点练习直线焊接轨迹