

# 焊缝质量检测分析报告

第 1 批次 | 15 条数据

时间范围：第1批次（15条数据） | 2026-02-12 14:00 至 2026-02-13 05:18

## 一、质量概览

| 指标   | 数值     | 状态       |
|------|--------|----------|
| 平均分数 | 64.7 分 | 需改进      |
| 检测总数 | 15 次   | 本批次 15 次 |
| 缺陷率  | 100.0% | 需关注      |

## 二、趋势分析

趋势分析：整体质量呈下降趋势，变化幅度 23.3 分

## 三、技能分析

| 技能项  | 平均分  | 等级  |
|------|------|-----|
| 光滑度  | 41.2 | 需改进 |
| 间距   | 58.8 | 需改进 |
| 缺陷控制 | 80.9 | 良好  |

## 四、缺陷分析

| 缺陷类型 | 出现次数 | 占比     |
|------|------|--------|
| 未知   | 15 次 | 100.0% |

## 五、检测数据明细

| 序号 | 时间               | 总分   | 光滑度  | 宽度   | 缺陷控制  | 缺陷类型 |
|----|------------------|------|------|------|-------|------|
| 1  | 2026-02-13T05:18 | 96.0 | 97.0 | 89.7 | 100.0 | 未知   |
| 2  | 2026-02-13T05:13 | 80.7 | 44.7 | 91.0 | 100.0 | 未知   |
| 3  | 2026-02-13T03:32 | 80.7 | 44.7 | 91.0 | 100.0 | 未知   |
| 4  | 2026-02-13T03:11 | 88.1 | 71.3 | 88.9 | 100.0 | 未知   |
| 5  | 2026-02-13T01:43 | 87.0 | 65.5 | 91.0 | 100.0 | 未知   |
| 6  | 2026-02-13T01:28 | 44.1 | 13.7 | 0.0  | 100.0 | 未知   |
| 7  | 2026-02-12T17:23 | 63.4 | 37.0 | 87.6 | 65.0  | 未知   |
| 8  | 2026-02-12T17:18 | 63.4 | 37.0 | 87.6 | 65.0  | 未知   |
| 9  | 2026-02-12T17:16 | 26.1 | 0.4  | 0.0  | 65.0  | 未知   |
| 10 | 2026-02-12T16:42 | 26.1 | 0.4  | 0.0  | 65.0  | 未知   |
| 11 | 2026-02-12T16:42 | 26.1 | 0.4  | 0.0  | 65.0  | 未知   |
| 12 | 2026-02-12T16:16 | 42.4 | 8.0  | 0.0  | 100.0 | 未知   |
| 13 | 2026-02-12T15:39 | 72.4 | 20.4 | 87.6 | 100.0 | 未知   |
| 14 | 2026-02-12T14:03 | 88.5 | 90.0 | 85.0 | 88.0  | 未知   |
| 15 | 2026-02-12T14:00 | 85.5 | 88.0 | 82.0 | 0.0   | 未知   |

## 六、总结与建议

关键建议：

- 需改进批次，建议暂停进度，巩固基础知识
- 增加模拟练习时间，强化焊接参数选择能力
- 遵守用电安全规范，禁止带电检修焊接设备