

แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย

วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

๑.๑ ชื่อป๋งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า PN-331 ชื่อสารเคมี Zinc Phosphate ชื่ออื่น -

สูตรเคมี $Zn(H_2PO_4)_2 \cdot H_3PO_4 \cdot HNO_3 \cdot Ni$

CAS No -

๑.๒ ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ บริษัท พี.เมทัลเคม เทรคคิง จำกัด

ที่อยู่ 129/157 ซอยบางบอน 3 ซอย 14 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 02-8065083-4 , 034-496478-9 โทรสาร 034-496477 โทรศัพท์ฉุกเฉิน -

๑.๓ ข้อเสนอแนะและข้อจำกัดในการใช้ - ใช้เคลือบผิวโลหะ

๑.๔ การใช้ประโยชน์ - ช่วยยับยั้งป้องกันสนิม ช่วยเพิ่มการยึดเกาะของสีได้ดียิ่งขึ้น

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง -

๑.๕ อื่นๆ -

๒. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

๒.๑ การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ - มีอันตรายต่อตาและอาจเกิดผื่นคันที่ผิวหนังควรสวมแว่นตาและถุงมืออย่างกัศกรด

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ - ไม่เป็นสารระเหย

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม - มีค่าเป็นกรด ไม่ควรทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ

ความเป็นอันตรายอื่น -

๒.๒ องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ - CORROSIVE 8

คำสัญญาณ -

ข้อความแสดงอันตราย - มีข้อความแสดงอันตราย

ข้อความระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย - มีข้อความปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตราย

๒.๓ อื่นๆ -

๓. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	CAS. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
๑.	Phosphoric acid	7664-38-2	22%		1530 mg/kg.
๒.	Zinc oxide	1314-13-2	8%		7950 mg/kg.
๓.					

๔. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

- ๔.๑ กรณีได้รับทางหายใจ – ย้ายผู้ป่วยไปอยู่ในที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี
- ๔.๒ กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา – ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก ๆ ถ้ามีการระคายเคืองมากให้ไปพบแพทย์
- ๔.๓ กรณีได้รับทางการกลืนกิน – ให้ดื่มน้ำปริมาณมาก ๆ รีบนำส่งแพทย์
- ๔.๔ อื่นๆ –

๕. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

- ๕.๑ สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม – ใช้สารดับเพลิงและวิธีดับเพลิงที่เหมาะสมกับสภาพเกิดเพลิงโดยรอบ
- ๕.๒ ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี – ควรป้องกันไม่ให้เคมีโดนผิวหนังหรือตา
- ๕.๓ อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง – สวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA)
- ๕.๔ อื่นๆ –

๖. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

- ๖.๑ ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน – สวมแว่นตา , หน้ากากถุงมืออย่างรัดกุม
- ๖.๒ วิธีการ และวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด – กักเก็บด้วยทรายหรือขี้เลื่อยและทำความสะอาดด้วยน้ำ
- ๖.๓ ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม – ไม่ควรทิ้งสารเคมีลงสู่แม่น้ำลำคลองโดยตรง ควรนำไปกำจัดตามกฎระเบียบ
- ๖.๔ อื่นๆ –

๗. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย และการจัดเก็บ (Handling and Storage)

- ๗.๑ ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง – ควรเก็บห่างจากความร้อนและสารที่เข้ากันไม่ได้
- ๗.๒ วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย – จัดเก็บในที่ร่ม อากาศถ่ายเทได้ดี เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด
- ๗.๓ อื่นๆ –

๘. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

๘.๑ ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน –

OSHA –

NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards.US.DHHS ,1990 หน้า 254

ACGIH –

อื่นๆ –

๘.๒ การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม –

๘.๓ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ – ใส่หน้ากากป้องกัน

ตา – ใส่แว่นตาป้องกัน

ผิวหนัง – สวมถุงมืออย่างป้องกัน

๘.๔ อื่นๆ –

๘. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties)

- ๘.๑ ลักษณะทั่วไป – มีลักษณะเป็นของเหลว
- ๘.๒ กลิ่น – ไม่มีกลิ่น
- ๘.๓ ค่าความเป็นกรดต่าง (pH) – เป็นกรด ค่า PH = 1
- ๘.๔ จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง –
- ๘.๕ จุดเดือด – มากกว่า 110 °C
- ๘.๖ จุดวาบไฟ –
- ๘.๗ อัตราการระเหย – ไม่เป็นสารระเหย
- ๘.๘ ความสามารถในการลุกติดไฟ – ไม่ติดไฟ
- ๘.๙ ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด –
- ๘.๑๐ ความดันไอ –
- ๘.๑๑ ความหนาแน่นไอ –
- ๘.๑๒ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ –
- ๘.๑๓ ความถ่วงจำเพาะ – ประมาณ 1.45
- ๘.๑๔ ความสามารถในการละลายได้ – ละลายน้ำได้ดี
- ๘.๑๕ อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง – ไม่ติดไฟ
- ๘.๑๖ มวลโมเลกุล –
- ๘.๑๗ อื่นๆ –

๙. ความเสถียร และการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

- ๙.๑ ความเสถียรทางเคมี – เสถียร
- ๙.๒ สิ่งเข้ากันไม่ได้ – สารเคมีจำพวกต่าง
- ๙.๓ วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง – ควรหลีกเลี่ยงวัตถุจำพวกเหล็ก สังกะสี
- ๙.๔ สภาพที่ควรหลีกเลี่ยง – สถานที่ที่มีความร้อนสูง ๆ
- ๙.๕ สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว –
- ๙.๖ อื่นๆ –

๑๐. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

๑๐.๑ LD₅₀/ LC₅₀

โดยทางปาก (mg/kg) 1530 mg/kg.

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) –

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) 1689 mg/kg.

๑๐.๒ ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ – ไม่เป็นสารระเหย

สัมผัสผิวหนัง – หากสัมผัสผิวหนังเป็นเวลานาน ๆ อาจเกิดการระคายเคือง

๑๐.๓ จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง/ก่อกลายพันธุ์ตาม –

๑๐.๔ อื่นๆ –

๑๒. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

- ๑๒.๑ ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ – หากมีการสะสมยาวนานจะทำให้เกิดน้ำเสียเนื่องจากเป็นกรด
- ๑๒.๒ การตกค้างยาวนาน – ไม่เป็นสารที่มีการตกค้างยาวนาน
- ๑๒.๓ ผลกระทบอื่นๆ –

๑๓. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) – ให้บริษัทฯ ที่ได้รับอนุญาตกำจัดนำไปบำบัด,กำจัด

๑๔. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

- ๑๔.๑ หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) –
- ๑๔.๒ ชื่อในการขนส่ง –
- ๑๔.๓ ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) –
- ๑๔.๔ กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) – บรรจุถังพลาสติกขนาด 30 ลิตร (กลุ่ม II)
- ๑๔.๕ การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ –
- ๑๔.๖ อื่นๆ –

๑๕. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

- ๑๕.๑ กระทรวงแรงงาน – พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2530 (สารเคมีอันตราย)
- ๑๕.๒ กระทรวงอุตสาหกรรม – พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
- ๑๕.๓ กระทรวงสาธารณสุข –
- ๑๕.๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม –
- ๑๕.๕ กระทรวงคมนาคม –
- ๑๕.๖ อื่นๆ –

๑๖. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

- ๑๖.๑ สัญลักษณ์ NFPA –
- ๑๖.๒ แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย –
- ๑๖.๓ อื่นๆ – Chemical Safety Sheet ,Samsom Chemical Publisher ,1991,หน้า 704