专业: 电气工程及其自动化

姓名: _____潘谷雨

学号: 3220102382

日期: ____2024.11.26

地点: _____ 教二 213

浙江大学实验报告

实验名称: _____控制系统的模型转换___

一、实验目的和要求

- 1、掌握控制系统不同模型的表示方法及相互转换方法。
- 2、掌握 Mworks 模型转换方法。

二、实验内容和原理

同一控制系统表示可表示为三种不同的模型:传递函数、零极点增益、状态空间。为分析系统的特性,有必要在各种模型之间进行转换。

传递函数模型:

$$H(s) = \frac{num(s)}{den(s)} = \frac{b_1 s^m + b_2 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_1 s^n + a_2 s^{m-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n}$$

在 Mworks 中, 直接用分子、分母的系数表示, 即

$$nums = [b_1, b_2, \dots, b_m]$$

$$dens = [a_1, a_2, \ldots, a_n]$$

零极点增益模型:

$$H(s) = k \frac{(s - z_1)(s - z_2)...(s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2)...(s - p_n)}$$

在 Mworks 中, 用 z, p, k 向量组表示, 即

$$z = [z_1, z_2, \dots, z_m]$$

$$p = [p_1, p_2, \dots, p_n]$$

$$k = \lceil k \rceil$$

状态空间模型:

$$x = ax + bu$$

$$y = cx + du$$

在 Mworks 中,系统可用(a,b,c,d)表示。

三、主要仪器设备

Mworks 软件、计算机

四、操作方法和实验步骤

实验要求:

编制 Mworks 程序得出零极点模型及状态空间模型并用 Mworks 画出零极点图。

1、根据系统的传递函数模型

$$H(s) = \frac{num(s)}{den(s)} = \frac{6s + 18}{s^3 + 8s^2 + 17s + 10}$$

求出系统的零极点模型及状态空间模型并判断系统的稳定性。

2、给定连续系统状态空间方程:

$$x = \begin{bmatrix} -2.8 & -1.4 & 0 & 0 \\ 1.4 & 0 & 0 & 0 \\ -1.8 & -0.3 & -1.4 & -0.6 \\ 0 & 0 & 0.6 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$
$$y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x$$

求系统传递函数模型和零极点模型,并判断其稳定性。

五、实验数据记录和处理

1、已知系统的传递函数模型

在 Mworks 中编写代码如下:

运行得到以下结果:

"状态空间模型:"

A矩阵: [-8.0 -17.0 -10.0; 1.0 0.0 0.0; 0.0 1.0 0.0]


B矩阵: [1.0; 0.0; 0.0;;] C矩阵: [0.0 6.0 18.0]

D矩阵: [0.0;;]

"系统是否稳定:"

"系统稳定"

绘制零极点图像得到:



2、已知连续系统状态空间方程

在 Mworks 中编写代码如下:

```
clc()
                                                                         display("零极点模型: ")
                                                                         z,p,k=zpkdata(tf_sys)
2
     clear()
                                                                 ") 27
                                      display("传递函数模型:
                               15
                                                                        println("零点: ","$z")
println("极点: ","$p")
println("增益: ","$k")
3
                                                                    28
     A=[-2.8 -1.4
                               16
                                      tf sys=tf(sys)
                     0
                           0;
                                                                    29
5
        1.4 0 0
                          0;
                               17
                                      println(tf_sys)
                                                                    30
         -1.8 -0.3 -1.4 -0.6;
                                                                    31
                                                                         zpk_sys=zpk(z,p,k)
                               18
7
        0
                0 0.6
                           0];
                                                                    32
                                                                        println(zpk_sys)
                               19
                                      figure()
8
     B=[1;0;1;0];
                                                                    33
                                                                         println("系统是否稳定: ")
     C=[0 0 0 1];
                                                                    34
9
                               20
                                      pzmap(tf_sys)
                                                                    35
                                                                         if all(real.(pole(sys)).<0)
10
    D=0;
                               21
                                      pzgrid(true)
                                                                    36
                                                                           println("系统稳定")
11
     sys=ss(A,B,C,D)
                                                                    37
                                      title("零极点图_pzmap")
                               22
     println("状态空间模型:")
12
                                                                    38
                                                                           println("系统不稳定")
                                      hold("on")
                               23
13
    println(sys)
```

运行得到以下结果:

状态空间模型:

A =				B =				
-2.8	-1.4	0.0	0.0		C =			
1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
-1.8	-0.3	-1.4	-0.6	1.0	D =			
0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0			

"传递函数模型:"

"零极点模型:"


零点: Vector{ComplexF64}[[-6.755399441055762e14 + 0.0im, -0.4999999999999 + 1.1357816691600524im, -0.4999999999999 - 1.1357816691600524im];;] 极点: Vector{ComplexF64}[[-1.400000071887354 + 0.0im, -1.399999281126272 + 0.0im, -1.0605551275464145 + 0.0im, -0.33944487245360083 + 0.0im];;]

增益: [8.881784197001252e-16;;]

 $(1.0s + 6.755399441055762e14)(1.0s^2 + 0.99999999999984s + 1.5399999999999988)$

系统是否稳定: 系统稳定

绘制零极点图像得到:



六、实验结果与分析

1、已知系统的传递函数模型

系统的零极点模型为

$$H(s) = 6 \frac{s+3}{(s+5)(s+2)(s+1)}$$

状态空间模型为

$$x = \begin{bmatrix} -8 & -17 & -10 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$
$$y = \begin{bmatrix} 0 & 6 & 18 \end{bmatrix} x$$

系统稳定。

2、已知连续系统状态空间方程

系统的零极点模型为

$$H(s) = 8.88 \times 10^{-16} \frac{(s + 6.76 \times 10^{14})(s^2 + s + 1.54)}{(s + 1.40)^2(s + 1.06)(s + 0.34)}$$

传递函数模型为

$$H(s) = \frac{8.88 \times 10^{-16} s^3 + 0.60 s^2 + 0.60 s + 0.92}{s^4 + 4.20 s^3 + 6.24 s^2 + 3.75 s + 0.71}$$

系统稳定。

七、讨论、心得、体会

通过本次实验,我掌握了控制系统不同模型的表示方法及其在 Mworks 中的转换方法,学会了如何使用 Mworks 进行系统稳定性分析。实验中,我意识到了理论使用适当工具进行系统设计和分析的价值。此外,我也提高了在处理模型转换和系统稳定性分析时解决问题的能力。