end

```
list p=18f452
   include "p18f452.inc"
                               ; A processzorfüggő deklarációkat tartalmazó include fájl
   PORTA valtozo equ 0x60
                               ; Reset vektor, tápbekapcsoláskor, resetkor innen indul
Rst vect
           0x0000
   org
                               ; a program végrehajtása
   movlw 0x00
   movwf PORTB
   movlw 0x00
   movwf PORTA valtozo
Start
                              ; A program kezdete
           0x0040
   org
   bcf
         ADCON1, PCFG3
                               ; RAO digitális lábbá való konfigurálása
   bsf
           ADCON1, PCFG2
   bsf
           ADCON1, PCFG1
                               ; LATB minden bitje indulás után 0 lesz
   clrf
           LATB
                               ; PORTB minden bitje kimenet
   movlw
           0x00
   movwf
           TRISB
                               ; Beállítjuk 1-be a C flaget, hogy az első léptetésnél
   bsf
           STATUS, C
                               ; ez az egyes kerüljön PORTBO-ra
Check RA0
   btfss
           PORTA valtozo, 0
                                       ; RAO vizsgálata
   goto
           Check RA0
                               ; Ha O, várunk
Rotate L
                               ; Ha 1, indul a folyamat
   rlcf
          PORTB, 1
                               ; Forgatás balra
          PORTB, 7
                               ; Addig, amíg a legfelső helyértékre nem érkezik az 1-es
   btfss
   goto
           Rotate L
Rotate R
   rrncf
          PORTB, 1
                              ; Forgatás jobbra
   btfss PORTB, 0
                              ; Addig, amíg a legalsó helyértékre nem érkezik az 1-es
   bra
           Rotate R
                              ; Másik lehetőség (goto helyett) feltétel nélküli ugrásra
           Check RA0
   goto
                              ; A folyamat újraindul
```