- 1. Adja meg az X és Y jelátviteli alaptagok az átviteli függvényeit, valamint rajzolja meg az átmeneti függvényeiket! Az átviteli függvények párhuzamos eredője.
- 2. Adja meg az X és Y jelátviteli alaptagok differenciál egyenleteit, valamint rajzolja meg az a Bode diagramjaikat! Az átviteli függvények soros eredője.
- 3. Adja meg az X és Y jelátviteli alaptagok átviteli függvényeit, valamint rajzolja meg a Bode diagramjaikat! Az átviteli függvények visszacsatolt eredője.
- 4. A zárt szabályozási kör Z átviteli függvénye. A típusszám fogalma. A HPT1 tag átmeneti függvénye és hol olvashatók le a paraméterei?
- 5. A zárt szabályozási kör Z átviteli függvénye. Az IT1 tag átmeneti függvénye és hol olvashatók le a paraméterei?
- 6. A zárt szabályozási Z átviteli függvénye. A HPT1 tag és az IT1 tag átviteli függvényei.
- 7. Adja meg az X jelátviteli alaptag differenciál egyenletét, valamint zárt szabályozási kör Z átviteli függvényét! Melyik függvényből olvasható le a típusszám?
- 8. Rajzolja meg az X jelátviteli alaptag Bode diagramját, valamint adja meg zárt szabályozási kör Z átviteli függvényét! Mi a típusszám?
- 9. Rajzolja meg az X jelátviteli alaptag átmeneti függvényeit, valamint adja meg zárt szabályozási kör Z átviteli függvényét! Mi a típusszám?
- 10. Adja meg az PI kompenzáló tag átviteli függvényét, Bode diagramját, valamint a leendő vágási körfrekvencia leolvasási pontját!
- 11. Adja meg az PDT1 kompenzáló tag átviteli függvényét, Bode diagramját, valamint a leendő vágási körfrekvencia leolvasási pontját!
- 12. Adja meg az PIDT1 kompenzáló tag lehetséges átviteli függvényeit! Az egyes csatornák szerepe? A lehetséges átviteli függvények közül melyik milyen szakasz esetén előnyös?
- 13. Ismertesse a vezérlés és a szabályozás közötti választás szempontját. Adja meg a jelátvivő tag fogalmát! A dimenzió nélkülivé tétel eljárása. A blokkdiagram átalakítás szabályai.
- 14. A szabályozási körnek milyen szabványos megnevezésű elemei és jelei vannak? Mi a pólus kiejtéssel történő kompenzálás elve?
- 15. A szabályozási kör egyensúlyi helyzetének értelmezése és a munkapont beállítása. Mi a munkaponti linearizáció, és hogyan dönthető el, hogy mekkora tartományra alkalmazható?
- 16. Mi a szabályozási kör értékkövetése? Mitől függ értékkövetés esetén a maradó szabályozási eltérés? Melyik átviteli függvényből határozná meg a konkrét értékét?
- 17. A mintavételi idő megválasztása szürke doboz modell esetén. A mintavételi idő megválasztása fekete doboz modell esetén az átmeneti függvényből, valamint a körfrekvencia függvényből.
- 18. Mi a szabályozási kör értéktartása? Mitől függ értéktartás esetén a maradó szabályozási eltérés? Melyik átviteli függvényből határozná meg a konkrét értékét?

- 19. Minőségi jellemzők az időtartományban.
- 20. A fázistartalék és az erősítéstartalék fogalma. Hogyan választ kompenzáló tagot az eredő szakasz körfrekvencia függvényének (Bode diagramjának) ismeretében?
- 21. A stabilitás vizsgálat zárt szabályozási kör frekvencia átviteli függvényének gyökei, illetve a felnyitott hurokátviteli függvény Bode diagramja alapján.
- 22. Milyen szakaszmodell közelítéseket ismer az arányos és integráló szakaszok azonosítására? Hogyan használhatók a közelítő modell paraméterei kompenzáláskor?
- 23. A PI kompenzálás menete a körfrekvencia tartományban.
- 24. A PDT kompenzálás menete a körfrekvencia tartományban.