

## シフトレジスタでLCDのコントロール

シフトレジスタ74HC595を用いて3ピンでLCDを制御するプログラムと例になります。 回路図は1ページ目を参考にしてください。

...とは言ったものの、見づらいと思うので改めて配線の概要を書きます。

## ●74HC595

- ・QA(Pin15)およびQB~QD(1~3Pin) LCD下位4ビット分(D4~D7)
- ・QE(4Pin) LCD Enableピンへ接続 #define LCD\_ENABLE 0x10
- ・QG(6Pin) LCD RSピンへ接続 #define LCD\_RS\_CMD 0x00 or #define LCD\_RS\_DATA 0x40
- ・SER(Pin14) STM32 GPIO(データ入力、SER\_Pin)
- ・OE(Output Enable)13Pin 負論理なのでLowでEnable
- ・RCLK(12Pin) ラッチ。立ち上がりでSERのデータを出力する。 STM32 GPIO(LAT\_Pin)
- ・SRCLK(11Pin) クロック。立ち上がりで各ビットの値を決定する。 STM32 GPIO(CLK Pin)
- ・VCC GND 0.1uFのパスコンを挟んでいます。
- ●プログラムの概要

SendCMD、SendDataの代わりにSetSerial関数を用います。 ラッチをリセットし、dataの判定とクロックの操作を8ビット分行います。

SetSerialには出力値と共にEnable、RS制御のコマンドも渡します。 例えばLCDinitにおける最初のコマンド0x3であれば、LCD\_Enableと合わせて0x13を送りま す

0x13を出力後、Enableビットのみをクリアした値をもう一度SetSerialで送ります。 これによってLCDにEnableの立ち下がりを検出させ、データの取り込みを促すようになっ ています。