使用光传感器实现“天亮灯灭，天暗灯亮”的功能

所需知识

> 1. LED的驱动
> 2. GPIO的输入输出：STM32 读取外部电平，需将对应 GPIO 配置为 **输入模式**，控制 LED 亮灭需要输出高低电平，通常选择 **推挽输出（GPIO_Mode_Out_PP）**，以提供足够的驱动电流。

步骤

> 1. 完成LED和LightSensor的函数书写
> 2. 初始化光敏传感器和LED
> 3. 循环读取，控制LED

个人理解与感悟

> 感受到模块化编程的好处，让我可以复制粘贴，只需要修改不合适的地方，主函数部分极少修改