

空气净化器保修凭证

保修凭证编号：WTY-2025-0990

本凭证对应一台净风牌空气净化器（型号见随附说明书）的保修权益。产品购买日期为2026年3月12日，购买订单号见购买记录。整机自签收之日起享受保修，整机保修期至2028年3月11日止；申请保修时需提供本凭证编号或订单信息。请将本凭证与购买发票一并保存，转售时剩余保修权益随产品转让。

整机保修范围：电机、风机、控制板、显示面板、电源适配器与遥控器在正常使用条件下出现非人为故障，纳入整机保修范围；因材质或装配缺陷导致的异响、无法开机、按键失灵、指示灯异常，经检测确认后免费维修或更换。保修期内同一故障经两次维修仍不能正常使用的，消费者可凭维修记录申请换机。电源适配器与遥控器属于随机配件，按整机保修期计算，但遥控器电池为消耗品，不纳入保修。

非保修范围说明：复合滤网、初效滤网属于耗材，不在整机保修范围内，需要按说明书定期更换；滤网指示灯提示不代表整机故障。因进水、摔落、私自拆机、使用非原装电源适配器、在浴室等潮湿环境使用造成的损坏，不予保修；因电压异常、雷击或不可抗力造成的损坏，不予保修。外壳划痕、按键正常磨损等外观问题不属于保修范围。非授权维修点拆修过的部件不再享受保修，但不影响其他未拆修部件的保修权益。

保修与非保修的判定示例：产品无法开机时，先检查电源适配器与插座；若适配器输出正常且产品仍无法开机，拆检无进水、无摔落痕迹，属于保修范围。运行噪音增大时，先清洁滤网与进风口；清洁后噪音依旧且拆检确认风机轴承磨损、无异物卡滞，属于保修范围；若在滤网舱内发现宠物毛发缠绕风机轴或异物卡入，属于使用环境问题，不属于保修。出风口异味多为滤网受潮或超期使用，更换滤网后通常可解决，不构成整机故障。显示面板出现故障代码时，按说明书对应条目处理；处理后仍反复出现同一代码且非滤网问题，按保修范围处理。消费者对判定有异议的，可要求商家出具检测说明，说明应附故障照片与判定依据。

常见故障速查表：无法开机——先检查电源适配器与插座，再检查舱门是否关严，仍无法开机联系售后；噪音增大——先清洁滤网与进风口，清洁无效且风机异响联系售后；出风口异味——先更换复合滤网并确认干燥，仍有异味联系售后；面板显示E1——检查滤网是否安装、舱门是否关合；显示E2——断电检查出风口有无异物，重试后仍显示E2联系售后；显示E3——清洁传感器窗口后重启，故障依旧联系售后；净化效果弱——确认适用面积、门窗状态与滤网周期，必要时增加设备；遥控失灵——检查电池与对准角度，仍失灵按配件保修处理。售后检测时请同步提供故障代码、清洁记录与现象描述，可缩短检测周期；检测完成后商家出具结论并注明是否属于保修范围、判定依据与处理方案，消费者确认后再执行维修或换机。

保修流程：申请保修时，请先通过购买平台订单页联系商家客服，提供保修凭证编号或订单号、故障照片或视频，并按指引登记售后工单。商家收到产品后应在七个工作日内完成检测并反馈结果；属于保修范围的，商家承担检测费与寄回运费，消费者仅需承担寄出运费。不属于保修范围的，商家先报价，经消费者确认后再维修。保修维修使用的替换配件为原厂配件，更换下的旧件归商家处理；维修记录会登记在订单售后档案中。

检测与判定补充说明：维修人员应按下述顺序排查并记录：第一，核对凭证与购买日期，确认是否在保修期内；第二，检查是否进水、摔落、私自拆机或使用非原装适配器；第三，对故障部件拍照并与消费者确认现象；第四，出具检测结论并注明保修、非保修或需要复检。对于无法开机，须分别测量适配器输出、检查舱门与滤网安装、检查内部线束插接；对于噪音异常，须先排除滤网与异物因素，再检查风机轴承；对于故障代码，须记录代码出现条件与复现步骤，并在清洁或更换滤网后再次测试。检测记录、照片与结论应上传售后工单，作为复检与后续维修的依据；消费者要求第三方检测的，商家应提供产品现状说明并配合寄送。

延保与注意事项：延保服务需在产品签收后十五日内购买，延保在整机保修期满后继续生效，具体期限与条款以延保订单页面公示为准；延保不含耗材更换与人为损坏维修。请保留购买发票、本凭证与机身铭牌照片；凭证遗失但订单信息可查证的，仍按签收日期计算保修期。对本凭证内容有疑问的，以购买平台订单页公示的保修政策为准。请勿自行拆解机身或更换非原装滤网，擅自拆解会影响保修判定；日常使用请按说明书要求清洁滤网并保持进风口通。