

自行车保修凭证

保修凭证编号：WTY-2025-0888

本凭证对应一辆乐途牌折叠自行车（20寸，钛灰色）的保修权益。车辆购买日期为2025年6月18日，随车保修卡与购买发票共同构成有效保修凭证。整车自签收之日起享受保修，整机保修期至2027年6月17日止；随车电池保修期至2026年6月17日止。请将本凭证与发票一并妥善保管，申请保修时需出示凭证编号或订单信息。

保修范围（一）：车架、前叉、车把、座管等结构件在正常骑行中出现断裂或明显变形且非碰撞导致，纳入整机保修范围；制动手柄、刹车线、刹车夹器因材质或装配问题失灵，纳入保修范围；电机与控制器在正常助力骑行中出现异响、停转或无法供电，经检测非进水、非私自拆修导致，纳入保修范围。整车线束与充电接口出现接触不良，属于保修范围；消费者自行加装非原厂配件导致的故障，不属于保修范围，但该故障不影响其他原厂部件的保修权益。

非保修范围（二）：轮胎外胎、内胎、刹车皮、链条、飞轮、座垫、把套、脚踏、脚撑、反光片属于易损件与消耗件，仅享受收货后十五日内非人为质量问题的换新服务，不纳入整机保修期；刹车皮磨损、链条拉伸等正常使用损耗不属于保修范围。电池因长期亏电存放、高温暴晒、进水或私自拆解导致的损坏不予保修。因人为摔碰、私自改装、超载使用、未按说明书保养，或用于出租、竞赛、配送等商业用途造成的损坏，均不予保修。整车经非授权维修点拆修过的部件，不再享受保修。

保修与非保修的判定示例：制动系统出现刹车无力时，若检查发现刹车皮已磨损至极限或刹车线明显锈蚀，属于正常使用损耗，不属于保修；若刹车皮状态良好但刹车夹器漏油或活塞卡滞，属于装配或材料缺陷，纳入保修。电机出现异响时，若拆检发现进水痕迹或线缆被动物咬断，不属于保修；若电机内部轴承磨损且无进水与外力痕迹，属于保修。链条出现频繁跳齿时，先检查链条是否拉伸超限，属于易损件范畴；若飞轮齿形异常磨损且链条状态正常，按飞轮质量问题处理。消费者对判定有异议时，可要求商家出具检测说明，检测说明应注明判定依据与照片证据。

常见问题速查：刹车异响——先确认是否为刹车皮磨损或碟片变形，刹车皮属易损件、夹器与碟片质量问题属保修；车轮偏摆——先检查辐条与轮圈状态，撞击导致的偏摆非保修、辐条断裂或轮圈脱焊属保修；电机助力中断——先检查电量与线束插头，再按进水、私自拆修等情形区分；折叠关节松旷——先紧固锁扣螺丝，衬套磨损属维修，关节本体裂纹属保修；充电无反应——先检查充电器与接口，电池容量异常衰减在保修期内可更换。申请保修时请同时提供故障现象、发生条件与照片，检测人员按上述顺序排查；对判定结论不认可的，可在七个工作日内申请复检，复检结论与依据会记录在售后工单中。

保修流程：申请保修时，请先通过购买平台订单页联系商家客服，提供保修凭证编号或订单号、故障照片或视频，并按指引登记售后工单。检测确认属于保修范围的，商家承担检测费与寄回运费，消费者仅需承担寄出运费；不属于保修范围的，商家先报价，经消费者确认后再维修。商家收到车辆或故障配件后，应在七个工作日内完成检测并反馈结果；保修维修使用的替换配件为原厂配件，更换下的旧件归商家处理。保修记录会登记在车辆服务档案中，多次保修不影响剩余保修期限，但保修期不因维修而延长。

检测与判定补充说明：维修人员应按下述顺序排查并记录：第一，核对保修凭证与购买日期，确认是否仍在保修期内；第二，检查是否存在撞击、进水、改装、超载等非保修情形；第三，对争议部件拍照并与消费者确认故障现象；第四，出具检测结论，注明属于保修、非保修或需要复检。对于刹车系统，维修人员须分别检查刹车皮厚度、碟片平整度、夹器密封与活塞回位情况，并在检测单上逐项打勾；仅凭骑行时的异响不能直接判定为夹器故障。对于电机与控制器，须记录故障发生条件（是否在助力时出现、是否随表报错）、进水痕迹与线束插接状态。检测记录、照片与结论应一并上传售后工单，作为复检与后续维修的依据；消费者要求自行送第三方检测的，商家应配合提供车辆现状说明。

凭证使用与转售提示：保修权益自签收之日起计算，申请保修时请出示本凭证编号或订单号；凭证与发票请分开保存，避免同时遗失。转售车辆时，请将本凭证、发票复印件与整车序列号照片一并移交，剩余保修权益随车转让；商家以车辆序列号对应的签收日期核算保修期。凭证信息与订单信息不一致时，以订单页系统记录为准；消费者可凭签收记录申请校正保修起算日期。本凭证不构成对车辆性能的承诺，车辆功能与参数以商品详情页及随车说明书为准。

注意事项：请勿自行拆解电机、控制器与电池；擅自拆解会留下痕迹并可能影响保修判定。日常保养请按服务记录中的周期执行，保留每次保养与维修的服务明细；发生故障后应停止骑行并尽快送检，避免故障扩大导致损失范围难以认定。对售后流程或判定结果有疑问时，可先联系购买平台客服协调，再决定是否申请复检。